附表 D-03 工程方案之生態評估分析

工程名稱(編號)	鶯歌溪重慶橋上游右岸環 境營造工程、鶯歌溪育英橋 上下游護岸改善工程	填表日期	民國 108 年 9 月 2 日		
評析報告是否 完成下列工作	■由生態專業人員撰寫、■現場勘查、■生態調查、■生態關注區域圖、■生態影響預測、■生態保育措施研擬、■文獻蒐集				

1.生態團隊組成:

職稱	姓名	負責工作	學歷	專長
		水域生態分析	碩士	水域生態
		工程生態評析	碩士	生態工程
		植物生態評析	碩士	陸域植物生態評估

2. 棲地生態資料蒐集:

依據台灣生物多樣性網絡(https://www.tbn.org.tw/)及林務局生態調查資料庫系統(https://ecollect.forest.gov.tw/)施工溪段雖然位於高度人為開發的地帶,但仍有稀有植物的發現紀錄,包含屬台灣紅皮書易危(NVU)的小毛茛、接近受脅(NNT)的山桔,其生長環境與人類活動範圍接近,棲地容易受到破壞,為工程施作需加以關注的物種。此外,集水區範圍涵蓋龜山丘陵,有大面積森林環境,使得工區周圍保育類鳥類紀錄豐富,包含大冠鷲(II)、赤腹鷹(II)、黑鳶(II)、鳳頭蒼鷹(II)、綬帶鳥(II)、臺灣藍鵲(III),這些皆為棲息於低海拔闊葉林的物種,其中,鳳頭蒼鷹、臺灣藍鵲可適應人為干擾較高的都會公園,為工程最可能造成干擾的物種,需將樹木留存納入工程考量。與工程最為相關的議題為生長在溪流環境的物種,周圍曾紀錄環頸維(II)、臺北樹蛙(III)。環頸雉喜好的棲息環境為河床或河邊草叢蔓延的地方,有時也見於疏林的灌叢中。臺北樹蛙居住在樹上或樹林底層,繁殖時期雄蛙需要遷移到樹林附近的靜水域。此兩物種皆對濱溪植被有較高的需求。

關注團體:水患治理監督聯盟、綠色公民行動聯盟、台灣河溪網、社區大學全國促進會、新北市河川保育協會、新北市環境文教協會、新北市三鶯社區大學、社團法人新北市鸚哥石文化夢想協會、社團法人台灣龜崙嶺環保愛鄉協會

3.生態棲地環境評估:

預計施作河段現況為兩面光工法,兩岸均為無孔隙水泥護岸,左岸緊鄰房舍及道路,護岸上有少許農作植被;右岸護岸緊鄰人行步道,步道上沿線均有栽植茄冬、台灣樂樹、榕樹等喬木。河道底質環境尚屬良好,除橋下基礎外皆為自然基質,70%以上河道面積為卵石、礫石,也包含少許圓石,包埋度低。河道水流多為淺流、淺瀨,水深約為15公分以下,較淺處灘地裸露。至於濱溪植被,由於護岸水泥化,僅少部分攤地可見草本植被。現勘當天記錄到溪流常見的蜻蛉目物種,包含短腹幽蟌、霜白蜻蜓,也觀察到魚類、龜等物種棲息。

4.棲地影像紀錄:



右岸水泥護岸、茄冬樹 (108/8/22)



河道中灘地、濱溪植被 (108/8/22)

5.生態關注區域說明及繪製:



6. 研擬生態影響預測與保育對策:

「減輕」:適度營造深槽集中水流與維持溪水深度,避免因河道拓寬而斷流。

「減輕」:限制施工範圍於右岸,避免擾動左岸及其他非必要區域。

「減輕」:保留溪床圓石、礫石、卵石,維持水域棲地多樣性。

「減輕」:施工期間設置沉砂池或排擋水設施,繞流導流溪水迴避施工處,避免濁度 升高影響水域生物棲息及填塞小型生物所需之石縫棲地。

「減輕」:施工便道利用護岸上既有道路,避免擾動自然溪床。

「補償」:建議移植靠近重慶橋較大棵之樹木(車場入口處旁2棵榕樹)。

7.生態保全對象之照片:

移植靠近重慶橋較大棵之樹木至東圓護岸。



填寫人員:_____ 日期:___108/9/2