


# 111 年度五十溪隘界二號堤防(柑宅橋段)構造物維修改善工程

## 公共工程生態檢核自評表

工程基本資料	計畫及工程名稱	111 年度五十溪隘界二號堤防(柑宅橋段)構造物維修改善工程		設計單位	經濟部水利署第一河川局
	工程期程			監造廠商	
	主辦機關	經濟部水利署第一河川局		營造廠商	
	基地位置	地點：宜蘭縣員山鄉 水系：五十溪 TWD97 座標 X：3222 Y：27380		工程預算/ 經費	千元
	工程目的	本案位於五十溪柑宅橋隘界一號及隘界二號堤防交界處，此處原屬開口堤，惟經歷年颱風、豪雨沖刷造成部分堤岸掏空流失，有防洪安全之虞，為保護居民生命財產安全並配合上下引道銜接以利巡防及在地居民、農民通行使用，爰辦理此構造物維修改善工程。			
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input checked="" type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 其他_____			
	工程概要	1. 混凝土基礎及坡面背襯混凝土砌塊石約 150 公尺、2. 引道改善一處、越堤路一座、3. 水防道路改善約 800 公尺、4. 植栽綠美化 1 式			
預期效益					
階段	檢核項目	評估內容	檢核事項		
工程計畫核定階段	提報核定期間：110 年 10 月起				
	一、專業參與	生態背景人員	<p>是否有生態背景人員參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則？</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是 本案「110 年第一河川局轄區生態檢核及民眾參與委託服務案(開口合約)」委託團隊「社團法人台灣生態檢核環境教育協會」執行施工階段之生態檢核。</p> <p><input type="checkbox"/>否</p>		
	二、生態資料蒐集調查	地理位置	<p>區位：<input type="checkbox"/>法定自然保護區、<input checked="" type="checkbox"/>一般區</p> <p>(法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要濕地、海岸保護區…等。)</p>		

			
	<p>關注物種及重要棲地</p>	<p>1. 是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 是 <u>由資料蒐集有發現，珍貴稀有種類如棕沙燕、白腰草鶉、臺灣鼯鼠、紫灰錦蛇，請施工單位於在施工時不要任意捕捉。</u></p> <p><input type="checkbox"/> 否</p> <p>2. 工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統？</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 是 <u>五十溪</u></p> <p><input type="checkbox"/> 否</p>	