

附表 AN-03 生態專業人員相關意見紀錄表

召開日期	110/8/16	現勘/會議名稱	福興溪樁號 8K+889~9K+965 改善工程(一)現勘
地點	福興溪樁號 8K+889~9K+965	工程階段	☒ 核定 ☐ 規劃 ☐ 設計 ☐ 施工 ☐ 維護管理
辦理方式	☒ 現勘 ☐ 會議 ☐ 訪談 ☐ 其他_____		
出席人員	單位/職稱	辦理事項	
闕帝旺	台水院/研究專員	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☒ 其他 <u>生態檢核團隊</u>	
周瑋琳	台水院/研究專員	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☒ 其他 <u>生態檢核團隊</u>	
生態相關意見摘要		處理情形回復	
台水院： 1. 福興溪兩旁有高大喬木，多原生種，但由於皆位於護岸上，保留不易，建議如下游護岸後方挖植生槽，將喬木移植於路旁，以保存生物棲地。 2. 建議護岸設計皆以緩坡代替垂直面，以建立良好水陸域橫向連結通道。		二河局： 1. 若施工範圍允許，將考慮是否規劃將喬木移植於路邊。 2. 工程設計將盡量避免垂直面設計。	
備註： 1.本表由生態團隊填寫，多次勘查應依次填寫勘查記錄表，並隨表檢附現勘/會議照片及簽到簿。 2.意見整理以重要生態課題為主，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及珍稀植物、生態影響等。 3.本表係由生態團隊依機關紀錄摘要整理或提供生態專業意見，應即時提供機關、設計、監造單位參採，另隨該階段檢核表一併提交。			

生態團隊人員：闕 、賀

填表日期：110/9/7

※棲地影像紀錄：



位置或樁號：
日期： 110/8/16
說明： 靠近五福橋的河段有水泥護岸



位置或樁號：
日期： 110/8/16
說明： 自然河道由土堆與卵石組成



位置或樁號：
日期： 110/8/16
說明： 福興溪兩岸喬木群



位置或樁號：
日期： 110/8/16
說明： 工區周圍以農田為主



位置或樁號：
日期： 110/8/16
說明： 高草叢護岸



位置或樁號：
日期： 110/8/16
說明： 之前做過石籠護岸保護

※現勘及會議照片



位置或樁號：

日期： 110/8/16

說明： 勘查目前護岸情形



位置或樁號：

日期：110/8/16

說明： 檢視目前護岸植生狀況