

P-02

經濟部水利署
提案階段現場勘查紀錄表

工程主辦機關	經濟部水利署 第十河川局	勘查日期	112 年 5 月 10 日
提案工程名稱	大漢溪左岸樹林堤防(7K+400~10K+400)改善工程		
生態檢核團隊	國立臺灣大學	勘查地點 (座標 TWD97)	新北市板橋區 X: 294201, Y: 2765863
現場勘查概述		照片及說明	
1. 陸域生態環境現況描述： 河道兩側區域皆以雜木林為主，為鳥類主要棲息場所，並緊鄰民宅等人為干擾區。			
2. 水域生態環境現況描述： 工程計畫位於大漢溪主要河道旁之堤坊，不會影響大漢溪水域環境。			
3. 其他生態環境現況描述： 河道左側有少數雜木林及溪濱帶，且較遠處則全段為混凝土堤坊。			

4. 分析工程計畫方案對生態環境之影響(潛在生態議題)： ● 濱溪植被帶受施工機具或施工便道影響。 ● 如於晨昏時段或夜間施工，堤防坡面改善時所產生之噪音與震動，恐將影響棲息於本工區對岸雜木林之鳥類休憩。	
5. 現勘結果： 本次現勘判斷工區鄰近區域易受干擾的陸域動物棲息地，並針對河堤改善施工可能造成的影響進行評估，並探討相關保育原則之研擬。	

現場勘查參與人員：

1. 江銘祥、科進栢誠工程顧問股份有限公司/經理、現地生態議題分析
2. 連晴雯、科進栢誠工程顧問股份有限公司/工程師、工程現勘及記錄

填表人(說明1)	連晴雯	計畫(/協同) 主持人	江銘祥
----------	-----	----------------	-----

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員填寫。
2. 表格欄位請視個案需要填寫有關內容；表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。