




圖 78 朴子溪山中堤防改善工程工區預定地與生態關注物種分布圖

3.棲地環境生態評估

本工區進行兩次水利工程快速棲地生態評估，分別為 58 分及 55 分，其棲地品質皆屬於良，本次變化在於河道水域型態、水色及溪濱護坡植被，其中溪濱護坡植被分數下降為主因，因當日觀察到當地農民為抽取朴子溪溪水灌溉，清除灘地濱溪植物，以利居民方便取用溪水，評估內容詳表 54、表 55 及圖 79。