

附表 DN-03 生態專業人員相關意見紀錄表

召開日期	111 年 7 月 14 日	現勘/會議名稱	房裡海堤整體環境改善工程陸蟹生態調查
地點	房裡海堤	工程階段	☒ 規劃設計 ☐ 施工 ☐ 維護管理
辦理方式	☐ 現勘 ☐ 會議 ☐ 訪談 ☒ 其他:陸蟹生態調查		
出席人員	單位/職稱	辦理事項	
蕭	台灣水資源與農業研究院/研究專員	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☒ 其他 生態團隊	
葉	台灣水資源與農業研究院/研究專員	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☒ 其他 生態團隊	
鄭	台灣水資源與農業研究院/研究專員	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☒ 其他 生態團隊	
生態相關意見摘要		處理情形回復	
台水院建議: 1. 側溝及防風林也發現有大量海廢及人為堆置廢棄物，建議應定期妥善清除廢棄物。 2. 施工迴避防風林、沙地及紅樹林等棲地。		二河局回覆: 1. 感謝建議，本局會加強派駐人員巡視，並妥善處理廢棄物。 2. 感謝建議，後續若相關作為涉及防風林、紅樹林、沙地等區域將再審慎評估。	
備註： 1.本表由生態團隊填寫，多次勘查應依次填寫勘查記錄表，並隨表檢附現勘/會議照片及簽到簿。 2.意見整理以重要生態課題為主，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及珍稀植物、生態影響等。 3.本表係由生態團隊依機關紀錄摘要整理或提供生態專業意見，應即時提供機關、設計、監造單位參採，另隨該階段檢核表一併提交。			

生態團隊人員：蕭

填表日期：111.10.28

查核人員：

填表日期：

※棲地影像紀錄：(包括棲地影像位置及日期，欄位不足時，請自行增加附頁)

	
位置或樁號：X：212318；Y：2704058 日期：111.07.14 說明：堤前泥灘地	位置或樁號：X：212318；Y：2704058 日期：111.07.14 說明：數隻紅螯螳臂蟹抱卵個體等待大潮準備進行釋幼。
	
位置或樁號：X：212318；Y：2704058 日期：111.07.14 說明：側溝現況為三面光形式，以致許多母蟹篇好選擇馬鞍藤進行垂直移動。	位置或樁號：X：212318；Y：2704058 日期：111.07.14 說明：台灣厚蟹偏好棲息於防風林內之積水域
	
位置或樁號：X：212318；Y：2704058 日期：111.07.14 說明：泥灘地中的角眼切腹蟹。	位置或樁號：X：212318；Y：2704058 日期：111.07.14 說明：乳白南方招潮蟹為紅樹林及泥灘地主要優勢物種之一。

※現勘及會議照片(欄位不足時，請自行增加附頁)

	
位置或樁號：X：212318；Y：2704058 日期：111.07.14 說明：以穿越線調查法記錄堤後側溝陸蟹種類及數量。	位置或樁號：X：212318；Y：2704058 日期：111.07.14 說明：沙地棲地調查
	
位置或樁號：X：212318；Y：2704058 日期：111.07.14 說明：以捉放法記錄蟹類型質(年齡性別、背甲寬等)	位置或樁號：X：212318；Y：2704058 日期：111.07.14 說明：陸蟹越堤行為調查