

附表 PN-03 生態專業人員相關意見紀錄表

召開日期	110/9/16	現勘/會議名稱	福興溪樁號 8K+889~9K+965 改善工程(一)現勘
地點	福興溪樁號 8K+889~9K+965	工程階段	☒ 規劃 ☐ 設計 ☐ 施工 ☐ 維護管理
辦理方式	☒ 現勘 ☐ 會議 ☐ 訪談 ☐ 其他_____		
出席人員	單位/職稱	辦理事項	
賀	台水院/研究專員	生態環境及棲地評析	
周	台水院/研究專員	生態環境及施工規劃評析	
陳	台水院/研究專員	生態環境調查	
侯	阿猴 fun 自然社群負責人	生態棲地物種判視	
生態相關意見摘要		處理情形回復	
台水院: 1. 兩岸皆有大型原生種大樹,建議設計單位應納入考量。 2. 建議工程施工中,應注意水質情況,若有發生惡臭、優養、混濁等應通報相關單位處理。		二河局: 1. 本局將再樹木迴避納入設計考量,盡量以保留方式執行。 2. 本局會協請施工階段之生態檢核團隊,進行水質相關數值檢測。	
備註: 1.本表由生態團隊填寫,多次勘查應依次填寫勘查記錄表,並隨表檢附現勘/會議照片及簽到簿。 2.意見整理以重要生態課題為主,如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及珍稀植物、生態影響等。 3.本表係由生態團隊依機關紀錄摘要整理或提供生態專業意見,應即時提供機關、設計、監造單位參採,另隨該階段檢核表一併提交。			

生態團隊人員：賀菡芝、周宏運

填表日期：110/9/23

※棲地影像紀錄：(包括棲地影像位置及日期，欄位不足時，請自行增加附頁)

	
位置或樁號： 日期：110/9/16 說明：跌水工	位置或樁號： 日期：110/9/16 說明：臨路之石堆護岸及岸邊喬木
	
位置或樁號： 日期：110/9/16 說明：石堆護岸及岸邊喬木	位置或樁號： 日期：110/9/16 說明：維持自然溪流樣貌

※現勘及會議照片

	
位置或樁號： 日期：110/9/16 說明：檢視跌水工及水及護岸現況	位置或樁號： 日期：110/9/16 說明：檢視大棵苦楝樹之位置