




2. 施工階段執行狀況

(1) 開工會勘

本案於 111 年 7 月 19 號與主辦機關、監造人員、施工廠商共同至工區現地進行會勘，針對前期擬定之保育對象、保育措施進行確認，相關意見如下：

A.生態團隊：本工程依規定辦理生態檢核，請施工廠商確實執行生態保育措施，施工便道路線依現場指認開設，並按月填寫施工階段生態保育措施自主檢查表，提送監造及生態團隊如有執行困難之處也請盡速告知監造及生態團隊。

B.施工廠商：3A 工區新設石籠護岸所需石料為現場篩取，原定採石