

附表 CN-03 生態專業人員相關意見紀錄表

召開日期	111/11/23	現勘/會議名稱	六股溪排水福龍段改善工程(二) 工程進度 20%抽查
地點	六股溪排水福龍段	工程階段	☐ 核定 ☐ 規劃設計 ☒ 施工 ☐ 維護管理
參與方式	☐ 說明會 ☐ 訪談 ☒ 現勘 ☐ 工作坊 ☐ 座談會 ☐ 公聽會 ☐ 其他 _____		
出席人員	單位/職稱	辦理事項	
蕭	台水院/研究專員	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☒ 其他 生態檢核團隊	
游	台水院/研究專員	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☒ 其他 生態檢核團隊	
生態相關意見摘要		處理情形回覆	
台水院： 1. 本工區喬木雖有保留，但建議仍應以施工警示帶圈圍，以利施工人員迅速辨認，避免誤傷。 2. 經修枝之喬木亦建議於修剪處塗抹油脂保護，避免病菌害蟲侵入及水分散失。 3. 施工中應注意開挖處水土保持，避免土砂流入水域，導致水體濁度增加。		二河局： 1. 本工程目前初步推估左岸灘地之林地約有 5 公頃，多數為銀合歡，少數為相思樹及構樹等，本案將會評估。 2. 本案目前考量因清除後，植栽復育季節於冬季，不利植物生長，故目前採保留方案。 3. 後續如需要植栽復育，將會再協請林務局協助，並且提供相關植栽樹苗。	

備註：

1. 本表由生態團隊負責填寫，多次勘查應依次填寫勘查記錄表，並隨表檢附現勘/會議照片及簽到簿。
2. 意見整理以重要生態課題為主，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及珍稀植物、生態影響等。
3. 本表係由生態團隊依機關紀錄摘要整理或提供生態專業意見，應即時提供機關、設計、監造單位參採，另隨該階段檢核表一併提交。

※棲地影像紀錄

	
位置或樁號：24.939188, 121.029135 日期：111/11/23 說明：下游深潭	位置或樁號：24.939188, 121.029135 日期：111/11/23 說明：上游棲地現況
	
位置或樁號：24.939188, 121.029135 日期：111/11/23 說明：工區現況	位置或樁號：24.939188, 121.029135 日期：111/11/23 說明：構台跨越河道

※現勘及會議照片(欄位不足時，請自行增加附頁)

	
說明：共同確認執行情況	說明：說明施工調整

生態團隊人員：蕭■■■■、游■■■■

填表日期：111/11/28