

※生態棲地及保護對象友善措施照片：

施工前	
	
位置或樁號：24.939188, 121.029135 日期：111/11/18 說明：工區喬木	位置或樁號：24.939188, 121.029135 日期：111/11/18 說明：上游深潭
施工中	
	
位置或樁號：24.939188, 121.029135 日期：111/11/18 說明：工區喬木	位置或樁號：24.939188, 121.029135 日期：111/11/18 說明：上游深潭
施工後	
位置或樁號： 日期： 說明：	位置或樁號： 日期： 說明：

※棲地影像紀錄：

施工前	
	
位置或樁號：24.939188, 121.029135 日期：111/11/18 說明：上游瀨區	位置或樁號：24.939188, 121.029135 日期：111/11/18 說明：兩岸濱溪帶
施工中	
	
位置或樁號：24.939188, 121.029135 日期：111/11/18 說明：上游瀨區	位置或樁號：24.939188, 121.029135 日期：111/11/18 說明：兩岸僅保留喬木
施工後	