

生態保育措施自主檢查表
**112 年度高雄市崎漏海堤(離岸堤編號 29、30)構造物維修
 改善工程**

表號： 05 檢查日期：112/10/24
 施工進度：29.7 % 預定完工日期：113/06/16

項次	項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述
			非執行期間	已執行 / 執行中	執行不完整	未執行	
生態友善措施	1	施工沿用前期施工便道，減少影響周邊環境(詳附件一)。	✓				
	2	如需設置臨時堆置區，將施工材料整齊堆置避免造成環境汙染		✓			
	3	施工期間，現場人員需注意油污染之防治，若發現機械漏油、廢水等污染性物質流入海洋，應盡速通報主管機關(參考附件二)。	✓				

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化

現場檢查人員：

工地主任：

1.施工沿用前期施工便道，減少影響周邊環境(詳附件一)。	
[示意圖] 	[施工中] 
日期: 說明:	日期:112.10.24 說明:沿用前期施工便道，目前施作異型塊澆置作業，尚未使用施工便道。
2.如需設置臨時堆置區，將施工材料整齊堆置避免造成環境汙染	
[施工中] 	[完工後]
日期:112.10.24 說明: 整齊堆置	日期: 說明:
3. 施工期間，現場人員需注意油污染之防治，若發現機械漏油、廢水等污染性物質流入海洋，應盡速通報主管機關(參考附件二)。	
[施工前]	[施工中]
日期: 說明:	日期: 說明: