

生態保育措施自主檢查表
菜寮溪左鎮橋段護岸岸改善工程

表號：001
施工進度：9.25%

檢查日期：112/09/15
預定完工日期：113/06/17

項次	項次	檢查項目	執行結果				執行狀況 陳述
			非執行 期間	已執行/ 執行中	執行 不完整	未 執行	
生態友善措施	1	各工區岸邊多有竹林或次生林，便道規劃以農路、果園或草地開闢施工便道為主(見附件一)。		√			
	2	護岸形式採多孔隙設計(拋塊石、石籠、堆置異型塊)、二工區異型塊間隙填土供植物生長				√	
	3	石籠護岸堤首堤尾工堆疊盡量緩坡化，以利動物通行使用。				√	
	4	迴避二工區上游無名橋下湍瀨礫灘，避免破壞南臺中華爬岩鰍棲地(見附件一)				√	
	5	施工機具跨河或進入溪床施作時，設置導流溝、土堤或過水涵管等排擋水設施。				√	
備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化							

現場檢查人員：

工地負責人：邱俊諱 9/15

侯欣宜 9/15



1.各工區岸邊多有竹林或次生林，便道規劃以農路、果園或草地開闢施工便道為主(見附件一)。	
[示意圖] 	[施工中] 
日期:112.07.01 說明:施工便道保存對象	日期:112.09.15 說明:保存良好
2.護岸形式採多孔隙設計(拋塊石、石籠、堆置異型塊)、二工區異型塊間隙填土供植物生長	
[施工前]	[完工後]
日期: 說明:	日期: 說明:
3.石籠護岸堤首堤尾工堆疊盡量緩坡化，以利動物通行使用。	
[施工前]	[施工中]
日期: 說明:	日期: 說明:
4.迴避二工區上游無名橋下湍瀨礫灘，避免破壞南臺中華爬岩鰍棲地	
[施工前] 	[施工中]



日期: 說明:	日期: 說明:
5. 施工機具跨河或進入溪床施作時，設置導流溝、土堤或過水涵管等排擋水設施。	
[施工前]	[施工中]
日期: 說明:	日期: 說明:



附件一 施工便道路線圖



