




經濟部水利署
施工階段前置作業資料紀錄表

工程主辦機關	第一河川分署	提交日期	民國 113 年 2 月 19 日
工程名稱	羅東溪(北成橋至歪仔歪橋段)右岸整體環境改善工程(一工區)A 標		
生態檢核團隊 (工程主辦機關方)	觀察家生態顧問 有限公司	縣市/鄉鎮	宜蘭縣冬山鄉
監造單位	第一河川分署	工程座標(TWD97)	北成橋至歪仔歪橋右岸 起點(北成橋): 325603.15,2730912.972 終點(歪仔歪橋): 326314.29,2733090.552
施工廠商	偉唐營造有限公司	生態檢核團隊 (施工廠商方)	陳[]、陳[]
辦理項目	摘要說明		檢查結果
施工計畫	於施工計畫環境保護章節納入「生態檢核執行作業說明」,內容包含:生態人員學經歷說明、生態保育措施、環境生態異常情況處理計畫,並依 112/11/29 會勘紀錄研擬生態保育措施自主檢查表、生態保育措施平面圖。		☒ 完成 ☐ 未完成,原因:
環境保護及生態保育教育訓練計畫	於施工計畫環境保護章節納入「環境保護教育訓練與宣導」說明,由施工廠商委託生態人員針對生態保育措施對施工人員進行說明。		☒ 完成 ☐ 未完成,原因:
工程平面配置圖			





參與人員	姓名	單位/職稱	辦理工作事項
工程主辦及監造機關 (含委託之生態背景人員)	葉■■■■	第一河川分署/正工程司	工程施工注意事項說明、確認施工計畫
	曾■■■■	第一河川分署/工程員	
	郭■■■■	第一河川分署/工程員	
	陳■■■■	觀察家生態顧問有限公司/ 技術經理	生態保育措施確認、 生態檢核前置作業確認
	范■■■■	觀察家生態顧問有限公司/ 研究員	
施工廠商 (含委託之生態背景人員)	陳■■■■	偉唐營造有限公司/工地負責人	確認生態保育措施確實可執行
	陳■■■■	偉唐營造有限公司委託生態背景人員(文化大學園藝學系畢)	協助施工廠商確認生態保育措施執行方式、辦理教育訓練
	陳■■■■	偉唐營造有限公司/生態檢核組員	製作生態檢核相關文件資料
填表人(說明1)	范■■■■	計畫(/協同)主持人	陳■■■■

填表說明：

1. 本表由工程主辦機關委託之生態背景人員填寫，並協助檢視確認施工廠商提供之相關資料。
2. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。
資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。