


C-01

經濟部水利署
施工階段前置作業資料紀錄表

工程主辦機關	第一河川分署	提交日期	民國 112 年 12 月 15 日																				
工程名稱	112 年度羅東溪柯子林堤防(北成橋段)歲修工程																						
生態檢核團隊 (工程主辦機關方)	觀察家生態顧問有限公司	縣市/鄉鎮	宜蘭縣冬山鄉																				
監造單位	第一河川分署	工程座標 (TWD97)	北成橋左岸柯仔林堤防 起點(北成橋): 325603.15,2730912.972 終點(歪仔歪橋): 326314.29,2733090.552																				
施工廠商	旭磐營造有限公司	生態檢核團隊 (施工廠商方)	李 [REDACTED]																				
辦理項目	摘要說明		檢查結果																				
施工計畫	於施工計畫環境保護章節納入「生態檢核執行作業說明」，內容包含：生態人員學經歷說明、生態保育措施、環境生態異常情況處理計畫，並依 112/12/07 會勘紀錄研擬生態保育措施自主檢查表、生態保育措施平面圖。		☒ 完成 ☐ 未完成，原因：																				
環境保護及生態保育教育訓練計畫	於施工計畫環境保護章節納入「環境保護教育訓練與宣導」說明，由施工廠商委託生態人員針對生態保育措施對施工人員進行說明。		☒ 完成 ☐ 未完成，原因：																				
工程平面配置圖																							
控制點座標成果表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>點號</th> <th>Y座標</th> <th>X座標</th> <th>高程</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L06-1</td> <td>2731011.919</td> <td>325429.412</td> <td>18.820</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L07</td> <td>2730978.473</td> <td>325413.225</td> <td>18.457</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L08</td> <td>2730481.623</td> <td>325140.274</td> <td>22.706</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Map details: 堤防一段156m, 新設箱型石欄護坡·L=448m, 箱型石欄護坡施工@50m一處, 共計9處, 用地範圍線, 治理計畫線, 河川區域線, 既有相思樹保留區, 施工終點石欄護坡接續另案工程, 羅東溪, 水流方向, 北成橋, 歪仔歪橋, 散土區域範圍, 0K+850, 0K+800, 0K+750, 0K+700, 0K+650, 0K+600, 0K+550, 0K+500, 0K+450, 0K+400, 0K+350, 0K+300, 0K+250, 0K+200, 0K+150, 0K+100, 0K+050, 0K+010, 0K+000(工程起點).				點號	Y座標	X座標	高程	備註	L06-1	2731011.919	325429.412	18.820		L07	2730978.473	325413.225	18.457		L08	2730481.623	325140.274	22.706	
點號	Y座標	X座標	高程	備註																			
L06-1	2731011.919	325429.412	18.820																				
L07	2730978.473	325413.225	18.457																				
L08	2730481.623	325140.274	22.706																				



填表說明：

- 1.本表由工程主辦機關委託之生態背景人員填寫，並協助檢視確認施工廠商提供之相關資料。
- 2.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。