

工程名稱:二仁溪縱貫鐵路橋下游段整體環境營造工程(第五期)

施工抽查次數統計總表

項次	書背		次數	合格	不合格	備註
1	E-03	測量工程施工抽查紀錄表	18	18	0	
2	E-04	土方工程施工抽查紀錄表	10	9	1	不符合7
3	E-05	鋼筋工程施工抽查紀錄表	22	22	0	
4	E-06	模板工程施工抽查紀錄表	23	20	3	不符合9,10,18
5	E-07	混凝土工程施工抽查紀錄表	16	15	1	不符合16
6	E-08	再生瀝青混凝土工程施工抽查紀錄表	4	4	0	
7	E-09	RC刷毛步道工程施工抽查紀錄表	32	30	2	不符合4,11
8	E-10	抵石子工程施工抽查紀錄表	3	3	0	
9	E-11	鋼板伸縮縫工程施工抽查紀錄表	27	27	0	
10	E-12	預鑄緣石工程施工抽查紀錄表	15	15	0	
11	E-13	擋土牆工程施工抽查紀錄表	11	11	0	
12	E-14	解說牌工程施工抽查紀錄表	3	3	0	
13	E-15	高架平台工程施工抽查紀錄表	12	11	1	不符合12
14	E-16	高架棧道工程施工抽查紀錄表	14	14	0	
15	E-17	休憩平台工程施工抽查紀錄表	18	18	0	
16	E-18	無靠背座椅工程施工抽查紀錄表	9	9	0	
17	E-19	靠背座椅工程施工抽查紀錄表	5	5	0	
18	E-20	護欄工程施工抽查紀錄表	13	13	0	
19	E-21	觀景平台工程施工抽查紀錄表	12	11	1	不符合20
20	E-22	照明工程施工抽查紀錄表	13	12	1	不符合8
21	E-23	生態地景巢箱工程施工抽查紀錄表	7	6	1	不符合17
22	E-24	毛石砌工程施工抽查紀錄表	9	8	1	不符合5
23	E-25	植樹工程施工抽查紀錄表	10	9	1	不符合13
24	E-26	植栽(灌木)工程施工抽查紀錄表	24	24	0	
25	E-27	植栽(草毯)工程施工抽查紀錄表	15	15	0	
26	E-28	植筋工程施工抽查紀錄表	6	6	0	
27	E-29	控制性低強度回填材料(CLSM)工程施工抽查紀錄表	20	19	1	不符合6
28	E-30	打樁編柵工程施工抽查紀錄表	3	3	0	
29	E-31	土包袋工程施工抽查紀錄表	9	8	1	不符合14
30	E-32	入口車阻架工程施工抽查紀錄表	3	3	0	
31	E-33	救生樁工程施工抽查紀錄表	3	3	0	
32	E-34	故事牆工程施工抽查紀錄表	3	3	0	
33	E-35	涼亭A式工程施工抽查紀錄表	3	3	0	
34	E-36	涼亭B式工程施工抽查紀錄表	3	3	0	
35	E-37	景石工程施工抽查紀錄表	4	4	0	
36	E-38	腳踏車架工程施工抽查紀錄表	3	3	0	
37	E-39	植栽槽及塊狀護欄美化工程施工抽查紀錄表	3	3	0	
38	E-40	標線工程施工抽查紀錄表	3	3	0	
合計			411	396	15	