

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段
改善工程
(第一期第二標)

施工照片
(111/11/01~111/11/30)



主辦機關：經濟部水利署第十河川局
監造單位：經濟部水利署第十河川局
承攬廠商：川祥營造工程有限公司

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期：
	111 年 11 月 01 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：廢棄物載運

	拍攝日期：
	111 年 11 月 01 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：廢棄物載運

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 11 月 01 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
	拍攝日期： 111 年 11 月 01 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 11 月 02 日 地點（或樁號）： 嘉益營建剩餘土石方資源堆置場
---	---

說明：廢棄物處理場查驗

	拍攝日期： 111 年 11 月 02 日 地點（或樁號）： 嘉益營建剩餘土石方資源堆置場
--	---

說明：廢棄物處理場查驗

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 11 月 02 日 地點（或樁號）： 嘉益營建剩餘土 石方資源堆置場
說明：廢棄物處理場查驗	
	拍攝日期： 111 年 11 月 02 日 地點（或樁號）： 嘉益營建剩餘土 石方資源堆置場
說明：廢棄物處理場查驗	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期：
	111 年 11 月 02 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：廢棄物載運

	拍攝日期：
	111 年 11 月 02 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：廢棄物載運

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 11 月 02 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
	拍攝日期： 111 年 11 月 02 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 11 月 03 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 11 月 03 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 11 月 04 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 11 月 04 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 11 月 04 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 11 月 04 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運-過磅加減料	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 111/11/05	拍攝日期： 111 年 11 月 05 日 地點（或樁號）： 工區
說明：生態保育-水柳插枝	
 111/11/05	拍攝日期： 111 年 11 月 05 日 地點（或樁號）： 工區
說明：生態維護-水柳插枝	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 11 月 05 日 地點（或樁號）： 工區
說明：生態維護-水柳插枝	
	拍攝日期： 111 年 11 月 05 日 地點（或樁號）： 工區
說明：生態維護-水柳插枝	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期：
	111 年 11 月 05 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：土石方載運

	拍攝日期：
	111 年 11 月 05 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：土石方載運-過磅加減料

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 11 月 21 日 地點（或樁號）： 工區
說明：垃圾內運	
	拍攝日期： 111 年 11 月 21 日 地點（或樁號）： 工區
說明：垃圾內運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 11 月 22 日 地點（或樁號）： 工區
說明：河道整理	
	拍攝日期： 111 年 11 月 22 日 地點（或樁號）： 工區
說明：河道整理	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 11 月 22 日 地點（或樁號）： 工區
說明：垃圾篩選分類	
	拍攝日期： 111 年 11 月 22 日 地點（或樁號）： 工區
說明：垃圾篩選分類	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 111/11/30	拍攝日期： 111 年 11 月 30 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：除草(施工中)	
	拍攝日期： 111 年 11 月 30 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：	