

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段

改善工程

(第一期第二標)

施工照片

(111/07/01~111/07/31)



主辦機關：經濟部水利署第十河川局

監造單位：經濟部水利署第十河川局

承攬廠商：川祥營造工程有限公司

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	<p>拍攝日期： 111年07月01日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
--	--

說明：異型塊排放及間距檢查

	<p>拍攝日期： 111年07月01日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
--	--

說明：異型塊吊放及間距檢查

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 <p>111/07/04</p>	<p>拍攝日期： 111年07月04日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
<p>說明：土石方載運</p>	
 <p>111/07/04</p>	<p>拍攝日期： 111年07月04日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
<p>說明：土石方載運</p>	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 <p>111/07/04</p>	<p>拍攝日期： 111年07月04日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
---	--

說明：土石方載運

 <p>111/07/04</p>	<p>拍攝日期： 111年07月04日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
---	--

說明：土石方載運

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 <p>111/07/04</p>	<p>拍攝日期： 111年07月04日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
<p>說明：土石方載運</p>	
	<p>拍攝日期： 111年07月04日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
<p>說明：</p>	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片



說明：土石方載運




說明：土石方載運

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片




說明：異型塊排放查驗




說明：異型塊排放查驗及計數

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片



說明：督導缺失改善-樓梯等施工機具協靠圍籬改善後



說明：督導缺失改善-施工便道整理平整改善後

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	<p>拍攝日期： 111年07月08日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
--	--

說明：督導缺失改善-現場設置生態關注區域圖改善後

	<p>拍攝日期： 111年07月08日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
--	--

說明：督導缺失改善-施工便道除草後

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片



拍攝日期：

111年07月11日

地點（或樁號）：

工區

說明：鋼管防護欄桿安裝



拍攝日期：

111年07月11日

地點（或樁號）：

工區

說明：場地整理

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片



拍攝日期：

111年07月12日

地點(或樁號)：

工區

說明：施工便道整理



拍攝日期：

111年07月12日

地點(或樁號)：

工區

說明：施工便道整理

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	<p>拍攝日期： 111年07月13日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
---	--

說明：鋼管防護欄桿安裝

	<p>拍攝日期： 111年07月13日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
--	--

說明：施工便道整理


大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片


	<p>拍攝日期： 111年07月14日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
<p>說明：施工便道整理</p>	
	<p>拍攝日期： 111年07月14日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
<p>說明：鋼管防護欄桿安裝</p>	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片



說明：施工便道整理



說明：鋼管防護欄桿安裝

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	<p>拍攝日期： 111年07月16日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
--	--

說明：土石方載運

	<p>拍攝日期： 111年07月16日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
--	--


說明：土石方載運

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片



說明：土石方載運上車



說明：水車灑水防揚塵

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片



說明：土石方載運



說明：土石方載運

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	<p>拍攝日期： 111年07月18日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
---	--

說明：修剪銀合歡花苞

	<p>拍攝日期： 111年07月18日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
--	--


說明：修剪銀合歡花苞

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片



說明：土石方載運



說明：

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	<p>拍攝日期： 111年07月20日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
<p>說明：土石方載運-空車等待裝土</p>	
	<p>拍攝日期： 111年07月20日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
<p>說明：土石方載運-空車等待裝土</p>	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片



拍攝日期：

111年07月21日

地點(或樁號)：

工區

說明：生態工作坊現場說明



拍攝日期：

111年07月21日

地點(或樁號)：

工區

說明：生態工作坊現場說明

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片



說明：工地廢棄物篩分



說明：工地廢棄物篩分

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片



拍攝日期：

111年07月22日

地點(或樁號)：

工區

說明：施工便道整理



拍攝日期：

111年07月22日

地點(或樁號)：

工區

說明：施工便道整理

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片



拍攝日期：

111年07月22日

地點(或樁號)：

工區

說明：施工便道整理



拍攝日期：

111年07月22日

地點(或樁號)：

工區

說明：施工便道整理

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期：
	111年07月22日
	地點(或樁號)：
	工區

說明：工地整理

	拍攝日期：
	111年07月22日
	地點(或樁號)：
	工區

說明：工地整理

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 <p>111/07/25</p>	<p>拍攝日期： 111年07月25日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
<p>說明：工地整理</p>	
	<p>拍攝日期： 111年07月25日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
<p>說明：</p>	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期：
	111 年 07 月 26 日
	地點（或樁號）：
	工區

說明：土石方載運

	拍攝日期：
	111 年 07 月 26 日
	地點（或樁號）：
	工區

說明：土石方載運

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 <p>111/07/27</p>	<p>拍攝日期： 111年07月27日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
--	--

說明：施工便道整理

	<p>拍攝日期： 111年07月27日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
--	--

說明：

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片



拍攝日期：

111年07月29日

地點(或樁號)：

工區

說明：土石方載運



拍攝日期：

111年07月29日

地點(或樁號)：

工區

說明：交通指揮