

噪音振動測量現場狀況及確認紀錄表

審核人員：張麗如

審核人員：謝孝榮 6/22

☐取樣記錄表 / ☒採樣記錄表

計劃名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：艾萊斯工程顧問股份有限公司

氣候：☐晴 ☒陰 ☐雨

採樣日期：2020年4月23日

樣品類別：☐水 ☐空氣 ☐飲用水 ☒飲用水 ☐底泥 ☐土壤 ☐其他：☐

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑 (保存方式)	容器/體積	備註
15:08	植樹國小	PN4017201	1	能測鹼度	無須加試劑	-/-	實測
15:26	=	PN4017202	1	能測鹼度	無須加試劑	-/-	實測

樣品總數量：

樣品名稱	樣品數量	樣品編號	樣品狀態
PE瓶	1	PN4017201	完好
PP瓶	1	PN4017202	完好
玻璃瓶	1	PN4017203	完好
其它	1	PN4017204	完好

樣品運送及保存：

(取)採樣人員：蘇政倫

會採人員：王若峰

運送人員：☐同(取)採樣人員/ ☒委託單位自行送樣

樣品運送方式：☐郵寄快遞 ☐公務車 ☐委託單位自行送樣

樣品保存方法：☐避光 ☐避熱 ☐避風 ☐避雨 ☐避塵 ☐避光 ☐避熱 ☐避風 ☐避雨 ☐避塵

樣品狀況：☐均符合保存方法 ☐不符合保存方法

樣品保存方法：☐未冷藏 ☐未貼封條

樣品狀況：☐超過保存期限 ☐容器不符 ☐未加蓋 ☐其他

LIMS系統登錄人員/日期/時間：蘇政倫/2020.02.01/11:30

王若峰 收樣人員：王若峰



江應傑 4/4

三、水質水量

品保品管報告

樣品編號：PW4026101~02

認 證	序 號	品 保 樣 品 名 稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核 管制標準	添加量 (µg)	分析值 (µg)	回收率(%)	添加 管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複 管制標準
*	1	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	6.6	±30.5mg/L	-	-	-	-	205	202	1.5	0~20%
*	2	化學需氧量	NIEA W517.53B	50.0	102.6	85~115%	-	-	-	-	32.5	29.3	10.3	0~20%
*	3	油脂	NIEA W506.22B	8.00	98.7	78~114%	-	-	-	-	-	-	-	-
*	4	懸浮固體	NIEA W210.58A	-	-	-	-	-	-	-	12.4	13.0	4.7	0~20%
*	5	總磷	NIEA W427.53B	0.0398	98.7	80~120%	1.00	0.991	99.1	80~120%	3.65	3.72	2.1	0~20%
*	6	真色色度	NIEA W223.52B	100(ADMI)	101	80~120%	-	-	-	-	101(ADMI)	100(ADMI)	0.6	0~20%
*	7	亞硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	0.0608	100.0	80~120%	0.500	0.534	106.7	75~125%	0.0223	0.0214	4.0	0~20%
*	8	硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	0.452	99.6	80~120%	5.50	5.75	104.5	75~125%	0.235	0.231	1.6	0~20%
*	9	凱氏氮	NIEA W438.50C	2.00	109.1	85~115%	50.0	50.7	101.5	85~115%	0.683	0.708	3.5	0~10%
		以下空白												
備 註	1.查核樣品之回收率欄位，生化需氧量項目是指葡萄糖—麩胺酸溶液之BOD配製差異值，單位為mg/L。													
											報告專用章			
台灣檢驗科技股份有限公司 張安衛事業群 負 責 人：權彥成														

(第3頁，共3頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>之電子文件期限與條件處理，請注意條款有關責任、賠償之限制及管轄權的約定，任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告會將反映執行條件及於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不防礙客戶在交易上權利之行使或有義務，未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法律，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWC 9821646


SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939

f (886-2) 2299-3261

www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

☐ 取樣記錄表 / ☒ 採樣記錄表

計劃名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

氣候：☐晴☐陰☐雨

☐ 地下水 ☐ 土壤 ☐ 底泥 ☐ 飲水設備 ☐ 其他：

採樣日期: 2020 年 4 月 13 日

☐ 地下水 ☐ 土壤 ☐ 底泥 ☐ 飲水

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑 /保存方式	容器/體積	備註
10:50	溪水(橋下)	PW4026101	1	BOD	無阻滯, 42°C冷藏	PEB01 L	1.5L生鮮菌+2瓶水 已用過
			1	COD(測每瓶使用)	無42°C冷藏	PEB02 250mL	
			1	COD(密閉)	硫酸pH=2, 42°C冷藏	PEB02 250mL	
			1	Oil	硫酸pH=2, 42°C冷藏	PEB01 L	
			1	DO電位-現場, pH-現場, 水溫-水溫-現場	無現場測定	無現場測定	2.0/2.5.1
			1	NO ₃ -NO ₂ -(FIA)/NO ₃ -N/NO ₂ -N(W) (FIA), TN	無阻滯, 42°C冷藏	PEB01 L	
			1	SS	無42°C冷藏	PEB01 L	
			1	T-P	硫酸pH=2, 42°C冷藏	PEB01 400/600 250mL	
			1	true color	無42°C冷藏	PEB01 L	
			1	TKN (資源綜合項)	硫酸pH=2, 42°C冷藏	PEB01 L	
10:58	工業污水	PW4026102	1	BOD	無阻滯, 42°C冷藏	PEB01 L	1.5L生鮮菌+2瓶水 已用過
11:00	放流口		1	COD(測每瓶使用)	無42°C冷藏	PEB02 250mL	
			1	COD(密閉)	硫酸pH=2, 42°C冷藏	PEB02 250mL	
			1	Oil	硫酸pH=2, 42°C冷藏	PEB01 L	
			1	DO電位-現場, pH-現場, 水溫-水溫-現場	無現場測定	無現場測定	2.0/2.5.0
			1	NO ₃ -NO ₂ -(FIA)/NO ₃ -N/NO ₂ -N(W) (FIA), TN	無阻滯, 42°C冷藏	PEB01 L	
			1	SS	無42°C冷藏	PEB01 L	
			1	T-P	硫酸pH=2, 42°C冷藏	PEB01 400/600 250mL	

頁次: 1/2

FORM-QM3-5.6-01 發行日期：2020.02.01 版次：3.6

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器體積	備註
1		PW4026102	1	fine color	瓶/42°C冷藏	PEB/L	
11:10			1	TKN (資源綜合項)	瓶/42°C冷藏	PEB/L	

樣品總數量:		樣品狀況	
PE瓶	14	不銹鋼筒	✓ 均符合保存方法
PP瓶	8	採氣袋	✓ 超過保存期限
玻璃瓶	8	濾紙/濾筒	✓ 容器不符
其它	8	銀膜濾紙	✓ 未加藥
		拆疊水箱	✓ 其它
			✓ 未貼封條

樣品運送及保存:		樣品保存方法:	
(取)採樣人員:	江應傑	郵寄/快遞	✓ 郵寄/快遞
會採人員:	江應傑	樣品保存方法:	✓ 避光
運送人員:	江應傑	10-20°C	✓ 10-20°C
		25°C以下	✓ 25°C以下
		室溫	✓ 室溫
		其他	✓ 其他

LIMS系統登錄人員/日期/時間		收樣人員	
江應傑	2020.02.01	江應傑	2020.02.01



台灣檢驗科技股份有限公司

現場檢驗項目表

計劃名稱: 109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位: 艾奕康工程顧問股份有限公司

氣候: ☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨

採樣日期: 2020 年 4 月 13 日

樣品類別: ☒ 水 ☐ 空氣 ☐ 飲用水 ☐ 噪音/振動 ☐ 廢棄物 ☐ 地下水 ☐ 土壤 ☐ 底泥 ☐ 飲水設備 ☐ 其他: _____

現場檢驗項目：															
樣品編號 (或序號)	pH值 (pH/溫度*°C) ±0.1		EC (µmho/cm)	自來水管路 有效餘氯 (mg/L) ±10%	ORP (mv)	總餘氯 (mg/L)	自由 餘氯 (mg/L)	DO					水量 (m³/sec)	水位 (m)	透明度 (m)
								溶氧值	溫度	飽和 DO%	鹽度	大氣 壓力			
								(mg/L)	(°C)	%	0/00	mbar			
PW4026101	8.66 / 20.4	(平均) 8.66 / 20.4	380					6.65	20.4 20.4	148	0.0 (<0.1)	1002	無法 量測		
PW4026102	7.53 / 19.2	(平均) 7.52 / 19.2	304					4.05	19.2 19.2	445	0.0 (<0.1)	1002	無法 量測		

使用/校正日期: 2020.04.13 使用人員: 林政傑

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢核方法							
溫度計 pH計	WTW pH 3310 WTW pH 3310	ESPC-PH-T21	☒ 良好 ☐ 異常	NIEA W217 NIEA W424							
pH	pH=7 pH=4	pH=10	校正後確認 (pH=7.00)	斜率 (mV/pH)							
溫度 (°C)	18.4	18.7	實測值: 2.00 / 1.88	-25mV~25mV / -61~56 mV/pH							
編號	190702-6-004	191224-6-018	理論值: 2.00								
分裝日期	2020.04.13	2020.04.13	分裝日期: 2020.04.13								
※pH使用注意事項											
1. pH校正後會顯示零點電位及斜率應符合允收範圍, 確認作業時實測值與 pH buffer 理論值不可超出 ±0.05 之誤差。											
儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢核方法							
導電度計	WTW cond 3310 WTW cond 3210	ESPC-EC-T14	☒ 良好 ☐ 異常	NIEA W203							
0.01 N KCl 標準溶液校正	標準值 (umho/cm)	溫度 (°C)	儀器讀值 (umho/cm)	電極常數 (cm ⁻¹)							
編號: 200107-6-002	1413	18.4	1416	0.450~0.500							
分裝日期: 2020.04.13											
0.01 N / 0.01 N / 0.01 N KCl 確認											
※導電度計使用注意事項											
1. 依據 NIEA W203 之規定, 導電度計校正後不須使用第二來源標準液確認, 視專案計畫執行需求而定。											
2. 確認標準液編號: 190702-6-004 / 分裝日期: 2020.04.13											
3. 使用確認標準液其允收範圍 (umho/cm/25°C): 0.1N KCl 12687~13073, 0.01N KCl 1384~1440, 0.001N KCl 140~154											
儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢核方法							
氧化還原電位計	WTW pH 3310 WTW pH 3210	ESPC-ORP-T10	☒ 良好 ☐ 異常	-							
校正標準液 (mV)	實測值 (mV) / 溫度 (°C)	理論值 (mV)		合格參考值 ±20 mV							
220	1										
校正標準液編號: 190603-6-012 / 分裝日期: 2020.04.13											
儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢核方法							
溶氧計	WTW Oxi 3310 WTW Oxi 3210	ESPC-DO-T18	☒ 良好 ☐ 異常	NIEA W455							
飽和溶氧確認	實測值 (mg/L) / 溫度 (°C)	理論值 (mg/L)	溶氧百分比 (%)	斜率							
9.2	19.0	9.28	99.4	1.03							
※DO 使用注意事項:											
1. 使用前校正, 溶氧百分比允收範圍 100±3%。2. 量測時若為感測河段或海域, 需輸入鹽度, 進行鹽度補償。											
3. 校正後儀器會自動評估電極狀態, 並顯示相關斜率值。											
斜率值: 0.7~1.25											
電極快用充, 需更換電極快用充或清洗電極											
電極校正無效											
4. 不同溫度之飽和溶氧值 (mg/L)											
T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56
5. 電極及大氣壓力值檢查:											
☐ 是 ☐ 否-電極內是否有氣泡。 ☐ 是 ☐ 否-電極薄膜是否因氧化而嚴重變黑。換出件 (mbar): 99.0											
☐ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否有氣泡。 ☐ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否光滑且無損壞。換出件 (mbar): 99.0											
☐ 是 ☐ 否-電極是否破裂。 ☐ 是 ☐ 否-電極是否破裂。換出件 (mbar): 99.0											
儀器名稱											
儀器編號											
儀器型號											
AQ3010											
NIEA W219											
查核允收 (15%)											
85~115 (NTU)											
實測值:											
-校正組											
2020.08											

審核人員: 陳政傑 4/13

FORM-TESP-PW-101-02 版本: 8.3 發行日期: 2019.10.15

採樣日期: 2020.04.13 使用前後清潔人員: 林政傑

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註 (若有儀器編號請註記)
		使用前	使用後	
水質儀器組	1	☒ 是	☒ 是	編號: W12-PH-T21-EC-1720-DO-T14
餘氯計		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-餘氯計-T
氧化還原計		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-ORP-T
水深計		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-水深計-T
流速計		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-流速計-T
水位計		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-水位計-T
採水器 (Dipper)	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-採水器-T
深水採樣器	0	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-深水採樣器-T
貝勒管	0	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-貝勒管-T
水桶	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-水桶-T
乳式式取浦		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-乳式式取浦-T
水流池		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-水流池-T
沉水式		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-沉水式-T
總磷計		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-總磷計-T
土鑽採樣器		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-土鑽採樣器-T
採樣罐		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-採樣罐-T
採樣杓		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-採樣杓-T
邦能採樣器		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-邦能採樣器-T
岩心採樣器		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-岩心採樣器-T
除油設備		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-除油設備-T
米桶	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-米桶-T
溫度計	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-溫度計-T
發電機	0	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-發電機-T
工具箱	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-工具箱-T
雷射測距儀/皮尺		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-雷射測距儀/皮尺-T
四用鉗		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-四用鉗-T
衛星定位儀		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-衛星定位儀-T
救生衣		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-救生衣-T
警用設備		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-警用設備-T
加藥箱 (樣品保存試劑)	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-加藥箱-T
加藥箱 (去除餘氯干塘)		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-加藥箱-T
加藥箱 (CN-用)		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-加藥箱-T
加藥箱 (硫化物用)		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-加藥箱-T
加藥箱 (氨基甲酸鹽用)		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-加藥箱-T
濁度計		☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-濁度計-T

審核人員: 陳政傑 4/13

FORM-QM3-5.4-05 發行日期: 2017.03.01 版本: 1.5

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑 保存方式	容器/體積	備註
1		PW5059202	1	fine color	無/42°C冷藏	PEB011	
17:00			1	TKN (含氮量台)	硝酸pH2.422°C冷藏	PEB011	

樣品總數量:

PE瓶	PE袋	不銹鋼筒	活性碳管	培養皿
PP瓶	無菌袋	採氣袋	砂膠管	多孔金屬
玻璃瓶	PETG/不銹鋼管	地紋濾筒	XAD-2	片採樣器
其它	折疊水箱	銀膜濾紙	泡棉	

樣品運送及保存:

(取)採樣人員: 王若婷

會採人員: 王若婷

運送人員: 王若婷

樣品運送方式: ☒ 郵寄/快遞 ☐ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣

樣品保存方法: ☒ 避光 ☒ 冷藏4±2°C ☐ -15°C以下 ☐ 10°C以下 ☐ 10~20°C ☐ 25°C以下 ☐ 室溫 ☐ 其他

樣品狀況: ☒ 均符合保存方法 ☐ 超過保存期限 ☐ 未冷藏 ☐ 容器不符 ☐ pH不符合 ☐ 未加藥 ☐ 其它 ☐ 未貼封條

LIMS系統登錄人員/日期/時間: 王若婷 5/15 5/15

江應傑

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

現場檢驗項目表

計劃名稱: 109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位: 艾奕康工程顧問股份有限公司

氣候: ☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨

採樣日期: 2020 年 5 月 14 日

樣品類別: ☒ 水 ☐ 空氣 ☐ 飲用水 ☐ 噪音/振動 ☐ 廢棄物 ☐ 地下水 ☐ 土壤 ☐ 底泥 ☐ 飲水設備 ☐ 其他:

樣品編號 (或序號)	pH值 (pH/溫度°C) ±0.1	EC (µmho/cm)	自來水管路 有效餘氯 (mg/L) ±10%	ORP (mv)	總餘氯 (mg/L)	自由 餘氯 (mg/L)	DO					水量 (m³/sec)	水位 (m)	透明度 (m)
							溶氧值	溫度	飽和 DO%	鹽度	大氣 壓力			
							(mg/L)	(°C)	%	0/00	mbar			
PW5059201	8.30 / 28.5 8.31 / 28.5	830 (平均) / 28.5					5.25	28.5	69.0	0.4	998	無法量測		
PW5059202	7.90 / 27.3 7.91 / 27.3	7.91 (平均) / 27.3					5.05	28.5	65.6	0.1	998	無法量測		

原水放流口
無放流

審核: 莊冠群

陳孟筠

頁次: 1/1

江應傑

採樣日期：2020.5.14

使用前後清點人員：林政宏

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註 (若有儀器編號請註記)
		使用前	使用後	
水質儀器組	1	☒ 是	☒ 是	編號：W/S pH: T > ESPC: T > DO: T >
餘氯計		☒ 是	☒ 是	編號：ESPC-餘氯計-T
氧化還原計		☒ 是	☒ 是	編號：ESPC-ORP-T
水深計		☒ 是	☒ 是	編號：ESPC-水深計-T
流速計		☒ 是	☒ 是	編號：ESPC-流速計-T
水位計		☒ 是	☒ 是	編號：ESPC-微流井-T
土鑽採樣組	1	☒ 是	☒ 是	
採樣鐘	0	☒ 是	☒ 是	
採樣杓	0	☒ 是	☒ 是	
邦能採樣器	1	☒ 是	☒ 是	
岩心採樣器		☒ 是	☒ 是	
救生衣		☒ 是	☒ 是	
警示設備		☒ 是	☒ 是	編號：Garmin ESPC-GPS
加藥箱(樣品保存試劑)	1	☒ 是	☒ 是	硫酸、氫氧化鈉、鹽酸、氫氧化鈉
加藥箱(去除餘氯干擾)		☒ 是	☒ 是	☒ 硫酸鈉 ☒ 氯化鈉 ☒ 抗壞血酸
加藥箱(CN-用)		☒ 是	☒ 是	砷化鉍-聯銨試液、銻化鉍試液、銻化鉍試液、銻化鉍試液
加藥箱(硫化物用)		☒ 是	☒ 是	銻化鉍、氫氧化鈉
加藥箱(氨基甲酸鹽用)		☒ 是	☒ 是	銻化鉍、二氫鈉、硫代硫酸鈉
濁度計		☒ 是	☒ 是	編號：ESPC-濁度計-T

審核人員：林政宏

使用/校正日期：2020.5.14

使用人員：林政宏

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溫度計/pH計	WTW pH 3310 WTW pH 3210	ESPC-pH-T22	☒ 良好 ☐ 異常	NIEA W217 NIEA W424
儀器校正				
pH	pH=7	pH=4	校正後準確度: 6.99 / 7.00	斜率 (mV/pH)
溫度	26.7	27.4	準確值: 27.4 理論值: 6.98	-25mV ~ -25mV ± 61 ~ 56 mV/pH
編號	190702-6-004190702-6-001191224-6-018	編號: 191129-6-006		-3.2
分裝日期	2020.5.11	2020.5.11	分裝日期: 2020.5.11	-57.8
※pH使用注意事項				
1. pH校正後會顯示零點電位及斜率應符合允收範圍，確認作業時實測值與 pH buffer 理論值不可超出±0.05之誤差。				
儀器校正				
儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
導電度計	WTW cond 3310 WTW cond 3210	ESPC-EC-T15	☒ 良好 ☐ 異常	NIEA W203
0.01 N KCl標準溶液校正	標準值	溫度 (°C)	儀器讀值 (umho/cm)	電極常數 (cm ⁻¹)
編號: 200107-6-002	1413	26.9	1417	0.450-0.500
分裝日期: 2020.5.11				0.456
0.01 N / 0.001 N / 0.0001 N KCl確認				
※導電度計使用注意事項				
1. 依據NIEA W203之規定，導電度計校正後不須使用第二來源標準液確認，視專案計畫執行需求而定。				
2. 確認標準液編號: / 分裝日期:				
3. 使用確認標準液其允收範圍 (umho/cm/25°C): 0.1N KCl 12687~13073、0.01N KCl 1384~1440、0.001N KCl 140~154				
儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
氧化還原電位計	WTW pH 3310 WTW pH 3210	ESPC-ORP-T10	☒ 良好 ☐ 異常	
校正標準液 (mV)	220	220	理論值 (mV)	合格參考值 ± 20 mV
校正標準液 (mV) / 溫度 (°C)				
校正標準液編號: 190603-6-012 / 分裝日期:				
儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溶氧計	WTW Oxi 3310 WTW Oxi 3210	ESPC-DO-T19	☒ 良好 ☐ 異常	NIEA W455
飽和溶氧確認	8.00	26.4	理論值 (mg/L) 溶氧百分比 (%)	斜率
			99.3	0.96
※DO使用注意事項:				
1. 使用前校正，溶氧百分比允收範圍100±3%。				
2. 量測時若為咸湖河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。				
3. 校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。				
4. 不同溫度之飽和溶氧值 (mg/L)				
斜率值	0.7~1.25	0.6~0.7	電極液填充完，需更換電極填充液或清洗電極	電極校正無效
電極狀況	OK			
不同溫度之飽和溶氧值 (mg/L)	20	21	22	23
DO	9.09	8.92	8.74	8.58
				8.42
				8.11
				7.97
				7.83
				7.69
				7.56
5. 電極及大氣壓力值檢查:				
☒ 是 ☐ 否 電極內是否有氣泡。				
☒ 是 ☐ 否 電極內是否有液體。				
☒ 是 ☐ 否 電極接觸表面是否有污漬。				
☒ 是 ☐ 否 電極接觸表面是否光滑且無損。				
☒ 是 ☐ 否 電極接觸表面是否先滑且無損。				
儀器名稱				
儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
濁度計	TURBIDITY METER	ESPC-濁度計-T		NIEA W219
儀器校正				
標準液	800 NTU	100 NTU	20 NTU	0.02 NTU
編號				
有效期限				

品保品管報告

樣品編號：PW6014401~02

[illegible]

(第3頁，共3頁)

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負責人：權彛成
檢驗室主管：郭淑清

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>之電子文件限制與客戶處理。請注意條款有關於延誤、賠償之限制及放棄權的約定，任何持有此等文件者，請注意本公司製作之結果報告需將樣品反映執行時之錯誤且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不放棄客戶在交易上權利之任何或權力的免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的複製、偽造、或散佈本報告所顯示之內容，皆為非法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 0239415

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

t (886-2) 2299-3939

f (886-2) 2299-3261

www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

2005



PW/2020/60144

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

☐ 取樣記錄表 / ☒ 採樣記錄表

計劃名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

氣候：☐晴 ☐陰 ☐雨

採樣日期: 2020 年 6 月 5 日

樣品類別：☒水 ☐空氣 ☐飲用水 ☐噪音/振動 ☐廢棄物 ☐地下水 ☐土壤 ☐底泥 ☐飲水設備 ☐其他：

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加劑 /保存方式	容器/體積	備註
10-42	原水產水口	PW6014401	1	BOD	無/暗處, 4±2°C冷藏	PEB01 L	UV-1800P之BOD LPH15
			1	COD(測導電使用)	無/4±2°C冷藏	PEB0250ml	
			1	COD(密閉)	硫酸pH<2, 4±2°C冷藏	PEB0250ml	
			1	Chl	硫酸pH<2, 4±2°C冷藏	PEB001 L	
			1	DO電極:現場, pH:現場, 水溫:水溫- 現場	無/現場測定	現場測定	7.00 / 29.0
			1	NO ₃ -AN(2-IPA)NO ₃ -NNO ₂ -N(W) (FIA), TN	無/暗處, 4±2°C冷藏	PEB01 L	
			1	SS	無/4±2°C冷藏	PEB01 L	
			1	T-P	硫酸pH<2, 4±2°C冷藏	PEB01 L	
			1	True color	無/4±2°C冷藏	PEB01 L	
10-56			1	TKN (與密閉合併)	硫酸pH<2, 4±2°C冷藏	PEB01 L	
10-59	工地污水散	PW6014402	1	BOD	無/暗處, 4±2°C冷藏	PEB01 L	UV-1800P之BOD LPH15
	商口		1	COD(測導電使用)	無/4±2°C冷藏	PEB0250ml	
			1	COD(密閉)	硫酸pH<2, 4±2°C冷藏	PEB0250ml	
			1	Chl	硫酸pH<2, 4±2°C冷藏	PEB001 L	
			1	DO電極:現場, pH:現場, 水溫:水溫- 現場	無/現場測定	現場測定	7.00 / 29.1
			1	NO ₃ -AN(2-IPA)NO ₃ -NNO ₂ -N(W) (FIA), TN	無/暗處, 4±2°C冷藏	PEB01 L	
			1	SS	無/4±2°C冷藏	PEB01 L	
			1	T-P	硫酸pH<2, 4±2°C冷藏	PEB01 L	

FORM-QM3-5.6-01 發行日期：2020.02.01 版次：3.6

頁次: 1/2

112

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
		PW6014402	1	true color	無/432°C冷藏	PW601 L	
11/13			1	TKN (濃縮後台項)	無/432°C冷藏	PW601 L	

樣品總數量:	PE 袋	不銹鋼筒	活性破管	培養皿
PP瓶	無菌袋	採氣袋	砂膠管	多孔金屬片採樣器
玻璃瓶	PETG/不銹鋼管	濾紙/濾筒	XAD-2	
其它	折疊水箱	銀膜濾紙	泡棉	

樣品運送及保存:	樣品狀況
(取)採樣人員: <u>陳政峰</u>	☒ 均符合保存方法
會採人員: <u>*</u>	☐ 超過保存期限 ☐ 未冷藏
運送人員: ☐ 同(取)採樣人員/ <u>*</u>	☐ 容器不符 ☐ pH不符合
樣品運送方式: ☒ 郵寄/快遞 ☐ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣	☐ 未加藥 ☐ 其它
樣品保存方法: ☒ 避光 ☒ 暗處4±2°C ☐ -15°C以下 ☐ 10°C以下 ☐ 10-20°C ☐ 25°C以下 ☐ 室溫 ☐ 其他	☐ 未貼封條

LIMS系統登錄人員/日期時間: 陳政峰 6/20/20 收樣人員: 陳政峰 6/20

江應傑 6/8

頁次: 2/2

FORM-QM3-5.6-01 發行日期: 2020.02.01 版次: 3.6



台灣檢驗科技股份有限公司

現場檢驗項目表

計劃名稱: 109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位: 艾奕康工程顧問股份有限公司

氣候: ☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨

採樣日期: 2020年6月5日

樣品類別: ☒ 水 ☐ 空氣 ☐ 飲用水 ☐ 噪音/振動 ☐ 廢棄物 ☐ 地下水 ☐ 土壤 ☐ 底泥 ☐ 飲水設備 ☐ 其他: _____

樣品編號 (或序號)	pH值 (pH/溫度°C) ±0.1	EC (µmho/cm)	自來水管路 有效餘氯 (mg/L) ±10%	ORP (mv)	總餘氯 (mg/L)	自由 餘氯 (mg/L)	DO					水量 (m³/sec)	水位 (m)	透明度 (m)
							溶氧值 (mg/L)	溫度 (°C)	飽和 DO%	鹽度 0/00	大氣 壓力 mbar			
PW6014401	8.48' 72.1 8.45' 72.1 (平均) 8.46' 72.1						7.78	72.0	103.1	0.1	991	無法量測		
PW6014402	7.87' 72.0 7.86' 72.0 (平均) 7.86' 72.0						5.02	26.8	618	0.0 (sat)	991	無法量測		

PW6014401, PW6014402, 因放流加氯外移, 故無法量測

審核: 陳政峰 6/5
頁次: 1/1

江應傑 6/8 陳孟均 6/8

採樣日期: 2020.6.5

使用前後清點人員：

使用/竣工日期: 2002/5

使用人員：張世榮

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註 (若有儀器編號請註記)
		使用前	使用後	
水質儀器組	/	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	編號：WID(pH) T ₉ EC: T ₁₀ DO: T ₁₃)
餘氯計		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：ESPIC-餘氯計-T
氧化還原計	/	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：ESPIC-ORP-T
水深計		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：ESPIC-水深計-T
流速計	/	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：ESPIC-流速計-T
水位計	/	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：ESPIC-散洗井-T
採水器(①lppen)	/	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
采樣器	/	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
自動式	/	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
抽水機		☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
抽油機		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
柴油引擎		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
本局用車		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
加蓋桶		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
攪拌棒		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
土鑽探樣組		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
採樣鎚		☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
採樣杓		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
邦能採樣器	/	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
岩心採樣器		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
除氧設備	>	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：ESPC-Temp-T61
溶氧儀	/	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
溫度計	/	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
溶解氧計	/	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
DO計	/	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
高相測量儀器	/	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
回光鏡	/	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
測量儀器	/	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：ESPC-GPS-
救生衣		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
警示設備		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
加藥箱(樣品保存試劑)	/	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	硫酸、低汞硝酸、鹽酸、氫氧化鈉
加藥箱(去除餘氯干提)		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 吡啶硫酸鈣 ☐ 氯化銨 ☐ 抗壞血酸
加藥箱(CN:用)	/	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	硝化鉀-液體狀底、醋酸鉛試紙、醋酸鉛粉末、醋酸鉛粉末
加藥箱(硫化物用)		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	醋酸鈉、氫氧化鈉
加藥箱(氨基甲酸鹽用)	/	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	檸檬酸二氮砷、過代硫酸鈉
濁度計		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：ESPC-濁度計-T

審核人員

6/5 郭政輝

儀器名稱		儀器編號		使用狀況		檢驗方法	
溫度計/pH計		ESPC-PH-T17		☒ 良好 ☐ 異常		NIEA W217 NIEA W424	
儀器校正							
pH	☒ pH=7 ☒ pH=4 24.7	☒ pH=10 24.7	校正後準確度(pH)=7.00		斜率(mV/pH) -25mV-25mV -61-56 mV/pH		
溫度(°C)	190702-6-006		191224-6-018		理論值: 6.98		
編號	2020.6.1		2020.6.1		分裝日期: 2020.6.1		
※pH使用注意事項 1. pH校正後會顯示零點電位及斜率應符合允收範圍，確認作業時實測值與 pH buffer 理論值不可超出±0.05之誤差。							
儀器名稱		儀器編號		使用狀況		檢驗方法	
導電度計		ESPC-EC-T11		☒ 良好 ☐ 異常		NIEA W203	
0.01 N KCl標準溶液校正		標準值 (µmho/cm)		溫度 (°C)		電極常數(cm ⁻¹)	
編號: 200107-6-002		1413		24.0		0.450-0.500	
分裝日期: 2020.6.1		2020.6.1		2020.6.1		0.481	
☒ 0.01N / ☐ 0.001N KCl確認		2020.6.1		2020.6.1		—	
※導電度計使用注意事項 1. 使用NIEA W203之規定，導電度計校正後不須使用第二來源標準液確認，視需要計量執行需求而定。 2. 確認標準液編號: 200107-6-002 3. 使用確認標準液其允收範圍(µmho/cm/25°C): 0.1N KCl 12687-13073、0.01N KCl 1384-1440、0.001N KCl 140-154							
儀器名稱		儀器編號		使用狀況		檢驗方法	
氧化還原電位計		ESPC-ORP-T08		☐ 良好 ☐ 異常		—	
校正標準液(mV)		實測值(mV) / 溫度(°C)		理論值(mV)		合格參考值 ± 20 mV	
220		/		/		/	
校正標準液編號: 190603-6-012							
儀器名稱		儀器編號		使用狀況		檢驗方法	
溶氧計		ESPC-DO-T13		☒ 良好 ☐ 異常		NIEA W455	
溶氧計		WTW Oxi 3330i		WTW Oxi 3210i		斜率	
實測值(mg/L) / 溫度(°C)		8.58		100.9		0.80	
※DO使用注意事項: 1. 使用前校正，溶氧百分比允收範圍100±3%，2. 量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。 3. 校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。							
飽和溶氧確認		8.58		100.9		0.80	
※DO使用注意事項: 1. 使用前校正，溶氧百分比允收範圍100±3%，2. 量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。 3. 校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。							
溫度計		TURBIDITY METER		ESPC-濁度計-T		儀器校正	
800 NTU		100 NTU		20 NTU		100 NTU	
標準液		800 NTU		20 NTU		100 NTU	
編號		ESPC-濁度計-T		校正值		實測值:	
有效期限		2020.08		2020.08		2020.08	

FORM-TESP-PW-101-02 版次：8.3 發行日期：2019.10.15

審核人員：郭以輝 5

品質管理報告

樣品編號：PW4072101~06

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核 管制標準	添加量 (µg)	分析值 (µg)	回收率(%)	添加 管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複 管制標準
*	1	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	-12.5	±30.5mg/L	-	-	-	-	9.14	9.74	6.4	0~20%
*	2	化學需氧量	NIEA W517.53B	50.0	99.0	85~115%	-	-	-	-	130	124	4.1	0~20%
*	3	氨氮	NIEA W437.52C	1.00	97.4	85~115%	25.0	24.4	97.4	85~115%	25.48	25.51	0.1	0~15%
*	4	油脂	NIEA W506.22B	8.00	101.2	78~114%	-	-	-	-	-	-	-	-
*	5	懸浮固體	NIEA W210.58A	-	-	-	-	-	-	-	1.80	1.80	0.0	0~20%
*	6	總磷	NIEA W427.53B	0.0398	108.7	80~120%	1.00	0.934	93.4	80~120%	0.00925	0.00985	6.2	0~20%
*	7	亞硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	0.0608	101.3	80~120%	0.500	0.512	102.4	75~125%	0.0205	0.0203	0.8	0~20%
*	8	硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	0.452	102.7	80~120%	5.50	5.04	91.6	75~125%	0.206	0.210	2.2	0~20%
*	9	凱氏氮	NIEA W438.50C	2.00	95.8	85~115%	50.0	54.3	108.5	85~115%	2.63	2.45	7.0	0~10%
		以下空白												
備註	1.查核樣品之回收率欄位，生化需氧量項目是指葡萄糖-麴胺酸溶液之BOD配製差異值，單位為mg/L。													
											報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 環安衛事業群 負責人：權彞成			

(第3頁，共3頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.aspx>之電子文件閱覽與條件處理，請注意條款有關於委任、賠償之限制及管轄權的約定，任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告需將偽造反映於何時並紀錄在案之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不仿製當事人在交易上權利之行使或義務的約定。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製，任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為非法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴，除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWC 9825069

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

t (886-2) 2299-3939

f (886-2) 2299-3261

www.sqs.com.iw

Member of SGS Group

3002



PW/2020/40721

SGS

司公限有股分驗檢驗科

☐ 取樣記錄表 / ☒ 採樣記錄表

計劃名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

☐	國	☐	禮	☐	禮
--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	---

採樣日期: 2020 年 6 月 27 日

樣品類別：☒水 ☐空氣 ☐飲用水 ☐噪音/振動 ☐廢棄物 ☐地下水 ☐土壤 ☐底泥 ☐飲水設備 ☐其他：

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑 /保存方式	容器/體積	備註
10:00	南勢溪	PW4072101	1	BOD	無阻礙, 42°C 冷藏	PEB0/L	已取樣, 無阻礙, 2 瓶裝, 40/115
	南勢溪		1	COD(測電度使用)	無(42°C 冷藏)	PEB0/250ml	
	南勢溪		1	COD(密閉)	硫酸 pH=2, 42°C 冷藏	PEB0/250ml	
	南勢溪		1	氨氮 NH3-N	硫酸 pH=2, 暗處 42°C 冷藏	PEB0/50ml	
	南勢溪		1	CHL	硫酸 pH=2, 42°C 冷藏	PEB00/L	
			1	DO 電極: 現場 pH: 現場, 水量: 水溫: 現場, 導電度: 現場	無阻礙測定	現場使用	17.0/23
			1	NO3-NO2-(FIA), NO3-NNO2-N(W) (FIA), TN	無阻礙, 42°C 冷藏	PEB0/L	
			1	SS	無(42°C 冷藏)	PEB0/L	
			1	T-P	硫酸 pH=2, 42°C 冷藏	PEB0/250ml	
			1	TKN (游離氨合項)	硫酸 pH=2, 42°C 冷藏	PEB0/L	
			1	濁度	無(42°C 冷藏)	PEB0/50ml	
	南勢溪	PW4072102	1	BOD	無阻礙, 42°C 冷藏	PEB0/L	已取樣, 無阻礙, 2 瓶裝, 40/115
	南勢溪		1	COD(測電度使用)	無(42°C 冷藏)	PEB0/250ml	
	南勢溪		1	COD(密閉)	硫酸 pH=2, 42°C 冷藏	PEB0/250ml	
	南勢溪		1	氨氮 NH3-N	硫酸 pH=2, 暗處 42°C 冷藏	PEB0/50ml	
	南勢溪		1	CHL	硫酸 pH=2, 42°C 冷藏	PEB00/L	
			1	DO 電極: 現場 pH: 現場, 水量: 水溫: 現場, 導電度: 現場	無阻礙測定	現場使用	17.0/23
			1	NO3-NO2-(FIA), NO3-NNO2-N(W) (FIA), TN	無阻礙, 42°C 冷藏	PEB0/L	

FORM-QM3-5.6-01 版本历史 : 2020.02.01 版次 : 3.6

頁次: 114

114

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加劑 /保存方式	容器/體積	備註
		PW4072104	1	SS	無/42°C冷藏	PEB01 L	
			1	T-P	緩衝pH2 · 42°C冷藏	PEB0100/250ml	
			1	TKN (資源綜合項)	緩衝pH2 · 42°C冷藏	PEB01 L	
			1	濁度	無/42°C冷藏	PEB0200ml	
		PW4072105	1	BOD	無/無阻, 42°C冷藏	PEB01 L	上清液用之樣品 VHIS
			1	COD(測導電度用)	無/42°C冷藏	PEB0250ml	
			1	COD(需氧)	緩衝pH2 · 42°C冷藏	PEB0250ml	
			1	氨氮NH3-N	緩衝pH2 · 阻遏42°C 冷藏	PEB0200ml	
			1	Oil	緩衝pH2 · 42°C冷 藏	PEB001 L	
			1	DO電阻-現場, pH-現場, 水量-水量- 現場, 導電度-現場	無/現場測定	PEB0100	
			1	NO3-NO2-(PIA)NO3-NNO2-(NW) (PIA)TN	無/阻遏, 42°C冷藏	PEB01 L	
			1	SS	無/42°C冷藏	PEB01 L	
			1	T-P	緩衝pH2 · 42°C冷藏	PEB0100/250ml	
			1	TKN (資源綜合項)	緩衝pH2 · 42°C冷藏	PEB01 L	
			1	濁度	無/42°C冷藏	PEB0200ml	
		PW4072106	1	BOD	無/阻遏, 42°C冷藏	PEB01 L	上清液用之樣品 VHIS
			1	COD(測導電度用)	無/42°C冷藏	PEB0250ml	
			1	COD(需氧)	緩衝pH2 · 42°C冷藏	PEB0250ml	
			1	氨氮NH3-N	緩衝pH2 · 阻遏42°C 冷藏	PEB0200ml	
			1	Oil	緩衝pH2 · 42°C冷 藏	PEB001 L	
			1	DO電阻-現場, pH-現場, 水量-水量- 現場, 導電度-現場	無/現場測定	PEB0100	
			1	NO3-NO2-(PIA)NO3-NNO2-(NW) (PIA)TN	無/阻遏, 42°C冷藏	PEB01 L	

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加劑 /保存方式	容器/體積	備註
		PW4072102	1	SS	無/42°C冷藏	PEB01 L	
			1	T-P	緩衝pH2 · 42°C冷藏	PEB0100/250ml	
			1	TKN (資源綜合項)	緩衝pH2 · 42°C冷藏	PEB01 L	
			1	濁度	無/42°C冷藏	PEB0200ml	
		PW4072103	1	BOD	無/阻遏, 42°C冷藏	PEB01 L	上清液用之樣品 VHIS
			1	COD(測導電度用)	無/42°C冷藏	PEB0250ml	
			1	COD(需氧)	緩衝pH2 · 42°C冷藏	PEB0250ml	
			1	氨氮NH3-N	緩衝pH2 · 阻遏42°C 冷藏	PEB0200ml	
			1	Oil	緩衝pH2 · 42°C冷 藏	PEB001 L	
			1	DO電阻-現場, pH-現場, 水量-水量- 現場, 導電度-現場	無/現場測定	PEB0100	
			1	NO3-NO2-(PIA)NO3-NNO2-(NW) (PIA)TN	無/阻遏, 42°C冷藏	PEB01 L	
			1	SS	無/42°C冷藏	PEB01 L	
			1	T-P	緩衝pH2 · 42°C冷藏	PEB0100/250ml	
			1	TKN (資源綜合項)	緩衝pH2 · 42°C冷藏	PEB01 L	
			1	濁度	無/42°C冷藏	PEB0200ml	
		PW4072104	1	BOD	無/阻遏, 42°C冷藏	PEB01 L	上清液用之樣品 VHIS
			1	COD(測導電度用)	無/42°C冷藏	PEB0250ml	
			1	COD(需氧)	緩衝pH2 · 42°C冷藏	PEB0250ml	
			1	氨氮NH3-N	緩衝pH2 · 阻遏42°C 冷藏	PEB0200ml	
			1	Oil	緩衝pH2 · 42°C冷 藏	PEB001 L	
			1	DO電阻-現場, pH-現場, 水量-水量- 現場, 導電度-現場	無/現場測定	PEB0100	
			1	NO3-NO2-(PIA)NO3-NNO2-(NW) (PIA)TN	無/阻遏, 42°C冷藏	PEB01 L	

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
		PW4072106	1	SS	無/42°C冷藏	1000/L	
			1	TP	硫酸(pH<2, 42°C冷藏)	1000/L	
			1	TRN (前測綜合項)	硫酸(pH<2, 42°C冷藏)	1000/L	
			1	濁度	無/42°C冷藏	1000/L	

樣品總數量: 4

PE袋	無菌袋	PETG/不銹鋼管	折疊水箱
12	12	12	12

樣品運送及保存:

(取)採樣人員: 張正弘

會採人員: *

運送人員: ☐同(取)採樣人員/ ☒ *

樣品運送方式: ☒郵寄/快遞 ☐公務車 ☐委託單位自行送樣

樣品保存方法: ☐避光 ☒暗處4±2°C ☐-15°C以下 ☐10°C以下 ☐10-20°C ☐25°C以下 ☐室溫 ☐其他

樣品狀況: ☒均符合保存方法 ☐超過保存期限 ☐容器不符 ☐未加蓋 ☐其它 ☐未冷藏 ☐pH不符合 ☐未貼封條

LIMS系統登錄人員/日期時間: 張正弘 2020/04/22

收樣人員: 江惠傑

江惠傑



台灣檢驗科技股份有限公司

現場檢驗項目表

計劃名稱: 109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位: 艾奕康工程顧問股份有限公司

氣候: ☐晴 ☒陰 ☐雨

採樣日期: 2020 年 4 月 22 日

樣品類別: ☒水 ☐空氣 ☐飲用水 ☐噪音/振動 ☐廢棄物 ☐地下水 ☐土壤 ☐底泥 ☐飲水設備 ☐其他:

樣品編號 (或序號)	pH值 (pH/溫度°C) ±0.1		EC (µmho/cm)	自來水管路 有效餘氯 (mg/L) ±10%	ORP (mv)	總餘氯 (mg/L)	自由 餘氯 (mg/L)	DO					水量 (m³/sec) (m³/min)	水位 (m)	透明度 (m)
								溶氧值 (mg/L)	溫度 (°C)	飽和 DO %	鹽度 0/00	大氣 壓力 mbar			
PW4072101	8.23 / 23.8	8.24 (平均) / 23.8	514					8.46	23.3	102.0	0.2	989	無法 量測		
PW4072102	8.42 / 23.8	8.43 (平均) / 23.8	568					8.42	23.8	102.2	0.2	989	91.71		
PW4072103	8.25 / 25.7	8.26 (平均) / 25.7	429					8.02	25.7	100.4	0.1	991	無法 量測		
PW4072104	8.64 / 24.2	8.65 (平均) / 24.2	476					8.90	24.2	107.6	0.2	998	1.67		
PW4072105	8.36 / 23.6	8.38 (平均) / 23.7	706					8.55	23.6	102.5	0.2	996	無法 量測		
PW4072106	8.43 / 22.8	8.44 (平均) / 22.8	499					8.57	22.8	102.4	0.2	985	無法 量測		

※PW4072101 其溶氧值小於偵測極限0.03mg/L,故出具無法量測
PW4072103
PW4072105
PW4072106

審核:

2020.4.22

江惠傑

水量現場記錄與計算表(續)

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析


測點名稱：南勢坑溪上游(引水隧道出口下游)

監測日期：2020.04.22

河寬：15.2 公尺

樣品編號：PW4072102

監測人員：張寶岳



審核人員：

黃冠嘉 4/22

陳孟錫

4/23

水量現場記錄與計算表

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測點名稱：南勢坑溪上游(引水隧道出口下游)

監測日期：2020.04.22

樣品編號：PW4072102

監測人員：張寶岳

測點編號	河寬(m): 15.2		流速計編號: ESPC-流速計-T04				平均流速	平均流速變化率	區間流量
	水深H (m)	流速 $V_{0.2}$ (m/sec)	流速 $V_{0.6}$ (m/sec)	流速 $V_{0.8}$ (m/sec)	$(V_{0.2} + V_{0.8})/2$	V	(%)	q (m ³ /sec)	
0	0.00		0.00			0.000	--	0.02	
1	0.26		0.28			0.280	--	0.08	
2	0.31		0.31			0.310	10.7%	0.09	
3	0.28		0.33			0.330	6.5%	0.10	
4	0.34		0.32			0.320	3.0%	0.12	
5	0.35		0.35			0.350	9.4%	0.12	
6	0.38		0.33			0.330	5.7%	0.13	
7	0.42	0.34		0.31	0.325	0.325	1.5%	0.13	
8	0.39		0.32			0.320	1.5%	0.13	
9	0.41	0.31		0.34	0.325	0.325	1.6%	0.13	
10	0.37		0.33			0.330	1.5%	0.12	
11	0.35		0.36			0.360	9.1%	0.11	
12	0.31		0.32			0.320	11.1%	0.09	
13	0.28		0.28			0.280	12.5%	0.07	
14	0.26		0.26			0.260	7.1%	0.07	
15	0.28		0.27			0.270	3.8%	0.00	
16	0.00		0.00			0.000	--	--	
總水量(m ³ /sec): 1.529									
總水量(m ³ /min): 91.714									

備註：

1.本方法是依照NIEA W022水量測定方法—流速計法所制定

2.河寬小於15公尺時，測點間距以1公尺為基準；河寬大於15公尺以上時，設定15個以上之等間隔測定點。若各測定點間之流速變化大於20%以上時，則應縮小其間隔。

平均流速變化率(%)： $\Delta V_r = \frac{V_r - V_{r-1}}{V_{r-1}} \times 100\%$ 3.流速之測定：(1)水深≤0.4 m時， $V_m = V_{0.6}$ (2)水深>0.4 m時， $V_m = (V_{0.2} + V_{0.8})/2$ 。其中 $V_{0.2}$ 、 $V_{0.6}$ 、 $V_{0.8}$ 係指水面開始至20%、60%、80%水深處之流速。 $4. Q = q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n$ 其中 $q_n = \frac{b}{4} (H_n - 1 + H_n) (V_n - 1 + V_n) + \frac{b}{4} H_n \cdot V_m$

審核人員：

黃冠嘉 4/22

陳孟錫

4/23

水量現場記錄與計算表(續)

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析


測點名稱：梅林溪（壩址下游）

監測日期：2020.04.22

河寬：5.9公尺

樣品編號：PW4072104

監測人員：張寶岳



審核人員：張寶岳

張寶岳

4/22

水量現場記錄與計算表

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測點名稱：梅林溪（壩址下游）

監測日期：2020.04.22

樣品編號：PW4072104

監測人員：張寶岳

測點編號	河寬(m): 5.9		流速計編號: ESPC-流速計-T04					平均流速變化率		區間流量
	測點間距b(m)	水深H (m)	流速 $V_{0.2}$ (m/sec)	流速 $V_{0.6}$ (m/sec)	流速 $V_{0.8}$ (m/sec)	$(V_{0.2} + V_{0.8})/2$ (m/sec)	V (m/sec)	ΔV (%)	q (m ³ /sec)	
0		0.00		0.00			0.000	--	0.00	
1	1	0.15		0.04			0.040	--	0.01	
2	1	0.12		0.04			0.040	0.0%	0.01	
3	1	0.16		0.04			0.040	0.0%	0.01	
4	1	0.18		0.04			0.040	0.0%	0.01	
5	1	0.17		0.04			0.040	0.0%	0.00	
6	0.9	0.00		0.00			0.000			
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16								--	--	
總水量(m ³ /sec): 0.028										0.028
總水量(m ³ /min): 1.670										1.670

備註：

1.本方法是依照NIEA W022水量測定方法一流速計法所制定

2.河寬小於15公尺時，測點間距以1公尺為基準；河寬大於15公尺以上時，設定15個以上之等間隔測定點。若各測定點間之流速變化大於20%以上時，則應縮小其間隔。

平均流速變化率(%)： $\Delta V\% = \frac{V_{max} - V_{min}}{V_{max}} \times 100\%$ 3.流速之測定：(1)水深≤0.4 m時， $V_n = V_{0.6}$ (2)水深>0.4 m時， $V_n = (V_{0.2} + V_{0.8})/2$ 。其中 $V_{0.2}$ 、 $V_{0.6}$ 、 $V_{0.8}$ 係指水面開始至20%、60%、80%水深處之流速。4. $Q = q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n$ ，其中 $q_n = \sum_{i=1}^n \left[(V_n - 1) + H_n \right] \times \frac{b_i}{4} \times V_{nm}$

審核人員：張寶岳

張寶岳

4/22

4/23

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析	
採樣地點：南勢坑溪上游（引水隧道出口上游）	衛星定位座標（ ☒ TWD97 ☐ WGS84） X(E)：212477 Y(N)：2618956
採樣日期：2020.4.22	採樣人員：張冠嘉
採樣時間：10:30 ~ 10:55	天氣：晴 ☐ 陰 ☐ 雨 ☐ 霧 氣溫：21.4 °C
水樣採集： ☒ 單一水樣 ☐ 混和水樣	
採樣方式： ☒ 涉水 ☐ 艇筏或船隻作業 ☐ 橋上測定 ☐ 其他	
採樣器種類： ☐ 伸縮式採樣器 ☐ 吊索懸掛水桶 ☐ 深層採水器 ☒ 其他 <u>提水器</u>	
☐ 湖泊、水庫採樣 採樣深度： ☐ 表水層（水面下 0.5 公尺處） ☐ 中層（水面下 1 公尺處） ☐ 底層（底床上 1 公尺處）	
☒ 河川採樣 是否為感潮河段： ☐ 是 ☒ 否 （若為感潮河段，低平潮時間：_____） 是否為表層採樣： ☒ 是 ☐ 否（如勾選「否」，請紀錄採樣深度）	
河寬：5.2 公尺	
採樣點： 水深： 採樣深度： *水深 < 1.5 公尺（水深 3/5 處） *水深介於 1.5-3.0 公尺（水深 1/5、4/5 處） *水深 > 3.0 公尺（水深 1/5、3/5、4/5 處）	左岸 中央 右岸 採樣深度： 採樣深度： 採樣深度：
採樣位置示意圖	
現場水體狀況 水流： ☐ 湍急 ☒ 一般 ☐ 緩慢 ☐ 靜止 水質： ☒ 澄清 ☐ 微濁 ☐ 混濁 水色： ☒ 透明無色 ☐ 其他 _____ 色 異味： ☐ 有 ☒ 無 其他： ☐ 漂流物 ☒ 沉澱物 岸邊景觀 東向：山坡 西向：河道 南向：河道 北向：河道 採樣位置附近地貌 匯流情形： ☐ 有 ☒ 無 可能污染源：_____	

審核人員：張冠嘉 4/22

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析	
採樣地點：南勢坑溪上游（引水隧道出口下游）	衛星定位座標（ ☒ TWD97 ☐ WGS84） X(E)：212542 Y(N)：2619216
採樣日期：2020.4.22	採樣人員：張冠嘉
採樣時間：10:30 ~ 10:55	天氣：晴 ☐ 陰 ☐ 雨 ☐ 霧 氣溫：21.4 °C
水樣採集： ☐ 單一水樣 ☒ 混和水樣	
採樣方式： ☒ 涉水 ☐ 艇筏或船隻作業 ☐ 橋上測定 ☐ 其他	
採樣器種類： ☒ 伸縮式採樣器 ☐ 吊索懸掛水桶 ☐ 深層採水器 ☒ 其他 <u>提水器</u>	
☐ 湖泊、水庫採樣 採樣深度： ☐ 表水層（水面下 0.5 公尺處） ☐ 中層（水面下 1 公尺處） ☐ 底層（底床上 1 公尺處）	
☒ 河川採樣 是否為感潮河段： ☐ 是 ☒ 否 （若為感潮河段，低平潮時間：_____） 是否為表層採樣： ☒ 是 ☐ 否（如勾選「否」，請紀錄採樣深度）	
河寬：5.2 公尺	
採樣點： 水深： 採樣深度： *水深 < 1.5 公尺（水深 3/5 處） *水深介於 1.5-3.0 公尺（水深 1/5、4/5 處） *水深 > 3.0 公尺（水深 1/5、3/5、4/5 處）	左岸 中央 右岸 採樣深度： 採樣深度： 採樣深度：
採樣位置示意圖	
現場水體狀況 水流： ☐ 湍急 ☒ 一般 ☐ 緩慢 ☐ 靜止 水質： ☒ 澄清 ☐ 微濁 ☐ 混濁 水色： ☒ 透明無色 ☐ 其他 _____ 色 異味： ☐ 有 ☒ 無 其他： ☐ 漂流物 ☒ 沉澱物 岸邊景觀 東向：河道 西向：河道 南向：河道 北向：河道 採樣位置附近地貌 匯流情形： ☐ 有 ☒ 無 可能污染源：_____	

審核人員：張冠嘉 4/22

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析	
採樣地點：梅林溪(壩址下游)	衛星定位座標(■TWD97 □WGS84) X(E)：211267 Y(N)：2621008
採樣日期：2020.4.22	採樣人員：張冠廷
採樣時間：2020.4.22 12:26	天候：晴 ☐ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨 氣溫：22.5℃
水樣採集：☑單一水樣 ☐混和水樣	
採樣方式：☑涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☐橋上測定 ☐其他	
採樣器種類：☐伸縮式採樣器 ☐吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他	
☐湖泊、水庫採樣 採樣深度：☐表水層(水面下0.5公尺處) ☐中層(水面下 公尺處) ☐底層(底床上1公尺處)	
採樣點水深： 公尺	
☐河川採樣 是否為感潮河段：☐是 ☐否 (若為感潮河段，低平潮時間：) 是否為表層採樣：☐是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)	
河寬：5.0 公尺	
採樣點：左岸 中央 右岸	
水深： 公尺	採樣深度： 公尺
*水深<1.5公尺 (水深3/5處)	公尺
*水深介於1.5-3.0公尺 (水深1/5、4/5處)	公尺
*水深>3.0公尺 (水深1/5、3/5、4/5處)	公尺
採樣位置示意圖	
現場水體狀況	
水流：☐湍急 ☐一般 ☑緩慢 ☐靜止 水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁 水色：☑透明無色 ☐其他 色 異味：☐有 ☑無 其他：☐漂流物 ☐沉澱物 採樣位置附近地貌 岸邊景觀 東向：河道 南向：河道 北向：道路 匯流情形：☐有 ☑無 可能污染源：梅林溪 *圖示需註明水流方向、採樣断面(左中右3採樣點)位置。 *描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。	

審核人員：黃冠廷 4/22

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析	
採樣地點：土地公坑溪上游(幽情谷)	衛星定位座標(■TWD97 □WGS84) X(E)：213003 Y(N)：2620884
採樣日期：2020.4.22	採樣人員：張冠廷
採樣時間：2020.4.22 10:40	天候：晴 ☐ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨 氣溫：21.7℃
水樣採集：☑單一水樣 ☐混和水樣	
採樣方式：☐涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☐橋上測定 ☐其他	
採樣器種類：☐伸縮式採樣器 ☐吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他	
☐湖泊、水庫採樣 採樣深度：☐表水層(水面下0.5公尺處) ☐中層(水面下 公尺處) ☐底層(底床上1公尺處)	
採樣點水深： 公尺	
☐河川採樣 是否為感潮河段：☐是 ☐否 (若為感潮河段，低平潮時間：) 是否為表層採樣：☐是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)	
河寬：4 公尺	
採樣點：左岸 中央 右岸	
水深： 公尺	採樣深度： 公尺
*水深<1.5公尺 (水深3/5處)	公尺
*水深介於1.5-3.0公尺 (水深1/5、4/5處)	公尺
*水深>3.0公尺 (水深1/5、3/5、4/5處)	公尺
採樣位置示意圖	
現場水體狀況	
水流：☐湍急 ☐一般 ☑緩慢 ☐靜止 水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁 水色：☑透明無色 ☐其他 色 異味：☐有 ☑無 其他：☐漂流物 ☐沉澱物 採樣位置附近地貌 岸邊景觀 東向：河道 南向：河道 北向：山坡 匯流情形：☐有 ☑無 可能污染源：土地公坑溪 *圖示需註明水流方向、採樣断面(左中右3採樣點)位置。 *描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。	

審核人員：黃冠廷 4/22

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析	
採樣地點：桶頭湖堰上游(桶頭吊橋)	衛星定位座標(■TWD97 □WGS84) X(E): 215184 Y(N): 2615732
採樣日期：2020.4.22	採樣人員：張正弘
採樣時間：15:20 ~ 15:30	天 候：□晴 □陰 □雨 氣溫：22.5 °C
水樣採集：□單一水樣 ■混和水樣	
採樣方式：□涉水 □艇筏或船隻作業 ■橋上測定 □其他	
採樣器種類：□伸縮式採樣器 □吊索懸掛水桶 □深層採水器 □其他	
湖泊、水庫採樣 採樣深度：□表水層(水面下 0.5 公尺處) □中層(水面下 公尺處) □底層(底床上 1 公尺處)	
河川採樣 是否為感潮河段：□是 ■否 (若為感潮河段，低平潮時間：) 是否為表層採樣：□是 □否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)	
河寬：13.1 公尺	
採樣點：左岸 中央 右岸	
水深：0.5 公尺 0.65 公尺 0.48 公尺	
*水深 < 1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： 公尺
*水深介於 1.5-3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	採樣深度： 公尺
*水深 > 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	採樣深度： 公尺
採樣位置示意圖	
現場水體狀況	
水流：□湍急 □一般 ☒ 緩慢 □靜止 水質： ☒ 澄清 □微濁 □混濁 水色： ☒ 透明無色 □其他 色 異味：□有 ☒ 無 其他：□漂流物 ☒ 沉澱物	
岸邊景觀 東向：吊橋 西向：吊橋 南向：河道 北向：河道	
採樣位置附近地貌	
溪流情形：□有 ■無 可能污染源：下流工廠	
*圖示需註明水流方向、採樣断面(左中右 3 採樣點)位置。 *描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。	

審核人員：黃國英

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析	
採樣地點：北勢坑溪上游	衛星定位座標(■TWD97 □WGS84) X(E): 212004 Y(N): 2621494
採樣日期：2020.4.22	採樣人員：張正弘
採樣時間：17:30 ~ 17:45	天 候：□晴 □陰 □雨 氣溫：22.0 °C
水樣採集：□單一水樣 □混和水樣	
採樣方式：□涉水 □艇筏或船隻作業 □橋上測定 □其他	
採樣器種類：□伸縮式採樣器 □吊索懸掛水桶 □深層採水器 □其他	
湖泊、水庫採樣 採樣深度：□表水層(水面下 0.5 公尺處) □中層(水面下 公尺處) □底層(底床上 1 公尺處)	
河川採樣 是否為感潮河段：□是 ■否 (若為感潮河段，低平潮時間：) 是否為表層採樣：□是 □否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)	
河寬：5.4 公尺	
採樣點：左岸 中央 右岸	
水深：0.23 公尺	
*水深 < 1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： 公尺
*水深介於 1.5-3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	採樣深度： 公尺
*水深 > 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	採樣深度： 公尺
採樣位置示意圖	
現場水體狀況	
水流：□湍急 □一般 ☒ 緩慢 □靜止 水質： ☒ 澄清 □微濁 □混濁 水色： ☒ 透明無色 □其他 色 異味：□有 ☒ 無 其他：□漂流物 ☒ 沉澱物	
岸邊景觀 東向：河堤 西向：道路 南向：河道 北向：河道	
採樣位置附近地貌	
溪流情形：□有 ■無 可能污染源：下流工廠	
*圖示需註明水流方向、採樣断面(左中右 3 採樣點)位置。 *描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。	

審核人員：黃國英

水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

儀器設備出入清單

採樣日期: 2020-4-22

使用前後清點人員

使用/校正日期: 2020.4.22

使用人員：張一

使用/校正日期：2020.04.20

儀器名稱		儀器編號		使用狀況		檢驗方法					
溫度計/pH計		ESPC-pH-T17		☒ 良好 ☐ 異常：		NIEA W217 NIEA W424					
儀器校正											
pH	☒ pH=7 ☒ pH=4	校正後確認(pH=7.00)		零點電位(mV) -25mV~25mV		斜率(mV/pH) -61~-56 mV/pH					
溫度(°C)	☒ 20.5 ☒ 20.6	理論值：7.01				-58.1					
編號	190702-6-006[90702-6-018]		編號：191129-6-006				-63				
分裝日期	2020.04.20		2020.04.20		分裝日期：2020.04.20						
※裝置使用注意事項											
1. pH校正後會顯示零點電位及斜率應符合允收範圍，確認作業時實測值與 pH buffer 理論值不可超出±0.05之誤差。											
儀器名稱		儀器型號		儀器編號		使用狀況					
導電度計		WTW cond □□3310 WTW cond □□3210□		ESPC-EC-T11		☒ 良好 ☐ 異常：					
0.01 N KCl標準溶液校正		標準值 (µmho/cm)		溫度 (°C)		電極常數(cm ²)					
編號：200107-6-002		1413		20.6		0.450~0.500					
分裝日期：2020.04.20		*		*		0.484					
0.01N / □0.001N KCl確認						-					
※導電度計使用注意事項											
1. 依據NIEA W203之規定，導電度計校正後不須使用第二夾源標準液確認，現專案計畫執行需求而定。 2. 確認標準液編號： 3. 使用確認標準液其允收範圍(µmho/cm/25°C)：0.1N KCl 12687~13073、0.01N KCl 1384~1440、0.001N KCl 140~154											
儀器名稱		儀器型號		儀器編號		使用狀況					
氧化還原電位計		WTW pH □□3301 WTW pH □□3210□		ESPC-ORP-T08		☐ 良好 ☐ 異常：					
校正標準液(mV)		實測值(mV) / 溫度(°C)		理論值(mV)		合格參考值 ± 20 mV					
220		/									
校正標準液編號：190603-6-012 / 分裝日期：											
儀器名稱		儀器型號		儀器編號		使用狀況					
溶氧計		WTW Oxi □□3310 WTW Oxi □□3210□		ESPC-DO-T13		☒ 良好 ☐ 異常：					
飽和溶氧確認		實測值(mg/L) / 溫度(°C)		理論值(mg/L)		溶解百分比(%)					
20.5		20.5		10.4		104					
※DO使用注意事項											
1. 使用前校正，溶氧百分比允收範圍100±3%。 2. 測量時若為感測河床或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。											
3. 校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。											
4. 不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)											
T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56
5. 電極及大氣壓力值檢查： ☐ 是 ☐ 否 電極內是否有氣泡。 ☐ 是 ☐ 否 電極表面是否有氣泡。 ☐ 是 ☐ 否 電極隔膜膜是否破裂。 ☐ 是 ☐ 否 電極隔膜膜表面是否有污漬且無損壞。											
儀器名稱		儀器編號		儀器型號		檢核方法					
高度計		TURBIDITY METER		ESPC-濁度計-T		AQ3010					
標準液		800 NTU		100 NTU		20 NTU					
編號		ESPSC-濁度計-T		校正值組							
有效期限		2020.08									

審核人員：黃冠豪 4/22

FORM-OM3-5.4-05 發行日期：2017.03.01 版次：1.5

FORM-TESP-PW-101-02 版次：8.3 發行日期：2019.10.15

品質管理報告

樣品編號：PW5037501~04

[illegible]

(第4頁，共8頁)

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負責人：權彞成
負檢驗室主管：郭淑清

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於延誤、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此等文件者，請注意本公司製作之結果報告僅供執行時所紀錄且於接獲指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製、任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可遭受法律上最嚴厲之追訴，除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 0236207

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

† (886-2) 2299-3939

f (886-2) 2299-3261

WWW.SOS.COM.IW

Member of SGS Group

品質管理報告

樣品編號：PW5037501~04

[illegible]

(第5頁，共8頁)

報告專用章			
台灣檢驗科技股份有限公司			
環安衛		業祥	
負責人		權昇成	
檢驗室主管		郭淑清	

此報告是本公司依照香港所印之適用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件閱覽與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告僅能反映執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實，本公司僅對客戶負責，此文件不防礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除，未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權之變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法律，違犯者可遭受法律上最嚴厲之追訴，除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 0236208

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

t (886-2) 2299-3939

f (886-2) 2299-3261

WWW.SDS.COM.TW

Member of SGS Group

台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號：PW5037501~04

[illegible]

(第6頁，共8頁)

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負責人：權舜成
實驗室主管：郭淑清

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/IT/terms-and-conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions.aspx>之電子文件期限與客戶處理，請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定，任何持有此報告者，請注意本公司製作之結果報告將僅能反映執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不防礙當事人在交易上權利之行使或義務，未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製、任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合；違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴，除非另有說明，此報告結果僅供測試之樣品負責。

TWD 0236209

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

† (886-2) 2299-3939

f (886-2) 2299-3261

www.sgs.com.tw

Member of SGS Group



台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號：PW5037501~04

[illegible]

(第7頁，共8頁)

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負責人：權彞成
實驗室主管：郭淑清

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件限制與條件處理，請注意條款有關禁於、賠償之限制及管轄權的約定，任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告雷將僅反映執行時所記錄且於接獲指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務的免除，未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製、任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法律，違犯者可遭受法律上最嚴厲之追訴，除非另有說明，此報告結果僅面對該之樣品負責。

TWD 0236210

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

† (886-2) 2299-3939

† (886-2) 2299-3261

www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

品保品管報告

樣品編號：PW5037501~04

[illegible]

(第8頁，共8頁)

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負責人：權彛成
檢驗室主管：郭淑清

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.aspx>之電子文件與客戶處。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定，任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告需將反映及時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不防礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除，未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆屬非法，違犯者可遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果應對測試之樣品負責。

TWD 0236211

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

t (886-2) 2299-3939

f (886-2) 2299-3261

www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

2005



PW/2020/50375

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

台灣檢驗科技股份有限公司

☐ 取樣記錄表 / ☒ 採樣記錄表

計劃名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

氣候：☐晴 ☒陰 ☐雨

採樣日期: 2020 年 5 月 22 日

棄品類別：☒水 ☐空氣 ☐飲用水 ☐噪音/振動 ☐廢棄物 ☐地下水 ☐土壤 ☐底泥 ☐飲水設備 ☐其他：

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	測試试剂 /保存方式	容器/體積	備註
08-40	南勢坑路上 出口上游1	PW5037501	1	24-D	無明處, 442°C冷藏	玻璃瓶0.1 L	
			1	BOD	無明處, 442°C冷藏	PE瓶0.1 L	上午9時採集之樣本, 已用夾
			1	COD(測導電度用)	無442°C冷藏	PE瓶250ml.	
			1	COD(需份)	硫酸pH=2, 442°C冷藏	玻璃250ml.	
			1	氨氮NH ₃ -N	硫酸pH=2, 暗處442°C 冷藏	PE瓶200ml.	
			3	sep 13 compound	無明處, 442°C冷藏	玻璃瓶0.1 L	
			2	Methamidophos, 一品松大刺松巴 拉松亞木薑	無明處, 442°C冷藏	玻璃瓶0.1 L	
			1	Oil	硫酸pH=2, 442°C冷 藏	玻璃瓶0.1 L	
			3	Carbamate(12compound)荔枝甲殺蟲 劑項	保化第二氯甲O ₄ , 候 代硫酸銅4mg	塑料瓶裝每瓶100ml.	NH ₃ 和NO ₃ -N濃度
			1	DO電極, 現場, pH, 現場, 水溫, 水濕, 現場, 導電率, 現場	無, 現場測定	內裝電池2	7.00 / > 7.8
			1	NO ₃ -NO ₂ -(FIA) NO ₃ -N(NO ₂ -N)(W) (FIALTN	無明處, 442°C冷藏	PE瓶0.1 L	
			1	SS	無442°C冷藏	PE瓶0.1 L	
			1	T-P	硫酸pH=2, 442°C冷藏	塑料瓶裝每瓶250ml.	
			1	丁基拉草	無442°C冷藏	玻璃瓶0.1 L	
			3	SVOC全項	600nm波長代硫酸銅400 處, 442°C冷藏	塑料瓶裝每瓶1 L	
			3	非重酬巴拉肼(衍機分析)	硫酸pH=2, 暗處442°C 冷藏	塑料瓶裝每瓶0.1 L	
			1	拉草	無442°C冷藏	玻璃瓶0.1 L	
			3	Toxaphene	無442°C冷藏	玻璃瓶0.1 L	

FORM-QM3-5.6-01 发行日期: 2020.02.01 版次: 3.6

頁次: 1/5

1/5

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑 /保存方式	容器/體積	備註
	北勢坑溪上游	PW5037503	1	Z4-D	無/暗處42°C冷藏	PE600/L	
			1	BOD	無/暗處42°C冷藏	PE600/L	已於採樣後靜置24小時
			1	COD(測導電度使用)	無/42°C冷藏	PE600/250ml	
			1	COD(密閉)	硫酸pH2 · 42°C冷藏	PE600/250ml	
			1	氨氮NH3-N	硫酸pH2 · 暗處42°C冷藏	PE600/500ml	
			1	exp 13 compound	無/暗處42°C冷藏	PE600/L	
			1	Methamidophos-一品松大羽松巴 巴拉亞素	無/暗處42°C冷藏	PE600/L	
			1	Oil	硫酸pH2 · 42°C冷藏	PE600/L	
			3	Chemical(12compound)基本甲胺鹽 12項	稀硫酸二氯磷0.4g/瓶 代硫酸銨4mg	PE600/400/500ml	pH3.5 暗處42°C冷藏
			1	DO電極-現場pH-現場水溫-水溫- 現場導電度-現場	無/現場測定	現場測定	7.00/27.6
			1	NO3-NO2-(FIA)NO3-NNO2-N(W) (FIA)/TN	無/暗處42°C冷藏	PE600/L	
			1	SS	無/42°C冷藏	PE600/L	
			1	F-P	硫酸pH2 · 42°C冷藏	PE600/400/250ml	
			1	尸基拉草	無/42°C冷藏	PE600/L	
			1	SVOC全項	400nm波長代硫酸銨稀硫酸 處42°C冷藏	PE600/400/L	
			1	非草劑巴拉刈(有機分布)	硫酸pH2 · 暗處42°C 冷藏	PE600/400/L	
			1	巴拉草	無/42°C冷藏	PE600/L	
			1	Toxaphene	無/42°C冷藏	PE600/L	
			1	TKN (資源綜合項)	硫酸pH2 · 42°C冷藏	PE600/L	
			1	鹽度	無/暗處42°C冷藏	PE600/500ml	
	北勢坑溪上游 (遊憩區)	PW5037504	1	Z4-D	無/暗處42°C冷藏	PE600/L	
			1	BOD	無/暗處42°C冷藏	PE600/L	已於採樣後靜置24小時

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑 /保存方式	容器/體積	備註
		PW5037501	1	TKN (資源綜合項)	硫酸pH2 · 42°C冷藏	PE600/L	
			1	鹽度	無/暗處42°C冷藏	PE600/500ml	
	南勢坑溪上游 (Z1水塔) 進出口下游	PW5037502	1	Z4-D	無/暗處42°C冷藏	PE600/L	
			1	BOD	無/暗處42°C冷藏	PE600/L	已於採樣後靜置24小時
			1	COD(測導電度使用)	無/42°C冷藏	PE600/250ml	
			1	COD(密閉)	硫酸pH2 · 42°C冷藏	PE600/250ml	
			1	氨氮NH3-N	硫酸pH2 · 暗處42°C冷藏	PE600/500ml	
			1	exp 13 compound	無/暗處42°C冷藏	PE600/L	
			1	Methamidophos-一品松大羽松巴 巴拉亞素	無/暗處42°C冷藏	PE600/L	
			1	Oil	硫酸pH2 · 42°C冷藏	PE600/L	
			3	Chemical(12compound)基本甲胺鹽 12項	稀硫酸二氯磷0.4g/瓶 代硫酸銨4mg	PE600/400/500ml	pH3.5 暗處42°C冷藏
			1	DO電極-現場pH-現場水溫-水溫- 現場導電度-現場	無/現場測定	現場測定	7.00/27.7
			1	NO3-NO2-(FIA)NO3-NNO2-N(W) (FIA)/TN	無/暗處42°C冷藏	PE600/L	
			1	SS	無/42°C冷藏	PE600/L	
			1	F-P	硫酸pH2 · 42°C冷藏	PE600/400/250ml	
			1	尸基拉草	無/42°C冷藏	PE600/L	
			1	SVOC全項	400nm波長代硫酸銨稀硫酸 處42°C冷藏	PE600/400/L	
			1	非草劑巴拉刈(有機分布)	硫酸pH2 · 暗處42°C 冷藏	PE600/400/L	
			1	巴拉草	無/42°C冷藏	PE600/L	
			1	Toxaphene	無/42°C冷藏	PE600/L	
			1	TKN (資源綜合項)	硫酸pH2 · 42°C冷藏	PE600/L	
			1	鹽度	無/暗處42°C冷藏	PE600/500ml	

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
樣品總數量:							
PE瓶	32	PE袋	不銹鋼筒	活性碳管		培養皿	
PP瓶	61	無菌袋	採氣袋	矽膠管		多孔金屬片	
玻璃瓶	61	PETG/不銹鋼管	濾紙/濾筒	XAD-2		採樣器	
其它	61	折疊水箱	銀膜濾紙	泡棉			
樣品運送及保存:							
(取)採樣人員: 林政司							
會採人員: 江應傑							
運送人員: ☐ 同(取)採樣人員/ ☒ 委託單位自行送樣							
樣品運送方式: ☒ 郵寄/快遞 ☐ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣							
樣品保存方法: ☐ 避光 ☒ 暗處4±2℃ ☐ -15℃以下 ☐ 10℃以下 ☐ 10-20℃ ☐ 25℃以下 ☐ 室溫 ☐ 其他							
LIMS系統登錄人員/日期/時間: 鄧淑萍 2020/12/30 14:50							
收樣人員: 鄧淑萍 2020/12/30							

江應傑 2020/12/30

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
		PW5037504	1	COD(測導電使用)	無/4±2℃冷藏	PEB020ml	
			1	COD(密閉)	硝酸pH2 · 4±2℃冷藏	PEB020ml	
			1	氨氮NH3-N	硝酸pH2 · 暗處4±2℃冷藏	PEB020ml	
			1	sep 13 compound	無暗處4±2℃冷藏	PEB001L	
			1	Methamidophos, 一品松大明巴巴拉松亞素靈	無暗處4±2℃冷藏	PEB001L	
			1	Chl	硝酸pH2 · 4±2℃冷藏	PEB001L	
			3	Carbamates(12compound)莠草甘磷靈12項	檸檬酸二氫鈉0.4g/L代硝酸pH4mg/L	PEB001L	PEB001L 7.50/2.65
			1	DO電阻, 現出pH, 現場, 水量, 水溫, 現出, 導電, 現出	無現場測定	PEB001L	
			1	NO3-NO2-(FIA), NO3-NNO2-(NW) (FIA), TN	無暗處4±2℃冷藏	PEB001L	
			1	SS	無4±2℃冷藏	PEB001L	
			1	T-P	硝酸pH2 · 4±2℃冷藏	PEB001L	
			1	J 硝拉草	無4±2℃冷藏	PEB001L	
			1	SVOC 全項	各80mg/L代硝酸pH4mg/L, 4±2℃冷藏	PEB001L	
			1	除草劑巴拉拉(有成分分析)	硝酸pH2 · 暗處4±2℃冷藏	PEB001L	
			1	拉草	無4±2℃冷藏	PEB001L	
			1	Toxaphene	無4±2℃冷藏	PEB001L	
			1	TKN (總氮綜合項)	硝酸pH2 · 4±2℃冷藏	PEB001L	
			1	濁度	無暗處4±2℃冷藏	PEB001L	
14:50							

現場檢驗項目表

計劃名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

氣候：☐晴 ☒陰 ☐雨

採樣日期：2020年5月22日

樣品類別：☒水 ☐空氣 ☐飲用水 ☐噪音/振動 ☐廢棄物 ☐地下水 ☐土壤 ☐底泥 ☐飲水設備 ☐其他：

現場檢驗項目：

樣品編號 (或序號)	pH值 (pH/溫度℃) ±0.1		EC (μmho/cm)	自來水管路 有效餘氯 (mg/L) ±10%	ORP (mv)	總餘氯 (mg/L)	自由 餘氯 (mg/L)	DO					水量 (m³/min)	水位 (m)	透明度 (m)
								溶氧值 (mg/L)	溫度 (℃)	飽和 DO%	鹽度 0/00	大氣 壓力 mbar			
PW5037501	8.20 / 25.1	8.24 (平均)	488					7.25	25.1	90.5	0.2	980	5.580		
PW5037502	8.27 / 25.1	8.29 (平均)	527					7.11	25.5	89.0	0.2	982	4.820		
PW5037503	8.28 / 25.6	8.17 / 25.5	443					7.57	25.2	91.9	0.1	990	9.377		
PW5037504	8.30 / 25.6	8.16 / 25.5	385					7.07	25.6	87.6	0.1	985	無法 量測		

PW5037504 因位於湧現極限 0.03m/s
故出具無法量測。

FORM-QM3-5.6-05 發行日期：2019.05.15 版次：1.0

審核：

頁次：1/1

江惠蘭

水量現場記錄與計算表

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測點名稱：南勢坑溪上游(引水隧道出口上游)

監測日期：2020.05.22

樣品編號：PW5037501

監測人員：林政君

測點 編號	河寬(m)	流速計編號: ESPC-流速計-T05				平均流速 變化率	區間流量
		水深H (m)	流速V _{0.2} (m/sec)	流速V _{0.6} (m/sec)	流速V _{0.8} (m/sec)	△V (%)	q (m³/sec)
0		0.00	0.00	0.00		--	0.03
1	1	0.21	0.63			--	0.01
2	0.3	0.00	0.00				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
總水量(m³/sec):							0.043
總水量(m³/min):							2.580

備註：

1. 本方法是依照NIEA W022水量測定方法—流速計法所制定

2. 河寬小於15公尺時，測點間距以1公尺為基準；河寬大於15公尺以上時，設定15個以上之等間隔測定點。若各測定點間之流速變化大於20%以上時，則應縮小其間隔。

平均流速變化率(%)： $\Delta V_r = \frac{V_r - V_{r-1}}{V_r} \times 100\%$ 3. 流速之測定：(1)水深≤0.4m時， $V_n = V_{0.6}$ (2)水深>0.4m時， $V_n = (V_{0.2} + V_{0.8})/2$ 。其中V_{0.2}、V_{0.6}、V_{0.8}係指水面開始至20%、60%、80%水深處之流速。4. $Q = q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n$ ， $q_n = \frac{b}{4} (H_n - 1 + H_n) (V_{n-1} + V_n) + \frac{b}{4} H_n \cdot V_n$

審核人員：

陳孟筠

FORM-TESP-PW-022-01 版次：3.3 發行日期：2019.04.15

水量現場記錄與計算表

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測點名稱：南勢坑溪上游(引水隧道出口下游)
監測日期：2020.05.22
樣品編號：PW5037502
監測人員：林致君

測點 編號	河寬(m):		1.7		流速計編號:ESPC-流速計-T05		平均流速	平均流速	區間流量	
	測點間 距b(m)	水深H (m)	流速V _{0.2} (m/sec)	流速V _{0.6} (m/sec)	流速V _{0.8} (m/sec)	(V _{0.2} +V _{0.8})/2 (m/sec)	V (m/sec)	變化率 △V (%)	q (m ³ /sec)	
0	1	0.00		0.00			0.000	--	0.05	
1	0.7	0.18		1.05			1.050	--	0.03	
2		0.00		0.00			0.000			
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
總水量(m ³ /sec):									0.080	
總水量(m ³ /min):									4.820	

備註：

1.本方法是依照NIEA W022水量測定方法—流速計法所制定
2.河寬小於15公尺時，測點間距以1公尺為基準，河寬大於15公尺以上時，設定15個以上之等間隔測定點。若各測定點間之流速變化大於20%以上時，則應縮小其間隔。


平均流速變化率(%): $\Delta V_n = \frac{V_n - V_{n-1}}{V_{n-1}} \times 100\%$ 3.流速之測定：(1)水深≤0.4 m時， $V_n = V_{0.6}$ (2)水深>0.4 m時， $V_n = (V_{0.2} + V_{0.8})/2$ 。其中V_{0.2}、V_{0.6}、V_{0.8}係指水面開始至20%、60%、80%水深處之流速。4. $Q = q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n$ ，其中 $q_i = \frac{b_i}{4} [(1n-1) + Hn] (V_n - 1 + V_n) + \frac{b_i^3}{4} Hn \cdot V_n$

審核人員：林致君

陳孟均 5/5

水量現場記錄與計算表(續)

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測點名稱：南勢坑溪上游(引水隧道出口上游)
監測日期：2020.05.22
河寬：1.3 公尺
樣品編號：PW5037501
監測人員：林致君



審核人員：林致君

陳孟均 5/5

水量現場記錄與計算表

水量現場記錄與計算表(續)

計畫名稱: 109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

計畫名稱: 109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測點名稱: 北勢坑溪上游

樣品編號: PW5037503

測點名稱: 南勢坑溪上游(引水隧道出口下游)

樣品編號: PW5037502

監測日期: 2020.05.22

監測日期: 2020.05.22

監測人員: 林致君

河寬: 1.7 公尺

測點 編號	河寬(m):		3.4		流速計編號: EIPC-流速計-T05		平均流速 變化率		區間流量	
	測點 距b(m)	水深H (m)	流速V _{0.2} (m/sec)	流速V _{0.6} (m/sec)	流速V _{0.8} (m/sec)	(V _{0.2} +V _{0.6})/2 (m/sec)	V (m/sec)	△V (%)	q (m ³ /sec)	q (m ³ /sec)
0	0.00	0.00		0.00			0.000	--	0.02	
1	1	0.19		0.35			0.350	--	0.07	
2	1	0.22		0.34			0.340	2.9%	0.06	
3	1	0.16		0.33			0.330	2.9%	0.01	
4	0.4	0.00		0.00			0.000			
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
總水量(m ³ /sec):									0.156	
總水量(m ³ /min):									9.377	

備註:

1.本方法是依照NIEA W022水量測定方法一流速計法所制定

2.河寬小於15公尺時,測點間距以1公尺為基準;河寬大於15公尺以上時,設定15個以上

之等間隔測定點。若各測定點間之流速變化大於20%以上時,則應縮小其間隔。

平均流速變化率(%): $\Delta V_r = \frac{V_r - V_{r-1}}{V_r} \times 100\%$ 3.流速之測定: (1)水深≤0.4 m時, $V_n = V_{0.6}$ (2)水深>0.4 m時, $V_n = (V_{0.2} + V_{0.8})/2$ 。其中V_{0.2}、V_{0.6}、V_{0.8}係指水面開始至20%、60%、80%水深處之流速。4. $Q = q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n$ * $q_{m+1} = \frac{b}{4 \cdot n} (H_n - 1 + H_n) (V_n - 1 + V_n) + \frac{b^2}{4}$

審核人員: 謝長麟

審核人員: 謝長麟

陳孟筠

陳孟筠

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

水量現場記錄與計算表(續)

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析	
採樣地點：南勢坑溪上游(引水隧道出口上游)	衛星定位座標(☒ TWD97 ☐ WGS84) X(E) : 212477 Y(N) : 2618956
採樣日期：2020.05.22	採樣人員：林政君
採樣時間：08:40 - 08:50	天 候：☐晴 ☑陰 ☐雨 氣溫：27.2℃
水樣採集： ☒ 單一水樣 ☐ 混和水樣	
採樣方式： ☒ 涉水 ☐ 艇筏或船隻作業 ☐ 橋上測定 ☐ 其他	
採樣器種類： ☒ 伸縮式採樣器 ☐ 吊索懸掛水桶 ☐ 深層採水器 ☐ 其他	
湖泊、水庫採樣 採樣點水深：_____公尺 採樣深度： ☐ 水面下 0.5 公尺處 ☐ 中層(水面下 _____ 公尺處) ☐ 底層(底床上 1 公尺處)	
河川採樣 河寬：1.3 公尺 是否為感潮河段： ☐ 是 ☒ 否 (若為感潮河段，低平潮時間：_____) 是否為表層採樣： ☒ 是 ☐ 否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)	
採樣點：左岸 中央 右岸	採樣深度：左岸 _____ 公尺 中央 _____ 公尺 右岸 _____ 公尺
水深： *水深 < 1.5 公尺 (水深 3/5 處) *水深介於 1.5-3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處) *水深 > 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	採樣深度： 左岸 _____ 公尺 中央 _____ 公尺 右岸 _____ 公尺
現場水體狀況 水流： ☒ 湍急 ☐ 一般 ☐ 緩慢 ☐ 靜止 水質： ☐ 澄清 ☒ 微濁 ☐ 混濁 水色： ☐ 透明無色 ☐ 其他微灰 色 異味： ☐ 有 ☒ 無 其他： ☐ 漂浮物 ☐ 沉積物	
採樣位置示意圖 	
圖示需註明水流方向、採樣断面(左中右 3 採樣點)位置。 *描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。	

審核人員：林政君

審核人員：林政君

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析	
採樣地點：北勢坑溪上游	衛星定位座標 (WGS84) X(E): 212004 Y(N): 2621494
採樣日期：2020.5.27	採樣人員：林政君
採樣時間：09:25-09:40	天 候：☐晴 ☑陰 ☐雨 氣溫：24/1℃
水樣採集：☑單一水樣 ☐混和水樣	
採樣方式：☑涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☐橋上測定 ☐其他	
採樣器種類：☑伸縮式採樣器 ☐吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他	
☐湖泊、水庫採樣	
採樣點水深：公尺	採樣深度：☐表水層(水面下0.5公尺處) ☐中層(水面下 公尺處) ☐底層(底床上1公尺處)
☑河川採樣	
河寬：34公尺	是否為感潮河段：☐是 ☑否 (若為感潮河段，低平潮時間：)
是否為表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)	
採樣點：左岸 中央 右岸	採樣深度：左岸 中央 右岸
水深：左岸 中央 右岸	採樣深度：左岸 中央 右岸
*水深<1.5公尺(水深3/5處)	採樣深度：左岸 中央 右岸
*水深介於1.5-3.0公尺(水深1/5、4/5處)	採樣深度：左岸 中央 右岸
*水深>3.0公尺(水深1/5、3/5、4/5處)	採樣深度：左岸 中央 右岸
採樣位置示意圖	
現場水體狀況	
水流：☑湍急 ☐一般 ☐緩慢 ☐靜止	
水質：☐澄清 ☑微濁 ☐混濁	
水色：☐透明無色 ☐其他 綠藻 色	
異味：☐有 ☑無	
其他：☐漂流物 ☐沈澱物	
採樣位置附近地貌	
岸邊景觀 東向：河堤 西向：道路 南向：河道 北向：河道	
匯流情形：☑有 ☐無	
可能污染源：無	

審核人員：盧長慶

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析	
採樣地點：南勢坑溪上游(引水隧道出口下游)	衛星定位座標 (WGS84) X(E): 212542 Y(N): 2619216
採樣日期：2020.5.27	採樣人員：林政君
採樣時間：09:20-09:30	天 候：☐晴 ☑陰 ☐雨 氣溫：27.0℃
水樣採集：☑單一水樣 ☐混和水樣	
採樣方式：☑涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☐橋上測定 ☐其他	
採樣器種類：☑伸縮式採樣器 ☐吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他	
☐湖泊、水庫採樣	
採樣點水深：公尺	採樣深度：☐表水層(水面下0.5公尺處) ☐中層(水面下 公尺處) ☐底層(底床上1公尺處)
☑河川採樣	
河寬：1.1公尺	是否為感潮河段：☐是 ☑否 (若為感潮河段，低平潮時間：)
是否為表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)	
採樣點：左岸 中央 右岸	採樣深度：左岸 中央 右岸
水深：左岸 中央 右岸	採樣深度：左岸 中央 右岸
*水深<1.5公尺(水深3/5處)	採樣深度：左岸 中央 右岸
*水深介於1.5-3.0公尺(水深1/5、4/5處)	採樣深度：左岸 中央 右岸
*水深>3.0公尺(水深1/5、3/5、4/5處)	採樣深度：左岸 中央 右岸
採樣位置示意圖	
現場水體狀況	
水流：☑湍急 ☐一般 ☐緩慢 ☐靜止	
水質：☐澄清 ☑微濁 ☐混濁	
水色：☐透明無色 ☐其他 綠藻 色	
異味：☐有 ☑無	
其他：☐漂流物 ☐沈澱物	
採樣位置附近地貌	
岸邊景觀 東向：河道 西向：河道 南向：道路 北向：道路	
匯流情形：☑有 ☐無	
可能污染源：無	

審核人員：盧長慶

水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

使用/校正日期: 2020.5.22

使用人員: 林政宏

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法							
溫度計/pH計	WTW pH330i	ESPC-pH-T21	☒ 良好 ☐ 異常	NIEA W217 NIEA W424							
儀器校正											
pH	■ pH=7 ■ pH=4 ■ pH=10	校正後確認(pH=7.00)	零點電位(mV)	斜率(mV/pH)							
溫度(°C)	■ >4.1 ■ >4.1	實測值/溫度: 6.97/24.2	-25mV~25mV	-61~-56 mV/pH							
編號	190702-6-006	191224-6-018	理論值: 6.98								
分裝日期	2020.5.18	2020.5.18	分裝日期: 2020.5.18	-57.4							
※pH使用注意事項											
1. pH校正後會顯示零點電位及斜率應符合允收範圍，確認作業時實測值與 pH buffer 理論值不可超出±0.05之誤差。											
儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法							
導電度計	WTW cond 330i	ESPC-EC-T14	☒ 良好 ☐ 異常	NIEA W203							
0.01 N KCl標準溶液校正	標準值	溫度	儀器讀值	電極常數(cm ⁻¹)							
編號: 200107-6-002	1413	22.9	1416	0.450~0.500							
分裝日期: 2020.5.18	1413	22.9	1416	0.474							
※導電度計使用注意事項											
1. 依據NIEA W203之規定，導電度計校正後不須使用第二來源標準溶液確認，現專案計畫執行需求而定。											
2. 確認標準溶液編號: 2020.5.18 / 分裝日期: 2020.5.18											
3. 使用標準溶液其允收範圍(µmho/cm/25°C): 0.1N KCl 12687~13073、0.01N KCl 1384~1440、0.001N KCl 140~154											
儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法							
氧化還原電位計	WTW pH 330i	ESPC-ORP-T10	☒ 良好 ☐ 異常	—							
校正標準液(mV)	實測值(mV)/溫度(°C)	理論值(mV)	合格參考值 ± 20 mV								
220	—	—	—								
校正標準液編號: 190603-6-012 / 分裝日期: —											
儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法							
溶氧計	WTW Oxi 330i	ESPC-DO-T18	☒ 良好 ☐ 異常	NIEA W455							
飽和溶氧確認	實測值(mg/L) / 溫度(°C)	理論值(mg/L)	溶氧百分比(%)	斜率							
	8.78 / 24.0	8.42	99.7	0.96							
※DO使用注意事項:											
1. 使用前校正，溶氧百分比允收範圍100±3%。											
2. 量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。											
3. 校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。											
斜率值 0.7~1.25 電極液快用充，需更換電極填充液或清洗電極											
電極狀況 OK 電極校正無效											
4. 不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)											
T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56
5. 電極及大氣壓力值檢查:											
☐ 是 ☒ 否 電極內是否有氣泡。											
☐ 是 ☒ 否 電極薄膜表面是否有氣泡。											
☐ 是 ☒ 否 電極薄膜表面是否有破損。											
☐ 是 ☒ 否 電極薄膜表面是否光滑且無雜質。											
儀器名稱					儀器編號	儀器型號	檢驗方法				
濁度計	TURBIDITY METER	ESPC-濁度計-T	AQ3010	NIEA W219							
標準液	800 NTU	100 NTU	20 NTU	0.02 NTU	查核確認	查核允收(15%)					
編號	ESPC-濁度計-T				實測值:	85~115 (NTU)					
有效期限	2020.08				☐ 符合 ☐ 異常						

FORM-TESP-PW-101-02 版次: 8.3 發行日期: 2019.10.15

審核人員: 林政宏

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱: 109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析	
採樣地點: 土地公坑溪上游(幽情谷)	衛星定位座標(■TW97 □WGS84) X(E): 213003 Y(N): 2620884
採樣日期: 2020.5.22	採樣人員: 林政宏
採樣時間: 14:35 - 14:50	天 候: □晴 □陰 □雨 氣溫: 26.7 °C
水樣採集: □單一水樣 □混和水樣	
採樣方式: □涉水 □艇筏或船隻作業 □橋上測定 □其他	
採樣器種類: □伸縮式採樣器 □吊索懸掛水桶 ■深層採水器 □其他	
湖泊、水庫採樣: □表水層(水面下0.5公尺處) □中層(水面下 公尺處) □底層(底床下 1 公尺處)	
採樣點水深: 公尺	
是否為感潮河段: □是 ■否	
是否為表層採樣: □是 ■否(如勾選「否」, 請勾選採樣深度)	
河寬: 公尺	中央 公尺 右岸 公尺
採樣點: 左岸 公尺 中央 公尺 右岸 公尺	採樣深度: 公尺 公尺 公尺 公尺
水深: 公尺	採樣深度: 公尺 公尺 公尺 公尺
*水深 < 1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度: 公尺 公尺 公尺 公尺
*水深 介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	採樣深度: 公尺 公尺 公尺 公尺
*水深 > 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	採樣深度: 公尺 公尺 公尺 公尺
採樣位置示意圖	
現場水體狀況	
水流: □湍急 □一般 □緩慢 □停止	
水質: □澄清 □微濁 □混濁	
水色: □透明無色 □其他 藍色	
異味: □有 □無	
其他: □漂流物 □沉澱物	
岸邊景觀 東向: 河道 西向: 河道	
南向: 山坡 北向: 山坡	
匯流情形: □有 □無	
可能污染源: 無	

審核人員: 林政宏

FORM-TESP-PW-104-01 發行日期: 2018.05.01 版次: 2.1

採樣日期: 2020. 5. 22

使用前後清點人員：

叶双云

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註 (若有儀器編號請註記)
		使用前	使用後	
水質儀器組	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	編號：W/L(pH) T-Z/EC: T/Z DO: TLZ
餘氯計	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：ESPC-餘氯計-T
氧化還原計	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：ESPC-ORP-T
水深計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	編號：ESPC-水深計-T-X
流速計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	編號：ESPC-流速計-T-Y
水位計	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：ESPC-微差井-T
採水器(0.99%)	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
採樣器	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
土鑽探樣組	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
採樣盤	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
採樣杓	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
邦能採樣器	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
岩心採樣器	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
除污設備	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
溫度計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	編號：ESPC-Temp-T 6y
安眠藥	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
量筒	1	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
量杯	1	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
塑膠桶	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
塑膠袋	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
救身衣	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：Garmin ESPC-GPS-
警示設備	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
加藥箱(藥品保存試劑)	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	編號：低毒硝酸、鹽酸、氫氧化鈉
加藥箱(去除餘氯干擾)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 氧化亞鐵粉 ☐ 氯化銨 ☐ 硫酸五硫
加藥箱(CN-用)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	硝化劑+殺菌液、醃製銅柱條、醃製鉛後術漆
加藥箱(確化物用)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	液、現代硫酸鈉溶液、醃製鋁粉木
加藥箱(氨基甲酸鹽用)	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	醃製銅、氫氧化鈉
濁度計	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	標樣糖二氮鈣、現代硫酸鈉

::
員
核
審

卷之五

FORM-QM3-5.4-05 發行日期：2017.03.01 版次：1.5

台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號：PW6003001~06

[illegible]

(第3頁，共3頁)

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負責人：權彝成
檢驗室主管：郭淑清

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此等文件者，請注意本公司製作之結果報告將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不於嚴密分析在交易上據利之任何或義務。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製、任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法律，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅供測試之樣品用意。

TWD 0238379

☐取樣記錄表 / ☒採樣記錄表

計劃名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

氣候：☒晴 / ☐陰 ☐雨

採樣日期：2020年6月2日

樣品類別：☒水 ☐空氣 ☐飲用水 ☐噪音/振動 ☐廢棄物 ☐地下水 ☐土壤 ☐飲水設備 ☐其他：

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器體積	備註
		PW6003002	1	SS	無/無處, 42°C 冷藏	PE600 L	
			1	T-P	硫酸pH2, 42°C 冷藏	PE600/250ml	
			1	TKN (銨氮綜合項)	硫酸pH2, 42°C 冷藏	PE600 L	
			1	濁度	無/無處, 42°C 冷藏	PE600/250ml	
	土地分拆溪	PW6003003	1	BOD	無/無處, 42°C 冷藏	PE600 L	7.01/28.6
	上游(埔仔下)		1	COD(測導電度用)	無/42°C 冷藏	PE600/250ml	
			1	COD(密閉)	硫酸pH2, 42°C 冷藏	PE600/250ml	
			1	氫氧NH3-N	硫酸pH2, 42°C 冷藏	PE600/250ml	
			1	Chl	硫酸pH2, 42°C 冷藏	PE600 L	
			1	DO(電極-現場pH-現場, 水量, 水溫, 現場導電度-現場)	無/現場測定	PE600/250ml	
			1	NO3-NO2-(FIA)NO3-NNO2-N(W)	無/無處, 42°C 冷藏	PE600 L	
			1	SS	無/42°C 冷藏	PE600 L	
			1	T-P	硫酸pH2, 42°C 冷藏	PE600/250ml	
			1	TKN (銨氮綜合項)	硫酸pH2, 42°C 冷藏	PE600 L	
			1	濁度	無/無處, 42°C 冷藏	PE600/250ml	
	土地分拆溪	PW6003004	1	BOD	無/無處, 42°C 冷藏	PE600 L	7.01/28.6
	(埔仔下)		1	COD(測導電度用)	無/42°C 冷藏	PE600/250ml	
			1	COD(密閉)	硫酸pH2, 42°C 冷藏	PE600/250ml	
			1	氫氧NH3-N	硫酸pH2, 42°C 冷藏	PE600/250ml	
			1	Chl	硫酸pH2, 42°C 冷藏	PE600 L	
			1	DO(電極-現場pH-現場, 水量, 水溫, 現場導電度-現場)	無/現場測定	PE600/250ml	
			1	NO3-NO2-(FIA)NO3-NNO2-N(W)	無/無處, 42°C 冷藏	PE600 L	

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
		PW6003006	1	SS	無/442℃冷藏	PF80/1L	
			1	P-P	緩酸pH4.2・442℃冷藏	緩酸pH4.2・442℃冷藏 PF80/250mL	
			1	TKN (餘氯綜合項)	緩酸pH4.2・442℃冷藏	PF80/1L	
14:28			1	濁度	無/442℃冷藏	PF80/250mL	
樣品總數量: 44							
PE瓶		PE袋	不銹鋼筒	活性破管	培養皿		
PP瓶		無菌袋	採氣袋	砂膠管	多孔金屬片採樣器		
玻璃瓶		PETG/不銹鋼管	濾紙/濾筒	XAD-2			
其它		折疊水箱	鋁膜濾紙	泡棉			
樣品運送及保存:							
(取)採樣人員: 王若輝 收樣人員: 王若輝							
會採人員: *							
運送人員: ☐ 同(取)採樣人員/ ☒ 委託單位自行送樣							
樣品運送方式: ☒ 郵寄/快遞 ☐ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣							
樣品保存方法: ☐ 避光 ☒ 暗處4±2℃ ☐ -15℃以下 ☐ 10℃以下 ☐ 10~20℃ ☐ 25℃以下 ☐ 室溫 ☐ 其他							
LIMS系統登錄人員/日期時間: 王若輝 2020/02/01 14:28							

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
		PW6003004	1	SS	無/442℃冷藏	PF80/1L	
			1	P-P	緩酸pH4.2・442℃冷藏	緩酸pH4.2・442℃冷藏 PF80/250mL	
			1	TKN (餘氯綜合項)	緩酸pH4.2・442℃冷藏	PF80/1L	
			1	濁度	無/442℃冷藏	PF80/250mL	
	北城剪坑	PW6003005	1	BOD	無/442℃冷藏	PF80/1L	7.00/28.5
	夏工廠		1	COD(測導電度用)	無/442℃冷藏	PF80/250mL	
			1	COD(密閉)	緩酸pH4.2・442℃冷藏	PF80/250mL	
			1	氨氮NH3-N	緩酸pH4.2・442℃冷藏	PF80/250mL	
			1	油	緩酸pH4.2・442℃冷藏	PF80/1L	
			1	DO電極現場pH-現場水溫-水質-現場導電度-現場	無/現場測定	現場測定	7.00/28.5
			1	NO3-NO2-(F)A(N)O3-(N)NO3-(NW) (F)A(T)N	無/442℃冷藏	PF80/1L	
			1	SS	無/442℃冷藏	PF80/1L	
			1	P-P	緩酸pH4.2・442℃冷藏	緩酸pH4.2・442℃冷藏 PF80/250mL	
			1	TKN (餘氯綜合項)	緩酸pH4.2・442℃冷藏	PF80/1L	
			1	濁度	無/442℃冷藏	PF80/250mL	
	桶頭備用	PW6003006	1	BOD	無/442℃冷藏	PF80/1L	7.00/28.5
	埋上腐桶		1	COD(測導電度用)	無/442℃冷藏	PF80/250mL	
	頭市橋		1	COD(密閉)	緩酸pH4.2・442℃冷藏	PF80/250mL	
			1	氨氮NH3-N	緩酸pH4.2・442℃冷藏	PF80/250mL	
			1	油	緩酸pH4.2・442℃冷藏	PF80/1L	
			1	DO電極現場pH-現場水溫-水質-現場導電度-現場	無/現場測定	現場測定	6.99/28.6
			1	NO3-NO2-(F)A(N)O3-(N)NO3-(NW) (F)A(T)N	無/442℃冷藏	PF80/1L	

現場檢驗項目表

計劃名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

氣候：☒晴 ☐陰 ☐雨

採樣日期：2020年6月2日

樣品類別：☒水 ☐空氣 ☐飲用水 ☐噪音/振動 ☐廢棄物 ☐地下水 ☐土壤 ☐底泥 ☐飲水設備 ☐其他：

現場檢驗項目：

樣品編號 (或序號)	pH值 (pH/溫度°C) ±0.1	EC (µmho/cm)	自來水管路 有效餘氯 (mg/L) ±10%	ORP (mv)	總餘氯 (mg/L)	自由 餘氯 (mg/L)	DO					水位 (m)	透明度 (m)
							溶氧值 (mg/L)	溫度 (°C)	飽和 DO%	鹽度 0/00	大氣 壓力 mbar	流量 (m³/sec)	
PW6003001	8.14' > 9.5 8.17' > 9.5 (平均) 8.16' > 9.5	264					7.21	29.6	99.8	0.1	990	5.59	
PW6003002	8.36' > 4.1 8.37' > 4.1 (平均) 8.36' > 4.1	445					8.10	24.5	99.4	0.1	991	10.7.68	
PW6003003	8.21' > 9.3 8.24' > 9.3 (平均) 8.22' > 9.3	386					7.40	29.2	98.4	0.1	992	無法量測	
PW6003004	8.31' > 6.3 8.33' > 6.3 (平均) 8.32' > 6.3	595					6.89	26.5	87.2	0.2	999	24.549	
PW6003005	8.20' > 9.5 8.20' > 9.5 (平均) 8.21' > 9.5	488					7.25	29.2	99.2	0.2	998	4.88	
PW6003006	8.56' > 6.7 8.57' > 6.7 (平均) 8.56' > 6.7	445					8.05	26.9	103.7	0.1	985	無法量測	

PW6003003, PW6003006 因小於檢測限(0.03 mg/L)故無量測

其餘小於檢測限(0.03 mg/L)故無量測

審核：

頁次：

1/1

FORM-QM3-5.6-05 第 1 版：2019.05.15 版次：1.0

江應開 6/4

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

採樣地點：南勢坑溪上游(引水隧道出口上游) 衛星定位座標 (TW97) ☒ WGS84 X(E): 212477 Y(N): 2618956

採樣日期：2020.6.2 採樣人員：莊冠毅

採樣時間：10:05 - 10:18 天氣：☒晴 ☐陰 ☐雨 氣溫：29.4°C

水樣採集：☒單一水樣 ☐混和水樣

採樣方式：☒涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☐橋上測定 ☐其他

採樣器種類：☒伸縮式採樣器 ☐吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他

湖泊、水庫採樣：採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下 1 公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)

採樣點水深：公尺

是否為感潮河段：☐是 ☒否

是否為表層採樣：☐是 ☒否(如勾選「否」，請記錄採樣深度)

河寬：4.1 公尺

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	公尺	0.13 公尺	公尺
採樣深度：	公尺	公尺	公尺
*水深 < 1.5 公尺 (水深 3/5 處)	公尺	公尺	公尺
*水深介於 1.5-3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	公尺	公尺	公尺
*水深 > 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	公尺	公尺	公尺

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☒一般 ☐緩慢 ☐靜止

水質：☒澄清 ☐微濁 ☐混濁

水色：☒透明無色 ☐其他 色

異味：☐有 ☒無

其他：☒漂流物 ☐沉澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：山坡 西向：山坡 南向：河道 北向：河道

匯流情形：☐有 ☒無

*圖示需註明水流方向、採樣断面(左中右 3 採樣點)位置。可能污染源：南勢坑溪

*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。可能污染源：南勢坑溪

審核人員：莊冠毅 6/4

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析	
採樣地點：土地公坑溪上游(曲情谷)	衛星定位座標(圖) TWD97 ☒ WGS84 X(E)：213003 Y(N)：2620884
採樣日期：2020.6.2	採樣人員：莊冠群
採樣時間：10:50 - 11:30	天氣：晴 ☒ 陰 ☐ 雨 ☐ 氣溫：29.7℃
水樣採集： ☐ 單一水樣 ☒ 混和水樣	
採樣方式： ☐ 涉水 ☒ 艇筏或船隻作業 ☐ 橋上測定 ☐ 其他	
採樣器種類： ☐ 伸縮式採樣器 ☐ 吊索懸掛水桶 ☒ 深層採水器 ☐ 其他	
☐ 湖泊、水庫採樣 採樣深度： ☐ 表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐ 中層(水面下 公尺處) ☐ 底層(底床上 1 公尺處)	
採樣點水深： 公尺	
☒ 河川採樣 是否為感潮河段： ☐ 是 ☒ 否 (若為感潮河段，低平潮時間：)	
河寬： ☒ 公尺 是否為表層採樣： ☐ 是 ☒ 否 (如勾選「否」，請紀錄採樣深度)	
採樣點： 左岸 中央 右岸	採樣深度： 左岸 中央 右岸
水深： *水深 < 1.5 公尺 (水深 3/5 處) *水深介於 1.5-3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處) *水深 > 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	採樣深度： 左岸 中央 右岸
採樣位置示意圖	
現場水體狀況	
水流： ☐ 湍急 ☐ 一般 ☒ 緩慢 ☐ 靜止	
水質： ☐ 澄清 ☒ 微濁 ☐ 混濁	
水色： ☐ 透明無色 ☒ 其他 微黃色	
異味： ☐ 有 ☒ 無	
其他： ☐ 漂流物 ☐ 沈澱物	
岸邊景觀 東向：河道 南向：河道 北向：山坡	
匯流情形： ☐ 有 ☒ 無	
可能污染源：	

審核人員：楊政洋

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析	
採樣地點：南勢坑溪上游(引水隧道出口下游)	衛星定位座標(圖) TWD97 ☒ WGS84 X(E)：212542 Y(N)：2619216
採樣日期：2020.6.2	採樣人員：莊冠群
採樣時間：10:26 - 10:38	天氣：晴 ☒ 陰 ☐ 雨 ☐ 氣溫：29.5℃
水樣採集： ☐ 單一水樣 ☒ 混和水樣	
採樣方式： ☐ 涉水 ☒ 艇筏或船隻作業 ☐ 橋上測定 ☐ 其他	
採樣器種類： ☒ 伸縮式採樣器 ☐ 吊索懸掛水桶 ☐ 深層採水器 ☐ 其他	
☐ 湖泊、水庫採樣 採樣深度： ☐ 表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐ 中層(水面下 公尺處) ☐ 底層(底床上 1 公尺處)	
採樣點水深： 公尺	
☒ 河川採樣 是否為感潮河段： ☐ 是 ☒ 否 (若為感潮河段，低平潮時間：)	
河寬： ☒ 公尺 是否為表層採樣： ☐ 是 ☒ 否 (如勾選「否」，請紀錄採樣深度)	
採樣點： 左岸 中央 右岸	採樣深度： 左岸 中央 右岸
水深： *水深 < 1.5 公尺 (水深 3/5 處) *水深介於 1.5-3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處) *水深 > 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	採樣深度： 左岸 中央 右岸
採樣位置示意圖	
現場水體狀況	
水流： ☐ 湍急 ☐ 一般 ☒ 緩慢 ☐ 靜止	
水質： ☐ 澄清 ☒ 微濁 ☐ 混濁	
水色： ☐ 透明無色 ☒ 其他 微黃色	
異味： ☐ 有 ☒ 無	
其他： ☐ 漂流物 ☐ 沈澱物	
岸邊景觀 東向：河道 南向：河道 北向：山坡	
匯流情形： ☐ 有 ☒ 無	
可能污染源：	

審核人員：楊政洋

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析		
採樣地點：北勢坑溪上游	衛星定位座標(☒ TWD97 ☐ WGS84) X(E)：212004 Y(N)：2621494	
採樣日期：2020.6.2	採樣人員：廖冠群	
採樣時間：12:15 - 12:30	天 候： ☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨 氣溫：27.7 °C	
水樣採集： ☒ 單一水樣 ☐ 混和水樣		
採樣方式： ☒ 涉水 ☐ 艇筏或船隻作業 ☐ 橋上測定 ☐ 其他		
採樣器種類： ☒ 伸縮式採樣器 ☐ 吊索懸掛水桶 ☐ 深層採水器 ☐ 其他		
☐ 湖泊、水庫採樣 採樣點水深：公尺 採樣深度：公尺(水面下 0.5 公尺處) ☐ 中層(水面下 公尺處) ☐ 底層(底床上 1 公尺處)		
☒ 河川採樣 是否為感潮河段： ☐ 是 ☒ 否 (若為感潮河段，低平潮時間：) 河寬： <u>4.5</u> 公尺 是否為表層採樣： ☒ 是 ☐ 否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)		
採樣點：左岸	中央	右岸
水深： <u>1.5</u> 公尺	公尺	公尺
採樣深度： <u>1.5</u> 公尺	公尺	公尺
*水深 < 1.5 公尺 (水深 3/5 處)	公尺	公尺
*水深介於 1.5-3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	公尺	公尺
*水深 > 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	公尺	公尺
採樣位置示意圖		
現場水體狀況		
水流： ☐ 湍急 ☒ 一般 ☐ 緩慢 ☐ 停止 水質： ☐ 澄清 ☒ 微濁 ☐ 混濁 水色： ☐ 透明無色 ☒ 其他 微紅色 異味： ☐ 有 ☒ 無 其他： ☒ 漂流物 ☐ 沈澱物		
採樣位置附近地貌		
岸邊景觀 東向：河堤 西向：道路 南向：河道 北向：河道		
匯流情形： ☐ 有 ☒ 無 可能污染源： ☐ 有 ☒ 無		
*圖示需註明水流方向、採樣断面(左中右 3 採樣點)位置。 *描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。		

審核人員：廖冠群

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析		
採樣地點：梅林溪(埔址下游)	衛星定位座標(☒ TWD97 ☐ WGS84) X(E)：211267 Y(N)：2621008	
採樣日期：2020.6.2	採樣人員：廖冠群	
採樣時間：11:30 - 12:00	天 候： ☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨 氣溫：27.6 °C	
水樣採集： ☒ 單一水樣 ☐ 混和水樣		
採樣方式： ☐ 涉水 ☐ 艇筏或船隻作業 ☒ 橋上測定 ☐ 其他		
採樣器種類： ☐ 伸縮式採樣器 ☐ 吊索懸掛水桶 ☐ 深層採水器 ☐ 其他		
☐ 湖泊、水庫採樣 採樣點水深：公尺 採樣深度：公尺(水面下 0.5 公尺處) ☐ 中層(水面下 公尺處) ☐ 底層(底床上 1 公尺處)		
☒ 河川採樣 是否為感潮河段： ☐ 是 ☒ 否 (若為感潮河段，低平潮時間：) 河寬： <u>4.5</u> 公尺 是否為表層採樣： ☒ 是 ☐ 否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)		
採樣點：左岸	中央	右岸
水深： <u>1.5</u> 公尺	公尺	公尺
採樣深度： <u>1.5</u> 公尺	公尺	公尺
*水深 < 1.5 公尺 (水深 3/5 處)	公尺	公尺
*水深介於 1.5-3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	公尺	公尺
*水深 > 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	公尺	公尺
採樣位置示意圖		
現場水體狀況		
水流： ☐ 湍急 ☒ 一般 ☐ 緩慢 ☐ 停止 水質： ☐ 澄清 ☒ 微濁 ☐ 混濁 水色： ☐ 透明無色 ☒ 其他 微紅色 異味： ☐ 有 ☒ 無 其他： ☒ 漂流物 ☐ 沈澱物		
採樣位置附近地貌		
岸邊景觀 東向：河道 西向：河道 南向：道路 北向：道路		
匯流情形： ☐ 有 ☒ 無 可能污染源： ☐ 有 ☒ 無		
*圖示需註明水流方向、採樣断面(左中右 3 採樣點)位置。 *描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。		

審核人員：廖冠群

儀器設備攜出入清單

採樣日期: 2020.6.2

使用前後清點人員: 蔡政鋒

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註 (若有儀器編號請註記)
		使用前	使用後	
水質儀器組	1	☒ 是	☒ 是	編號: W-11 pH: 11.4 EC: 11.2 DO: 7.16
餘氯計	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-餘氯計-T
氧化還原計	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-ORP-T
水深計	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-水深計-T
流速計	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-流速計-T
水位計	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-微流井-T
土鑽採樣組	1	☒ 是	☒ 是	
採樣鏟	1	☒ 是	☒ 是	
採樣杓	1	☒ 是	☒ 是	
邦能採樣器	1	☒ 是	☒ 是	
岩心採樣器	1	☒ 是	☒ 是	
救生衣	4	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-Temp-T-1
警示設備	1	☒ 是	☒ 是	
加藥箱(樣品保存試劑)	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-Temp-T-1
加藥箱(去除餘氯干擾)	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-Temp-T-1
加藥箱(CNI用)	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-Temp-T-1
加藥箱(硫化物用)	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-Temp-T-1
加藥箱(氣基甲硫鹽用)	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-Temp-T-1
濁度計	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-Temp-T-1

審核人員: 蔡政鋒


河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱: 109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析	
採樣地點: 桶頭欄河堰上游(桶頭吊橋)	衛星定位座標(圖TWD97) (WGS84) X(E): 245184 Y(N): 2615732
採樣日期: 2020.6.2	採樣人員: 蔡政鋒
採樣時間: 13:59 - 14:28	天候: ☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨 氣溫: 28.0 °C
水樣採集: ☐ 單一水樣 ☒ 混和水樣	
採樣方式: ☐ 涉水 ☐ 艇筏或船隻作業 ☒ 橋上測定 ☐ 其他	
採樣器種類: ☒ 伸縮式採樣器 ☐ 吊索懸掛水桶 ☐ 深層採水器 ☐ 其他	
☐ 湖泊、水庫採樣	
採樣深度: ☐ 水面下 0.5 公尺處 ☐ 中層(水面下 公尺處) ☐ 底層(底床上 1 公尺處)	
是否為感潮河段: ☐ 是 ☒ 否 (若為感潮河段, 低平潮時間:)	
是否為表層採樣: ☐ 是 ☒ 否 (如勾選「否」, 請勾選採樣深度)	
河寬: 54.3 公尺	
採樣點: 左岸 0.8 公尺 中央 1.3 公尺 右岸 0.8 公尺	採樣深度: 公尺
水深: 0.8 公尺	採樣深度: 公尺
水深 < 1.5 公尺 (水深 3/5 處)	公尺
水深介於 1.5-3.0 公尺	公尺
水深 1/5、4/5 處	公尺
水深 > 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	公尺
採樣位置示意圖	
現場水體狀況	
水流: ☐ 湍急 ☐ 一般 ☒ 緩慢 ☐ 靜止	
水質: ☐ 澄清 ☐ 微濁 ☐ 混濁	
水色: ☐ 透明無色 ☒ 其他微黃色	
異味: ☐ 有 ☒ 無	
其他: ☒ 漂流物 ☐ 沉澱物	
岸邊景觀 東向: 吊橋 西向: 吊橋 南向: 河道 北向: 河道	
匯流情形: ☐ 有 ☒ 無	
可能污染源: 桶頭欄河堰	

審核人員: 蔡政鋒

水量現場記錄與計算表(續)

計畫名稱: 109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測點名稱: 南勢坑溪上游(引水隧道出口上游)
監測日期: 2020.06.02
河寬: 4.7 公尺
樣品編號: PW6003001
監測人員: 桂冠群



審核人員: 吳政輝 6/3
陳孟筠

水量現場記錄與計算表

計畫名稱: 109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測點名稱: 南勢坑溪上游(引水隧道出口上游)
監測日期: 2020.06.02
樣品編號: PW6003001
監測人員: 桂冠群

測點編號	河寬(m):		4.7		流速計編號:ESPC-流速計-T05			平均流速	平均流速變化率	區間流量
	測點間距b(m)	水深H(m)	流速V _{0.2} (m/sec)	流速V _{0.6} (m/sec)	流速V _{0.8} (m/sec)	(V _{0.2} +V _{0.8})/2	V(m/sec)	△V(%)	q(m ³ /sec)	
0	1	0.00		0.00			0.000	--	0.01	
1	1	0.13		0.22			0.220	--	0.03	
2	1	0.13		0.23			0.230	4.5%	0.03	
3	1	0.11		0.21			0.210	8.7%	0.02	
4	1	0.12		0.22			0.220	4.8%	0.00	
5	0.7	0.00		0.00			0.000			
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16								--	--	
總水量(m ³ /sec):								0.092		
總水量(m ³ /min):								5.529		

備註:
1.本方法是依照NIEA W022水量測定方法-流速計法所制定
2.河寬小於15公尺時,測點間距以1公尺為基準;河寬大於15公尺以上時,設定15個以上之等間隔測定點。若各測定點間之流速變化大於20%以上時,則應縮小其間隔。
平均流速變化率(%): $\Delta V_r = \frac{V_r - V_{r-1}}{V_r} \times 100\%$
3.流速之測定:(1)水深≤0.4 m時, $V_n = V_{0.2}$ (2)水深>0.4 m時, $V_n = (V_{0.2} + V_{0.8})/2$ 。
其中V_{0.2}、V_{0.6}、V_{0.8}係指水面開始至20%、60%、80%水深處之流速。
4. $Q = q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n$ 其中 $q_n = \frac{b}{4} \sum_{i=1}^n (H_n - 1 + H_n) (V_n - 1 + V_n) + \frac{b}{4} H_n V_n$

審核人員: 吳政輝 6/3
陳孟筠

水量現場記錄與計算表(續)

計畫名稱: 109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析


測點名稱: 南勢坑溪上游(引水隧道出口下游)

樣品編號: PW6003002

監測日期: 2020.06.02

監測人員: 桂冠群

河 寬: 15.3 公尺



審核人員: 謝政輝

陳孟筠

6/3

水量現場記錄與計算表

計畫名稱: 109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測點名稱: 南勢坑溪上游(引水隧道出口下游)

樣品編號: PW6003002

監測日期: 2020.06.02

監測人員: 桂冠群

測點編號	河寬(m):	水深H(m)	流速V _{0.2} (m/sec)	流速V _{0.6} (m/sec)	流速V _{0.8} (m/sec)	流速計編號: ESPC-流速計-T05 (V _{0.2+V_{0.8})/2}	平均流速V (m/sec)	平均流速變化率(%)	匯間流量q (m ³ /sec)
0	15.3	0.00		0.00			0.000	--	0.27
1		0.89	1.22		1.18	1.200	1.200	--	1.12
2		0.95	1.25		1.23	1.240	1.240	3.3%	1.20
3		0.98	1.27		1.24	1.255	1.255	1.2%	1.20
4		0.95	1.25		1.22	1.235	1.235	1.6%	1.15
5		0.92	1.24		1.21	1.225	1.225	0.8%	1.22
6		1.04	1.28		1.24	1.260	1.260	2.9%	1.34
7		1.06	1.31		1.28	1.295	1.295	2.8%	1.36
8		1.05	1.30		1.26	1.280	1.280	1.2%	1.27
9		0.96	1.27		1.24	1.255	1.255	2.0%	1.18
10		0.91	1.29		1.26	1.275	1.275	1.6%	1.20
11		1.01	1.24		1.22	1.230	1.230	3.5%	1.18
12		0.91	1.24		1.21	1.225	1.225	0.4%	1.15
13		0.95	1.27		1.24	1.255	1.255	2.4%	1.11
14		0.86	1.22		1.18	1.200	1.200	4.4%	1.08
15		0.92	1.25		1.20	1.225	1.225	2.1%	0.08
16		0.00		0.00			0.000	--	--
總水量(m ³ /sec): 17.127								總水量(m ³ /min): 1027.632	

備註:

1.本方法是依照NIEA W022水量測定方法一流速計法所制定

2.河寬小於15公尺時,測點間距以1公尺為基準;河寬大於15公尺以上時,設定15個以上之等間隔測定點。若各測定點間之流速變化大於20%以上時,則應縮小其間隔。

平均流速變化率(%): $\Delta V_n = \frac{V_n - V_{n-1}}{V_n} \times 100\%$ 3.流速之測定:(1)水深≤0.4m時, $V_n = V_{0.6}$ (2)水深>0.4m時, $V_n = (V_{0.2} + V_{0.8})/2$ 。其中 $V_{0.2}$ 、 $V_{0.6}$ 、 $V_{0.8}$ 係指水面開始至20%、60%、80%水深處之流速。4. $Q = q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n$ 其中 $q_n = \frac{b}{4} (H_n - 1 + H_n) (V_n - 1 + V_n) + \frac{b}{4} H_n \cdot V_n$

審核人員: 謝政輝

陳孟筠

6/3


審核人員: 謝政輝

陳孟筠

6/3

水量現場記錄與計算表(續)

計畫名稱: 109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測點名稱: 梅林溪(壩址下游)
監測日期: 2020.06.02
河寬: 5.2 公尺
樣品編號: PW6003004
監測人員: 桂冠群



審核人員: 楊政輝 6/2
陳孟鈞 6/3

水量現場記錄與計算表

計畫名稱: 109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測點名稱: 梅林溪(壩址下游)
監測日期: 2020.06.02
樣品編號: PW6003004
監測人員: 桂冠群

測點編號	河寬(m): 5.2			流速計編號: ESPC-流速計-T05				平均流速變化率	區間流量	
	測點間距(m)	水深H(m)	流速V _{0.2} (m/sec)	流速V _{0.6} (m/sec)	流速V _{0.8} (m/sec)	(V _{0.2} +V _{0.8})/2 (m/sec)	V (m/sec)	△V (%)	q (m ³ /sec)	q (m ³ /sec)
0	1	0.00		0.00			0.000	--	0.02	
1	1	0.34		0.23			0.230	--	0.09	
2	1	0.40		0.26			0.260	13.0%	0.11	
3	1	0.42	0.27		0.25	0.260	0.260	0.0%	0.10	
4	1	0.37		0.25			0.250	3.8%	0.09	
5	1	0.33		0.25			0.250	0.0%	0.00	
6	0.2	0.00		0.00			0.000			
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
總水量(m ³ /sec):									0.409	
總水量(m ³ /min):									24.549	

備註:


- 1.本方法是依照NIEA W022水量測定方法—流速計法所制定
- 2.河寬小於15公尺時,測點間距以1公尺為基準,河寬大於15公尺以上時,設定15個以上之等間隔測定點。若各測定點間之流速變化大於20%以上時,則應縮小其間隔。
- 3.流速之測定:(1)水深≤0.4m時,V_n=V_{0.6}(2)水深>0.4m時,V_n=(V_{0.2}+V_{0.8})/2。
平均流速變化率(%): $\Delta V_r = \frac{V_r - V_{r-1}}{V_r} \times 100\%$
其中V_{0.2}、V_{0.6}、V_{0.8}係指水面開始至20%、60%、80%水深處之流速。
4. $Q = q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n$

審核人員: 楊政輝 6/2
陳孟鈞 6/3

水量現場記錄與計算表(續)

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測點名稱：北勢坑溪上游
監測日期：2020.06.02
河寬：4.5公尺

樣品編號：PW6003005
監測人員：桂冠群



審核人員：

楊政峰 6/3

陳孟均

6/3

水量現場記錄與計算表

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測點名稱：北勢坑溪上游
監測日期：2020.06.02

樣品編號：PW6003005
監測人員：桂冠群

測點編號	河寬(m): 4.5			流速計編號: ESPC-流速計-T05				平均流速	平均流速變化率	區間流量
	測點間距b(m)	水深H(m)	流速V _{0.2} (m/sec)	流速V _{0.6} (m/sec)	流速V _{0.8} (m/sec)	(V _{0.2} +V _{0.8})/2	V	(%)	△V	
0	1	0.00	0.00	0.00			0.000	--	--	0.01
1	1	0.13	0.24	0.24			0.240	--	--	0.03
2	1	0.11	0.24	0.24			0.240	0.0%		0.02
3	1	0.09	0.20	0.20			0.200	16.7%		0.02
4	1	0.10	0.22	0.22			0.220	10.0%		0.00
5	0.5	0.00	0.00	0.00			0.000			
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
總水量(m ³ /sec): 0.081									總水量(m ³ /min): 4.878	

備註：

- 1.本方法是依照NIEA W022水量測定方法一流速計法所制定
- 2.河寬小於15公尺時，測點間距以1公尺為基準，河寬大於15公尺以上時，設定15個以上之等間隔測定點。若各測定點間之流速變化大於20%以上時，則應縮小其間隔。
平均流速變化率(%)： $\Delta V = \frac{V_n - V_{n-1}}{V_n} \times 100\%$
- 3.流速之測定：(1)水深≤0.4 m時， $V_n = V_{0.6}$ (2)水深>0.4 m時， $V_n = (V_{0.2} + V_{0.8})/2$ 。
其中 $V_{0.2}$ 、 $V_{0.6}$ 、 $V_{0.8}$ 係指水面開始至20%、60%、80%水深處之流速。
 $4. Q = q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n = \frac{b}{4} \sum_{i=1}^n (H_i - 1 + H_n) (V_i - 1 + V_n) + \frac{b}{4} H_n \cdot V_m$

審核人員：

楊政峰 6/3

陳孟均

6/3

儀器名稱		儀器型號		儀器編號		使用狀況		檢核方法	
溫度計 pH計		WTW pH □3310 □3310	WTW pH □3310 □	ESPC-pH-T18		良好 異常：		NIEA W217 NIEA W424	
校正		儀器校正		校正後確證(pH=7.00)					
pH	■ pH=7	■ pH=4	■ pH=10	實測值/溫度：7.09/25.3				零點電位(mV) 斜率(mV/pH) -25mV-25mV -61~-56 mV/pH	
溫度(°C)	25.1	25.2	25.2	理論值：191224-6-0018					
編號	190702-6-0004	190702-6-0001	191224-6-018	編號：191129-6-006					
分裝日期	2020.06.01	2020.06.01	2020.06.01	分裝日期：2020.06.01					
※pH使用注意事項									
1. pH校正後會顯示零點電位及斜率應符合允收範圍，確證作業時實測值與 pH buffer 理論值不可超出±0.05之誤差。									
儀器名稱		儀器型號		儀器編號		使用狀況		檢核方法	
導電度計		WTW cond □3300 □3310	WTW cond □3210 □	ESPC-EC-T12		良好 異常：		NIEA W203	
0.01 N KCl標準溶液校正									
編號：200107-6-002								電極常數(cm ⁻¹) 0.450-0.500	
分裝日期：2020.06.01								1415	
0.01 N / □0.01 N / □0.001 N KCl確證								0.469	
※導電度計使用注意事項									
1. 依據NIEA W203之規定，導電度計校正後不須使用第二依標準溶液確證，視業計表執行需求而定。									
2. 確證標準液編號：									
3. 使用確證標準液其允收範圍(μmho/cm/25°C)：0.1N KCl 12687-13073、0.01N KCl 1384-1440、0.001N KCl 140-154									
儀器名稱		儀器型號		儀器編號		使用狀況		檢核方法	
氧化還原電位計		WTW pH □330i □3310	WTW pH □3210 □	ESPC-ORP-T09		良好 異常：		-	
校正標準液(mV)		實測值(mV) / 溫度(°C)						合格參考值 ± 20 mV	
220		/							
校正標準液編號：190603-6-012 / 分裝日期：									
儀器名稱		儀器型號		儀器編號		使用狀況		檢核方法	
溶氧計		WTW Oxi □330i □3310	WTW Oxi □3210 □	ESPC-DO-T16		良好 異常：		NIEA W455	
飽和溶氧確證		實測值(mg/L) / 溫度(°C)		理論值(mg/L) 溶氧百分比(%)				斜率	
		8.30 / 25.3		8.22 / 101.4				1.03	
※DO使用注意事項：									
1. 使用前校正，溶氧百分比允收範圍100±3%。									
2. 量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。									
3. 校正後儀器會自動判斷電極狀態，並顯示相關斜率值。									
斜率值		0.6~0.7							
電極狀況		OK		電極液快用充，需更換電極填充液或清洗電極				電極校正無效	
4. 不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)									
T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	
								7.83	
								7.69	
								7.56	
5. 電極及水氣壓力值檢查：									
☒ 是 ☐ 否-電極內是否有氣泡。 ☒ 是 ☐ 否-電極液表面是否有氣泡。 ☒ 是 ☐ 否-電極液表面是否光潔且無損壞。 ☒ 是 ☐ 否-電極液表面是否光滑且無損壞。									
濁度計		TURBIDITY METER		ESPC-濁度計-T		儀器型號		檢核方法	
		儀器校正				AQ3010		NIEA W219	
標準液		800 NTU	100 NTU	20 NTU	0.02-NTU	查核確證		查核允收(15%) 85-115 (NTU)	
編號						實測值：		符合 異常	
有效期限				ESPC-濁度計-T -校正組					
				2020.08					

FORM-TESP-PW-101-02 版次：8.3 發行日期：2019.10.15

審核人員：廖志華 6/5

[illegible]

(第5頁，共9頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.aspx>之電子文件條款與條件處理，請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定，任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告僅供執行時所紀錄且於接合指示範圍內之顯示，本公司僅對客戶負責，此文件不防礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除，未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製、任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆屬不合法律，違犯者可遷受法律上最嚴厲之追訴，除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 0236222

品保品管報告

樣品編號：PW5037601~02

(第6頁，共9頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理，請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告僅反映執行時所存之數據及接受報告範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不防礙當事人在交易上權利之行使或義務之履行。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份重製、任何未經授權之修改、或按受報告本所顯示之內容，均將不合用，違犯者可遭受法律上最嚴重之追訴，此非有礙說明，此報告係針對對試樣品負責。

TWD 0236223

SGS Teiwen Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

t (886-2) 2299-3939

f (886-2) 2299-3261

WWW.SDS.COM.IV

Member of SGS Group

台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號：PW5037601~02

(第7頁，共9頁)

此報告是本公司依照所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Term-e-Documents.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告將僅供反映執行時所見且於接受指示範圍內之事實，本公司僅對客戶負責，此文件不涵蓋當事人在交易上權利之任何變更或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的複、偽造、或接受本報告所顯示之內容，皆為不合法律，違犯者可遭受法律上最嚴厲之追訴，除非另有說明；此報告亦將對測試之樣品負責。

TWD 0236224

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

† 1886-2) 2299-3939

f (886.2) 2299.3261

WWW.SOS.COM.IW

Member of SGS Group

品質管理報告

樣品編號：PW5037601~02

[illegible]

(第8頁，共9頁)

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負責人：權舜成
檢驗室主管：郭淑清

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>之電子文件與客戶處。請注意條款有關委任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告需將反映執行時所記錄且於接獲指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙客戶在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製、任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法；違犯者可遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅供測試之樣品問意。

TWD 0236225

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

† (886-2) 2299-3939

f (886-2) 2299-3261

WWW.SQS.COM.IW

Member of SGS Group

3002

品質管理報告

樣品編號：PW5037601~02

[illegible]

(第9頁，共9頁)

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛寧紫群
負責人：權昇成
實驗室主管：郭淑清

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.Document.aspx>之電子文件期限與條件處理，請注意該款有關責任、賠償之限制及管轄權的約定，任何持有此等文件者，請注意本公司製作之結果報告會將履行時所紀錄且於接受指示範圍內之顯示，本公司僅對客戶負責，此文件不防礙當事人在交易上權利之行使或有義務，未經本公司事先書面同意，此報告不可部份採行，任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合戶，違犯者可遭受法律上最嚴厲之追訴，除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 0236226

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

t (886-2) 2299-3939

f (886-2) 2299-3261

www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

3002

□取樣記錄表 / ☒採樣記錄表

計劃名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

氣候：□晴 ☒陰 ☐雨樣品類別：☒水 ☐空氣 ☐飲用水 ☐噪音振動 ☐廢棄物 ☐地下水 ☐土壤 ☐底泥 ☐其他：_____

採樣日期：2020年5月24日

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
		PW5037601	1	TKN (資源綜合項)	緩衝pH<2, 4±2℃冷藏	PE瓶/1L	
			2	葉綠素a	無明處, 4℃冷藏	棕色玻璃瓶/1L	
			1	濁度	無明處, 4±2℃冷藏	PE瓶/250mL	
	廟前溪	PW5037602	1	2,4-D	無明處, 4±2℃冷藏	PE瓶/1L	
	廟前溪(下游)		1	BOD	無明處, 4±2℃冷藏	PE瓶/1L	約30mg/L
			1	COD(測導電使用)	無明處, 4±2℃冷藏	PE瓶/250mL	
			1	COD(密功)	緩衝pH<2, 4±2℃冷藏	PE瓶/250mL	
			1	氨氮NH3-N	緩衝pH<2, 暗處4±2℃冷藏	PE瓶/250mL	
			1	3cp 13 compound	無明處, 4±2℃冷藏	PE瓶/1L	
			1	Methamidophos, 一品松, 大羽松, 巴拉松, 亞松	無明處, 4±2℃冷藏	PE瓶/1L	
			1	Oil	緩衝pH<2, 4±2℃冷藏	PE瓶/1L	
			3	Carbonates (2 compound) 亞甲基磺酸鹽	緩衝pH<2, 二氫PO4, 二硫代硫酸鈉4mg/12項	PE瓶/1L	
			1	DO, 電導率, pH, 溶解氧, 水溫, 水質, 現場, 導電率, 現場	無明處, 現場, pH, 溶解氧, 水溫, 水質, 現場, 導電率, 現場	PE瓶/1L	
			1	NO3-NO2-(FIA) NO3-NO2-N(W) (FIA) TN	無明處, 4±2℃冷藏	PE瓶/1L	
			1	SS	無明處, 4±2℃冷藏	PE瓶/1L	
			1	T-P	緩衝pH<2, 4±2℃冷藏	PE瓶/1L	
			1	丁基拉草	無明處, 4±2℃冷藏	PE瓶/1L	
			1	SVOC全項	約30mg/L 二氫代硫酸鈉, 暗處, 4±2℃冷藏	PE瓶/1L	
			1	落葉劑(巴拉刈)(有機分析)	緩衝pH<2, 暗處, 4±2℃冷藏	PE瓶/1L	
			1	拉草	無明處, 4±2℃冷藏	PE瓶/1L	
			1	Toxaphene	無明處, 4±2℃冷藏	PE瓶/1L	
			1	TKN (資源綜合項)	緩衝pH<2, 4±2℃冷藏	PE瓶/1L	

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
		PW5037602	1	集結水	無/無處4℃冷藏	PC/PEWHL	
11:17			1	濁度	無/無處4℃冷藏	PC/PEWHL	

樣品總數量:	PE瓶	17	PE袋	1	不銹鋼筒	1	活性碳管	1	培養皿	1
	PP瓶	1	無菌袋	1	採氣袋	1	矽膠管	1	多孔金屬	1
	玻璃瓶	1	PE/G/不銹鋼管	1	濾紙/濾筒	1	XAD-2	1	片探樣器	1
	其它	1	折疊水箱	1	銀膜濾紙	1	泡棉	1		

樣品運送及保存:	(取)採樣人員:	會採人員:	運送人員:	樣品運送方式:	樣品保存方法:
	同(取)採樣人員/			郵寄/快遞	均符合保存方法
	公務車			委託單位自行送樣	超過保存期限
					容器不符
					未加藥
					其它
					未貼封條

樣品狀況:	樣品保存方法:
避光	10~20℃
暗處4±2℃	25℃以下
-15℃以下	10℃以下
其他	

LIMS系統登錄人員/日期時間: 鄭淑萍 2020.05.22

收樣人員: 鄭淑萍

江應傑 5/25



台灣檢驗科技股份有限公司

現場檢驗項目表

計劃名稱: 109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位: 艾奕康工程顧問股份有限公司

氣候: ☐晴 ☒陰 ☐雨

採樣日期: 2020年5月22日

樣品類別: ☒水 ☐空氣 ☐飲用水 ☐噪音/振動 ☐廢棄物 ☐地下水 ☐土壤 ☐底泥 ☐飲水設備 ☐其他:

現場檢驗項目:

樣品編號 (或序號)	pH值 (pH/溫度℃) ±0.1	EC (µmho/cm)	自來水管路 有效餘氯 (mg/L) ±10%	ORP (mv)	總餘氯 (mg/L)	自由 餘氯 (mg/L)	DO					水量 (m³/sec)	水位 (m)	透明度 (m)
							溶氧值 (mg/L)	溫度 (℃)	飽和 DO%	鹽度 0/00	大氣 壓力 mbar			
PW5037601	8.34' > 1.7 8.37' > 1.7 (平均) 8.36' > 1.7	275					8.51	> 1.9	98.6	0.0 (0.01)	980	無法 量測		
PW5037602	8.44' > 5.3 8.46' > 5.3 (平均) 8.45' > 5.3	456					7.76	> 5.3	99.4	0.1	992	3.861		

PW5037601 因流速低於流速計最小偵測(0.03)故無法量測

梅限 2/20

審核:

鄭淑萍 5/2

江應傑 5/25

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析			
採樣地點：梅林溪(壩址下游)		衛星定位座標(TWD97) ☐ WGS84 X(E): 211267 Y(N): 2621008	
採樣日期：2020.5.22		採樣人員：林政輝	
採樣時間：10:45-11:11		天候：晴 ☐ 陰 ☐ 雨 ☐ 氣溫：20.1 °C	
水樣採集： ☒ 單一水樣 ☐ 混和水樣			
採樣方式： ☒ 涉水 ☐ 艇筏或船隻作業 ☐ 橋上測定 ☐ 其他			
採樣器種類： ☐ 伸縮式採樣器 ☒ 吊索懸掛水桶 ☐ 深層採水器 ☐ 其他			
☐ 湖泊、水庫採樣 採樣點水深：公尺 (水面下 公尺處) (底層(底床上 1 公尺處))			
☒ 河川採樣 是否為感潮河段： ☐ 是 ☒ 否 (若為感潮河段，低平潮時間：)			
河寬：24 公尺 是否為表層採樣： ☒ 是 ☐ 否(如勾選「否」，請記錄採樣深度)			
採樣點：左岸		中央	
水深：公尺		採樣深度：公尺	
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)		*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	
*水深介於 1.5-3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)		*水深介於 1.5-3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	
*水深>3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)		*水深>3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	
採樣位置示意圖		現場水體狀況	
		水流： ☐ 湍急 ☐ 一般 ☐ 緩慢 ☐ 靜止 水質： ☐ 澄清 ☐ 微濁 ☐ 混濁 水色： ☐ 透明無色 ☒ 其他 微黃 色 異味： ☐ 有 ☒ 無 其他： ☐ 漂流物 ☐ 沈澱物	
岸邊景觀 東向：河道 西向：河道 南向：道路 北向：道路		採樣位置附近地貌 東向：河道 西向：河道 南向：道路 北向：道路	
匯流情形： ☐ 有 ☒ 無 可能污染源： ☐ 有 ☒ 無			

審核人員：林政輝

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析			
採樣地點：桶頭壩河堰上游(桶頭吊橋)		衛星定位座標(TWD97) ☐ WGS84 X(E): 215184 Y(N): 2615732	
採樣日期：2020.5.22		採樣人員：林政輝	
採樣時間：08:40-09:24		天候：晴 ☐ 陰 ☐ 雨 ☐ 氣溫：22.1 °C	
水樣採集： ☐ 單一水樣 ☒ 混和水樣			
採樣方式： ☐ 涉水 ☐ 艇筏或船隻作業 ☐ 橋上測定 ☐ 其他			
採樣器種類： ☐ 伸縮式採樣器 ☒ 吊索懸掛水桶 ☐ 深層採水器 ☐ 其他			
☐ 湖泊、水庫採樣 採樣點水深：公尺 (水面下 公尺處) (底層(底床上 1 公尺處))			
☒ 河川採樣 是否為感潮河段： ☐ 是 ☒ 否 (若為感潮河段，低平潮時間：)			
河寬：58 公尺 是否為表層採樣： ☐ 是 ☒ 否(如勾選「否」，請記錄採樣深度)			
採樣點：左岸		中央	
水深：公尺		採樣深度：公尺	
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)		*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	
*水深介於 1.5-3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)		*水深介於 1.5-3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	
*水深>3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)		*水深>3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	
採樣位置示意圖		現場水體狀況	
		水流： ☐ 湍急 ☐ 一般 ☐ 緩慢 ☐ 靜止 水質： ☐ 澄清 ☐ 微濁 ☐ 混濁 水色： ☐ 透明無色 ☒ 其他 微黃 色 異味： ☐ 有 ☒ 無 其他： ☐ 漂流物 ☐ 沈澱物	
岸邊景觀 東向：吊橋 西向：吊橋 南向：河道 北向：河道		採樣位置附近地貌 東向：吊橋 西向：吊橋 南向：河道 北向：河道	
匯流情形： ☐ 有 ☒ 無 可能污染源： ☐ 有 ☒ 無			


審核人員：林政輝

水量現場記錄與計算表(續)

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測點名稱：梅林溪（壩址下游）
監測日期：2020.05.22
河寬：3.4公尺

樣品編號：PW5037602

監測人員：桂冠群



審核人員：張以峰

陳玉筠 5/25

水量現場記錄與計算表

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測點名稱：梅林溪（壩址下游）
監測日期：2020.05.22

樣品編號：PW5037602

監測人員：桂冠群

測點編號	河寬(m):		3. 4				流速計編號: ESPC-流速計-T04			平均流速	平均流速變化率	區間流量
	測點間距b(m)	水深H (m)	流速V _{0.2} (m/sec)	流速V _{0.6} (m/sec)	流速V _{0.8} (m/sec)	(V _{0.2} +V _{0.8})/2	V	△V (%)	q (m ³ /sec)			
0	1	0.00		0.00			0.000	--	0.01			
1	1	0.12		0.17			0.170	--	0.03			
2	1	0.18		0.19			0.190	11.8%	0.03			
3	0.4	0.15		0.17			0.170	10.5%	0.00			
4		0.00		0.00			0.000					
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16								--	--			
總水量(m ³ /sec):										0.064		
總水量(m ³ /min):										3.861		

備註：

- 1.本方法是依照NIEA W022水量測定方法—流速計法所制定
- 2.河寬小於15公尺時，測點間距以1公尺為基準；河寬大於15公尺以上時，設定15個以上之等間隔測點。若各測點間之流速變化大於20%以上時，則應縮小其間隔。
平均流速變化率(%)： $\Delta V = \frac{V_i - V_{i-1}}{V_i} \times 100\%$
- 3.流速之測定：(1)水深≤0.4 m時， $V_H = V_{0.6}$ (2)水深>0.4 m時， $V_H = (V_{0.2} + V_{0.8})/2$ 。
其中 $V_{0.2}$ 、 $V_{0.6}$ 、 $V_{0.8}$ 係指水面開始至20%、60%、80%水深處之流速。
 $Q = q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n$
 $q = \frac{b}{4} (H_n - 1 + H_n) (V_n - 1 + V_n) + \frac{b}{4} H_n \cdot V_n$

審核人員：張以峰

陳玉筠 5/25

採樣日期: 2050.5.22

使用前後清點人員：
張冠群

儀器設備攜出清單

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註 (若有儀器編號請註記)
		使用前	使用後	
水質儀器組	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	編號：W11 (PH: TPL EC: TL DO: TL)
餘氯計	1	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：ESPC-餘氯計-T
氧化還原計	1	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：ESPC-ORP-T
水深計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	編號：ESPC-水深計-T *
流速計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	編號：ESPC-流速計-T 04
水位計	1	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：ESPC-微洗井-T
示波器 (Dipper)	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
溫度計	1	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
目鏡	1	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
水筒	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
自動式乳品	1	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
光亮度	1	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
加藥箱 (CN-用)	1	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
土鑽採樣組	1	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
採樣錐	1	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
採樣杓	1	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
鉗能採樣器	1	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
岩心採樣器	1	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
水筒	6	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	編號：ESPC-Temp-T 8.
水筒	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
水筒	1	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
水筒	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
水筒	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
水筒	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
水筒	1	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
水筒	1	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：ESPC-GPS.
救生衣	2	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
警示設備	1	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
加藥箱 (樣品保存試劑)	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	編號：低汞硝酸、鹽酸、氫氧化鈉
加藥箱 (去除餘氯干擾)	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	編號：現代硫酸鈉 □氯化銨 □抗壞血酸
加藥箱 (CN-用)	1	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：現代硫酸鈉 □氯化銨 □抗壞血酸
加藥箱 (硫化物用)	1	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：現代硫酸鈉 □氯化銨 □抗壞血酸
加藥箱 (氣基甲醯鹽用)	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	編號：現代硫酸鈉 □氯化銨 □抗壞血酸
濁度計	1	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：現代硫酸鈉 □氯化銨 □抗壞血酸

..
D:\
審核人

王純得 5/22

FORM-OM3-5.4-05 發行日期：2017.03.01 版次：1.5

FORM-TESP-PW-101-02 版次：8.3 發行日期：2019.10.15

審核人員: 王烈宇 5/2

使用/校正日期: 2020.5.22

使用人員： 蔡如發

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溫度計/pH計	WTW pH 3330 WTW pH 3210	ESPC-pH-T18	☒ 良好 ☐ 異常	NIEA W217 NIEA W424
儀器校正				
pH	■ pH=7 20.2	■ pH=4 24.1	校正後確認(pH=7.00)	斜率(mV/pH) -4.2
溫度(°C)	20.2	24.1	實測值/溫度: 理論值:	-56.1
編號	190702-6-006/190702-6-001/191224-6-018 編號: 191129-6-006			
分裝日期	2020.05.18 2020.05.18 2020.05.18 分裝日期: 2020.05.18			
※pH使用注意事項				
1. pH校正後會顯示零點電位及斜率應符合允收範圍，確切作業時實測值與 pH buffer 理論值不可超出±0.05之误差。				
儀器名稱				
導電度計	WTW cond 3330 WTW cond 3210	ESPC-EC-T12	☒ 良好 ☐ 異常	NIEA W203
0.01N KCl標準溶液校正				
編號: 200107-6-002	標準值 (μmho/cm)	溫度 (°C)	儀器讀值 (μmho/cm)	電極常數(cm ⁻¹)
分裝日期: 2020.05.18	1413	24.3	140.9	0.450-0.500
0.01N/0.001N/0.0001N KCl確認	★	★	★	0.47
※導電度計使用注意事項				
1. 依據NIEA W202之規定，導電度計校正後不須使用第二來源標準液確認，視專案計畫執行需求而定。				
2. 確認標準液編號: ★ / 分裝日期: ★				
3. 使用確認標準液其允收範圍(μmho/cm/25°C): 0.1N KCl 12687-13073、0.01N KCl 1384-1440、0.001N KCl 140-154				
儀器名稱				
氧化還原電位計	WTW-pH 3330 WTW pH 3210	ESPC-ORP-T09	☒ 良好 ☐ 異常	檢驗方法
校正標準液(mV)				
220	實測值(mV) / 溫度(°C)	理論值(mV)	合格參考值 ± 20 mV	
校正標準液編號: 190603-6-012 / 分裝日期: /				
儀器名稱				
溶氧計	WTW Oxi 3330 WTW Oxi 3210	ESPC-DO-T16	☒ 良好 ☐ 異常	檢驗方法 NIEA W455
飽和溶氧確認	實測值(mg/L) / 溫度(°C)	理論值(mg/L)	溶氧百分比(%)	斜率
8.59 / 24.2	8.42	8.42	101.9	0.91
※DO使用注意事項:				
1. 使用前校正，溶氧百分比允收範圍100±3%，2. 量測時若為感測河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。				
3. 校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。				
斜率值 0.7~1.25				
電極狀況 OK 電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極				
4. 不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)				
20	21	22	23	24
DO	9.09	8.92	8.74	8.58
25	8.42	8.11	7.97	7.83
29	7.69	7.56		
5. 電極是大氣壓力值檢查:				
☒ 是 否-電極內是否有氣泡。 ☒ 是 否-電極薄膜表面是否有氣泡。 ☒ 是 否-電極薄膜表面是否破裂。 ☒ 是 否-電極薄膜表面是否光滑且無腐蝕。				
☒ 是 否-量測儀器輸出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需低於1%。 ☒ 是 否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。攜出件(mbar) / 標準件(mbar)				
儀器名稱				
濁度計	儀器型號	ESPC-濁度計-T	儀器編號	檢驗方法
800 NTU	100 NTU	20 NTU	100 NTU	NIEA W219
編號	查核確認			
有效期限	85-115 (NTU)			
符合				
異常				

..
DMM
審核人

王純得 5/22



台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號：PW5037301~06

認 證 序 號		品 保 樣 品 名 稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核 管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加 管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複 管制標準
*	1	銀	NIEA W311.54C	0.100	105.9	80~120%	5.00	5.06	101.3	80~120%	0.101	0.100	1.2	0~20%
*	2	砷	NIEA W434.54B	0.0100	98.7	80~120%	0.250	0.263	105.3	75~125%	0.00607	0.00612	0.9	0~20%
*	3	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	-10.8	±30.5mg/L	-	-	-	-	187	197	5.2	0~20%
*	4	鎘	NIEA W311.54C	0.0100	103.4	80~120%	0.500	0.528	105.6	80~120%	0.0111	0.0111	0.0	0~20%
*	5	化學需氧量	NIEA W517.53B	50.0	98.4	85~115%	-	-	-	-	9.88	9.09	8.4	0~20%
*	6	六價鉻	NIEA W320.52A	0.100	105.7	80~120%	2.50	2.51	100.6	75~125%	0.0504	0.0529	4.9	0~20%
*	7	銅	NIEA W311.54C	0.100	103.6	80~120%	5.00	5.16	103.2	80~120%	0.1036	0.1035	0.1	0~20%
*	8	汞	NIEA W330.52A	0.00400	98.3	80~120%	0.200	0.184	92.2	75~125%	0.00187	0.00180	3.9	0~20%
*	9	錳	NIEA W311.54C	0.100	103.8	80~120%	5.00	4.98	99.6	80~120%	0.0269	0.0274	1.7	0~20%
*	10	氫氣	NIEA W437.52C	1.00	97.1	85~115%	25.0	25.2	100.9	85~115%	0.620	0.621	0.1	0~15%
*	11	油脂	NIEA W506.22B	12.00	103.3	78~114%	-	-	-	-	-	-	-	-
*	12	鉛	NIEA W311.54C	0.100	104.0	80~120%	5.00	4.92	98.4	80~120%	0.1057	0.1062	0.4	0~20%
*	13	鎘	NIEA W341.51B	0.0100	101.3	80~120%	0.250	0.243	97.2	75~125%	0.00494	0.00509	3.2	0~20%
*	14	懸浮固體	NIEA W210.58A	-	-	-	-	-	-	-	2.30	2.20	4.4	0~20%
*	15	總有機碳	NIEA W532.52C	3.00	99.1	85~115%	50.0	50.9	101.7	75~125%	1.88	1.78	5.4	0~15%
*	16	總磷	NIEA W427.53B	0.0398	98.6	80~120%	1.00	0.967	96.7	80~120%	0.0276	0.0279	1.1	0~20%
*	17	銻	NIEA W311.54C	0.100	102.9	80~120%	5.00	4.74	94.7	80~120%	0.1098	0.1095	0.3	0~20%
*	18	亞硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	0.0608	99.9	80~120%	0.500	0.505	101.0	75~125%	0.02504	0.02502	0.1	0~20%
*	19	硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	0.452	113.6	80~120%	5.50	5.15	93.7	75~125%	0.552	0.532	3.7	0~20%
*	20	凱氏氮	NIEA W438.50C	2.00	104.3	85~115%	50.0	54.0	107.9	85~115%	2.55	2.59	1.4	0~10%
		以下空白												
備 註	1.查核樣品之回收率閘位，生化需氧量項目是指葡萄糖-麴胺酸溶液之BOD配製差異值，單位為mg/L。													
	報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 環安衛事業群													

1. 查核樣品之回收率欄位，生化需氧量項目是指葡萄糖-麴酸溶液之BOD配製差異值，單位為mg/L。

(第3頁，共3頁)

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負責人：權彥成
檢驗室主管：郭淑清

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理，請注意條款有關責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不防礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除，未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 0236231

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

t (886-2) 2299-3839

f (886-2) 2299-3261

www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

3002



台灣檢驗科技股份有限公司

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

氣候：晴 / 陰 / 雨

樣品類別：水 / 空氣 / 噪音 / 廢棄物 / 土壤 / 底泥 / 飲水設備 / 其他：

採樣日期：2020年7月20日

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	容器/體積	備註
11:30	湖南壩北	PW5037301	1	BOD	無菌瓶, 42°C冷藏	備註
	(第一股出水口)		1	COD(重鉻法)	無菌瓶, 42°C冷藏	
	表面		1	COD(重鉻法)	無菌瓶, 42°C冷藏	
			1	C6+	無菌瓶, 42°C冷藏	
			1	氨氮NH3-N	無菌瓶, 42°C冷藏	
			1	Coliform(CFU)	無菌瓶, 42°C冷藏	
			1	Chl	無菌瓶, 42°C冷藏	
			1	Ag, As, Cd, Cu, Hg, Mn, Pb, Se, Zn	無菌瓶, 42°C冷藏	
			1	DO電極+現場pH+現場水溫+溶解氧+現場濁度	現場測定	
			1	NO3-NO2-(FIA), NO3-MN02-(N)	無菌瓶, 42°C冷藏	
			1	SS	無菌瓶, 42°C冷藏	
			3	TOC	無菌瓶, 42°C冷藏	
			1	T-P	無菌瓶, 42°C冷藏	
			1	TKN (消滅法)	無菌瓶, 42°C冷藏	
			2	磷酸鹽	無菌瓶, 42°C冷藏	
11:50						
11:54	湖南壩北	PW5037302	1	BOD	無菌瓶, 42°C冷藏	備註
	(第一股出水口)		1	COD(重鉻法)	無菌瓶, 42°C冷藏	
	表面		1	COD(重鉻法)	無菌瓶, 42°C冷藏	

頁次：1 / 5

FORM-QM3-5.6-01 發行日期：2020.02.01 版次：3.6

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑 /保存方式	容器/體積	備註
		PW5037302	1	C6+	無/冷藏, 442°C冷藏	樣品/500mL	
			1	氨氮(NH ₃ -N)	無/冷藏, 442°C冷藏	樣品/500mL	
			1	Coliform(CFU)	無/冷藏, 442°C冷藏	樣品/500mL	✓
			1	Oil	無/冷藏, 442°C冷藏	樣品/500mL	
			1	A ₄ -As, Cu, Cd, Hg, Mn, Pb, Se, Zn	無/冷藏, 442°C冷藏	樣品/500mL	
			1	DO電極, 現場pH, 現場水溫, 現場透明度	無/現場測定	樣品/500mL	1.00/75.4
			1	NO ₃ -AN ₂ -(FA)IN ₃ -NN ₂ -NW (FAI), TN	無/冷藏, 442°C冷藏	樣品/1L	
			1	SS	無/442°C冷藏	樣品/1L	
			3	TOC	無/442°C冷藏	樣品/500mL	
			1	T-P	無/冷藏, 442°C冷藏	樣品/400mL	
			1	TN (資源部台項)	無/冷藏, 442°C冷藏	樣品/1L	
12-2-16			1	餘氯或a	無/冷藏, 442°C冷藏	樣品/500mL	
12-2-16	湖南城址	PW5037303	1	BOD	無/冷藏, 442°C冷藏	樣品/1L	已用100mL, 2.5L, 4.5L
	(第一取水口)		1	COD(測單即使用)	無/442°C冷藏	樣品/250mL	
	一底層		1	COD(密閉)	無/冷藏, 442°C冷藏	樣品/250mL	
			1	C6+	無/冷藏, 442°C冷藏	樣品/500mL	
			1	氨氮(NH ₃ -N)	無/冷藏, 442°C冷藏	樣品/500mL	
			1	Coliform(CFU)	無/冷藏, 442°C冷藏	樣品/500mL	✓
			1	Oil	無/冷藏, 442°C冷藏	樣品/1L	
			1	A ₄ -As, Cu, Cd, Hg, Mn, Pb, Se, Zn	無/冷藏, 442°C冷藏	樣品/500mL	
			1	DO電極, 現場pH, 現場水溫, 現場透明度	無/現場測定	樣品/500mL	6.99/75.3
			1	NO ₃ -AN ₂ -(FA)IN ₃ -NN ₂ -NW (FAI), TN	無/冷藏, 442°C冷藏	樣品/1L	

FORM-QM3-5.6-01 日期: 2020.02.01 版本: 3.6

頁次: 2/5

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑 /保存方式	容器/體積	備註
		PW5037303	1	SS	無/A42℃冷藏	PE600 L	
			3	TDC	硫酸pH2 · 42℃冷藏	玻璃瓶 60ml	
			1	T-P	硫酸pH2 · 42℃冷藏	玻璃瓶 450ml/250ml	
			1	TKN (異源綜合項)	硫酸pH2 · 42℃冷藏	PE600 L	
12:45			1	異絲素a	無/暗處, 4℃冷藏	棕色玻璃瓶 1 L	
13:00	湖山墳址	PW5037304	1	BOD	無/暗處, 42℃冷藏	PE600 L	上瓶13:00時之樣品 上瓶14℃
	(第二取水口)		1	COD(測導電度用)	無/42℃冷藏	PE600 250ml	
	表層		1	COD(需升)	硫酸pH2 · 42℃冷藏	PE600 250ml	
			1	C6+	無/暗處, 42℃冷藏	PE600 250ml	
			1	氨氮NH3-N	硫酸pH2 · 暗處42℃ 冷藏	PE600 250ml	
			1	Coliform(CFU)	無/暗處, 42℃冷藏	玻璃瓶 350ml	✓ (已檢出)
			1	3H	硫酸pH2 · 42℃冷 藏	玻璃瓶 1 L	
			1	Al, As, Cd, Cu, Hg, Mn, Pb, Se, Zn	低溫硫酸pH2 · 42 2℃冷藏	棕色PE600 L	
			1	DO電極: 現場, pH: 現場, 水溫, 水溫, 現場, 透明度	無/現場測定	玻璃瓶 42℃	7.00 / -5.4
			1	NO ₃ -NO ₂ -F(HA), NO ₃ -NO ₂ -N(W) (FIA), TN	無/暗處, 42℃冷藏	PE600 L	
			1	SS	無/42℃冷藏	PE600 L	
			3	TDC	硫酸pH2 · 42℃冷藏	玻璃瓶 60ml	
			1	T-P	硫酸pH2 · 42℃冷藏	玻璃瓶 450ml/250ml	
			1	TKN (異源綜合項)	硫酸pH2 · 42℃冷藏	PE600 L	
			1	異絲素a	無/暗處, 4℃冷藏	棕色玻璃瓶 1 L	
13:22	湖山墳址	PW5037305	1	BOD	無/暗處, 42℃冷藏	PE600 L	上瓶13:00時之樣品 上瓶14℃
13:27	(第一取水口)		1	COD(測導電度用)	無/42℃冷藏	PE600 250ml	

FORM-QM3-5.6-01 发布日期: 2020.02.01 版本号: 3.6

頁次: 3/5

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
		PW5037306	1	NO3-NO2-(P)A,NO3-NNO2-(NW) (P)A,TN	無/暗處,42°C冷藏	PEB01 L	
			1	SS	無/42°C冷藏	PEB01 L	
			3	TOC	緩衝pH2, 42°C冷藏	PEB0900ml	
			1	T-P	緩衝pH2, 42°C冷藏	PEB04000ml	
			1	TRN (資源移合項)	緩衝pH2, 42°C冷藏	PEB01 L	
14:20			1	集結水	無/暗處,4°C冷藏	PEB0900 L	

樣品總數量:			
PE瓶	61	PE袋	*
PP瓶	*	無菌袋	6
玻璃瓶	20	PETG/不鏽鋼管	1
其它	*	折疊水箱	1

樣品運送及保存:			
(取)採樣人員:	王姓		
會採人員:	*		
運送人員:	□同(取)採樣人員/ □委託單位自行送樣		
樣品運送方式:	□郵寄/快遞 □公務車 □委託單位自行送樣		
樣品保存方法:	□避光 □暗處4±2°C □-15°C以下 □10°C以下 □10-20°C □25°C以下 □室溫 □其他		
LIMS系統登錄人員/日期/時間: 劉淑萍 2020.02.01 14:30			
收樣人員: 黃淑萍			

樣品狀態:			
☒ 均符合保存方法			
☐ 超過保存期限 ☐ 未冷藏 ☐ pH不符合			
☐ 容器不符 ☐ 未加藥 ☐ 未貼封條			
☐ 不符合保存方法 ☐ 其它			

江慶雄

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
		PW5037305	1	COD(密閉)	緩衝pH2, 42°C冷藏	PEB0200ml	
			1	C6+	無/暗處,42°C冷藏	PEB0900ml	
			1	氮氮NH3-N	緩衝pH2, 暗處42°C冷藏	PEB0900ml	
			1	Coliform(CFU)	無/暗處,42°C冷藏	PEB09000ml	✓無/暗處
			1	Shi	緩衝pH2, 42°C冷藏	PEB01 L	
			1	AgAs,Cd,Cu,Hg,Mn,Pb,Se,Zn	緩衝pH2, 42°C冷藏	PEB0900 L	
			1	DO電極-現場pH-現場水溫-水溫-現場透明度	無/現場測定	現場測定	7.00/5.4
			1	NO3-NO2-(P)A,NO3-NNO2-(NW) (P)A,TN	無/暗處,42°C冷藏	PEB01 L	
			1	SS	無/42°C冷藏	PEB01 L	
			3	TOC	緩衝pH2, 42°C冷藏	PEB0900ml	
			1	T-P	緩衝pH2, 42°C冷藏	PEB09000ml	
			1	TRN (資源移合項)	緩衝pH2, 42°C冷藏	PEB01 L	
13:49			1	集結水	無/暗處,4°C冷藏	PEB0900 L	
13:55	三湖山礮址	PW5037306	1	BOD	無/暗處,42°C冷藏	PEB01 L	上午11時前,2度以上陽光
	(第二股出pH2)		1	COD(測導電度用)	無/42°C冷藏	PEB0200ml	
	-底層		1	COD(密閉)	緩衝pH2, 42°C冷藏	PEB0200ml	
			1	C6+	無/暗處,42°C冷藏	PEB0900ml	
			1	氮氮NH3-N	緩衝pH2, 暗處42°C冷藏	PEB0900ml	
			1	Coliform(CFU)	無/暗處,42°C冷藏	PEB09000ml	✓無/暗處
			1	Shi	緩衝pH2, 42°C冷藏	PEB01 L	
			1	AgAs,Cd,Cu,Hg,Mn,Pb,Se,Zn	緩衝pH2, 42°C冷藏	PEB0900 L	
			1	DO電極-現場pH-現場水溫-水溫-現場透明度	無/現場測定	現場測定	7.00/5.4



取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱：BK-109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

氣候：☐晴 ☒陰 ☐雨

採樣日期：2020年5月22日

樣品類別：☒水 ☐空氣 ☐飲用水 ☐噪音/振動 ☐廢棄物 ☐地下水 ☐土壤 ☐底泥 ☐飲水設備 ☐其他：

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
2020/05/22 10:00	TBK	PW5037401	1	California(CFU)	無/冷藏4℃/冷藏	無/100ml	✓

樣品總數：

PE瓶	PE袋	不銹鋼筒	培養皿
PP瓶	無菌袋	採氣袋	多孔金屬片採樣器
玻璃瓶	PETG/不銹鋼管	濾紙/濾筒	XAD-2
其它	折疊水箱	銀膜濾紙	泡棉

樣品運送及保存：

(取)採樣人員： 會採人員： 運送人員： 樣品運送方式： 樣品保存方法：	☒ 同(取)採樣人員/ ☐ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣 ☒ 避光 ☒ 冷藏4±2℃ ☐ -15℃以下 ☐ 10℃以下 ☐ 10-20℃ ☐ 25℃以下 ☐ 室溫 ☐ 其他
☒ 均符合保存方法 ☐ 不符合保存方法	☐ 超過保存期限 ☐ 未冷藏 ☐ pH不符合 ☐ 容器不符 ☐ 未加蓋 ☐ 未貼封條 ☐ 其它

收樣人員：鄭淑萍

日期時間：2020/05/22 10:00

系統登錄人員/日期時間：鄭淑萍

現場檢驗項目表

計劃名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

氣候：☐晴 ☒陰 ☐雨

樣品類別：☒水 ☐空氣 ☐飲用水 ☐噪音/振動 ☐廢棄物 ☐地下水 ☐土壤 ☐底泥 ☐飲水設備 ☐其他：

採樣日期：2020年5月22日

樣品編號 (或序號)	pH值 (pH/溫度℃) ±0.1	EC (µmho/cm)	自來水管路 有效餘氯 (mg/L) ±10%	ORP (mv)	總餘氯 (mg/L)	自由 餘氯 (mg/L)	DO					水量 (m³/sec)	水位 (m)	透明度 (m)
							溶氧值 (mg/L)	溫度 (℃)	飽和 DO %	鹽度 0/00	大氣 壓力 mbar			
PW5037301	8.44 / 25.4 8.42 / 25.4 (平均) 8.43 / 25.4	380					6.42	25.5	79.9	0.1	985	無法 量測		0.5
PW5037302	8.26 / 24.9 8.24 / 24.9 (平均) 8.25 / 24.9	389					5.21	25.0	64.0	0.1	985	無法 量測		*
PW5037303	8.06 / 24.8 8.04 / 24.8 (平均) 8.05 / 24.8	405					4.02	24.9	55.3	0.1	985	無法 量測		*
PW5037304	8.40 / 25.5 8.44 / 25.5 (平均) 8.42 / 25.5	385					6.57	25.6	81.8	0.1	985	無法 量測		0.6
PW5037305	8.41 / 25.0 8.39 / 25.0 (平均) 8.40 / 25.0	392					5.32	25.1	65.4	0.1	985	無法 量測		*
PW5037306	8.02 / 24.8 8.00 / 24.8 (平均) 8.01 / 24.8	396					3.62	24.9	44.3	0.1	985	無法 量測		*

因值被流速測定範圍(0.03 m/s) 故無法量測
pw5037301-06. 計值則極限

審核：趙冠群

頁次：1/1

江應傑 5/6
陳玉國 5/1

FORM-QM3-5.6-05 2019.05.15 1.0

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析	
採樣地點：湖山水庫(第二取水工)	衛星定位座標(■TWD97 □WGS84) X(E): 212707 Y(N): 2621348
採樣日期：2020.5.27	採樣人員：王純潔
採樣時間：13:01-14:20	天 候：□晴 □陰 □雨 氣溫：26.8℃
水樣採集：■單一水樣 □混和水樣	
採樣方式：□涉水 ■艇筏或船隻作業 □橋上測定 □其他	
採樣器種類：□伸縮式採樣器 □吊索懸掛水桶 ■深層採水器 □其他	
■湖泊、水庫採樣 採樣深度：■表水層(水面下 0.5 公尺處) ■中層(水面下 9.1 公尺處) ■底層(底床上 1 公尺處)	
採樣點水深：18.2 公尺	
□河川採樣 是否為感潮河段：□是 □否 (若為感潮河段，低平潮時間：)	
河寬：公尺	是否為表層採樣：□是 □否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)
採樣點：左岸 公尺 中央 公尺 右岸 公尺	水深：左岸 公尺 中央 公尺 右岸 公尺
採樣深度：左岸 公尺 中央 公尺 右岸 公尺	採樣深度：左岸 公尺 中央 公尺 右岸 公尺
*水深 < 1.5 公尺 (水深 3/5 處) *水深介於 1.5-3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處) *水深 > 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	
採樣位置示意圖	
現場水體狀況 水流：□湍急 □一般 □緩慢 □靜止 水質：□澄清 □微濁 □混濁 水色：□透明無色 □其他 淡黃色 異味：□有 □無 其他：□漂流物 □沉澱物	
岸邊景觀 東向：山壁 西向：壩體 南向：水庫 北向：水庫	
採樣位置附近地貌	
第二取水工 壩頂道路 湖山水庫 壩頂道路 壩頂道路	
*圖示需註明水流方向、採樣断面(左中右 3 採樣點)位置。 *描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。	

審核人員：王純潔

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析	
採樣地點：湖山水庫(第一取水工)	衛星定位座標(■TWD97 □WGS84) X(E): 212707 Y(N): 2621348
採樣日期：2020.5.27	採樣人員：王純潔
採樣時間：11:30-12:45	天 候：□晴 □陰 □雨 氣溫：26.9℃
水樣採集：■單一水樣 □混和水樣	
採樣方式：□涉水 ■艇筏或船隻作業 □橋上測定 □其他	
採樣器種類：□伸縮式採樣器 □吊索懸掛水桶 ■深層採水器 □其他	
■湖泊、水庫採樣 採樣深度：■表水層(水面下 0.5 公尺處) ■中層(水面下 8.4 公尺處) ■底層(底床上 1 公尺處)	
採樣點水深：16.8 公尺	
□河川採樣 是否為感潮河段：□是 □否 (若為感潮河段，低平潮時間：)	
河寬：公尺	是否為表層採樣：□是 □否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)
採樣點：左岸 公尺 中央 公尺 右岸 公尺	水深：左岸 公尺 中央 公尺 右岸 公尺
採樣深度：左岸 公尺 中央 公尺 右岸 公尺	採樣深度：左岸 公尺 中央 公尺 右岸 公尺
*水深 < 1.5 公尺 (水深 3/5 處) *水深介於 1.5-3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處) *水深 > 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	
採樣位置示意圖	
現場水體狀況 水流：□湍急 □一般 □緩慢 □靜止 水質：□澄清 □微濁 □混濁 水色：□透明無色 □其他 淡黃色 異味：□有 □無 其他：□漂流物 □沉澱物	
岸邊景觀 東向：山壁 西向：壩體 南向：水庫 北向：水庫	
採樣位置附近地貌	
第一取水工 壩頂道路 湖山水庫 壩頂道路 壩頂道路	
*圖示需註明水流方向、採樣断面(左中右 3 採樣點)位置。 *描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。	

審核人員：王純潔

採樣日期: 2020.5.22

使用前後清點人員: 廖冠群

使用/校正日期: 2020.5.22

使用人員: 廖冠群

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註 (若有儀器編號請註記)
		使用前	使用後	
水質儀器組	1	☒ 是	☒ 是	編號: W111 (PH, EC, DO: 76)
餘氯計	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-餘氯計-T
氧化還原計	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-ORP-T
水深計	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-水深計-T
流速計	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-流速計-T
水位計	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-微流井-T
土壤採樣組	1	☒ 是	☒ 是	
採樣錐	1	☒ 是	☒ 是	
採樣杓	1	☒ 是	☒ 是	
邦能採樣器	1	☒ 是	☒ 是	
岩心採樣器	1	☒ 是	☒ 是	
數生衣	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-GPS-
警示設備	1	☒ 是	☒ 是	
加藥箱(樣品保存試劑)	1	☒ 是	☒ 是	編號: 樣品保存試劑, 鹽酸, 氫氧化鈉
加藥箱(去除餘氯干擾)	1	☒ 是	☒ 是	編號: 樣品保存試劑, 鹽酸, 氫氧化鈉
加藥箱(CN-用)	1	☒ 是	☒ 是	編號: 樣品保存試劑, 鹽酸, 氫氧化鈉
加藥箱(硫化物用)	1	☒ 是	☒ 是	編號: 樣品保存試劑, 鹽酸, 氫氧化鈉
加藥箱(氨基甲酸鹽用)	1	☒ 是	☒ 是	編號: 樣品保存試劑, 鹽酸, 氫氧化鈉
濁度計	1	☒ 是	☒ 是	編號: ESPC-濁度計-T

審核人員: 廖冠群

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法																		
溫度計/pH計	WTW pH 3310 WTW pH 3210	ESPC-pH-T18	☒ 良好 ☐ 異常	NIEA W217 NIEA W424																		
儀器校正																						
pH	pH=7 pH=4	pH=10	校正後確切度(pH=7.00)	零點電位(mV/pH)																		
溫度(°C)	24.1	24.1	理論值: 6.98	-25mV~-25mV -61~-56 mV/pH																		
編號	190702-6-0001	191224-6-018	編號: 191229-6-006	-4.2																		
分裝日期	2020.05.18	2020.05.18	分裝日期: 2020.05.18	-56.1																		
儀器使用注意事項																						
1. pH校正後會顯示零點電位及斜率應符合允收範圍。確認作業時實測值與 pH buffer 理論值不可超出±0.05之誤差。																						
儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法																		
導電度計	WTW cond 3310 WTW cond 3210	ESPC-EC-T12	☒ 良好 ☐ 異常	NIEA W203																		
0.01N KCl標準溶液校正	標準值	溫度	儀器讀值	電極常數(cm ⁻¹)																		
編號: 200107-6-002	(umho/cm)	(°C)	(umho/cm)	0.450-0.500																		
分裝日期: 2020.05.18	1413	24.3	140.9	0.47																		
0.01N/0.001N/0.0001N KCl確認	標準值	溫度	儀器讀值	電極常數(cm ⁻¹)																		
0.01N/0.001N/0.0001N KCl確認	標準值	溫度	儀器讀值	電極常數(cm ⁻¹)																		
校正標準液(mV)	實測值(mV)	溫度(°C)	理論值(mV)	合格參考值 ± 20 mV																		
220	220	22	220	220																		
校正標準液編號: 190603-6-012	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法																		
溶氧計	WTW Oxi 3310 WTW Oxi 3210	ESPC-DO-T16	☒ 良好 ☐ 異常	NIEA W455																		
飽和溶氧確認	實測值(mg/L)	溫度(°C)	理論值(mg/L)	溶解率																		
8.59	8.42	24.3	8.42	101.9																		
※DO使用注意事項:																						
1. 使用前校正, 溶氧百分比允收範圍100±3%。 2. 量測時若為感測河段或海域, 需輸入鹽度, 進行鹽度補償。																						
3. 校正後儀器會自動評估電極狀態, 並顯示相關斜率值。																						
斜率值	OK	電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極	0.6~0.7	<0.6或>1.25																		
電極狀況	OK	電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極	0.6~0.7	<0.6或>1.25																		
4. 不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56											
T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
5. 電極及大氣壓力值檢查:																						
☒ 是 ☐ 否 電極內是否有氣泡。 ☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						
☒ 是 ☐ 否 電極液快用充, 需要換電極填充液或清洗電極。																						

樣品編號：PW5076001~03

[illegible]

(第4頁，共8頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.aspx>之電子文件格式與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定，凡持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告僅供反映執行時所記錄且於接獲指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不防礙客戶在交易上權利之行使或業務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法律，違犯者可遭受法律上最嚴厲之追訴，除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWC 9829749

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司


136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

t (886-2) 2299-3939

f (886-2) 2299-3261

www.sqs.com.au

Member of SGS Group



樣品編號：PW5076001~03

[illegible]

(第5頁，共8頁)

此報告是本公司依照香港所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions-Document.aspx>之電子文件與客戶處理。請注意條款有關責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告將僅反映執行時所記錄及於接受報告範圍內之顯示。本公司僅對客戶負責，此文件不防護當事人在交易上權利及行使義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製、任何未經授權之複製、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法律，違犯者可遷受法律上最嚴厲之追訴，除非另有說明。此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWC 9829750

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司


136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

† (886-2) 2299-3939

f (886-2) 2299-3261

www.sgs.com.tw

Member of SGS Group



002

品保品管報告

樣品編號：PW5076001~03

(第8頁，共8頁)

報告專用章	
台灣檢驗科技股份有限公司 環安衛事業群	
負責人：	權彞成
檢驗室主管：	郭淑清

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於延誤、賠償之限制及侵權權約的免除。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告需隨時反映執行時之條件且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙客戶在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法律，違犯者可遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果面對測試之樣品負責。

TWC 9829753

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

t (886-2) 2299-3939

f (886-2) 2299-3261

www.sqs.com.tw

Member of SGS Group

7005



☐ 取樣記錄表 / ☒ 採樣記錄表

計劃名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

氣候：☒晴 ☐陰 ☐雨

採樣日期: 2028 年 5 月 18 日

美品類別：☒水 ☐空氣 ☐飲用水 ☐噪音/振動 ☐廢棄物 ☐地下水 ☐土壤 ☐底泥 ☐飲水設備 ☐其他：

頁次: 1/4

FORM-QM3-5.6-01 發行日期：2020.02.01 版次：3.6

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
11:20	鹿寮3坑	PW5076003	1	2,4-D	無/無處, 42°C 冷藏	PE600/L	
	橋南		1	BOD	無/無處, 42°C 冷藏	PE600/L	以上皆係現場之樣品
			1	COD(測導電度用)	無/42°C 冷藏	PE600/L	
			1	COD(需氧)	硫酸pH2, 42°C 冷藏	PE600/L	
			1	氮氮NH3-N	硫酸pH2, 42°C 冷藏	PE600/L	
			1	Scp 13 compound	無/無處, 42°C 冷藏	PE600/L	
			1	Methamidophos, 一品公, 大和松巴	無/無處, 42°C 冷藏	PE600/L	
			1	CH	硫酸pH2, 42°C 冷藏	PE600/L	
			3	Carbamates (2 compound) 亞美甲酸鹽	稀硫酸二氫PO4, 42°C 冷藏	PE600/L	以上皆係現場之樣品
			1	DO 電極, 現場, pH, 現場, 水溫, 水溫, 現場, 現場, 現場	無/現場測定	PE600/L	6.99/5.8
			1	NO3-NO2-(FIA) NO3-N(NO2-NW) (FIA), TN	稀硫酸, 42°C 冷藏	PE600/L	
			1	SS	無/42°C 冷藏	PE600/L	
			1	FP	硫酸pH2, 42°C 冷藏	PE600/L	
			1	丁基拉平	無/42°C 冷藏	PE600/L	
			1	SVOC 全項	約80mg 底代, 稀硫酸, 42°C 冷藏	PE600/L	
			1	非奈那巴, 巴拉列, 有機分	硫酸pH2, 42°C 冷藏	PE600/L	
			1	拉平	無/42°C 冷藏	PE600/L	
			1	Toraphene	無/42°C 冷藏	PE600/L	
			1	TKN (資源聯合項)	硫酸pH2, 42°C 冷藏	PE600/L	
			1	測度	無/無處, 42°C 冷藏	PE600/L	
11:55							

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
1		PW5076001	1	TKN (資源聯合項)	硫酸pH2, 42°C 冷藏	PE600/L	
10:30			1	測度	無/無處, 42°C 冷藏	PE600/L	
10:40	全線拉平	PW5076002	1	2,4-D	無/無處, 42°C 冷藏	PE600/L	
			1	BOD	無/無處, 42°C 冷藏	PE600/L	以上皆係現場之樣品
			1	COD(測導電度用)	無/42°C 冷藏	PE600/L	
			1	COD(需氧)	硫酸pH2, 42°C 冷藏	PE600/L	
			1	氮氮NH3-N	硫酸pH2, 42°C 冷藏	PE600/L	
			1	Scp 13 compound	無/無處, 42°C 冷藏	PE600/L	
			1	Methamidophos, 一品公, 大和松巴	無/無處, 42°C 冷藏	PE600/L	
			1	CH	硫酸pH2, 42°C 冷藏	PE600/L	
			3	Carbamates (2 compound) 亞美甲酸鹽	稀硫酸二氫PO4, 42°C 冷藏	PE600/L	以上皆係現場之樣品
			1	DO 電極, 現場, pH, 現場, 水溫, 水溫, 現場, 現場, 現場	無/現場測定	PE600/L	6.99/5.9
			1	NO3-NO2-(FIA) NO3-N(NO2-NW) (FIA), TN	稀硫酸, 42°C 冷藏	PE600/L	
			1	SS	無/42°C 冷藏	PE600/L	
			1	FP	硫酸pH2, 42°C 冷藏	PE600/L	
			1	丁基拉平	無/42°C 冷藏	PE600/L	
			1	SVOC 全項	約80mg 底代, 稀硫酸, 42°C 冷藏	PE600/L	
			1	非奈那巴, 巴拉列, 有機分	硫酸pH2, 42°C 冷藏	PE600/L	
			1	拉平	無/42°C 冷藏	PE600/L	
			1	Toraphene	無/42°C 冷藏	PE600/L	
			1	TKN (資源聯合項)	硫酸pH2, 42°C 冷藏	PE600/L	
			1	測度	無/無處, 42°C 冷藏	PE600/L	
11:10							

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
樣品總數量:							
PE瓶	24	PE袋		不銹鋼筒	活性碳管	培養皿	
PP瓶	*	無菌袋		採氣袋	矽膠管	多孔金屬片	
玻璃瓶	48	PETG/不銹鋼管		濾紙/濾筒	XAD-2	採樣器	
其它	*	折疊水箱		錫箔濾紙	泡棉		
樣品運送及保存:							
(取)採樣人員: <u>林政宏</u>							
會採人員: <u>X</u>							
運送人員: <u>X</u>							
樣品運送方式: ☒ 郵寄/快遞 ☐ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣							
樣品保存方法: ☐ 避光 ☒ 暗處 4±2℃ ☐ -15℃以下 ☐ 10℃以下 ☐ 10-20℃ ☐ 25℃以下 ☐ 室溫 ☐ 其他							
LIMS系統登錄人員/日期時間: <u>陳嘉傑</u> / <u>90820</u> 9:08 2020							
收樣人員: <u>郭淑萍</u> / <u>90820</u> 9:08 2020							
樣品狀況: ☒ 均符合保存方法 ☐ 不符合保存方法							
☐ 超過保存期限 ☐ 容器不符 ☐ 未加藥 ☐ 其它 ☐ 未貼封條 ☐ 未冷藏 ☐ pH不符合							

江應傑 5/9

頁次: 4/4

FORM-QM3-5.6-01 第 3 版: 2020.02.01 版次: 3.6



台灣檢驗科技股份有限公司

現場檢驗項目表

計劃名稱: 109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位: 艾奕康工程顧問股份有限公司

氣候: ☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨

採樣日期: 2020 年 5 月 18 日

樣品類別: ☒ 水 ☐ 空氣 ☐ 飲用水 ☐ 噪音/振動 ☐ 廢棄物 ☐ 地下水 ☐ 土壤 ☐ 底泥 ☐ 飲水設備 ☐ 其他:

樣品編號 (或序號)	pH值 (pH/溫度℃) ±0.1		EC (µmho/cm)	自來水管路 有效餘氯 (mg/L) ±10%	ORP (mv)	總餘氯 (mg/L)	自由 餘氯 (mg/L)	DO					水量 (m³/sec) Min	水位 (m)	透明度 (m)
								溶氧值 (mg/L)	溫度 (℃)	飽和 DO% %	鹽度 0/00	大氣 壓力 mbar			
PW5076001	8.49	24.5	(平均) 8.48	24.5	512			6.35	24.5	85.5	0.2	940	無法 量測		
	8.48	24.5													
PW5076002	8.40	24.6	(平均) 8.40	24.6	290			6.64	24.6	87.7	0.0	944	無法 量測		
	8.41	24.6													
PW5076003	8.46	24.3	(平均) 8.46	24.3	387			6.56	24.3	86.1	0.1	949	無法 量測		
	8.46	24.3													

PW5076001、PW5076002、PW5076003 因現地因素無法量測水量

審核:

黃顯宗 5/18

頁次:

1/1

江應傑 5/9

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析	
採樣地點：全仔社橋	衛星定位座標 (TWD97) ☒ WGS84 X(E)：220297 Y(N)：2608008
採樣日期：2020.5.18	採樣人員：林政男
採樣時間：10:40-11:10	天 候： ☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨 氣溫：25.8℃
水樣採集： ☐ 單一水樣 ☒ 混和水樣	
採樣方式： ☐ 涉水 ☐ 艇筏或船隻作業 ☒ 橋上測定 ☐ 其他	
採樣器種類： ☐ 伸縮式採樣器 ☒ 吊索懸掛水桶 ☐ 深層採水器 ☐ 其他	
☐ 湖泊、水庫採樣 採樣深度： ☐ 表水層(水面下0.5公尺處) ☐ 中層(水面下 公尺處) ☐ 底層(底床上1公尺處)	
採樣點水深： 公尺	
☒ 河川採樣 是否為感潮河段： ☐ 是 ☒ 否 (若為感潮河段，低平潮時間：)	
河寬：15.2公尺 是否為表層採樣： ☒ 是 ☐ 否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)	
採樣點：	左岸 中央 右岸
水深：	0.36 公尺 0.49 公尺 0.57 公尺
採樣深度：	公尺 公尺 公尺
*水深<1.5公尺 (水深3/5處)	公尺
*水深介於1.5-3.0公尺 (水深1/5、4/5處)	公尺
*水深>3.0公尺 (水深1/5、3/5、4/5處)	公尺
採樣位置示意圖	
現場水體狀況	
水流： ☐ 湍急 ☒ 一般 ☐ 緩慢 ☐ 靜止	
水質： ☒ 澄清 ☐ 微濁 ☐ 混濁	
水色： ☒ 透明無色 ☐ 其他 色	
異味： ☐ 有 ☒ 無	
其他： ☒ 漂流物 ☐ 沉澱物	
採樣位置附近地貌	
岸邊景觀 東向：道路 南向：道路 北向：河道	
匯流情形： ☐ 有 ☒ 無	
可能污染源： ☐	
*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右3採樣點)位置。 *描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。	

審核人員：林政男/18

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析	
採樣地點：社興橋	衛星定位座標 (TWD97) ☒ WGS84 X(E)：221954 Y(N)：2606141
採樣日期：2020.5.18	採樣人員：林政男
採樣時間：10:00-10:30	天 候： ☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨 氣溫：25.7℃
水樣採集： ☐ 單一水樣 ☒ 混和水樣	
採樣方式： ☐ 涉水 ☐ 艇筏或船隻作業 ☒ 橋上測定 ☐ 其他	
採樣器種類： ☐ 伸縮式採樣器 ☒ 吊索懸掛水桶 ☐ 深層採水器 ☐ 其他	
☐ 湖泊、水庫採樣 採樣深度： ☐ 表水層(水面下0.5公尺處) ☐ 中層(水面下 公尺處) ☐ 底層(底床上1公尺處)	
採樣點水深： 公尺	
☒ 河川採樣 是否為感潮河段： ☐ 是 ☒ 否 (若為感潮河段，低平潮時間：)	
河寬：10.5公尺 是否為表層採樣： ☒ 是 ☐ 否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)	
採樣點：	左岸 中央 右岸
水深：	0.16 公尺 0.37 公尺 0.22 公尺
採樣深度：	公尺 公尺 公尺
*水深<1.5公尺 (水深3/5處)	公尺
*水深介於1.5-3.0公尺 (水深1/5、4/5處)	公尺
*水深>3.0公尺 (水深1/5、3/5、4/5處)	公尺
採樣位置示意圖	
現場水體狀況	
水流： ☒ 湍急 ☐ 一般 ☐ 緩慢 ☐ 靜止	
水質： ☒ 澄清 ☐ 微濁 ☐ 混濁	
水色： ☐ 透明無色 ☒ 其他 色	
異味： ☐ 有 ☒ 無	
其他： ☒ 漂流物 ☐ 沉澱物	
採樣位置附近地貌	
岸邊景觀 東向：道路 南向：河道 北向：河道	
匯流情形： ☐ 有 ☒ 無	
可能污染源： ☐	
*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右3採樣點)位置。 *描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。	

審核人員：林政男/18

水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

使用/校正日期: 2020.5.18

使用人員: 林政宏

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢校方法							
溫度計/pH計	WTW pH 3310 WTW pH 3210	ESPC-pH-T18	☒ 良好 ☐ 異常	NIEA W217 NIEA W424							
儀器校正											
pH	儀器型號: pH=7 儀器型號: pH=4	校正後確認(pH=7.00)	零點電位(mV) 斜率(mV/pH)								
溫度(°C)	儀器型號: 25.4 儀器型號: 25.4	實測值/溫度: 25.4 理論值: 25.4	-25mV~-25mV -61~-56 mV/pH								
編號	190702-6-006190702-6-018	編號: 19129-6-006									
分裝日期	2020.5.18	分裝日期: 2020.5.18									
※pH使用注意事項											
1. pH校正後會顯示零點電位及斜率應符合允收範圍，確認作業時實測值與 pH buffer 理論值不可超出±0.05之誤差。											
儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢校方法							
導電度計	WTW cond 3310 WTW cond 3210	ESPC-EC-T12	☒ 良好 ☐ 異常	NIEA W203							
0.01 N KCl標準溶液校正											
編號: 200107-6-002	標準值 (µmho/cm)	儀器讀值 (µmho/cm)	電極常數(cm ⁻¹)								
分裝日期: 2020.5.18	1413	1413	0.450-0.500								
※導電度計使用注意事項											
1. 根據NIEA W203之規定，導電度計校正後不須使用第二來源標準液確認，視專案計畫執行需求而定。											
2. 確認標準液編號: 2020.5.18											
3. 使用確認標準液其允收範圍(µmho/cm/25°C): 0.1N KCl 12687~13073、0.01N KCl 1384~1440、0.001N KCl 140~154											
儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢校方法							
氧化還原電位計	WTW pH 3310 WTW pH 3210	ESPC-ORP-T09	☒ 良好 ☐ 異常								
校正標準液(mV)/溫度(°C)											
220	實測值(mV)	理論值(mV)	合格參考值 ± 20 mV								
校正標準液編號: 190603-6-012											
儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢校方法							
溶氧計	WTW Oxi 3310 WTW Oxi 3210	ESPC-DO-T16	☒ 良好 ☐ 異常	NIEA W455							
飽和溶氧確認											
實測值(mg/L)/溫度(°C)											
8.10	25.5	8.19	98.9	斜率 1.00							
※DO使用注意事項:											
1. 使用前校正，溶氧百分比允收範圍100±3%。											
2. 量測時若為咸潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。											
3. 校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。											
4. 不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)											
T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56
5. 電極及大氣壓力值檢查:											
☐ 是 ☐ 否-電極內是否有氣泡。											
☐ 是 ☐ 否-電極隔膜表面是否有氣泡。											
☐ 是 ☐ 否-電極隔膜表面是否光滑且無損壞。											
☐ 是 ☐ 否-電極是否破損。											
儀器名稱											
儀器型號											
儀器編號											
儀器型號											
AQ3010											
查核確認											
100 NTU											
85-115 (NTU)											
實測值:											
☐ 符合 ☐ 異常											

河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱: 109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析	
採樣地點: 鹿窟 3 號橋旁	衛星定位座標 (WGS84) X(E): 219869 Y(N): 2608160
採樣日期: 2020.5.18	採樣人員: 林政宏
採樣時間: 11:20 ~ 11:55	天候: 晴 氣溫: 25.9°C
水樣採集: ☐ 單一水樣 ☒ 瓶裝或船隻作業 ☐ 橋上測定 ☐ 其他	
採樣方式: ☒ 涉水 ☐ 吊索懸掛水桶 ☐ 深層採水器 ☐ 其他	
採樣器種類: ☐ 伸縮式採樣器 ☐ 表面層(水面下 0.5 公尺處) ☐ 中層(水面下 公尺處) ☐ 底層(底床上 1 公尺處)	
採樣點水深: 公尺	
是否為咸潮河段: ☐ 是 ☒ 否	
是否為表層採樣: ☒ 是 ☐ 否(如勾選「是」, 請紀錄採樣深度)	
河寬: 15.2 公尺	
採樣點: 左岸 0.6 公尺 中央 0.8 公尺 右岸 0.4 公尺	
水深: 水深 < 1.5 公尺 (水深 3/5 處) 水深介於 1.5-3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處) 水深 > 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	
採樣深度: 公尺 公尺 公尺	
現場水體狀況	
水流: ☐ 湍急 ☒ 一般 ☐ 緩慢 ☐ 停止	
水質: ☐ 澄清 ☒ 微濁 ☐ 混濁	
水色: ☐ 透明無色 ☒ 其他 微黃色	
異味: ☐ 有 ☒ 無	
其他: ☐ 漂流物 ☒ 沉澱物	
岸邊景觀 東向: 河道 西向: 河道 南向: 河床 北向: 河床	
匯流情形: ☐ 有 ☒ 無	
可能污染源: 無	

審核人員: 林政宏

儀器設備攜出入清單

採樣日期：2020.5.18

使用前後清點人員：林政宏

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註 (若有儀器編號請註記)
		使用前	使用後	
水質儀器組	1	☒ 是	☒ 是	編號：WTL (pH: T1) EC: T12 DO: T12
餘氯計	2	☐ 是	☐ 否	編號：ESPC-餘氯計-T
氧化還原計	2	☐ 是	☐ 否	編號：ESPC-ORP-T
水深計	1	☒ 是	☐ 否	編號：ESPC-水深計-T
流速計	1	☒ 是	☒ 是	編號：ESPC-流速計-T
水位計	2	☐ 是	☐ 否	編號：ESPC-微流井-T
採水器 (Dipper)	1	☒ 是	☒ 是	
取水樣器	1	☒ 是	☒ 是	
貝勒瓶	2	☐ 是	☐ 否	
水筒	1	☒ 是	☒ 是	
氣量式水筒		☐ 是	☐ 否	
水流亮		☐ 是	☐ 否	
流水泵		☐ 是	☐ 否	
硬頭鑽		☐ 是	☐ 否	
過濾設備		☐ 是	☐ 否	
土鑽採樣組		☐ 是	☐ 否	
採樣錘		☐ 是	☐ 否	
採樣杓		☐ 是	☐ 否	
邦妮採樣器		☐ 是	☐ 否	
岩心採樣器		☐ 是	☐ 否	
除菌設備		☐ 是	☐ 否	
水筒	1	☒ 是	☒ 是	編號：ESPC-Temp-T
溫度計	2	☐ 是	☐ 否	
發電機	1	☒ 是	☒ 是	
三用電	1	☒ 是	☒ 是	
雷射測距儀/放大	1	☒ 是	☒ 是	
西用設備	2	☐ 是	☐ 否	
衛星定位儀	2	☐ 是	☐ 否	編號：Garmin ESPC-GPS
救生衣	2	☒ 是	☒ 是	
警示設備	1	☒ 是	☒ 是	
加藥箱 (樣品保存試劑)	1	☒ 是	☒ 是	硫酸、低汞硝酸、鹽酸、氫氧化鈉
加藥箱 (去除餘氯干擾)	2	☐ 是	☐ 否	☐ 硫代硫酸鈉 ☐ 氧化鈉 ☐ 抗壞血酸
加藥箱 (CN-用)	2	☐ 是	☐ 否	碘化鉀-碘粉樣品、碘酸鉀樣品、碘酸鉀樣品、碘酸鉀樣品
加藥箱 (硫化物用)	2	☐ 是	☐ 否	碘酸鉀、氫氧化鈉
加藥箱 (氨基甲酸鹽用)	1	☒ 是	☒ 是	稀硫酸二氯鉀、碘代硫酸鈉
溫度計	2	☐ 是	☐ 否	編號：ESPC-溫度計-T

審核人員：黃建宏 5/18

四、交通量

附錄三 本季原始數據

一、空氣品質



SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

空氣品質監測報告

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
監測日期：109年04月20日至109年04月21日
委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司
樣品編號：PA4107502
監測時間：12:00-12:00
監測地點：棋山國小
監測人員：張堃聖 張寶岳

項目	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	風速 (m/s)	風向 (方位)	氣溫 (°C)	RH (%)	PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
12:00	1.2	5.8	1.1	6.9	-	-	-	-	62.2	W	1.1	31.6	56	56	
13:00	1.3	5.6	0.9	6.5	-	-	-	-	63.3	N	1.4	31.7	57	47	
14:00	1.0	5.5	0.8	6.3	-	-	-	-	61.2	NNW	1.4	30.7	62	51	
15:00	0.9	6.2	0.8	7.1	-	-	-	-	58.7	NNW	1.2	29.2	65	60	
16:00	1.0	7.3	1.2	8.6	-	-	-	-	62.0	NNW	1.3	27.9	67	73	
17:00	1.0	9.0	0.9	9.9	-	-	-	-	61.4	NNW	0.9	27.0	68	70	
18:00	1.1	11.6	1.0	12.6	-	-	-	-	55.2	NNW	0.7	26.2	69	73	
19:00	0.9	10.4	1.2	11.5	-	-	-	-	54.2	NNW	0.6	25.6	71	68	
20:00	1.0	9.8	1.0	10.9	-	-	-	-	48.7	E	0.4	25.2	72	67	
21:00	0.9	9.1	1.3	10.4	-	-	-	-	39.7	SE	0.4	24.7	76	77	
22:00	0.8	15.5	1.5	17.1	-	-	-	-	28.0	WNW	0.4	24.1	78	70	
23:00	0.9	14.7	1.8	16.5	-	-	-	-	22.1	S	0.5	23.5	82	73	
00:00	0.9	13.4	1.6	14.9	-	-	-	-	21.7	WSW	0.6	23.3	84	73	
01:00	1.0	12.5	1.5	14.0	-	-	-	-	38.4	WNW	0.6	22.8	89	77	
02:00	0.9	12.2	1.7	13.9	-	-	-	-	33.7	NNW	0.5	22.6	89	81	
03:00	0.8	13.7	1.7	15.4	-	-	-	-	22.2	W	0.5	22.8	89	85	
04:00	0.9	11.9	1.7	13.6	-	-	-	-	20.4	NNIE	0.5	22.6	90	82	
05:00	0.8	9.2	1.5	10.8	-	-	-	-	15.6	E	0.4	21.8	91	80	
06:00	1.1	7.6	2.6	10.2	-	-	-	-	11.7	SSE	0.5	21.5	89	68	
07:00	1.1	5.1	1.4	6.5	-	-	-	-	21.8	N	0.6	25.4	72	59	
08:00	0.9	7.5	3.4	10.9	-	-	-	-	36.9	SSW	0.7	28.8	62	58	
09:00	0.9	7.3	1.8	9.0	-	-	-	-	50.3	W	0.8	29.0	59	55	
10:00	0.8	4.8	1.0	5.9	-	-	-	-	56.4	WNW	0.7	30.2	56	46	
11:00	0.9	6.6	1.1	7.7	-	-	-	-	63.3	WNW	1.0	30.3	59	68	
最小小時 平均值	0.8	4.8	0.8	5.9	-	-	-	-	11.7	-	0.4	21.5	56	46	
最大小時 平均值	1.3	15.5	3.4	17.1	-	-	-	-	63.3	-	1.4	31.7	91	85	
最大8小時 平均值	1.0	12.9	2.0	14.5	-	-	-	-	59.8	-	1.1	28.7	88	78	
日平均值	1.0	9.3	1.4	10.7	-	-	-	-	42.0	NNW	0.7	26.2	73	67	

備註：HORIBA-APNA *NO_x (NIEA A416) LDLC < 0.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC < 0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC < 0.71 ppb
HORIBA-APSA *SO₂ (NIEA A416) LDLC < 0.64 ppb, HORIBA-APMA *CO (NIEA A421) LDLC < 0.06 ppm, *TSP (NIEA A707) LDLC < 0.71 mg/m³
HORIBA-APHA *THC (NIEA A740) LDLC < 0.03 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC < 0.03 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC < 0.03 ppm
HORIBA-APOA *O₃ (NIEA A420) LDLC < 1.29 ppb, MetOne BAA1020 *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC < 1.0 μg/m³
檢測項目RH (%)為相對濕度 (%), 檢測項目有標示“*”者, 係指該檢測項目經環保署許可, 並依公告方法辦理。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群

負責人：權彥成
檢驗室主管：郭淑清



台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

空氣樣品檢驗報告

行程代碼：FIAB200419A01
專案編號：*
委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司
計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段
環境監測及檢討分析
樣品基質：空氣
樣品編號：PA4107701
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣地點：玉崙山
收樣時間：109年04月21日08時30分
報告日期：109年04月29日
報告編號：PA/2020/41077
聯絡人：張菁芸
採樣時間：109年04月19日09時00分
至：109年04月20日09時00分

是否 經 認可	檢驗項目	檢驗值 (單位)	檢驗方法	備註
*	空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	12 (μg/m ³)	NIEA A205.11C	
	以下空白			

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
採樣：王珍珍(FIA-02)；無機檢測：廖方瑜(FII-09)。

- 2.本報告共1頁。
3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢驗方法分析。
4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量最低偵測濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並註明其偵測值。
5.本報告對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
(一) 茲係證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二) 本人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上貪污罪、公務員濫職不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彥成

檢驗室主管：郭淑清

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/terms-and-conditions.aspx閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/terms-and-conditions.aspx之電子文件與原樣件無異，請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權之約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將隨處除執行時所記載且接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不助權證專人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製、傳遞、或曲解本報告所顯示之內容，否則本公司將保留追究法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅供測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd. | 1361, Wu Kun Road, New Taipei Industrial Park, Wu Kun District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新台北產業區五工路136-1號
台灣檢驗科技股份有限公司 | 1 (886) 21 2298-3339
www.sgs.com.tw
TWC 9910441
Member of SGS Group



SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

空氣品質監測報告

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：109年04月21日至109年04月22日 監測時間：14:00~14:00

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司 監測地點：梅山國小

樣品編號：PA4107503 監測人員：張寶岳 張晉聖

台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

空氣樣品檢驗報告

行程代碼：FIAB200419A01

專案編號：*

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段

環境監測及檢討分析

樣品基質：空氣

樣品編號：PA4107901

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：棋山國小

是否經認可	檢驗項目	檢驗值 (單位)	檢驗方法	備註
*	空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	32 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
	以下空白			

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
採樣：王德珍(FIA-02)；無機檢測：廖方瑜(FII-09)。

2.本報告共1頁。

3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並註明其真實值。

5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：白三毛(白三毛)



台灣檢驗科技股份有限公司

環安衛事業群

負責人：權彞成

檢驗室主管：郭淑清

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx瀏覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx之電子文件期限與條件適用，請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何有損於此文件者，請注意本公司製作之結果報告係屬內部文件，除接受指示範圍內之事實，本公司僅對客戶負責，此文件不構成對任何人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可用於任何目的。任何非經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，通過者可能遭受法律上嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅供測試之樣品負責。

TW(C99)10442

www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

71

項目	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	風速 (m/s)	氣溫 (°C)	RH (%)	PM ₁₀ (µg/m ³)	TSP (µg/m ³)
14:00	0.8	9.5	1.0	10.5	-	-	-	72.3	NNW	1.8	26.5	79	116
15:00	2.0	14.5	1.1	15.5	-	-	-	63.2	NNW	1.6	25.4	83	104
16:00	0.9	13.0	1.1	14.0	-	-	-	61.6	NNE	1.3	24.9	83	112
17:00	0.8	12.7	0.9	13.6	-	-	-	60.4	N	0.7	24.7	83	79
18:00	0.8	13.4	0.8	14.3	-	-	-	56.5	NNW	1.4	23.8	86	47
19:00	0.9	13.2	1.4	14.5	-	-	-	53.3	NNW	1.2	22.5	91	43
20:00	0.9	18.1	1.6	19.7	-	-	-	40.5	NNE	0.7	21.7	92	54
21:00	0.8	17.2	1.8	19.0	-	-	-	32.9	SSE	0.4	21.8	91	60
22:00	0.8	15.4	1.8	17.3	-	-	-	29.1	SSE	0.7	21.7	91	71
23:00	0.9	12.6	1.4	14.0	-	-	-	39.4	N	0.8	21.2	88	63
00:00	0.9	11.1	1.4	12.5	-	-	-	33.3	SE	0.5	21.2	90	73
01:00	1.0	10.7	1.0	11.7	-	-	-	27.3	NNE	1.0	20.4	94	80
02:00	0.9	17.5	2.2	19.7	-	-	-	19.1	N	0.5	20.5	93	84
03:00	0.8	11.3	1.5	12.8	-	-	-	19.2	NNE	0.5	20.5	92	81
04:00	0.9	14.5	1.8	16.3	-	-	-	20.0	N	1.2	20.0	92	62
05:00	0.9	12.8	1.8	14.7	-	-	-	41.6	N	1.1	19.6	90	25
06:00	1.1	14.3	2.0	16.3	-	-	-	40.3	NNE	1.0	19.3	90	22
07:00	1.2	16.8	2.1	18.9	-	-	-	39.9	NNE	1.1	19.4	88	33
08:00	1.1	15.4	2.3	17.7	-	-	-	38.3	NNE	0.8	20.3	85	50
09:00	1.2	15.0	2.3	17.4	-	-	-	39.0	N	0.9	21.2	82	81
10:00	1.2	13.3	2.4	15.6	-	-	-	48.1	N	1.2	22.0	77	49
11:00	0.8	10.7	2.2	12.9	-	-	-	56.3	N	1.0	24.5	71	51
12:00	1.2	11.1	1.4	12.6	-	-	-	73.8	NNW	1.5	26.1	67	67
13:00	1.1	11.4	1.1	12.5	-	-	-	84.8	N	1.7	25.9	67	67
最小小時 平均值	0.8	9.5	0.8	10.5	-	-	-	19.1	-	0.4	19.3	67	22
最大小時 平均值	2.0	18.1	2.4	19.7	-	-	-	84.8	-	1.8	26.5	94	116
最大8小時 平均值	1.1	14.7	2.1	16.7	-	-	-	55.1	-	1.2	23.9	91	77
日平均值	1.0	13.6	1.6	15.2	-	-	-	45.4	N	1.0	22.3	85	66

HORIBA-APSA *SO ₂ (NIEA A416) LDLC < 0.64 ppb, HORIBA-APMA *CO (NIEA A421) LDLC < 0.06 ppm, *TSP (NIEA A400) LDLC < 0.06 ppm, *CH ₄ (NIEA A740) LDLC < 0.03 ppm, *NMHC (NIEA A417) LDLC < 0.01 ppb, *THC (NIEA A740) LDLC < 0.06 ppm, *CO (NIEA A421) LDLC < 0.06 ppm, *PM ₁₀ (NIEA A206) LDLC < 1.0 µg/m ³ , *PM _{2.5} (NIEA A206) LDLC < 1.0 µg/m ³
HORIBA-APMA *THC (NIEA A740) LDLC < 0.06 ppm, *CH ₄ (NIEA A740) LDLC < 0.03 ppm, *NMHC (NIEA A417) LDLC < 0.01 ppb, *TSP (NIEA A400) LDLC < 0.06 ppm, *CO (NIEA A421) LDLC < 0.06 ppm, *PM ₁₀ (NIEA A206) LDLC < 1.0 µg/m ³ , *PM _{2.5} (NIEA A206) LDLC < 1.0 µg/m ³
HORIBA-APMA *THC (NIEA A740) LDLC < 0.06 ppm, *CH ₄ (NIEA A740) LDLC < 0.03 ppm, *NMHC (NIEA A417) LDLC < 0.01 ppb, *TSP (NIEA A400) LDLC < 0.06 ppm, *CO (NIEA A421) LDLC < 0.06 ppm, *PM ₁₀ (NIEA A206) LDLC < 1.0 µg/m ³ , *PM _{2.5} (NIEA A206) LDLC < 1.0 µg/m ³

檢測項目 RH (%) 為相對濕度 (%), 檢測項目有標示 “*” 者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告方法分析。

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環安衛事業群

負責人：權彞成

檢驗室主管：郭淑清

SGS Taiwan Ltd.

138-1, Wu Kong Road, New Taipei Industrial Park, Wu Kong District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新台北產業園區五工路138-1號

台灣檢驗科技股份有限公司

Member of SGS Group

電話: (886) 2 2299-3339

傳真: (886) 2 2299-3281

3003

空氣樣品檢驗報告

行程代碼：FIAB200419A01

專案編號：*

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

採樣時間：109 年 04 月 21 日 14 時 00 分

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段

至：109 年 04 月 22 日 14 時 00 分

環境監測及檢討分析

樣品基質：空氣

收樣時間：109 年 04 月 23 日 08 時 30 分

樣品編號：PA4108101

報告日期：109 年 05 月 05 日

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告編號：PA/2020/41081

採樣地點：梅林國小

聯絡人：張菁芸

空氣品質與氣象監測報告

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：109 年 05 月 16 日至 109 年 05 月 17 日

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

委託人員：李文哲

樣品編號：PA5098901

報告編號：PA/2020/50989

監測單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：109 年 05 月 25 日

監測人員：廖惟駿 魏敬倫

聯絡人員：江應傑

備註：1. 本報告共 2 頁，分發使用無效。

2. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

3. 採樣行程代碼：FIAB200516A08。

聲明書

(一) 茲係經本機檢驗室分析之樣品，自本機檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：

空氣檢測類

報告簽署人：

(FIA-02)

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環安衛事業部

負責人：權彞成

檢驗室主管：郭淑清

是否認可	檢驗項目	檢驗值 (單位)	檢驗方法	備註
*	空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	30 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
	以下空白			

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：王德珍(FIA-02)；無機檢測：廖方瑜(FII-09)。

2. 本報告共 1 頁。

3. 檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

4. 常測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於 MDL 但低於檢量線最低濃度時，以“<檢測報告最低值數單位”表示，並請註明其實測值。

5. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲保證本機檢驗室分析之樣品，自本機檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：

郭淑清

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環安衛事業部

負責人：權彞成

檢驗室主管：郭淑清

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式均依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>之電子文件附錄條件辦理。請注意樣品有關於責任、價格之限制及管轄權之約定。任何持有此文件者，請注意本公司報告之結果報告書將僅反映執行時所紀錄之樣品，本公司不保證客戶負責，此文件不保證為任何在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製、偽造、或向未經授權之人員提供。此報告結果僅供測試之參考。

TWC9911457

SGS Taiwan Ltd. 1361 Wu Kong Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

台灣檢驗科技股份有限公司

電話：(886-2) 2299-3939

傳真：(886-2) 2299-3261

www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

空氣品質監測報告

新北市新莊產業園區五工路136-1號
TEL: (02) 22993939 FAX: (02) 22981343
行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：109年04月11日至109年04月12日

委託單位：艾美康工程顧問股份有限公司

樣品編號：PA4073001

監測人員：黃冠嘉 魏敬倫

項目	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	風速 (m/s)	風向 (方位)	氣溫 (°C)	RH (%)	PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
09:00	1.2	2.3	0.9	3.2	-	-	-	-	49.8	SW	1.1	24.2	64	38	
10:00	1.2	3.5	0.8	4.4	-	-	-	-	59.2	W	1.4	25.3	65	29	
11:00	1.2	3.9	1.0	4.9	-	-	-	-	57.6	WSW	1.4	26.2	61	34	
12:00	1.1	3.7	0.9	4.6	-	-	-	-	61.3	SW	0.8	26.8	57	36	
13:00	1.1	4.6	1.0	5.6	-	-	-	-	60.6	NE	0.6	27.4	56	52	
14:00	1.1	3.6	1.0	4.6	-	-	-	-	58.1	NNW	0.9	26.0	61	84	
15:00	1.4	10.2	1.0	11.2	-	-	-	-	45.8	W	1.0	23.3	79	71	
16:00	1.2	10.4	0.7	11.2	-	-	-	-	43.9	WNW	1.1	21.2	86	73	
17:00	1.2	12.3	0.8	13.1	-	-	-	-	36.5	SW	0.6	20.2	89	81	
18:00	1.5	19.2	0.9	20.1	-	-	-	-	20.2	W	0.4	19.8	92	92	
19:00	1.3	20.7	1.2	21.9	-	-	-	-	12.1	NNE	0.4	19.8	93	93	
20:00	1.0	18.8	1.0	19.8	-	-	-	-	9.7	N	0.4	19.8	94	74	
21:00	0.9	9.9	1.0	10.9	-	-	-	-	11.9	NNE	0.4	20.5	94	74	
22:00	0.8	13.0	1.0	14.0	-	-	-	-	7.5	WSW	0.5	20.3	94	74	
23:00	1.0	17.7	1.1	18.8	-	-	-	-	8.1	NW	0.4	19.9	95	74	
00:00	1.0	7.9	0.9	8.8	-	-	-	-	27.5	N	0.7	19.2	96	14	
01:00	1.0	9.0	0.9	9.9	-	-	-	-	29.4	NW	0.7	18.6	96	14	
02:00	0.8	3.6	0.9	4.5	-	-	-	-	49.6	SW	0.5	17.9	96	13	
03:00	0.9	3.8	0.9	4.7	-	-	-	-	49.0	NNE	0.3	17.7	96	13	
04:00	0.8	3.6	0.9	4.5	-	-	-	-	46.0	NNE	0.4	17.7	96	11	
05:00	0.8	4.7	0.9	5.6	-	-	-	-	42.2	NE	0.3	17.6	95	25	
06:00	0.9	5.8	1.0	6.8	-	-	-	-	37.4	NNE	0.4	17.7	94	29	
07:00	1.0	4.7	1.0	5.7	-	-	-	-	34.6	SSW	0.5	18.0	95	27	
08:00	0.9	4.7	1.1	5.8	-	-	-	-	33.1	NNE	0.6	19.1	93	27	
最小小時 平均值	0.8	2.3	0.7	3.2	-	-	-	-	7.5	-	0.3	17.6	56	11	
最大小時 平均值	1.5	20.7	1.2	21.9	-	-	-	-	61.3	-	1.4	27.4	96	93	
最大8小時 平均值	1.2	15.2	1.0	16.2	-	-	-	-	54.5	-	1.0	25.1	96	80	
日平均值	1.1	8.4	1.0	9.3	-	-	-	-	37.1	NNE	0.7	21.0	85	48	

備註：HORIBA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC < 1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC < 0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC < 0.03 ppb, *TSP (NIEA A100) LDLC < 0.06 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC < 1.0 μg/m³
HORIBA-APSA *SO₂ (NIEA A416) LDLC < 0.64 ppb, HORIBA-APMA *CO (NIEA A421) LDLC < 0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC < 0.03 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC < 0.03 ppm, *BAM1020 *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC < 1.29 ppb, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC < 1.0 μg/m³
HORIBA-APMA *THC (NIEA A740) LDLC < 0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC < 0.03 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC < 0.03 ppm, *BAM1020 *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC < 1.29 ppb, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC < 1.0 μg/m³
檢測項目RH(%)為相對濕度(%)，檢測項目者標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依官方方法分析。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事務
負責人：權學成
檢驗室主管：郭淑清

空氣品質監測報告

新北市新莊產業園區五工路136-1號
TEL: (02) 22993939 FAX: (02) 22981343
行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：109年04月11日至109年04月12日

委託單位：艾美康工程顧問股份有限公司

樣品編號：PA4073001

監測人員：黃冠嘉 魏敬倫

項目	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	風速 (m/s)	風向 (方位)	氣溫 (°C)	RH (%)	PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
09:00	1.2	2.3	0.9	3.2	-	-	-	-	49.8	SW	1.1	24.2	64	38	
10:00	1.2	3.5	0.8	4.4	-	-	-	-	59.2	W	1.4	25.3	65	29	
11:00	1.2	3.9	1.0	4.9	-	-	-	-	57.6	WSW	1.4	26.2	61	34	
12:00	1.1	3.7	0.9	4.6	-	-	-	-	61.3	SW	0.8	26.8	57	36	
13:00	1.1	4.6	1.0	5.6	-	-	-	-	60.6	NE	0.6	27.4	56	52	
14:00	1.1	3.6	1.0	4.6	-	-	-	-	58.1	NNW	0.9	26.0	61	84	
15:00	1.4	10.2	1.0	11.2	-	-	-	-	45.8	W	1.0	23.3	79	71	
16:00	1.2	10.4	0.7	11.2	-	-	-	-	43.9	WNW	1.1	21.2	86	73	
17:00	1.2	12.3	0.8	13.1	-	-	-	-	36.5	SW	0.6	20.2	89	81	
18:00	1.5	19.2	0.9	20.1	-	-	-	-	20.2	W	0.4	19.8	92	92	
19:00	1.3	20.7	1.2	21.9	-	-	-	-	12.1	NNE	0.4	19.8	93	93	
20:00	1.0	18.8	1.0	19.8	-	-	-	-	9.7	N	0.4	19.8	94	74	
21:00	0.9	9.9	1.0	10.9	-	-	-	-	11.9	NNE	0.4	20.5	94	74	
22:00	0.8	13.0	1.0	14.0	-	-	-	-	7.5	WSW	0.5	20.3	94	74	
23:00	1.0	17.7	1.1	18.8	-	-	-	-	8.1	NW	0.4	19.9	95	74	
00:00	1.0	7.9	0.9	8.8	-	-	-	-	27.5	N	0.7	19.2	96	14	
01:00	1.0	9.0	0.9	9.9	-	-	-	-	29.4	NW	0.7	18.6	96	14	
02:00	0.8	3.6	0.9	4.5	-	-	-	-	49.6	SW	0.5	17.9	96	13	
03:00	0.9	3.8	0.9	4.7	-	-	-	-	49.0	NNE	0.3	17.7	96	13	
04:00	0.8	3.6	0.9	4.5	-	-	-	-	46.0	NNE	0.4	17.7	96	11	
05:00	0.8	4.7	0.9	5.6	-	-	-	-	42.2	NE	0.3	17.6	95	25	
06:00	0.9	5.8	1.0	6.8	-	-	-	-	37.4	NNE	0.4	17.7	94	29	
07:00	1.0	4.7	1.0	5.7	-	-	-	-	34.6	SSW	0.5	18.0	95	27	
08:00	0.9	4.7	1.1	5.8	-	-	-	-	33.1	NNE	0.6	19.1	93	27	
最小小時 平均值	0.8	2.3	0.7	3.2	-	-	-	-	7.5	-	0.3	17.6	56	11	
最大小時 平均值	1.5	20.7	1.2	21.9	-	-	-	-	61.3	-	1.4	27.4	96	93	
最大8小時 平均值	1.2	15.2	1.0	16.2	-	-	-	-	54.5	-	1.0	25.1	96	80	
日平均值	1.1	8.4	1.0	9.3	-	-	-	-	37.1	NNE	0.7	21.0	85	48	

備註：HORIBA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC < 1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC < 0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC < 0.03 ppb, *TSP (NIEA A100) LDLC < 0.06 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC < 1.0 μg/m³
HORIBA-APSA *SO₂ (NIEA A416) LDLC < 0.64 ppb, HORIBA-APMA *CO (NIEA A421) LDLC < 0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC < 0.03 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC < 0.03 ppm, *BAM1020 *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC < 1.29 ppb, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC < 1.0 μg/m³
HORIBA-APMA *THC (NIEA A740) LDLC < 0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC < 0.03 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC < 0.03 ppm, *BAM1020 *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC < 1.29 ppb, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC < 1.0 μg/m³
檢測項目RH(%)為相對濕度(%)，檢測項目者標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依官方方法分析。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事務
負責人：權學成
檢驗室主管：郭淑清

空氣品質監測報告

新北市新莊產業園區五工路136-1號
TEL: (02) 22993939 FAX: (02) 22981343
行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：109年04月11日至109年04月12日

委託單位：艾美康工程顧問股份有限公司

樣品編號：PA4073001

監測人員：黃冠嘉 魏敬倫

62

項目	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	風速 (m/s)	風向 (方位)	氣溫 (°C)	RH (%)	PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
時間	09:00	1.2	2.3	0.9	3.2	-	-	-	49.8	SW	1.1	24.2	64	38	
	10:00	1.2	3.5	0.8	4.4	-	-	-	59.2	W	1.4	25.3	65	29	
	11:00	1.2	3.9	1.0	4.9	-	-	-	57.6	WSW	1.4	26.2	61	34	
	12:00	1.1	3.7	0.9	4.6	-	-	-	61.3	SW	0.8	26.8	57	36	
	13:00	1.1	4.6	1.0	5.6	-	-	-	60.6	NE	0.6	27.4	56	52	
	14:00	1.1	3.6	1.0	4.6	-	-	-	58.1	NNW	0.9	26.0	61	84	
	15:00	1.4	10.2	1.0	11.2	-	-	-	45.8	W	1.0	23.3	79	71	
	16:00	1.2	10.4	0.7	11.2	-	-	-	43.9	WNW	1.1	21.2	86	73	
	17:00	1.2	12.3	0.8	13.1	-	-	-	36.5	SW	0.6	20.2	89	81	
	18:00	1.5	19.2	0.9	20.1	-	-	-	20.2	W	0.4	19.8	92	92	
	19:00	1.3	20.7	1.2	21.9	-	-	-	12.1	NNE	0.4	19.8	93	93	
	20:00	1.0	18.8	1.0	19.8	-	-	-	9.7	N	0.4	19.8	94	74	
	21:00	0.9	9.9	1.0	10.9	-	-	-	11.9	NNE	0.4	20.5	94	74	
	22:00	0.8	13.0	1.0	14.0	-	-	-	7.5	WSW	0.5	20.3	94	74	
	23:00	1.0	17.7	1.1	18.8	-	-	-	8.1	NW	0.4	19.9	95	74	
	00:00	1.0	7.9	0.9	8.8	-	-	-	27.5	N	0.7	19.2	96	14	
	01:00	1.0	9.0	0.9	9.9	-	-	-	29.4	NW	0.7	18.6	96	14	
	02:00	0.8	3.6	0.9	4.5	-	-	-	49.6	SW	0.5	17.9	96	13	
	03:00	0.9	3.8	0.9	4.7	-	-	-	49.0	NNE	0.3	17.7	96	13	
	04:00	0.8	3.6	0.9	4.5	-	-	-	46.0	NNE	0.4	17.7	96	11	
	05:00	0.8	4.7	0.9	5.6	-	-	-	42.2	NE	0.3	17.6	95	25	
	06:00	0.9	5.8	1.0	6.8	-	-	-	37.4	NNE	0.4	17.7	94	29	
	07:00	1.0	4.7	1.0	5.7	-	-	-	34.6	SSW	0.5	18.0	95	27	
	08:00	0.9	4.7	1.1	5.8	-	-	-	33.1	NNE	0.6	19.1	93	27	
最小小時 平均值	0.8	2.3	0.7	3.2	-	-	-	-	7.5	-	0.3	17.6	56	11	
最大小時 平均值	1.5	20.7	1.2	21.9	-	-	-	-	61.3	-	1.4	27.4	96	93	
最大8小時 平均值	1.2	15.2	1.0	16.2	-	-	-	-	54.5	-	1.0	25.1	96	80	

專用
報告表

備註：HORIBA-APNA *NO_x(NIEA A417) LDL <1.09 ppb, *NO₂(NIEA A417) LDL <0.38 ppb, *NO(NIEA A417) LDL <0.06 ppm, *TSP(NIEA A102) 安衛署標準
HORIBA-APSA *SO₂(NIEA A416) LDL <0.64 ppb, HORIBA-APMA *CO(NIEA A421) LDL <0.06 ppm, *PM₁₀(NIEA A206) LDL <1.0 μg/m³
HORIBA-APHA *THC(NIEA A740) LDL <0.06 ppm, *CH₄(NIEA A740) LDL <0.03 ppm, *NMHC(NIEA A740) LDL <0.03 ppm
HORIBA-APOA *O₃(NIEA A420) LDL <1.29 ppb, MeOne BAM1020 *PM₁₀(NIEA A206) LDL <1.0 μg/m³
檢測項目RH(%) 相對溼度(%)，檢測項目若標示“*”者，係指該檢測項目經儀器警告，並依各方法分析。

空氣品質監測報告

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：109年04月12日至109年04月13日

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

樣品編號：PA4073002

行程代碼：FIAB200411A08

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段

環境監測及檢討分析

樣品基質：空氣

樣品編號：PA4073201

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：湖管中心

專案編號：*

採樣時間：109年04月11日09時00分

至：109年04月12日09時00分

收樣時間：109年04月13日08時30分

報告日期：109年04月21日

報告編號：PA/2020/40732

聯絡人：張菁芒

項目	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	最頻風向 (方位)	風速 (m/s)	氣溫 (°C)	RH (%)	PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
12:00	1.6	3.2	0.8	4.1	-	-	-	50.0	NNW	1.1	23.3	66	40	
13:00	1.6	3.2	0.7	3.9	-	-	-	57.2	NNW	1.4	22.6	64	46	
14:00	1.5	2.8	0.7	3.5	-	-	-	57.6	NNW	1.1	21.1	64	56	
15:00	1.5	3.2	0.7	3.9	-	-	-	56.5	N	0.9	20.5	64	48	
16:00	1.6	3.0	0.9	3.9	-	-	-	56.0	NW	1.3	20.6	60	47	
17:00	1.6	6.0	1.0	7.0	-	-	-	53.7	NE	0.8	19.2	59	27	
18:00	1.4	3.6	1.0	4.6	-	-	-	55.0	NNE	0.9	18.0	59	23	
19:00	1.3	3.7	1.1	4.8	-	-	-	40.2	ENE	0.3	15.6	71	30	
20:00	1.3	3.0	1.0	4.0	-	-	-	32.2	ESE	0.5	14.2	80	28	
21:00	1.3	2.7	1.0	3.7	-	-	-	26.8	ESE	0.5	13.2	85	21	
22:00	1.3	2.2	1.0	3.2	-	-	-	24.1	ESE	1.2	12.6	87	24	
23:00	1.2	1.8	0.8	2.6	-	-	-	25.9	ESE	1.0	12.1	86	17	
00:00	1.1	1.0	0.7	1.7	-	-	-	24.9	ESE	0.5	11.5	86	16	
01:00	1.2	1.8	0.7	2.5	-	-	-	21.6	ESE	0.2	11.1	89	13	
02:00	1.2	1.5	0.7	2.2	-	-	-	25.0	ESE	0.8	11.7	88	19	
03:00	1.1	1.4	0.7	2.1	-	-	-	21.9	ESE	0.5	12.4	86	24	
04:00	1.2	1.4	0.8	2.2	-	-	-	22.3	E	0.2	12.7	83	24	
05:00	1.1	1.3	0.8	2.1	-	-	-	20.0	ESE	0.4	11.0	87	20	
06:00	1.2	3.0	1.1	4.1	-	-	-	22.9	ESE	0.4	12.5	80	25	
07:00	1.2	2.3	1.0	3.3	-	-	-	33.0	ESE	0.6	17.4	59	27	
08:00	1.3	1.3	1.0	2.3	-	-	-	43.0	ENE	1.8	20.3	39	39	
09:00	1.4	1.9	1.4	3.3	-	-	-	48.6	ENE	1.5	22.2	32	30	
10:00	1.4	3.6	1.3	4.8	-	-	-	55.3	ENE	1.6	23.4	31	53	
11:00	1.7	4.0	1.5	5.5	-	-	-	67.0	NE	1.4	24.8	26	53	
最小小時 平均值	1.1	1.0	0.7	1.7	-	-	-	20.0	-	0.2	11.0	26	13	
最大小時 平均值	1.7	6.0	1.5	7.0	-	-	-	67.0	-	1.8	24.8	89	56	
日平均值	1.5	3.6	1.1	4.5	-	-	-	53.3	-	1.0	20.1	87	49	
備註：HORIZA-APNA *NO _x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO ₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH ₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM ₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m ³ , *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m ³	1.3	2.6	0.9	3.6	-	-	-	39.2	ESE	0.9	16.8	68	49	

採樣項目RH (%)為相對濕度 (%)。檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告方法分析。

HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³HORIZA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LDLC0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDLC0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC1.0 μg/m³, *TSP (NIEA A2



SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

空氣品質監測報告

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
監測日期：109年04月13日至109年04月14日
委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司
樣品編號：PA4073003
監測地點：北勢坑溪民宅
監測人員：魏敬倫 黃冠嘉

項目	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	風向 (方位)	風速 (m/s)	氣溫 (°C)	RH (%)	PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
15:00	1.6	9.3	1.1	10.4	-	-	-	-	76.8	NW	1.8	24.5	44	67	
16:00	1.5	7.5	1.2	8.7	-	-	-	-	78.6	WNW	1.6	23.4	48	73	
17:00	2.0	9.5	1.0	10.5	-	-	-	-	72.4	NNW	0.7	21.8	52	51	
18:00	1.1	7.3	0.9	8.2	-	-	-	-	51.3	S	0.4	18.2	70	44	
19:00	0.9	4.6	0.9	5.5	-	-	-	-	38.2	SSE	0.4	15.8	86	45	
20:00	0.9	3.7	1.0	4.7	-	-	-	-	32.6	SSE	0.3	15.0	90	48	
21:00	1.0	4.0	1.0	5.0	-	-	-	-	29.4	SSE	0.2	14.7	90	40	
22:00	0.9	4.0	1.0	5.0	-	-	-	-	35.2	SSE	0.2	15.1	88	47	
23:00	0.8	1.7	0.9	2.6	-	-	-	-	38.0	SE	0.3	15.4	86	42	
00:00	0.9	1.7	0.9	2.6	-	-	-	-	40.7	SE	0.4	16.0	80	37	
01:00	0.8	1.2	0.9	2.1	-	-	-	-	35.9	S	0.4	15.0	85	38	
02:00	0.9	1.1	1.0	2.1	-	-	-	-	39.1	SSE	0.4	15.4	80	31	
03:00	0.8	1.3	0.9	2.3	-	-	-	-	25.9	SE	0.2	14.9	88	31	
04:00	0.8	1.7	0.9	2.6	-	-	-	-	23.6	SE	0.2	14.3	91	35	
05:00	0.7	1.5	1.0	2.5	-	-	-	-	25.7	SSE	0.4	14.2	92	35	
06:00	0.7	2.1	0.8	2.9	-	-	-	-	29.9	SE	0.5	15.7	85	41	
07:00	0.8	3.1	0.8	4.0	-	-	-	-	39.0	SE	0.3	20.2	68	57	
08:00	1.4	7.9	1.0	8.9	-	-	-	-	59.2	SSE	0.5	23.8	53	59	
09:00	1.5	8.9	1.3	10.2	-	-	-	-	60.3	N	0.5	24.3	55	73	
10:00	1.6	11.0	1.3	12.3	-	-	-	-	62.4	NNW	0.5	24.3	55	68	
11:00	1.7	11.1	1.6	12.6	-	-	-	-	63.8	NNW	0.7	24.9	56	68	
12:00	1.6	3.5	1.5	5.1	-	-	-	-	69.1	NW	1.0	26.4	50	59	
13:00	1.4	10.7	1.6	12.3	-	-	-	-	67.1	NNE	1.1	26.0	51	64	
14:00	1.5	6.9	1.5	8.4	-	-	-	-	70.9	NW	1.5	26.2	51	64	
最小小時 平均值	0.7	1.1	0.8	2.1	-	-	-	-	23.6	-	0.2	14.2	44	31	
最大小時 平均值	2.0	11.1	1.6	12.6	-	-	-	-	78.6	-	1.8	26.4	92	73	
最大8小時 平均值	1.4	7.9	1.3	9.2	-	-	-	-	61.5	-	0.8	24.5	86	64	
日平均值	1.2	5.2	1.1	6.3	-	-	-	-	48.5	SSE	0.6	19.4	71	47	

備註：HORIBA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC<1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC<0.33 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC<0.17 ppb
HORIBA-APSA *SO₂ (NIEA A416) LDLC<0.64 ppb, HORIBA-APMA *CO (NIEA A421) LDLC<0.06 ppm, *TSP (NIEA A740) LDLC<0.41 mg/m³
HORIBA-APHA *THC (NIEA A740) LDLC<0.06 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC<0.03 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC<0.03 ppm
HORIBA-APOA *O₃ (NIEA A420) LDLC<1.29 ppb, McOne BAM1020 *PM₁₀ (NIEA A200) LDLC<1.0 μg/m³
檢測項目RH (%) 為相對濕度 (%), 檢測項目RH (%) 者, 係指該檢測項目總量與標準量之百分比, 並依各方法分析之結果為準

台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

空氣樣品檢驗報告

行程代碼：FIAB200411A08
委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司
計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
專案編號：*
採樣時間：109年04月12日 12時00分
至：109年04月13日 12時00分

樣品基質：空氣
樣品編號：PA4073601
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣地點：樣仔坑回春寺
收樣時間：109年04月14日 08時30分
報告日期：109年04月21日
報告編號：PA/2020/40736
聯絡人：張菁芸

是否 認可	檢驗項目	檢驗值 (單位)	檢驗方法	備註
*	空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	9 (μg/m ³)	NIEA A205.11C	
	以下空白			

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
核發：王德珍(FIA-02)；無機檢測類：廖方瑜(FII-09)。

2.本報告共1頁。
3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低記號濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並註明其真實測量值。

5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業技能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例所屬受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：郭淑貞

白 丁 天 仁 11-11-11

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：權彞成
檢驗室主管：郭淑貞

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽署，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx閱覽。凡電子文件之格式或http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx之電子文件與原件處理，請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權之約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告與執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不助隨意轉讓。任何未經授權之複製、修改、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，通知者可能受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅供測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd. | 1361, Wu Kong Road, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
台灣檢驗科技股份有限公司 | 1 (886-2) 2299-9399 | 1 (886-2) 2299-3261
Member of SGS Group

TWC9553713

空氣樣品檢驗報告

行程代碼：FIAB200411A08

專案編號：*

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

採樣時間：109 年 04 月 13 日 15 時 00 分

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段

至：109 年 04 月 14 日 15 時 00 分

環境監測及檢討分析

樣品基質：空氣

收樣時間：109 年 04 月 15 日 08 時 30 分

樣品編號：PA4073401

報告日期：109 年 04 月 22 日

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告編號：PA/2020/40734

採樣地點：北勢坑溪民宅

聯絡人：張菁芸

空氣品質與氣象監測報告

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：109 年 05 月 17 日至 109 年 05 月 18 日

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

委託人員：李文哲

樣品編號：PAS098701

報告編號：PA/2020/50987

監測單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：109 年 05 月 22 日

監測人員：魏敬倫 黃冠嘉

聯絡人員：江應傑

備註：1. 本報告共 2 頁，分聯使用無效。

2. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

3. 採樣行程代碼：FIAB200516A08。

聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：

空氣檢測類
報告簽署人：
(FIA-02)報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業部
負責人：權彞成
檢驗室主管：郭淑清

是否 經 認可	檢驗項目	檢驗值 (單位)	檢驗方法	備註
*	空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	21 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
	以下空白			

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：王佳珍(FIA-02)；無機檢測類：廖方瑜(FII-09)。

2. 本報告共 1 頁。

3. 檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

4. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以“<”檢測報告最低位數單位值”表示，並指註明其實測值。

5. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業部
負責人：權彞成
檢驗室主管：郭淑清

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/terms-and-conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式民化/URL/WWW.SGS.COM/TERMS-AND-CONDITIONS-DOCUMENT.ASP之電子文件開關應依此處理。請注意修改有關責任、賠償之限制及有關條款約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之報告報告書皆附隨及取供行時所經簽發且於接受指示範圍內之事項。本公司服務客戶負責，此文件不得隨意轉售。在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不得部分複製。任何未經授權之變更、偽造、使用本報告所顯示之內容，皆為不法，違犯者可能遭受法律上嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果係針對測試之樣品負責。

TWC9533723

www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

1381, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路138-1號

f (886-2) 2299-3939

f (886-2) 2298-3261

SGS Taiwan Ltd.

台灣檢驗科技股份有限公司

1381, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路138-1號

Unless otherwise stated, the results shown in this report refer only to the sample(s) tested. This report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有說明，此報告所載之結果僅針對所測試之樣品。本報告不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，未經本公司事先書面同意，此報告不得部分複製。任何未經授權之變更、偽造、使用本報告所顯示之內容，皆為不法，違犯者可能遭受法律上嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果係針對測試之樣品負責。 Any holder of this document and its content does not constitute parties to a transaction from exercising at their rights and obligations and the document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

空氣品質監督報告

图 1-1-1

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

聲明書

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。實為違反罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

管主室
檢驗室

今日下午

頁次(1/1)

TWC9915807

Member of SGS Group

5003 $\frac{1}{2}$



台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第 035 號

空氣樣品檢驗報告

行程代碼：FIAB200523A07

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段

環境監測及檢討分析

樣品基質：空氣

樣品編號：PA5099101

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：樣仔坑回春寺

專案編號：*

採樣時間：109 年 05 月 23 日 11 時 00 分

至：109 年 05 月 24 日 11 時 00 分

採樣時間：109 年 05 月 25 日 08 時 30 分

報告日期：109 年 06 月 03 日

報告編號：PA/2020/05091

聯絡人：張晉芸

是否經認可	檢驗項目	檢驗值 (單位)	檢驗方法	備註
*	空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	32 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
	以下空白			

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：王珍珍(FIA-02)；無機檢測：廖方倫(FII-09)。

2.本報告共 1 頁。

3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

4.常測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以“<”檢測報告最低位數單位值”表示，並註明其實測值。

5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
(一) 茲保鑑本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業技能，完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環安衛事業群

負責人：權彞成

檢驗室主管：郭淑清

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>之電子文件內與條件處理。請注意該條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製成之結果報告書須經報告書所載之檢驗人員簽名及蓋章後方為有效。本公司僅對客戶負責，此文件不切實常事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告書不可部份複製、傳遞、或向未報告所指示之內容，皆屬不合法、違犯者可能面臨法律上最嚴厲之起訴，你亦另有說明，此報告結果僅供測試之樣品負責。

TWC9917590

1361 Wu Kong Road, New Taipei Industrial Park, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Member of SGS Group

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

空氣品質監測報告

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：109 年 05 月 23 日 至 109 年 05 月 24 日

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

樣品編號：PA5144101

監測時間：11:00~11:00

監測地點：樣仔坑回春寺

監測人員：洪盟凱 魏敬倫

項目	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	風向 (方位)	風速 (m/s)	氣溫 (°C)	RH (%)	PM ₁₀ (µg/m ³)	TSP (µg/m ³)
11:00	2.9	10.4	1.6	12.1	-	-	-	35.3	NNW	0.2	25.8	96	33	
12:00	3.0	7.5	1.2	8.6	-	-	-	40.7	S	0.2	26.0	95	23	
13:00	3.0	5.0	0.9	5.9	-	-	-	53.1	S	0.2	25.8	94	21	
14:00	3.0	5.0	0.9	5.9	-	-	-	53.8	S	0.2	25.7	96	35	
15:00	3.0	4.4	1.0	5.4	-	-	-	51.5	S	0.2	25.9	96	36	
16:00	3.0	6.5	0.7	7.2	-	-	-	50.9	ENE	0.2	25.7	96	34	
17:00	3.0	5.8	0.9	6.7	-	-	-	52.5	NW	0.1	25.4	96	32	
18:00	3.0	6.4	0.8	7.2	-	-	-	51.0	S	0.2	25.0	92	40	
19:00	3.0	5.5	0.8	6.3	-	-	-	43.5	E	0.3	24.9	95	36	
20:00	3.0	4.4	1.0	5.4	-	-	-	40.2	E	0.2	24.7	95	41	
21:00	3.0	3.1	0.9	4.0	-	-	-	38.6	E	0.4	24.6	96	34	
22:00	3.1	2.8	0.8	3.6	-	-	-	34.0	ENE	0.1	24.6	96	40	
23:00	3.0	3.6	0.7	4.3	-	-	-	28.4	N	0.2	24.6	94	36	47
00:00	3.0	4.0	0.7	4.7	-	-	-	27.4	NW	0.1	24.5	94	38	
01:00	3.0	4.0	0.7	4.7	-	-	-	25.3	NNE	0.1	24.5	91	35	
02:00	3.0	3.9	0.9	4.8	-	-	-	24.7	ENE	0.1	24.5	90	38	
03:00	3.0	3.6	0.8	4.4	-	-	-	22.4	NW	0.1	24.6	93	41	
04:00	3.0	5.4	0.9	6.3	-	-	-	22.0	NW	0.1	24.6	95	42	
05:00	3.0	10.2	1.3	11.4	-	-	-	21.2	NW	0.3	24.5	96	41	
06:00	3.0	10.1	2.0	12.1	-	-	-	19.5	WNW	0.1	24.2	96	59	
07:00	3.0	9.4	2.5	11.8	-	-	-	25.2	E	0.2	24.4	95	40	
08:00	3.0	6.3	1.3	7.6	-	-	-	37.1	E	0.5	25.1	96	24	
09:00	3.0	4.8	0.8	5.6	-	-	-	50.1	E	0.3	26.9	88	23	
10:00	3.0	5.2	0.9	6.1	-	-	-	58.6	ENE	0.4	28.5	83	26	
最小小時 平均值	2.9	2.8	0.7	3.6	-	-	-	19.5	-	0.1	24.2	83	21	
最大小時 平均值	3.1	10.4	2.5	12.1	-	-	-	58.6	-	0.5	28.5	96	59	
最大8小時 平均值	3.0	6.9	1.3	8.2	-	-	-	49.6	-	0.3	25.7	95	42	
日平均值	3.0	5.7	1.1	6.8	-	-	-	37.8	E	0.2	25.2	94	35	

備註：HORIBA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDLC<0.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDLC<0.71 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC<0.71 ppb, HORIBA-APSA *SO₂ (NIEA A416) LDLC<0.64 ppb, HORIBA-APMA *CO (NIEA A421) LDLC<0.06 ppm, *TSP (NIEA A205) LDLC<0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC<0.03 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDLC<0.03 ppm, *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC<1.0 µg/m³, HORIBA-APHA *O₃ (NIEA A420) LDLC<1.29 ppb, MetOne BAM1020 *PM₁₀ (NIEA A206) LDLC<1.0 µg/m³, 檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告方法分析。檢測項目 RH (%) 為相對濕度 (%)，檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告方法分析。

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環安衛事業群

負責人：權彞成

檢驗室主管：郭淑清

空氣品質監測報告

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期: 109年06月06日至109年06月07日
監測時間: 09:00~09:00

委託單位: 艾奕康工程顧問股份有限公司
監測地點: 湖管中心

樣品編號: PA6060401

空氣品質與氣象監測報告

計畫書名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：109年06月06日至109年06月09日

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司	委託人員：李文哲
樣品編號：PA6060401~03	報告編號：PA/2020/60604

樣品編號：PA6060401~03
報告編號：PA/2020/60604

監測單位：台灣檢驗科技股份有限公司

監測人員：魏敬倫 廖惟駿 聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告共4頁，分離使用無效。

2. 本報各館對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳之用。

3. 採樣行程代碼：FIAB200606A06。

聲明書

(一) 茲保證本機構將檢驗分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，由本公司人員實施之專業和起，完全依照行政院環境保護局及有關機關之標準方法及品質管理等相關規定，來持公正、客實進行採樣、檢測。之行為虛偽不實，如有違反，外，並被檢主、監管機關依法令所為之行政處分及刑事處分。

外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公勞員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

角責人：權彞成

.. 湖州知府

空氣檢測類

招生负责人：

(FIA-02)

章用專告報

項目	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	頻風向 (方位)	風速 (m/s)	氣溫 (℃)	RH (%)	PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
時間															
09:00	1.8	2.6	2.1	4.6	-	-	-	-	18.4	SSW	1.9	29.9	81	8	
10:00	1.8	1.9	1.8	3.7	-	-	-	-	24.7	SSW	2.4	31.1	77	5	
11:00	1.6	1.8	1.7	3.5	-	-	-	-	35.1	SSW	2.5	32.1	74	10	
12:00	1.6	1.8	1.5	3.3	-	-	-	-	29.2	SSW	2.3	30.0	80	11	
13:00	1.3	1.0	1.5	2.4	-	-	-	-	24.4	S	1.1	31.1	75	19	
14:00	1.3	0.9	1.5	2.4	-	-	-	-	25.0	S	2.0	31.8	75	10	
15:00	1.2	1.0	1.4	2.5	-	-	-	-	24.9	SSW	1.0	28.6	84	20	
16:00	1.0	0.9	1.4	2.3	-	-	-	-	18.4	NNW	0.7	26.4	89	17	
17:00	1.1	1.2	1.5	2.6	-	-	-	-	16.7	NNW	0.7	26.4	91	10	
18:00	1.2	2.9	1.5	4.4	-	-	-	-	13.6	S	0.8	25.9	93	19	
19:00	1.3	2.7	1.5	4.1	-	-	-	-	11.7	NNW	0.4	25.2	95	12	
20:00	1.2	1.8	1.4	3.2	-	-	-	-	9.6	NNW	0.4	25.3	95	16	
21:00	1.3	1.7	1.4	3.1	-	-	-	-	9.4	NNW	0.5	25.0	94	21	
22:00	1.2	1.1	1.4	2.5	-	-	-	-	7.9	N	0.5	24.7	95	13	
23:00	1.2	1.0	1.3	2.4	-	-	-	-	11.2	S	0.8	25.0	91	18	
00:00	1.4	2.2	1.5	3.8	-	-	-	-	12.3	NNW	1.0	25.1	89	6	
01:00	1.1	1.0	1.4	2.4	-	-	-	-	11.8	NNW	1.6	24.6	91	17	
02:00	1.0	0.9	1.4	2.3	-	-	-	-	21.6	NNW	0.7	25.7	77	12	
03:00	1.1	0.9	1.4	2.3	-	-	-	-	16.4	NNW	0.5	24.9	83	13	
04:00	1.1	0.8	1.3	2.1	-	-	-	-	15.5	NW	0.3	24.6	84	11	
05:00	1.1	0.8	1.4	2.2	-	-	-	-	17.5	SSE	0.3	24.9	82	10	
06:00	1.1	0.8	1.4	2.2	-	-	-	-	18.6	SSE	0.3	25.9	80	12	
07:00	1.2	0.9	1.5	2.5	-	-	-	-	16.9	NNW	0.4	27.1	77	12	
08:00	1.0	0.9	1.5	2.4	-	-	-	-	26.1	S	0.4	29.4	65	12	
最小小時 平均值	1.0	0.8	1.3	2.1	-	-	-	-	7.9	-	0.3	24.6	65	5	
最大小時 平均值	1.8	2.9	2.1	4.6	-	-	-	-	35.1	-	2.5	32.1	95	21	
最大8小時 平均值	1.5	1.8	1.6	3.3	-	-	-	-	25.0	-	1.7	30.1	93	16	
日平均值	1.3	1.4	1.5	2.9	-	-	-	-	18.2	NNW	1.0	27.1	93	16	

備註：HORIBA-APNA *NO_x (NIEA A417) LDL <1.09 ppb, *NO₂ (NIEA A417) LDL <0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDL <0.06 ppm, *TSP (NIEA A421) LDL <0.06 ppm, *PM₁₀ (NIEA A421) LDL <1.0 μg/m³, *PM_{2.5} (NIEA A421) LDL <0.75 μg/m³, *CO (NIEA A421) LDL <0.64 ppm, *CH₄ (NIEA A740) LDL <0.03 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDL <0.03 ppm, *THC (NIEA A740) LDL <0.03 ppm, *O₃ (NIEA A740) LDL <1.0 μg/m³.

檢定方法：*TSP、*PM₁₀、*PM_{2.5}、*CO、*CH₄、*NMHC、*THC、*O₃、*RH、*PM₁₀、*TSP、*PM_{2.5}、*CO、*CH₄、*NMHC、*THC、*O₃、*RH、*PM₁₀、*TSP、*PM_{2.5}

Unless otherwise noted the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有说明，此检测报告仅对送检样品有效。本检测报告不能复制或节录，除非事先取得本公司的书面许可。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request at <http://www.cma.com.cn/TermsandConditions.asp>, for electronic format. This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request at <http://www.cma.com.cn/TermsandConditions.asp>, for electronic format. Information is shown on the limitation of liability, indemnification and professional fees, client responsibility and the validity of the test results. Information is shown on the limitation of liability, indemnification and professional fees, client responsibility and the validity of the test results. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非事先取得本公司的书面许可，否则不得复制或节录此文件。本文件受本公司服务条款的约束，该条款可于 <http://www.cma.com.cn/TermsandConditions.asp> 处索取。本文件载有有关责任限制、赔偿及专业费用、客户责任和测试结果有效性的资料。本文件不得复制或节录，除非事先取得本公司的书面许可。

Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. 任何未经授权擅自更改、伪造或篡改本文件内容均属违法，违法者将受到法律的追究。

HORIBA-APHA * IHC (NIEA A/40) LDL < 0.06 ppm, * CH₄ (NIEA A/40) LDL < 0.03 ppm, * NMHC (NIEA A/40) 頁

空氣品質監測報告

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：109年06月07日至109年06月08日

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

樣品編號：PA6060402

監測時間：12:00~12:00

監測地點：樣仔坑回春寺

監測人員：魏敬倫 廖惟駿

項目	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	風速 (m/s)	風向 (方位)	氣溫 (°C)	RH (%)	PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
12:00	1.5	0.5	0.9	1.4	-	-	-	25.7	NW	0.9	31.2	71	10	
13:00	1.4	0.4	1.7	2.2	-	-	-	25.5	NNW	0.8	31.2	71	12	
14:00	1.4	1.3	0.9	2.1	-	-	-	34.5	WNW	0.7	30.0	76	13	
15:00	1.5	1.9	0.9	2.7	-	-	-	35.9	WNW	0.8	29.3	78	16	
16:00	1.5	2.3	0.9	3.2	-	-	-	34.3	WNW	0.5	29.1	78	10	
17:00	1.3	0.9	0.8	1.7	-	-	-	33.4	SSW	0.7	27.9	81	21	
18:00	1.2	0.9	0.8	1.7	-	-	-	28.7	E	0.9	23.4	91	17	
19:00	1.3	1.1	0.8	1.9	-	-	-	22.2	E	0.6	23.7	92	16	
20:00	1.3	1.1	0.8	1.9	-	-	-	17.9	ENE	0.9	23.7	92	19	
21:00	1.2	1.2	0.8	2.0	-	-	-	15.1	ENE	1.3	24.2	89	17	
22:00	1.3	1.3	0.8	2.1	-	-	-	12.8	E	1.0	24.8	85	17	
23:00	1.2	0.5	0.8	1.2	-	-	-	11.1	E	0.4	24.7	86	19	
00:00	1.2	0.4	0.8	1.2	-	-	-	9.9	E	0.6	24.5	87	20	
01:00	1.2	0.4	0.8	1.2	-	-	-	9.9	E	0.6	24.7	85	22	
02:00	1.2	0.4	0.8	1.2	-	-	-	10.0	E	0.7	24.5	86	19	
03:00	1.2	0.5	0.8	1.3	-	-	-	11.0	E	0.5	24.8	83	23	
04:00	1.5	0.5	0.8	1.2	-	-	-	12.4	E	0.7	25.2	79	24	
05:00	1.5	0.4	0.8	1.2	-	-	-	11.5	E	0.4	25.3	79	19	
06:00	1.4	0.4	0.8	1.2	-	-	-	10.5	E	0.6	25.1	83	13	
07:00	1.4	0.5	0.8	1.3	-	-	-	11.2	E	0.8	25.2	85	21	
08:00	1.5	2.4	1.4	3.8	-	-	-	9.6	E	0.6	26.3	82	28	
09:00	1.5	1.9	1.1	2.9	-	-	-	11.0	E	0.6	27.3	80	14	
10:00	1.6	1.3	0.8	2.1	-	-	-	14.4	E	0.7	28.6	75	17	
11:00	1.6	3.2	0.8	4.0	-	-	-	20.5	NNE	0.4	29.9	70	17	
最小小時 平均值	1.2	0.4	0.8	1.2	-	-	-	9.6	-	0.4	23.4	70	10	
最大小時 平均值	1.6	3.2	1.7	4.0	-	-	-	35.9	-	1.3	31.2	92	28	
最大8小時 平均值	1.5	1.3	1.0	2.2	-	-	-	30.0	-	0.8	28.2	88	21	
日平均值	1.4	1.1	0.9	1.9	-	-	-	18.3	E	0.7	26.4	82	18	

備註：HORIBA-APNA *NO _x (NIEA A417) LD < 1.09 ppb, *NO _x (NIEA A417) LD < 0.38 ppb, *NO _x (NIEA A417) LD < 0.06 ppm, *TSP (NIEA A417) LD < 0.06 ppm, *CO (NIEA A421) LD < 0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LD < 0.03 ppm, *CH ₄ (NIEA A740) LD < 0.03 ppm, *MetOne BAM1020 *PM ₁₀ (NIEA A206) LD < 1.0 μg/m ³
檢測項目 RH (%) 為相對濕度 (%)，檢測項目有標示 * 者，係根據檢測項目環境保護署許可，並依公告方法分析。

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環安衛事業群

負責人：權彥成

檢驗室主管：郭淑清

頁次(1/1)

此報告係本公司依照背面所印之「服務條款」所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡屬電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件日期與條件適用。請注意條款有關於隱私保護、服務之限制及資訊保護等。任何持有此文件者，均應注意本公司對資料之精確性與完整性負有責任，且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不構成對客戶在交易上權利之任何承諾，並應注意法律上之風險。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或圖解本報告所顯示之內容，皆屬不法行為，違犯者可能受法律上最嚴厲之追訴。倘非另有說明，此報告係根據實驗室測試之樣品簽發。

TWD 0313512

www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

空氣品質監測報告

空氣樣品檢驗報告

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：109年06月08日 08時至109年06月09日 09時

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

監測地點：北勢坑溪民宅

監測人員：魏敬倫 廖惟駿

行程代碼：FIAB200606A07

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段

環境監測及檢討分析

樣品基質：空氣

樣品編號：PA6060801

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：樣仔坑回春寺

專案編號：*

採樣時間：109年06月07日 12時00分

至：109年06月08日 12時00分

收樣時間：109年06月09日 08時30分

報告日期：109年06月17日

報告編號：PA/2020/60608

聯絡人：張菁芸

項目 時間		SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	最頻風向 (方位)	風速 (m/s)	氣溫 (℃)	RH (%)	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	TSP ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
15:00		1.7	0.8	0.8	1.6	-	-	-	-	17.6	NNE	0.6	23.9	93	10	
16:00		2.0	2.3	0.8	3.1	-	-	-	-	9.9	SE	0.3	23.9	93	10	
17:00		1.9	2.3	0.9	3.2	-	-	-	-	11.8	E	0.6	23.8	92	19	
18:00		2.0	1.7	0.9	2.6	-	-	-	-	10.7	ENE	0.7	23.6	92	14	
19:00		2.2	1.6	0.8	2.4	-	-	-	-	9.8	ENE	1.2	23.7	90	25	
20:00		2.1	2.2	0.9	3.1	-	-	-	-	10.9	ENE	0.5	23.4	87	37	
21:00		2.1	1.6	0.9	2.4	-	-	-	-	6.7	E	0.4	23.1	88	31	
22:00		2.1	1.6	0.9	2.4	-	-	-	-	5.4	E	0.3	22.9	89	37	
23:00		2.1	1.5	0.9	2.4	-	-	-	-	4.9	E	0.5	22.8	90	29	
00:00		2.1	1.6	0.9	2.5	-	-	-	-	5.0	SE	0.5	22.9	89	36	
01:00		2.1	1.6	0.9	2.5	-	-	-	-	4.9	E	0.3	23.3	86	33	
02:00		2.1	1.5	0.8	2.4	-	-	-	-	5.1	ESE	0.6	23.3	86	29	
03:00		1.8	1.6	0.9	2.5	-	-	-	-	5.3	ENE	0.3	23.7	83	32	
04:00		2.0	1.7	0.8	2.5	-	-	-	-	5.2	E	0.4	24.0	82	29	
05:00		2.0	1.5	0.8	2.4	-	-	-	-	4.5	E	0.4	24.0	83	20	
06:00		1.9	1.7	0.8	2.5	-	-	-	-	4.5	E	0.4	24.6	82	22	
07:00		1.9	1.5	1.2	2.7	-	-	-	-	4.1	ENE	0.3	25.7	80	30	
08:00		1.9	1.6	1.5	3.1	-	-	-	-	4.8	NE	0.2	28.2	74	31	
09:00		2.0	1.6	0.9	2.5	-	-	-	-	6.3	NE	0.2	29.6	74	24	
10:00		2.0	1.5	0.8	2.3	-	-	-	-	10.5	N	0.2	30.5	71	21	
11:00		2.1	4.8	0.9	5.6	-	-	-	-	18.9	NW	0.3	30.9	70	18	
12:00		2.2	1.4	0.9	2.3	-	-	-	-	25.8	NNW	0.6	32.1	62	19	
13:00		2.4	1.9	0.9	2.8	-	-	-	-	35.9	NNE	0.5	32.5	62	19	
14:00		2.1	3.1	0.8	4.0	-	-	-	-	37.2	ENE	0.3	30.3	77	17	
最小小時 平均值		1.7	0.8	0.8	1.6	-	-	-	-	4.1	-	0.2	22.8	62	10	
最大小時 平均值		2.4	4.8	1.5	5.6	-	-	-	-	37.2	-	1.2	32.5	93	37	
最大8小時 平均值		2.1	2.2	1.0	3.2	-	-	-	-	17.9	-	0.6	30.0	91	33	

備註：HOBIBA-APNA *NO _x (NIEA A417) LDLC<1.09 ppb, *NO _x (NIEA A417) LDLC<0.38 ppb, *NO (NIEA A417) LDLC<0.06 ppm, *TSP (NIEA A420) LDLC<0.64 ppb, HOBIBA-APMA *CO (NIEA A421) LDLC<0.06 ppm, *NMHC (NIEA A740) LDLC<0.03 ppm, *CH ₄ (NIEA A740) LDLC<0.06 ppm, MetOne BAM1020 *PM ₁₀ (NIEA A206) LDLC<1.0 μg/m ³
報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 環安衛事業部 負責人：權彞成 檢驗室主管：郭淑清

此報告是本公司依照標準所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽。凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件適用。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權之約定。任何條件之文件者，請注意本公司製作之結果與服務將僅限於執行時所採樣且於接受指示範圍內之事實。本公司不對客戶負責，此文件不列載當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權之變更、偽造、或解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告係根據測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd.

1361 Wu Kong Road, New Taipei Industrial Park, Wu Kong District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路1361號

f (886-2) 2299-3393

Member of SGS Group

TWD 0313514

頁次(1/1)

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測計畫

民國 109 年 04 月 PM₁₀ 每日監測記錄表

日期	星期	測量儀器	PM ₁₀ 測值	周邊環境描述	量測人	量測時間	天氣	風速	風向
4/1	三	71529 762085	45	湖山水庫出口	楊	09:19	晴	03	北
		71513 762088	51	楊子坑橋	黃	09:43	晴	03	北
		71516 762108	72	王富山橋	楊	10:01	晴	02	北
4/2	四	71529 762085	44	湖山水庫出口	楊	13:03	晴	05	西北
		71513 762088	57	楊子坑橋	黃	13:21	晴	05	西北
		71516 762108	59	王富山橋	楊	13:51	晴	04	西北
4/3	五	71529 762085	75	湖山水庫出口	楊	13:21	晴	03	西北
		71513 762088	66	楊子坑橋	黃	13:46	晴	04	西北
		71516 762108	83	王富山橋	楊	14:10	晴	03	西北
4/4	六	71529 762085	43	湖山水庫出口	楊	13:15	晴	03	西北
		71513 762088	45	楊子坑橋	黃	13:39	晴	02	西北
		71516 762108	46	王富山橋	楊	14:03	晴	03	西北
4/5	日	71824 762185	72	王富山橋	楊	12:21	晴	03	西
		71826 762201	61	王富山橋	楊	12:45	晴	02	西
		71516 762108	59	王富山橋	楊	13:09	晴	02	西
4/6	一	71824 762185	73	王富山橋	楊	11:48	晴	03	西
		71826 762201	66	王富山橋	楊	12:12	晴	03	西
		71516 762108	60	王富山橋	楊	12:36	晴	02	西
4/7	二	71529 762085	49	湖山水庫出口	楊	11:21	晴	03	北
		71513 762088	52	楊子坑橋	黃	12:01	晴	02	北
		71516 762108	51	王富山橋	楊	12:25	晴	02	北
4/8	三	71529 762085	71	湖山水庫出口	楊	09:22	晴	03	西北
		71513 762088	79	楊子坑橋	黃	09:46	晴	04	西北
		71516 762108	82	王富山橋	楊	10:10	晴	03	西北
4/9	四	71529 762085	68	湖山水庫出口	楊	12:24	晴	05	西北
		71513 762088	74	楊子坑橋	黃	12:05	晴	05	西北
		71516 762108	78	王富山橋	楊	13:29	晴	05	西北
4/10	五	71824 762185	57	王富山橋	楊	14:10	晴	03	西
		71826 762201	63	王富山橋	楊	14:34	晴	04	西
		71516 762108	67	王富山橋	楊	14:58	晴	03	西
4/11	六	71824 762185	86	王富山橋	楊	10:50	晴	04	西
		71826 762201	93	王富山橋	楊	11:14	晴	04	西
		71516 762108	89	王富山橋	楊	11:38	晴	03	西



台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第 035 號

空氣樣品檢驗報告

行程代碼：FIAB200606A07

委託單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

計畫名稱：109 年度湖山水庫營運階段

環境監測及檢討分析

樣品基質：空氣

樣品編號：PA6061001

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：北勢坑溪民宅

專案編號：*

採樣時間：109 年 06 月 08 日 15 時 00 分

至：109 年 06 月 09 日 15 時 00 分

收樣時間：109 年 06 月 10 日 08 時 30 分

報告日期：109 年 06 月 17 日

報告編號：PA/2020/60610

聯絡人：張菁芸

是否經認可	檢驗項目	檢驗值 (單位)	檢驗方法	備註
*	空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	4 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
	以下空白			

備註：1. 本報告已由該可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：王德珍(FIA-02)；無機檢測：陳益安(FII-23)。

2. 本報告共 1 頁。

3. 檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

4. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示，並註明其實測值。

5. 本報告僅對該樣品負責，不得任意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品質保證程序等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如書寫受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：

陳益安



頁次(1/1)

此報告是本公司依照標準所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式係由www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件所限制條件處理。附註與檢驗有關之責任，應由之限制及管轄權所決定。任何持有此文件者，請注意本公司對客戶之義務與責任，本公司僅對客戶負責，此文件不附帶聲明責任，在交易上權利之行使或義務之免除，亦依本公司事先書面同意，此報告不附帶聲明責任，任何未經授權之變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆屬非法，違犯者可能遭受法律上嚴厲之制裁。倘非另有說明，此報告係根據國際標準之樣品負責。

湖山樓工繕計題詞

民國 109 年 04 月 PM₁₀ 每日監測記錄表

[illegible]

湖山水庫工程設計環境區劃計畫

民國 109 年 04 月 PM₁₀ 每日監測記錄表

日期	星期	測量結果	RL _中 測量值	周邊環境概述	量測人員	量測時間	天氣	風速	風向
4/12	日	211539 762085	59	湖濱出入口	楊	13:27	晴	04	北
		211537 762088	50	楊子折橋	馥	13:51			
		211516 762108	54	王富山橋	馥	14:15			
4/13	一	211529 762085	65	湖濱出入口	楊	12:12	晴	05	北
		211537 762088	58	楊子折橋	馥	12:34			
		211516 762108	68	王富山橋	馥	13:00			
4/14	二	211824 762185	73	王富山橋	楊	12:08	晴	04	西
		211244 762134	67	北勢坑至楊	馥	12:22			
		211516 762108	79	王富山橋	馥	12:58			
4/15	三	211529 762085	75	湖濱出入口	楊	11:59	晴	05	北
		211537 762088	79	楊子折橋	馥	12:23			
		211516 762108	80	王富山橋	馥	12:37			
4/16	四	211529 762085	88	湖濱出入口	楊	12:27	晴	05	北
		211537 762088	93	楊子折橋	馥	12:51			
		211516 762108	95	王富山橋	馥	13:15			
4/17	五	211529 762085	71	湖濱出入口	楊	08:44	晴	03	北
		211537 762088	78	楊子折橋	馥	08:28			
		211516 762108	77	王富山橋	馥	09:02			
4/18	六	211529 762085	59	湖濱出入口	楊	11:58	晴	04	北
		211537 762088	61	楊子折橋	馥	12:22			
		211516 762108	59	王富山橋	馥	12:46			
4/19	日	211824 762185	49	王富山橋	楊	13:26	晴	06	南
		211244 762134	53	北勢坑至楊	馥	13:50			
		211516 762108	55	王富山橋	馥	14:14			
4/20	一	211824 762185	67	王富山橋	楊	12:02	晴	05	西
		211816 762191	63	觀工廠附近	馥	12:26			
		211516 762108	69	王富山橋	馥	12:50			
4/21	二	211529 762085	83	湖濱出入口	楊	08:11	晴	03	北
		211537 762088	81	楊子折橋	馥	08:41			
		211516 762108	85	王富山橋	馥	09:05			
4/22	三	211529 762085	66	湖濱出入口	楊	12:26	晴	04	北
		211537 762088	72	楊子折橋	馥	12:00			
		211516 762108	75	王富山橋	馥	13:24			

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測測訂量

民國 109 年 04 月 PM 每日監測記錄表

日期	星期	測量儀器	PK ₁₀₀ 測值	周邊環境描述	量測人	量測時間	天氣	風速	風向
4/12	日	71529 762085	38	湖南場出入口	楊	13:39	晴	04	北
		71523 762088	30	楊馬坑橋	馮	14:03	晴	05	北
		71516 762108	32	七雷山橋	楊	14:21	晴	04	北
4/13	一	71529 762085	23	湖南場出入口	楊	13:24	晴	05	北
		71523 762088	19	楊馬坑橋	馮	13:48	晴	05	北
		71516 762108	20	七雷山橋	楊	13:12	晴	05	北
4/14	二	71824 762185	33	主場出入口	楊	13:20	晴	04	西
		71246 762134	29	北藝市溪橋	馮	13:44	晴	04	西
		71516 762108	35	七雷山橋	楊	13:28	晴	03	西
4/15	三	71529 762085	22	湖南場出入口	楊	13:11	晴	05	北
		71523 762088	21	楊馬坑橋	馮	13:05	晴	05	北
		71516 762108	29	七雷山橋	楊	13:59	晴	05	北
4/16	四	71529 762085	46	湖南場出入口	楊	13:39	晴	05	北
		71523 762088	50	楊馬坑橋	馮	13:03	晴	05	北
		71516 762108	51	七雷山橋	楊	13:21	晴	05	北
4/17	五	71529 762085	42	湖南場出入口	楊	08:26	晴	03	北
		71523 762088	46	楊馬坑橋	馮	08:55	晴	02	北
		71516 762108	43	七雷山橋	楊	09:14	晴	02	北
4/18	六	71529 762085	30	湖南場出入口	楊	13:10	晴	04	北
		71523 762088	35	楊馬坑橋	馮	13:24	晴	04	北
		71516 762108	33	七雷山橋	楊	13:58	晴	04	北
4/19	日	71824 762185	21	主場出入口	楊	13:38	晴	06	南
		71246 762134	30	北藝市溪橋	馮	14:02	晴	05	南
		71516 762108	29	七雷山橋	楊	14:26	晴	06	南
4/20	一	71824 762185	31	主場出入口	楊	13:11	晴	05	西
		71826 262291	32	無工務所	馮	13:28	晴	05	西
		71516 762108	32	七雷山橋	楊	13:02	晴	04	西
4/21	二	71529 762085	31	湖南場出入口	楊	08:39	晴	03	北
		71523 762088	34	楊馬坑橋	馮	08:53	晴	03	北
		71516 762108	39	七雷山橋	楊	09:11	晴	02	北
4/22	三	71529 762085	30	湖南場出入口	楊	13:48	晴	04	北
		71523 762088	35	楊馬坑橋	馮	13:12	晴	04	北
		71516 762108	36	七雷山橋	楊	13:36	晴	03	北

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測測訂量

民國 109 年 04 月 PM 每日監測記錄表

日期	星期	測量儀器	PK ₁₀₀ 測值	周邊環境描述	量測人	量測時間	天氣	風速	風向
4/1	三	71529 762085	24	湖南場出入口	楊	08:31	晴	03	北
		71523 762088	35	楊馬坑橋	馮	09:55	晴	03	北
		71516 762108	50	七雷山橋	楊	10:19	晴	02	北
4/2	四	71529 762085	29	湖南場出入口	楊	12:25	晴	05	北
		71523 762088	30	楊馬坑橋	馮	13:39	晴	05	北
		71516 762108	36	七雷山橋	楊	14:03	晴	04	北
4/3	五	71529 762085	46	湖南場出入口	楊	13:32	晴	03	北
		71523 762088	43	楊馬坑橋	馮	13:58	晴	04	北
		71516 762108	52	七雷山橋	楊	14:22	晴	03	北
4/4	六	71529 762085	28	湖南場出入口	楊	13:21	晴	03	北
		71523 762088	30	楊馬坑橋	馮	13:51	晴	02	北
		71516 762108	29	七雷山橋	楊	14:15	晴	02	北
4/5	日	71824 762185	35	主場出入口	楊	13:33	晴	03	西
		71826 262291	30	無工務所	馮	13:51	晴	02	西
		71516 762108	26	七雷山橋	楊	13:21	晴	02	西
4/6	一	71824 762185	51	主場出入口	楊	13:00	晴	03	西
		71826 262291	46	無工務所	馮	13:24	晴	03	西
		71516 762108	43	七雷山橋	楊	13:48	晴	02	西
4/7	二	71529 762085	30	湖南場出入口	楊	11:49	晴	03	北
		71523 762088	31	楊馬坑橋	馮	13:13	晴	02	北
		71516 762108	30	七雷山橋	楊	13:21	晴	02	北
4/8	三	71529 762085	49	湖南場出入口	楊	09:31	晴	03	北
		71523 762088	54	楊馬坑橋	馮	09:58	晴	04	北
		71516 762108	61	七雷山橋	楊	10:22	晴	03	北
4/9	四	71529 762085	48	湖南場出入口	楊	13:53	晴	05	北
		71523 762088	54	楊馬坑橋	馮	13:11	晴	05	北
		71516 762108	59	七雷山橋	楊	13:41	晴	05	北
4/10	五	71824 762185	35	主場出入口	楊	14:22	晴	03	西
		71826 262291	41	無工務所	馮	14:46	晴	04	西
		71516 762108	46	七雷山橋	楊	15:10	晴	03	西
4/11	六	71824 762185	49	主場出入口	楊	14:02	晴	04	西
		71826 262291	54	無工務所	馮	14:26	晴	04	西
		71516 762108	52	七雷山橋	楊	14:50	晴	03	西

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測計畫
民國 109 年 05 月 PM₁₀ 每日監測記錄表

日期	星期	測量儀器	PM ₁₀ 測值	周邊環境概述	量測人	量測時間	天氣	風速	風向
5/1	五	71539 762085	76	湖南場出入口	楊	08:06	晴	03	西北
		71533 762088	73	楊子坑橋	馮	08:30	晴	03	西北
		71516 762108	72	五富山橋	楊	08:54	晴	02	西北
5/2	六	71824 762185	74	主壩出入口	楊	12:26	晴	04	西
		71896 762191	68	魏工務所	馮	12:50	晴	04	西
		71516 762108	79	五富山橋	楊	13:14	晴	04	西
5/3	日	71824 762185	43	主壩出入口	楊	11:43	晴	04	西北
		71896 762191	48	魏工務所	馮	12:01	晴	05	西北
		71516 762108	40	五富山橋	楊	12:21	晴	05	西北
5/4	一	71824 762185	52	主壩出入口	楊	11:21	晴	05	西
		71896 762191	56	魏工務所	馮	14:55	晴	05	西
		71516 762108	48	五富山橋	楊	15:19	晴	05	西
5/5	二	71824 762185	63	主壩出入口	楊	11:45	晴	06	西
		71896 762191	63	魏工務所	馮	12:09	晴	06	西
		71516 762108	58	五富山橋	楊	12:33	晴	05	西
5/6	三	71824 762185	78	主壩出入口	楊	08:24	晴	05	西
		71896 762191	75	魏工務所	馮	08:48	晴	06	西
		71516 762108	71	五富山橋	楊	09:12	晴	05	西
5/7	四	71824 762185	89	主壩出入口	楊	08:31	晴	04	西
		71896 762191	93	魏工務所	馮	08:58	晴	03	西
		71516 762108	75	五富山橋	楊	10:22	晴	03	西
5/8	五	71824 762185	50	主壩出入口	楊	12:06	晴	02	西
		71896 762191	65	魏工務所	馮	12:30	晴	04	西
		71516 762108	61	五富山橋	楊	12:54	晴	04	西
5/9	六	71824 762185	76	主壩出入口	楊	13:09	晴	04	西
		71896 762191	34	魏工務所	馮	13:32	晴	05	西
		71516 762108	37	五富山橋	楊	13:57	晴	04	西
5/10	日	71824 762185	25	主壩出入口	楊	12:11	晴	03	西
		71896 762191	37	魏工務所	馮	12:41	晴	02	西
		71516 762108	42	五富山橋	楊	13:05	晴	02	西
5/11	一	71539 762085	53	湖南場出入口	楊	12:53	晴	04	西北
		71533 762088	51	楊子坑橋	馮	13:17	晴	04	西北
		71516 762108	61	五富山橋	楊	13:41	晴	04	西北

For: 江應偉 經

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測計畫
民國 109 年 04 月 PM₁₀ 每日監測記錄表

日期	星期	測量儀器	PM ₁₀ 測值	周邊環境概述	量測人	量測時間	天氣	風速	風向
4/3	四	71539 762085	46	湖南場出入口	楊	11:19	晴	03	西北
		71533 762088	50	楊子坑橋	馮	11:43	晴	03	西北
		71516 762108	52	五富山橋	楊	12:09	晴	02	西北
4/4	五	71824 762185	32	主壩出入口	楊	11:53	晴	03	西
		71896 762191	39	魏工務所	馮	12:17	晴	02	西
		71516 762108	30	五富山橋	楊	12:41	晴	02	西
4/5	六	71824 762185	41	主壩出入口	楊	12:22	晴	05	西
		71896 762191	38	魏工務所	馮	12:36	晴	05	西
		71516 762108	40	五富山橋	楊	13:00	晴	04	西
4/6	日	71824 762185	31	主壩出入口	楊	14:41	晴	04	西
		71896 762191	26	魏工務所	馮	15:05	晴	05	西
		71516 762108	34	五富山橋	楊	15:29	晴	04	西
4/7	一	71824 762185	31	主壩出入口	楊	13:22	晴	04	西
		71896 762191	26	魏工務所	馮	13:46	晴	03	西
		71516 762108	36	五富山橋	楊	14:10	晴	03	西
4/8	二	71539 762085	45	湖南場出入口	楊	08:23	晴	03	西北
		71533 762088	40	楊子坑橋	馮	08:47	晴	02	西北
		71516 762108	41	五富山橋	楊	09:11	晴	02	西北
4/9	三	71824 762185	44	主壩出入口	楊	08:45	晴	02	西
		71896 762191	38	魏工務所	馮	08:59	晴	03	西
		71516 762108	40	五富山橋	楊	09:03	晴	02	西
4/10	四	71824 762185	38	主壩出入口	楊	08:16	晴	03	西
		71896 762191	25	魏工務所	馮	08:40	晴	04	西
		71516 762108	43	五富山橋	楊	09:04	晴	03	西

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測測訂量

民國 109 年 05 月 PM₁₀ 每日監測記錄表

日期	星期	測量座標	PM ₁₀ 測值	所建環境描述	量測人	量測時間	天氣	風速	風向
5/23	二	71539 767185	64	湖山水庫出口	楊	11:54	晴	03	西北
		71513 767185	71	楊子坑橋	黃	12:18	晴	03	西北
		71516 767185	66	五富山橋	陳	12:40	晴	02	西北
5/24	日	71824 767185	41	主壩出口	楊	12:33	晴	04	西南
		71246 767185	38	北勢坑溪橋	黃	12:51	晴	05	西南
		71516 767185	26	五富山橋	陳	13:21	晴	04	西南
5/25	一	71824 767185	44	主壩出口	楊	13:51	晴	04	西南
		71246 767185	41	北勢坑溪橋	黃	14:21	晴	05	西南
		71516 767185	54	五富山橋	陳	14:45	晴	04	西南
5/26	二	71824 767185	33	主壩出口	楊	12:46	晴	04	西南
		71246 767185	30	北勢坑溪橋	黃	13:04	晴	03	西南
		71516 767185	29	五富山橋	陳	13:28	晴	04	西南
5/27	三	71824 767185	23	主壩出口	楊	10:40	晴	04	西南
		71246 767185	23	北勢坑溪橋	黃	11:04	晴	04	西南
		71516 767185	28	五富山橋	陳	11:28	晴	04	西南
5/28	四	71824 767185	36	主壩出口	楊	13:35	晴	04	西南
		71246 767185	31	北勢坑溪橋	黃	13:59	晴	05	西南
		71516 767185	29	五富山橋	陳	14:23	晴	04	西南
5/29	五	71824 767185	32	主壩出口	楊	11:00	晴	05	西南
		71246 767185	29	北勢坑溪橋	黃	11:24	晴	04	西南
		71516 767185	43	五富山橋	陳	11:48	晴	04	西南
5/30	六	71824 767185	51	主壩出口	楊	10:40	晴	04	西南
		71246 767185	42	北勢坑溪橋	黃	11:04	晴	03	西南
		71516 767185	54	五富山橋	陳	11:28	晴	03	西南
5/31	日	71824 767185	31	主壩出口	楊	14:18	晴	04	西南
		71246 767185	32	北勢坑溪橋	黃	14:42	晴	04	西南
		71516 767185	40	五富山橋	陳	15:06	晴	03	西南

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測測訂量

民國 109 年 05 月 PM₁₀ 每日監測記錄表

日期	星期	測量座標	PM ₁₀ 測值	所建環境描述	量測人	量測時間	天氣	風速	風向
5/12	二	71824 767185	58	主壩出口	楊	09:56	晴	03	西北
		71246 767185	60	北勢坑溪橋	黃	10:20	晴	02	西北
		71516 767185	64	五富山橋	陳	10:44	晴	02	西北
5/13	三	71824 767185	65	主壩出口	楊	12:15	晴	02	西北
		71246 767185	69	北勢坑溪橋	黃	12:39	晴	03	西北
		71516 767185	65	五富山橋	陳	13:03	晴	02	西北
5/14	四	71824 767185	63	主壩出口	楊	09:36	晴	03	西北
		71246 767185	60	北勢坑溪橋	黃	10:00	晴	04	西北
		71516 767185	69	五富山橋	陳	10:24	晴	03	西北
5/15	五	71824 767185	69	主壩出口	楊	11:33	晴	02	西北
		71246 767185	69	北勢坑溪橋	黃	11:57	晴	04	西北
		71516 767185	60	五富山橋	陳	12:21	晴	04	西北
5/16	六	71824 767185	53	主壩出口	楊	10:34	晴	04	西南
		71246 767185	58	北勢坑溪橋	黃	10:58	晴	04	西南
		71516 767185	55	五富山橋	陳	11:22	晴	03	西南
5/17	日	71239 767185	39	湖山水庫出口	楊	12:10	晴	06	西北
		71513 767185	31	楊子坑橋	黃	12:34	晴	06	西北
		71516 767185	39	五富山橋	陳	12:58	晴	06	西北
5/18	一	71824 767185	29	主壩出口	楊	11:45	晴	03	西南
		71246 767185	23	北勢坑溪橋	黃	12:09	晴	04	西南
		71516 767185	25	五富山橋	陳	12:33	晴	03	西南
5/19	二	71824 767185	24	主壩出口	楊	12:14	晴	03	西南
		71246 767185	22	北勢坑溪橋	黃	12:38	晴	03	西南
		71516 767185	25	五富山橋	陳	13:02	晴	03	西南
5/20	三	71824 767185	23	主壩出口	楊	10:17	晴	03	西南
		71246 767185	25	北勢坑溪橋	黃	10:41	晴	02	西南
		71516 767185	31	五富山橋	陳	11:05	晴	02	西南
5/21	四	71824 767185	24	主壩出口	楊	12:21	晴	04	西南
		71246 767185	21	北勢坑溪橋	黃	12:45	晴	03	西南
		71516 767185	29	五富山橋	陳	13:09	晴	03	西南
5/22	五	71824 767185	21	主壩出口	楊	12:15	晴	04	西南
		71246 767185	23	北勢坑溪橋	黃	12:39	晴	05	西南
		71516 767185	28	五富山橋	陳	13:03	晴	04	西南

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測計畫

民國 109 年 05 月 PM₁₀每日監測記錄表

日期	星期	測量座標	PM ₁₀ 測值	周邊環境概述	監測人	監測時間	天氣	風速	風向
5/1	二	711824 762185	34	主壩出入口	楊	10:08	晴	03	西
5/2	三	711824 762185	39	主壩出入口	楊	10:32	晴	02	西
5/3	三	711516 762185	43	主壩出入口	楊	10:56	晴	02	西
5/4	四	711824 762185	33	主壩出入口	楊	11:21	晴	02	西
5/5	四	711824 762185	39	主壩出入口	楊	12:51	晴	03	西
5/6	五	711516 762185	35	主壩出入口	楊	13:15	晴	02	西
5/7	五	711824 762185	52	主壩出入口	楊	08:48	晴	03	西
5/8	五	711824 762185	49	主壩出入口	楊	10:12	晴	04	西
5/9	五	711516 762185	49	主壩出入口	楊	10:36	晴	03	西
5/10	五	711824 762185	60	主壩出入口	楊	11:25	晴	05	西
5/11	五	711824 762185	51	主壩出入口	楊	12:09	晴	04	西
5/12	五	711516 762185	49	主壩出入口	楊	12:33	晴	04	西
5/13	六	711824 762185	31	主壩出入口	楊	10:46	晴	04	西
5/14	六	711824 762185	31	主壩出入口	楊	11:10	晴	04	西
5/15	六	711516 762185	35	主壩出入口	楊	11:34	晴	03	西
5/16	日	711824 762185	15	主壩出入口	楊	12:22	晴	06	西
5/17	日	711516 762185	11	主壩出入口	楊	12:46	晴	06	西
5/18	一	711824 762185	14	主壩出入口	楊	13:10	晴	06	西
5/19	一	711824 762185	13	主壩出入口	楊	13:51	晴	03	西
5/20	二	711516 762185	11	主壩出入口	楊	12:45	晴	03	西
5/21	二	711824 762185	4	主壩出入口	楊	12:26	晴	03	西
5/22	二	711824 762185	3	主壩出入口	楊	12:50	晴	03	西
5/23	三	711516 762185	3	主壩出入口	楊	13:14	晴	03	西
5/24	三	711824 762185	12	主壩出入口	楊	10:29	晴	02	西
5/25	三	711824 762185	15	主壩出入口	楊	10:53	晴	03	西
5/26	四	711516 762185	10	主壩出入口	楊	11:17	晴	02	西
5/27	四	711824 762185	16	主壩出入口	楊	12:31	晴	04	西
5/28	四	711824 762185	18	主壩出入口	楊	12:55	晴	03	西
5/29	五	711516 762185	10	主壩出入口	楊	13:19	晴	03	西
5/30	五	711824 762185	08	主壩出入口	楊	12:21	晴	04	西
5/31	五	711824 762185	11	主壩出入口	楊	12:51	晴	05	西
5/32	五	711516 762185	14	主壩出入口	楊	13:15	晴	04	西

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測計畫

民國 109 年 05 月 PM₁₀每日監測記錄表

日期	星期	測量座標	PM ₁₀ 測值	周邊環境概述	監測人	監測時間	天氣	風速	風向
5/1	五	711529 762085	36	主壩出入口	楊	08:18	晴	03	西
5/2	五	711529 762085	29	主壩出入口	楊	08:42	晴	03	西
5/3	五	711516 762185	29	主壩出入口	楊	09:06	晴	02	西
5/4	五	711824 762185	38	主壩出入口	楊	12:38	晴	04	西
5/5	五	711824 762185	30	主壩出入口	楊	12:22	晴	04	西
5/6	五	711516 762185	42	主壩出入口	楊	13:26	晴	04	西
5/7	六	711824 762185	20	主壩出入口	楊	11:55	晴	04	西
5/8	六	711824 762185	24	主壩出入口	楊	12:19	晴	05	西
5/9	六	711516 762185	22	主壩出入口	楊	12:43	晴	05	西
5/10	六	711824 762185	20	主壩出入口	楊	14:23	晴	05	西
5/11	六	711824 762185	33	主壩出入口	楊	15:07	晴	05	西
5/12	六	711516 762185	29	主壩出入口	楊	15:31	晴	05	西
5/13	日	711824 762185	27	主壩出入口	楊	11:57	晴	06	西
5/14	日	711824 762185	24	主壩出入口	楊	12:21	晴	06	西
5/15	日	711516 762185	21	主壩出入口	楊	12:45	晴	05	西
5/16	一	711824 762185	52	主壩出入口	楊	09:36	晴	05	西
5/17	一	711824 762185	50	主壩出入口	楊	10:00	晴	06	西
5/18	一	711516 762185	50	主壩出入口	楊	10:24	晴	05	西
5/19	一	711824 762185	58	主壩出入口	楊	09:46	晴	04	西
5/20	二	711824 762185	60	主壩出入口	楊	12:10	晴	03	西
5/21	二	711516 762185	57	主壩出入口	楊	12:34	晴	03	西
5/22	二	711824 762185	28	主壩出入口	楊	12:18	晴	03	西
5/23	二	711824 762185	34	主壩出入口	楊	12:42	晴	04	西
5/24	三	711516 762185	30	主壩出入口	楊	13:06	晴	04	西
5/25	三	711824 762185	10	主壩出入口	楊	13:21	晴	04	西
5/26	三	711824 762185	12	主壩出入口	楊	13:45	晴	05	西
5/27	四	711516 762185	12	主壩出入口	楊	14:09	晴	04	西
5/28	四	711824 762185	17	主壩出入口	楊	12:29	晴	03	西
5/29	四	711824 762185	20	主壩出入口	楊	12:53	晴	03	西
5/30	五	711516 762185	21	主壩出入口	楊	13:17	晴	02	西
5/31	五	711824 762185	27	主壩出入口	楊	13:25	晴	04	西
5/32	五	711516 762185	29	主壩出入口	楊	13:29	晴	04	西
5/33	五	711516 762185	32	主壩出入口	楊	13:53	晴	04	西

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測測訂計畫

民國 109 年 05 月 PM15 每日監測記錄表

日期	星期	測量座標	PM10 測值	周邊環境概述	監測人	監測時間	天氣	風速	風向
5/3	三	Z1159 767185	49	蘇南橋出入	楊	12:06	晴	03	西北
		Z1153 767188	51	楊子坑橋	楊	12:30	晴	03	西北
		Z1154 767188	53	王富山橋	楊	12:51	晴	02	西北
5/4	四	Z1184 767185	30	主壩出入	楊	12:45	晴	04	西南
		Z1184 767185	24	北勢坑溪橋	楊	13:01	晴	05	西南
		Z1154 767188	24	王富山橋	楊	13:23	晴	04	西南
5/5	一	Z1184 767185	17	主壩出入	楊	14:01	晴	04	西南
		Z1184 767185	15	北勢坑溪橋	楊	14:23	晴	05	西南
		Z1154 767188	16	王富山橋	楊	14:51	晴	04	西南
5/6	二	Z1184 767185	09	主壩出入	楊	15:51	晴	04	西南
		Z1184 767185	08	北勢坑溪橋	楊	13:16	晴	03	西南
		Z1154 767188	08	王富山橋	楊	13:40	晴	04	西南
5/7	三	Z1184 767185	08	主壩出入	楊	10:53	晴	04	西南
		Z1184 767185	10	北勢坑溪橋	楊	11:16	晴	04	西南
		Z1154 767188	09	王富山橋	楊	11:40	晴	04	西南
5/8	四	Z1184 767185	13	主壩出入	楊	13:41	晴	04	西南
		Z1184 767185	10	北勢坑溪橋	楊	14:11	晴	05	西南
		Z1154 767188	15	王富山橋	楊	14:35	晴	04	西南
5/9	五	Z1184 767185	08	主壩出入	楊	11:12	晴	05	西南
		Z1184 767185	09	北勢坑溪橋	楊	11:36	晴	04	西南
		Z1154 767188	14	王富山橋	楊	12:00	晴	04	西南
5/30	三	Z1184 767185	26	主壩出入	楊	10:53	晴	03	西南
		Z1184 767185	24	北勢坑溪橋	楊	11:16	晴	03	西南
		Z1154 767188	21	王富山橋	楊	11:40	晴	03	西南
5/31	四	Z1184 767185	15	主壩出入	楊	14:30	晴	04	西南
		Z1184 767185	17	北勢坑溪橋	楊	14:54	晴	04	西南
		Z1154 767188	17	王富山橋	楊	15:18	晴	03	西南

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測測訂計畫

民國 109 年 06 月 PM15 每日監測記錄表

日期	星期	測量座標	PM10 測值	周邊環境概述	監測人	監測時間	天氣	風速	風向
6/1	一	Z1184 767185	5	主壩出入	楊	08:23	晴	03	西南
		Z1184 767185	7	北勢坑溪橋	楊	08:41	晴	04	西南
		Z1154 767188	6	王富山橋	楊	09:11	晴	03	西南
6/2	二	Z1184 767185	12	主壩出入	楊	14:26	晴	04	西南
		Z1184 767185	17	北勢坑溪橋	楊	15:00	晴	03	西南
		Z1154 767188	18	王富山橋	楊	15:24	晴	03	西南
6/3	三	Z1184 767185	13	主壩出入	楊	15:50	晴	05	西南
		Z1184 767185	15	北勢坑溪橋	楊	13:14	晴	04	西南
		Z1154 767188	20	王富山橋	楊	13:38	晴	04	西南
6/4	四	Z1184 767185	19	主壩出入	楊	11:01	晴	04	西南
		Z1184 767185	11	北勢坑溪橋	楊	11:31	晴	05	西南
		Z1154 767188	20	王富山橋	楊	11:55	晴	04	西南
6/5	五	Z1184 767185	17	主壩出入	楊	08:44	晴	05	西南
		Z1184 767185	15	北勢坑溪橋	楊	10:10	晴	05	西南
		Z1154 767188	13	王富山橋	楊	10:44	晴	05	西南
6/6	三	Z1184 767185	19	主壩出入	楊	12:46	晴	05	西南
		Z1184 767185	16	北勢坑溪橋	楊	13:10	晴	05	西南
		Z1154 767188	13	王富山橋	楊	13:24	晴	05	西南
6/7	四	Z1184 767185	12	主壩出入	楊	13:26	晴	05	西南
		Z1184 767185	10	北勢坑溪橋	楊	14:00	晴	04	西南
		Z1154 767188	17	王富山橋	楊	14:24	晴	04	西南
6/8	一	Z1184 767185	23	主壩出入	楊	13:13	晴	03	西南
		Z1184 767185	20	北勢坑溪橋	楊	13:31	晴	03	西南
		Z1154 767188	25	王富山橋	楊	14:01	晴	03	西南
6/9	二	Z1184 767185	10	主壩出入	楊	11:55	晴	03	西南
		Z1184 767185	13	北勢坑溪橋	楊	12:16	晴	04	西南
		Z1154 767188	11	王富山橋	楊	12:40	晴	03	西南
6/10	三	Z1184 767185	12	主壩出入	楊	11:33	晴	02	西南
		Z1184 767185	16	北勢坑溪橋	楊	12:01	晴	03	西南
		Z1154 767188	17	王富山橋	楊	12:24	晴	02	西南
6/11	四	Z1184 767185	27	主壩出入	楊	13:01	晴	03	西南
		Z1184 767185	21	北勢坑溪橋	楊	13:25	晴	03	西南
		Z1154 767188	23	王富山橋	楊	13:49	晴	02	西南

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測計畫

民國 109 年 06 月 PM₁₀每日監測記錄表

日期	星期	測量座標	PM ₁₀ 測值	所建工程描述	量測人	量測時間	天氣	風速	風向
6/23	二	71824 762185	23	主壩出入口	楊	13:23	晴	0.5	西
		71826 762189	12	魏工務所	魏	13:31	晴	0.5	西
		71516 762188	08	七富山橋	楊	14:01		0.5	西
6/24	三	71824 762185	19	主壩出入口	楊	08:28	晴	0.5	西
		71826 762189	23	魏工務所	魏	09:06		0.4	西
		71516 762188	19	七富山橋	楊	09:28		0.4	西
6/25	四	71824 762185	09	主壩出入口	楊	14:28	晴	0.4	西
		71826 762189	11	魏工務所	魏	14:41		0.4	西
		71516 762188	11	七富山橋	楊	15:08		0.4	西
6/26	五	71824 762185	14	主壩出入口	楊	12:21	晴	0.6	西
		71826 762189	10	魏工務所	魏	12:51		0.5	西
		71516 762188	11	七富山橋	楊	13:15		0.5	西
6/27	六	71824 762185	23	主壩出入口	楊	16:22	晴	0.5	西
		71826 762189	26	魏工務所	魏	16:46		0.5	西
		71516 762188	28	七富山橋	楊	17:10		0.5	西
6/28	日	71824 762185	16	主壩出入口	楊	12:26	晴	0.5	西
		71826 762189	19	魏工務所	魏	12:40		0.5	西
		71516 762188	15	七富山橋	楊	13:11		0.6	西
6/29	一	71824 762185	14	主壩出入口	楊	12:16	晴	0.6	西
		71826 762189	11	魏工務所	魏	12:40		0.6	西
		71516 762188	15	七富山橋	楊	13:11		0.5	西
6/30	二	71824 762185	12	主壩出入口	楊	12:28	晴	0.6	西
		71826 762189	11	魏工務所	魏	12:43		0.6	西
		71516 762188	10	七富山橋	楊	13:06		0.6	西

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測計畫

民國 109 年 06 月 PM₁₀每日監測記錄表

日期	星期	測量座標	PM ₁₀ 測值	所建工程描述	量測人	量測時間	天氣	風速	風向
6/12	五	71529 762189	11	湖岸堤出入口	楊	12:11	晴	0.4	西
		71513 762188	19	楊工務所	楊	12:41	晴	0.5	西
		71516 762188	11	七富山橋	楊	13:05		0.5	西
6/13	六	71824 762185	23	主壩出入口	楊	11:31	晴	0.3	西
		71826 762189	20	魏工務所	魏	11:55		0.4	西
		71516 762188	25	七富山橋	楊	12:19		0.3	西
6/14	日	71824 762185	10	主壩出入口	楊	12:35	晴	0.3	西
		71826 762189	12	魏工務所	魏	12:59		0.3	西
		71516 762188	11	七富山橋	楊	13:23		0.3	西
6/15	一	71824 762185	15	主壩出入口	楊	11:41	晴	0.5	西
		71826 762189	11	魏工務所	魏	12:08		0.4	西
		71516 762188	16	七富山橋	楊	12:32		0.4	西
6/16	二	71824 762185	20	主壩出入口	楊	12:11	晴	0.4	西
		71826 762189	29	魏工務所	魏	12:35		0.4	西
		71516 762188	32	七富山橋	楊	12:59		0.5	西
6/17	三	71824 762185	13	主壩出入口	楊	12:21	晴	0.5	西
		71826 762189	10	魏工務所	魏	12:45		0.4	西
		71516 762188	12	七富山橋	楊	13:09		0.3	西
6/18	四	71824 762185	24	主壩出入口	楊	12:16	晴	0.4	西
		71826 762189	18	魏工務所	魏	12:40		0.4	西
		71516 762188	15	七富山橋	楊	13:04		0.3	西
6/19	五	71824 762185	10	主壩出入口	楊	12:06	晴	0.3	西
		71826 762189	11	魏工務所	魏	12:30		0.3	西
		71516 762188	18	七富山橋	楊	13:01		0.2	西
6/20	六	71824 762185	09	主壩出入口	楊	10:51	晴	0.3	西
		71826 762189	10	魏工務所	魏	11:18		0.3	西
		71516 762188	12	七富山橋	楊	11:42		0.3	西
6/21	日	71824 762185	11	主壩出入口	楊	12:08	晴	0.4	西
		71826 762189	09	魏工務所	魏	12:32		0.3	西
		71516 762188	15	七富山橋	楊	12:56		0.4	西
6/22	一	71824 762185	21	主壩出入口	楊	12:11	晴	0.5	西
		71826 762189	14	魏工務所	魏	12:41		0.5	西
		71516 762188	16	七富山橋	楊	13:05		0.4	西

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測計劃

民國 109 年 06 月 PM₁₀ 每日監測記錄表

日期	星期	測量儀器	PM ₁₀ 測值	周邊環境描述	監測人	監測時間	天氣	風速	風向
6/12	五	71529 762185	36	主壩出口	楊	12:05	晴	04	西北
		71523 762185	51	主壩出口	楊	12:09	晴	05	西北
		71516 762185	50	主壩出口	楊	12:53	晴	05	西北
6/13	六	71824 762185	64	主壩出口	楊	11:19	晴	03	西南
		71946 762185	64	主壩出口	楊	11:43	晴	04	西南
		71514 762185	67	主壩出口	楊	12:01	晴	03	西南
6/14	日	71824 762185	71	主壩出口	楊	12:03	晴	03	西南
		71946 762185	73	主壩出口	楊	12:41	晴	03	西南
		71516 762185	79	主壩出口	楊	13:11	晴	03	西南
6/15	一	71824 762185	31	主壩出口	楊	11:32	晴	05	西南
		71946 762185	74	主壩出口	楊	11:56	晴	04	西南
		71516 762185	33	主壩出口	楊	12:20	晴	04	西南
6/16	二	71824 762185	63	主壩出口	楊	11:59	晴	04	西南
		71946 762185	59	主壩出口	楊	12:23	晴	04	西南
		71516 762185	62	主壩出口	楊	12:41	晴	03	西南
6/17	三	71824 762185	71	主壩出口	楊	12:09	晴	05	西南
		71946 762185	74	主壩出口	楊	12:33	晴	04	西南
		71516 762185	73	主壩出口	楊	12:51	晴	04	西南
6/18	四	71824 762185	45	主壩出口	楊	12:34	晴	03	西南
		71946 762185	38	主壩出口	楊	12:48	晴	04	西南
		71516 762185	36	主壩出口	楊	14:12	晴	03	西南
6/19	五	71824 762185	71	主壩出口	楊	12:54	晴	03	西南
		71946 762185	70	主壩出口	楊	12:48	晴	03	西南
		71516 762185	39	主壩出口	楊	13:44	晴	02	西南
6/20	六	71824 762185	75	主壩出口	楊	10:42	晴	03	西南
		71946 762185	78	主壩出口	楊	11:06	晴	03	西南
		71516 762185	31	主壩出口	楊	11:30	晴	03	西南
6/21	日	71824 762185	75	主壩出口	楊	11:56	晴	04	西南
		71946 762185	18	主壩出口	楊	12:20	晴	03	西南
		71516 762185	28	主壩出口	楊	12:42	晴	04	西南
6/22	一	71824 762185	40	主壩出口	楊	12:05	晴	04	西南
		71946 762185	31	主壩出口	楊	12:29	晴	05	西南
		71516 762185	36	主壩出口	楊	12:53	晴	04	西南

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測計劃

民國 109 年 06 月 PM₁₀ 每日監測記錄表

日期	星期	測量儀器	PM ₁₀ 測值	周邊環境描述	監測人	監測時間	天氣	風速	風向
6/1	一	71824 762185	79	主壩出口	楊	08:11	晴	03	西南
		71946 762185	32	主壩出口	楊	08:35	晴	04	西南
		71516 762185	29	主壩出口	楊	08:59	晴	03	西南
6/2	二	71824 762185	35	主壩出口	楊	14:24	晴	04	西南
		71946 762185	39	主壩出口	楊	14:48	晴	03	西南
		71516 762185	41	主壩出口	楊	15:12	晴	03	西南
6/3	三	71824 762185	31	主壩出口	楊	12:38	晴	05	西南
		71946 762185	36	主壩出口	楊	13:02	晴	04	西南
		71516 762185	43	主壩出口	楊	13:26	晴	04	西南
6/4	四	71824 762185	43	主壩出口	楊	10:55	晴	04	西南
		71946 762185	34	主壩出口	楊	11:19	晴	05	西南
		71516 762185	45	主壩出口	楊	11:43	晴	04	西南
6/5	五	71824 762185	38	主壩出口	楊	09:24	晴	05	西南
		71946 762185	31	主壩出口	楊	09:48	晴	05	西南
		71516 762185	29	主壩出口	楊	10:22	晴	05	西南
6/6	六	71824 762185	39	主壩出口	楊	12:34	晴	05	西南
		71946 762185	31	主壩出口	楊	12:58	晴	05	西南
		71516 762185	36	主壩出口	楊	13:22	晴	05	西南
6/7	日	71824 762185	35	主壩出口	楊	12:34	晴	05	西南
		71946 762185	31	主壩出口	楊	12:48	晴	04	西南
		71516 762185	42	主壩出口	楊	14:12	晴	04	西南
6/8	一	71824 762185	53	主壩出口	楊	13:01	晴	03	西南
		71946 762185	43	主壩出口	楊	13:25	晴	03	西南
		71516 762185	56	主壩出口	楊	13:49	晴	03	西南
6/9	二	71824 762185	21	主壩出口	楊	11:40	晴	03	西南
		71946 762185	25	主壩出口	楊	12:04	晴	04	西南
		71516 762185	23	主壩出口	楊	12:28	晴	03	西南
6/10	三	71824 762185	21	主壩出口	楊	11:23	晴	03	西南
		71946 762185	24	主壩出口	楊	11:47	晴	03	西南
		71516 762185	29	主壩出口	楊	12:29	晴	03	西南
6/11	四	71824 762185	55	主壩出口	楊	12:49	晴	03	西南
		71946 762185	49	主壩出口	楊	13:13	晴	03	西南
		71516 762185	52	主壩出口	楊	13:37	晴	02	西南

新山水庫工程計畫環境監測計畫

民國 109 年 06 月 PM₁₀ 每日監測記錄表

日期	星期	測量座標	GNSS 位置	所建設施描述	測量人	測量時間	天氣	風速	風向
6/22		71824 762185	43	主壩出口	楊	13:01	晴	05	西
		71826 762191	23	魏工務所	馮	13:05		05	西
		71516 762168	28	古雷山橋	城	13:09		05	西
6/24		71824 762185	25	主壩出口	楊	08:30	晴	05	西
		71826 762191	31	魏工務所	馮	08:34		04	西
		71516 762168	26	古雷山橋	城	08:38		04	西
6/25		71824 762185	17	主壩出口	楊	11:00	晴	04	西
		71826 762191	22	魏工務所	馮	11:04		04	西
		71516 762168	19	古雷山橋	城	11:08		04	西
6/26		71824 762185	31	主壩出口	楊	12:15	晴	06	西
		71826 762191	29	魏工務所	馮	12:29		05	西
		71516 762168	26	古雷山橋	城	12:07		05	西
6/27		71824 762185	46	主壩出口	楊	14:10	晴	05	西
		71826 762191	44	魏工務所	馮	14:24		04	西
		71516 762168	52	古雷山橋	城	14:08		05	西
6/28		71824 762185	29	主壩出口	楊	12:44	晴	05	西
		71826 762191	30	魏工務所	馮	12:08		05	西
		71516 762168	27	古雷山橋	城	12:32		05	西
6/29		71824 762185	21	主壩出口	楊	12:04	晴	04	西
		71826 762191	24	魏工務所	馮	12:08		04	西
		71516 762168	31	古雷山橋	城	12:02		05	西
6/30		71824 762185	26	主壩出口	楊	12:06	晴	06	西
		71826 762191	24	魏工務所	馮	12:30		06	西
		71516 762168	29	古雷山橋	城	12:04		06	西

二、噪音振動

振動測量結果

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：玉當山

樣品編號：PN4000201

測量日期：109年04月06日至109年04月07日


測量方法：NIEA P204

測量時間：14:00~14:00

測量人員：藍俊麟

單位:dB

Time(hr)	L _{veq}	L _{vmax}	L _{v5}	L _{v10}	L _{v50}	L _{v90}	L _{v95}
14-15	31.3	45.4	34.6	31.8	30.0	30.0	30.0
15-16	31.5	44.2	35.6	33.2	30.0	30.0	30.0
16-17	31.2	47.1	34.5	32.2	30.0	30.0	30.0
17-18	30.0	38.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
18-19	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
19-20	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
20-21	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
21-22	31.2	59.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
22-23	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
23-00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
0-1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
1-2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
2-3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
3-4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
4-5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
5-6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
6-7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
7-8	30.0	38.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
8-9	30.3	42.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
9-10	30.4	44.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
10-11	30.0	37.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
11-12	30.0	32.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
12-13	30.0	34.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
13-14	30.1	41.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0



噪音測量報告

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：玉當山

樣品編號：PN4000201

測量日期：109年04月06日至109年04月07日


管制區分類：第二類

測量時間：14:00~14:00

測量人員：藍俊麟

單位:dB(A)

Time(hr)	L _{eq}	L _{max}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
14-15	64.9	83.7	69.0	66.8	62.9	59.8	58.4
15-16	65.6	85.6	70.3	68.1	62.5	58.5	57.7
16-17	63.9	89.6	67.8	65.2	59.6	56.0	55.4
17-18	60.5	79.5	65.1	62.9	56.0	53.8	53.1
18-19	55.3	79.9	61.4	58.7	48.7	45.6	44.9
19-20	52.7	71.3	57.4	55.8	50.7	46.9	46.3
20-21	55.5	74.9	62.0	58.7	50.6	48.4	48.0
21-22	51.2	75.3	55.0	52.7	48.2	46.2	45.7
22-23	49.6	76.9	52.2	50.6	47.5	45.4	44.9
23-00	53.9	72.2	59.5	57.0	50.5	48.3	47.9
0-1	50.4	66.2	52.8	52.2	50.1	45.3	44.7
1-2	50.6	58.1	52.0	51.7	50.5	49.3	49.0
2-3	51.2	55.1	52.8	52.4	51.0	49.8	49.5
3-4	52.7	66.8	54.8	54.2	52.2	50.7	50.2
4-5	51.8	68.3	53.4	53.0	51.6	50.1	49.7
5-6	51.3	59.6	53.1	52.6	51.1	49.4	48.6
6-7	53.0	72.9	56.6	54.8	48.8	45.0	45.0
7-8	59.4	79.7	65.9	61.7	51.5	47.6	46.8
8-9	62.2	82.3	67.9	65.7	57.4	51.9	50.9
9-10	61.2	82.2	66.4	64.4	57.8	54.0	52.8
10-11	56.8	74.1	63.3	61.0	51.0	47.6	47.0
11-12	61.3	91.3	61.7	59.6	53.5	48.3	47.5
12-13	59.6	85.8	63.2	59.8	47.7	47.7	46.6
13-14	61.9	81.9	66.3	65.0	59.1	54.6	53.5



噪音振動測量報告

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點：梅林國小
測量日期：109年04月06日至109年04月07日
測量時間：15:00~15:00
測量人員：藍俊麟
天候狀況：陰
適用標準：噪音管制區劃定作業準則
管制區分類：第二類

樣品編號：PN4000202
測量方法：NIEA P201 / P204
測量頻率：20Hz~20kHz
聽感修正回路：A 加權
動特性：Fast
取樣時距：1秒
振動讀取指示值時距：1秒

測量儀器

儀器名稱：積分型噪音計
儀器廠牌：RION
儀器序號：30152114

儀器名稱：振動計
儀器廠牌：RION
儀器序號：01072212

儀器名稱：簡易式氣象儀
儀器廠牌：APRS
儀器序號：A5122

校正儀器

儀器名稱：聲音校正器
儀器廠牌：ATHUA
儀器序號：1002537

儀器名稱：標準振動源
儀器廠牌：RING-IN
儀器序號：XU107155794

測量背景說明

主要影響源：學校活動
測點東向地貌：教室
測點南向地貌：道路

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業部
負責人：權彞成
檢驗室主管：郭淑清

氣象測量報告

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點：五當山
測量日期：109年04月06日至109年04月07日
測量時間：14:00~14:00
樣品編號：PN4000201
測量人員：藍俊麟

項目 時間	最頻風向 (方位)	氣溫 (°C)	相對溼度(RH) (%)	大氣壓力 mm-Hg	最大風速 (m/s)	超過5m/s風速 比例(%)
14-15	N	20.4	84	756	1.6	0.0
15-16	NNE	20.2	82	755	1.5	0.0
16-17	NW	19.9	86	756	1.0	0.0
17-18	N	17.8	99	756	1.0	0.0
18-19	NNE	17.5	99	756	靜風	0.0
19-20	NNE	17.8	99	757	1.0	0.0
20-21	NW	17.7	99	757	1.0	0.0
21-22	NE	17.5	99	757	1.0	0.0
22-23	N	17.6	99	757	0.8	0.0
23-00	N	17.6	99	756	靜風	0.0
0-1	NNW	17.6	99	756	靜風	0.0
1-2	NNE	17.3	99	756	靜風	0.0
2-3	NE	17.4	99	755	靜風	0.0
3-4	E	17.3	99	754	靜風	0.0
4-5	NNW	16.8	99	755	靜風	0.0
5-6	NNW	16.5	99	755	靜風	0.0
6-7	NNE	16.8	99	756	靜風	0.0
7-8	N	17.2	99	756	靜風	0.0
8-9	NE	18.3	99	756	1.3	0.0
9-10	NNW	20.1	88	756	1.9	0.0
10-11	NNW	21.1	81	756	1.8	0.0
11-12	N	22.7	74	756	1.8	0.0
12-13	NW	22.8	71	755	1.0	0.0
13-14	NNW	23.3	69	755	2.0	0.0
最小小時 平均值	-	16.5	69	754	-	-
最大小時 平均值	-	23.3	99	757	-	-
日平均值	N	18.7	92	756	-	-

註一：本站氣象資料風向、氣溫、相對溼度、大氣壓力均為參據中央氣象局所設監測站氣象資料
註二：風向-表示為靜風
註三：檢測過程申部分時段風速超過5m/s之比例若大於10%，則代表該時段數據可能發生異常

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業部
負責人：權彞成
檢驗室主管：郭淑清

振動測量結果

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：梅林國小

測量日期：109年04月06日至109年04月07日

測量時間：15:00~15:00


測量人員：藍俊麟

樣品編號：PN4000202

測量方法：NIEA P204

單位: dB

Time(hr)	L _{veq}	L _{vmax}	L _{v5}	L _{v10}	L _{v50}	L _{v90}	L _{v95}
15-16	30.1	41.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
16-17	30.0	36.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
17-18	30.0	32.7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
18-19	30.0	34.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
19-20	30.0	33.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
20-21	30.0	36.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
21-22	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
22-23	30.0	30.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
23-00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
0-1	30.0	34.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
1-2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
2-3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
3-4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
4-5	30.0	42.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
5-6	30.0	36.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
6-7	30.1	38.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
7-8	30.0	36.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
8-9	30.0	36.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
9-10	30.1	41.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
10-11	30.0	37.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
11-12	30.0	36.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
12-13	30.1	40.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
13-14	30.1	38.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
14-15	30.0	37.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
L _{v5} 日 =	30.0	dB		L _{v5} 5*24H =		30.0	dB
L _{v5} 夜 =	30.0	dB		L _{v10} 5*24H =		30.0	dB
L _{v10} 日 =	30.0	dB		L _{vmax} 5*24H =		42.2	dB
L _{v10} 夜 =	30.0	dB					



噪音測量報告

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：梅林國小

測量日期：109年04月06日至109年04月07日

測量時間：15:00~15:00

測量人員：藍俊麟


樣品編號：PN4000202

管制區分類：第二類

測量方法：NIEA P201

單位: dB(A)

Time(hr)	L _{eq}	L _{max}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
15-16	53.4	68.8	57.8	54.7	51.1	49.0	48.5
16-17	52.2	65.1	55.5	54.0	51.0	48.6	47.9
17-18	60.9	90.5	61.3	57.0	51.8	49.2	48.7
18-19	53.8	67.2	58.1	57.1	52.0	48.7	47.9
19-20	60.7	70.6	63.1	62.7	60.5	57.3	56.0
20-21	57.5	65.2	60.9	60.4	56.0	53.7	53.1
21-22	54.2	64.7	57.2	56.5	53.7	49.6	48.8
22-23	53.4	64.2	59.3	56.3	50.9	48.0	47.3
23-00	54.1	65.9	56.9	55.9	53.3	50.9	50.3
0-1	49.6	65.6	53.8	52.6	48.1	43.6	42.4
1-2	48.0	70.4	53.2	51.4	44.8	40.0	38.8
2-3	52.5	62.5	58.0	57.3	50.2	43.8	41.6
3-4	55.3	62.4	59.6	58.9	53.9	50.3	49.4
4-5	52.8	59.1	56.5	55.7	51.8	47.0	45.8
5-6	49.7	66.7	54.4	52.6	47.7	44.2	43.2
6-7	53.0	68.3	58.0	55.8	50.5	46.7	45.5
7-8	55.8	72.7	61.7	58.7	52.5	49.7	48.8
8-9	57.2	86.3	60.3	57.9	54.5	52.6	51.8
9-10	55.7	73.0	60.1	58.1	54.1	52.1	51.7
10-11	54.5	65.8	60.8	58.8	50.9	47.7	47.0
11-12	53.9	70.9	60.0	56.8	50.9	48.0	47.3
12-13	52.2	65.8	57.1	55.2	49.8	46.4	45.6
13-14	50.2	61.9	54.6	52.8	48.7	45.9	45.2
14-15	53.3	68.3	59.5	55.2	49.9	46.8	46.1
L _{eq} 日=	56.0	dB(A)		L _d =		56.1	dB(A)
L _{eq} 夜=	56.2	dB(A)		L _n =		52.6	dB(A)
L _{eq} 夜=	52.5	dB(A)		L _{dn} =		59.7	dB(A)
	L _{max} =			90.5	dB(A)		



噪音振動測量報告

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點：棋山國小
測量日期：109年04月06日至109年04月07日
測量時間：15:00~15:00
測量人員：藍俊麟
天候狀況：陰
適用標準：噪音管制區劃定作業準則
管制區分類：第二類

測量儀器

儀器名稱：積分型噪音計
儀器廠牌：RION
儀器序號：30152118
儀器名稱：振動計
儀器廠牌：RION
儀器序號：01072213
儀器名稱：簡易式氣象儀
儀器廠牌：APRS
儀器序號：A5198
儀器名稱：聲音校正器
儀器廠牌：AIHUA
儀器序號：1002537
儀器名稱：標準振動源
儀器廠牌：RING-IN
儀器序號：XU107155794

校正儀器

儀器名稱：聲音校正器
儀器廠牌：AWA6222A
儀器序號：109.11.26
儀器名稱：標準振動源
儀器廠牌：VP-303
儀器序號：110.03.15

測量背景說明

主要影響源：學校活動
測點東向地貌：操場
測點南向地貌：教室

氣象測量報告

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點：梅林國小
測量日期：109年04月06日至109年04月07日
測量時間：15:00~15:00
樣品編號：PN4000202
測量人員：藍俊麟

項目 時間	最頻風向 (方位)	氣溫 (°C)	相對溼度(RH) (%)	大氣壓力 mm-Hg	最大風速 (m/s)	超過5m/s風速 比例(%)
15-16	NNE	20.2	82	755	3.4	0.0
16-17	NW	19.9	86	756	1.8	0.0
17-18	N	17.8	99	756	3.9	0.0
18-19	NNE	17.5	99	756	3.2	0.0
19-20	NNE	17.8	99	757	1.8	0.0
20-21	NW	17.7	99	757	0.8	0.0
21-22	NE	17.5	99	757	0.5	0.0
22-23	N	17.6	99	757	0.5	0.0
23-00	N	17.6	99	756	靜風	0.0
0-1	NNW	17.6	99	756	2.7	0.0
1-2	NNE	17.3	99	756	1.8	0.0
2-3	NE	17.4	99	755	1.2	0.0
3-4	E	17.3	99	754	1.4	0.0
4-5	NNW	16.8	99	755	2.0	0.0
5-6	NNW	16.5	99	755	1.4	0.0
6-7	NNE	16.8	99	756	1.7	0.0
7-8	N	17.2	99	756	1.9	0.0
8-9	NE	18.3	99	756	2.2	0.0
9-10	NNW	20.1	88	756	2.5	0.0
10-11	NNW	21.1	81	756	1.9	0.0
11-12	N	22.7	74	756	2.0	0.0
12-13	NW	22.8	71	755	2.0	0.0
13-14	NNW	23.3	69	755	2.0	0.0
14-15	NW	23.4	66	754	3.6	0.0
最小小時 平均值	-	16.5	66	754	-	-
最大小時 平均值	-	23.4	99	757	-	-
日平均值	NNW	18.8	92	756	-	-

註一：本站氣象資料風向、氣溫、相對溼度、大氣壓力均為參據中央氣象局所設監測站氣象資料

註二：風向-表示為靜風

註三：檢測過程中部分時段風速超過5m/s之比例若大於10%，則代表該時段數據異常


振動測量結果

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點：棋山國小
測量日期：109年04月06日至109年04月07日
測量時間：15:00~15:00
測量人員：藍俊麟

樣品編號：PN4000203
測量方法：NIEA P204

測量人員：藍俊麟

Time(hr)	L _{veq}	L _{vy,max}	L _{vy,5}	L _{vy,10}	L _{vy,50}	L _{vy,90}	L _{vy,95}	單位:dB	
15-16	30.0	34.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
16-17	30.0	33.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
17-18	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
18-19	30.0	33.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
19-20	31.2	48.6	34.5	32.3	30.0	30.0	30.0	30.0	
20-21	34.0	51.4	39.4	37.3	30.0	30.0	30.0	30.0	
21-22	31.7	50.9	35.4	32.5	30.0	30.0	30.0	30.0	
22-23	31.7	50.7	34.9	32.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
23-00	33.6	52.7	39.0	36.4	30.0	30.0	30.0	30.0	
0-1	30.4	45.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
1-2	30.2	50.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
2-3	31.0	51.0	30.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
3-4	31.3	51.0	33.8	30.8	30.0	30.0	30.0	30.0	
4-5	30.5	46.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
5-6	30.1	41.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
6-7	30.0	34.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
7-8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
8-9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
9-10	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
10-11	30.0	30.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
11-12	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
12-13	30.0	33.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
13-14	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
14-15	30.0	35.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
L _{vy,5日} =	30.0	dB	L _{vy,5*24H} =					32.9	dB
L _{vy,5夜} =	35.1	dB	L _{vy,10*24H} =					31.5	dB
L _{vy,10日} =	30.0	dB	L _{vy,max} =					52.7	dB
L _{vy,10夜} =	33.0	dB							




噪音測量報告

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點：棋山國小
測量日期：109年04月06日至109年04月07日
測量時間：15:00~15:00
測量人員：藍俊麟

樣品編號：PN4000203
管制區分類：第二類
測量方法：NIEA P201

測量人員：藍俊麟

Time(hr)	L _{eq}	L _{max}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	單位:dB(A)	
15-16	66.9	78.3	73.8	72.3	54.5	43.8	42.5		
16-17	69.0	79.8	75.8	74.4	56.3	41.5	39.9		
17-18	68.2	81.8	75.5	73.9	50.0	40.2	39.7		
18-19	46.1	61.5	49.8	48.0	44.0	40.8	39.7		
19-20	54.3	68.6	59.1	58.0	52.3	47.1	46.6		
20-21	52.3	60.2	55.0	54.6	51.3	49.1	48.7		
21-22	48.3	67.3	50.8	50.2	47.2	42.6	41.9		
22-23	48.0	62.1	54.8	51.7	43.7	39.9	39.1		
23-00	48.6	57.1	51.6	50.8	48.0	45.9	45.4		
0-1	42.0	53.8	46.1	45.1	40.9	36.7	35.9		
1-2	39.0	51.0	43.2	42.1	37.2	34.0	33.5		
2-3	46.2	58.5	51.7	51.2	43.1	37.3	36.8		
3-4	48.9	59.8	53.1	52.7	47.3	43.8	42.7		
4-5	47.7	60.9	50.9	50.4	46.6	42.1	41.0		
5-6	46.8	66.7	49.5	47.8	42.8	37.8	37.0		
6-7	43.9	68.1	48.3	45.7	40.7	37.8	37.0		
7-8	48.2	68.5	54.5	51.7	41.1	36.0	34.9		
8-9	48.7	66.0	53.8	50.3	43.7	40.4	39.5		
9-10	49.3	70.9	55.1	51.8	42.1	35.6	34.8		
10-11	49.3	70.5	54.5	52.2	45.7	42.7	42.1		
11-12	47.3	66.5	51.7	49.5	43.8	40.2	39.6		
12-13	52.5	71.6	59.5	54.1	41.5	37.9	37.2		
13-14	46.1	69.8	51.1	46.3	39.1	37.0	36.6		
14-15	47.3	68.5	52.7	48.6	41.9	38.6	37.7		
L _{eq 日}	61.6	dB(A)	L _日					61.4	dB(A)
L _{eq 夜}	50.7	dB(A)	L _夜					46.6	dB(A)
L _{eq 夜}	46.8	dB(A)	L _{dn}					60.1	dB(A)
			L _{max}					81.8	dB(A)



噪音振動測量報告

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點：引水隧道出口(庫區端)
測量日期：109年04月06日至109年04月07日
測量時間：15:00~15:00
測量人員：藍俊麟
天候狀況：陰
適用標準：噪音管制區劃定作業準則
管制區分類：第二類

測量儀器

儀器名稱：積分型噪音計
儀器廠牌：RJON
儀器序號：00464734
儀器名稱：振動計
儀器廠牌：RJON
儀器序號：1261293
儀器名稱：簡易式氣象儀
儀器廠牌：APRS
儀器序號：A5207

校正儀器

儀器名稱：聲音校正器
儀器廠牌：AIHUA
儀器序號：1002537
儀器名稱：標準振動源
儀器廠牌：RING-IN
儀器序號：XU107155794

測量背景說明

主要影響源：引水隧道引水作業
測點東向地貌：南勢坑溪
測點南向地貌：樹林

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負責人：權彥成
檢驗室主管：郭淑清

氣象測量報告

計畫名稱：109年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點：棋山國小
測量日期：109年04月06日至109年04月07日
測量時間：15:00~15:00
樣品編號：PN4000203
測量人員：藍俊麟

項目 時間	風向 (方位)	風速 (m/s)	相對濕度 (RH)	大氣壓力 mm-Hg	最大風速 (m/s)	超過5m/s風速 比例(%)
15-16	NNE	20.2	82	755	2.0	0.0
16-17	NW	19.9	86	756	靜風	0.0
17-18	N	17.8	99	756	2.5	0.0
18-19	NNE	17.5	99	756	0.9	0.0
19-20	NNE	17.8	99	757	靜風	0.0
20-21	NW	17.7	99	757	0.7	0.0
21-22	NE	17.5	99	757	靜風	0.0
22-23	N	17.6	99	757	靜風	0.0
23-00	N	17.6	99	756	靜風	0.0
0-1	NNW	17.6	99	756	1.7	0.0
1-2	NNE	17.3	99	756	1.8	0.0
2-3	NE	17.4	99	755	1.6	0.0
3-4	E	17.3	99	754	1.6	0.0
4-5	NNW	16.8	99	755	2.6	0.0
5-6	NNW	16.5	99	755	1.6	0.0
6-7	NNE	16.8	99	756	1.5	0.0
7-8	N	17.2	99	756	1.1	0.0
8-9	NE	18.3	99	756	1.6	0.0
9-10	NNW	20.1	88	756	2.1	0.0
10-11	NNW	21.1	81	756	2.3	0.0
11-12	N	22.7	74	756	3.5	0.0
12-13	NW	22.8	71	755	1.9	0.0
13-14	NNW	23.3	69	755	2.4	0.0
14-15	NW	23.4	66	754	2.6	0.0
最小小時 平均值	-	16.5	66	754	-	-
最大小時 平均值	-	23.4	99	757	-	-
日平均值	NNW	18.8	92	756	-	-

註一：本站氣象資料風向、氣溫、相對濕度、大氣壓力均為參據中央氣象局所設監測站氣象資料
註二：風向-表示為靜風
註三：檢測過程中部分時段風速超過5m/s之比例若大於10%，則代表該時段數據異常

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負責人：權彥成
檢驗室主管：郭淑清