

儀器設備攜出入清單

採樣日期: 2021.11.6-7

使用前後清點人員: 莊冠群

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註 (若有儀器編號請註記)
		使用前	使用後	
1 號空品車	1	☒	☒	
PM _{2.5} 採樣器	1	☒	☒	ESPC-PM _{2.5} -T44
內外測漏用濾紙盒	1	☒	☒	
流量測漏轉換器	1	☒	☒	
活塞式流量計	1	☒	☒	ESPC-BIOS-T44
高量採樣器(TSP)(含採樣架)	0	☒	☒	ESPC-HV-T44
高量採樣器(PM ₁₀)(含採樣架)	0	☒	☒	ESPC-PM ₁₀ -T
小孔流量計	0	☒	☒	ESPC-CAL-T44
濾紙匣	2	☒	☒	
不鏽鋼筒(Canister)		☒	☒	編號:
限流器(Canister用)		☒	☒	編號:
吸收瓶		☒	☒	
定量瓶		☒	☒	
樣品瓶		☒	☒	容器:
洗滌瓶		☒	☒	
定量幫浦(含保護裝置)		☒	☒	ESPC-GH-Air-T
噪音計		☒	☒	ESPC-NL-T
振動計(含拾振器)		☒	☒	ESPC-VM-T
聲音校正器		☒	☒	ESPC-NC-T
噪音攜出箱		☒	☒	
鉛蓄電池		☒	☒	
腳架	1	☒	☒	ESPC-WEATHER-T
簡易式氣象計	0	☒	☒	
大氣壓力計	1	☒	☒	標準件(mmHg)(T01): 140.0 攜出件(mmHg)(T02): 94.0
溫度計	1	☒	☒	ESPC-Temp-T17
指北針	1	☒	☒	
水平儀	1	☒	☒	
工具箱	1	☒	☒	
筆記型電腦	1	☒	☒	
穩壓器/升壓器	1	☒	☒	編號: ESPC-GPS-
衛星定位儀	1	☒	☒	

審核人員: 莊冠群

高量空氣採樣器(TSP)使用與校正記錄表

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測地點: 引水隧道出口(庫區端)

監測人員: 莊冠群 林政宏
監測日期: 2021.11.6-7

小孔流量計基本資料				
小孔流量計編號	ESPC-CAL-T44	校正日期	-0.0070	2021.06.11
斜率	1.5132	截距		迴歸係數 0.9998
高量空氣採樣器(TSP)基本資料				
儀器編號	ESPC-TSP-T25	多點校正日期	2021.10.29	2021.10.29
校正時溫度(°C)	30.6	校正時壓力(mmHg)		760.5
斜率	1.1317	截距	-170.93	迴歸係數 0.9996
單點校核結果				
小孔校正器測漏是否正確		採樣前		採樣後
		☒ 是 ☐ 否		☒ 是 ☐ 否
校正時間	時分	11:18	12:11	12:11
大氣壓力	mmHg	740.5	741.0	741.0
氣溫	°C	32.6	32.1	32.1
TSP浮子流量計讀值	L/min	1400	1400	1400
水汽壓差計讀值(ΔH)	□mm H2O □µm H2O	左 右	左 右	左 右
		42.2	42.2	42.2
小孔實際流量率(Q)	L/min	1410.8	1404.5	1404.5
小孔換算流量率(Ycal)	L/min	1425.6	1418.5	1418.5
誤差百分比	%	1.8	<7%	<7%
現場採樣紀錄				
樣品編號:	PAB053301	樣品濾紙編號:	7011750	
空白樣品編號:	PAB053401	空白樣品濾紙編號:	7011749	
大氣壓力	mmHg	採樣開始	740.6	採樣結束
氣溫	°C		32.7	30.1
風速/風向	m/s		1.2/ESE	1.1/ESE
樣品測漏是否正確		☒ 是 ☐ 否		☒ 是 ☐ 否
流量抄寫時間	時分	11:35	12:01	12:01
額外暖機時間	min	5	5	5
採樣器流量	L/min	1400	1400	1400
採樣時間	時分	12:00	12:00	12:00
總採樣時間(不含預熱暖機)	min	12:00	12:00	12:00
平均流量	L/min	1400	1400	1400
總進氣時間	min	1450	1450	1450
總進氣體積	m³	>30.0	>30.0	>30.0

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)

計畫名稱：

110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：2021.11.6

監測人員：廖冠群

監測地點：

引水隧道出口(庫區端)

同步監測設備：空氣品質監測車

監測人員：廖冠群

監測日期：2021.11.6

同步監測設備：空氣品質監測車

TSP ☒ PM_{2.5} ☐ 其他：

監測人員：廖冠群

監測日期：2021.11.6

監測位置示意圖

架設環境說明	
東：樹林	南：樹林
西：環湖道路	北：橋
現地描述：南側坑渠南側路邊	
可能汙染源：來往車輛	
*示意圖須標示方位及採樣口離最近障礙物之水平距離(m)。採樣口與障礙物水平距離，氣狀物是否大於1公尺，粒狀物大於2公尺？ ☒ 是 ☐ 否	
測點：空氣品質、TSP、PM _{2.5}	
位置選擇方式： ☐ 依空氣品質監測站選站程序與採樣口之設置原則規劃 ☒ 依計畫委託單位指定	

現場品保品管紀錄

車輛系統檢查	
1.檢查車體是否平衡?(千斤頂是否正確)	
2.冷氣運轉、車輛行駛狀況是否正確?	
3.鋼瓶氣體管線是否正確?	
各項分析儀器檢查	
1.溫度、壓力是否正確? 2.管路是否連接正確?	
3.訊號傳輸是否正確?	
4.空氣品質系統監測車系統檢查是否良好? ☒ 是 ☐ 否	

儀器編號及校正全幅修正值	
儀器編號：	ESPC-SO ₂ -T 07
儀器顯示值：	ESPC-NO _x -T 07
儀器顯示值：	ESPC-Multi-T 07
儀器顯示值：	ESPC-Zero-T 07
儀器顯示值：	ESPC-Beta-T 51
儀器顯示值：	ESPC-Bios-T 51
儀器顯示值：	ESPC-THC-T *

氣體鋼瓶資訊

動態氣體稀釋器輸出流量：5.0 (L/min)	
標氣鋼瓶編號：	保存期限：2023.1.16
甲烷鋼瓶編號：	保存期限：2023.1.16
氬氣鋼瓶編號：	保存期限：2023.1.16
零空氣鋼瓶編號：	保存期限：2023.1.16
※標準氣體鋼瓶成分為SO ₂ 、NO、CO、CH ₄	

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(2/2)

監測地點：

引水隧道出口(庫區端)

監測日期：2021.11.6

監測人員：廖冠群

監測前確認

1. 氣狀採樣管路測漏：☒OK2. 零點檢查：(SO₂需介於±4ppb、NO、O₃需介於±20ppb、CO需介於±0.5ppm、CH₄、THC需介於±0.4ppm)標準濃度值：SO₂：0.0 ppb NO：0.0 ppb CO：0.0 ppb CH₄：0.0 ppb THC：0.0 ppb儀器顯示值：SO₂：1.2 ppb NO：1.2 ppb CO：1.2 ppb CH₄：1.2 ppb THC：1.2 ppb3. 全幅檢查：(SO₂需介於±4.8 ppb、NO、O₃需介於±20ppb、CO需介於±0.8 ppm、CH₄、THC需介於±0.8ppm)標準濃度值：SO₂：160.0 ppb NO：164.4 ppb CO：164.4 ppb CH₄：164.4 ppb THC：164.4 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb儀器顯示值：SO₂：163.0 ppb NO：163.0 ppb CO：163.0 ppb CH₄：163.0 ppb THC：163.0 ppb

儀器設備攜出入清單

採樣日期: 2021.11.16-17 使用前後清點人員: 廖冠群

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註 (若有儀器編號請註記)
		使用前	使用後	
9 號空品車	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
PM _{2.5} 採樣器	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-PM _{2.5} -T
內外測漏用濾紙盒	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
流量量測轉換器	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
活塞式流量計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-BIOS-T 51
高量採樣器(TSP)(含採樣架)	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-HV-T 3X
高量採樣器(PM ₁₀)(含採樣架)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-PM ₁₀ -T
小孔流量計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-CAL-T 44
濾紙匣	2	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
不鏽鋼筒(Canister)		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號:
限流器(Canister用)		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號:
吸收瓶		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
定量瓶		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
樣品瓶		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	容器:
洗滌瓶		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
定量幫浦(含保護裝置)		☐ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-GilAir-T
噪音計		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-NL-T
振動計(含拾振器)		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-VM-T
聲音校正器		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-NC-T
噪音攜出箱		☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
鉛蓄電池		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
腳架		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
簡易式氣象計		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-WEATHER-T
大氣壓力計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	標準件(mmHg)(T 01): 760.0 樣出件(mmHg)(T 01): 760.1
溫度計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-Temp-T 17
指北針	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
水平儀	1	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
工具箱	1	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
筆記型電腦	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
穩壓器/升壓器	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
衛星定位儀	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號: ESPC-GPS-

審核人員: 廖冠群

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期: 110年11月23日至110年11月24日

委託單位: 勤智興業有限公司

委託人員: 張美琴

行程代碼: FIAB211123A04

收樣日期: 110年11月25日

樣品特性: 空氣

測量目的: 環境影響評估

樣品編號: PAB150201

報告編號: PA/2021/BI502

測量單位: 台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期: 110年12月08日

測量人員: 洪盟凱

聯絡人員: 江應傑

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:

空氣採樣類 王裕珍(FIA-02)

2. 本報告共 2 頁, 分贈使用無效。

3. 本報告僅供該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司

負責人: 羅舜成

檢驗室主管: 王裕珍

Under otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without the written approval of SGS Taiwan. 本報告書之樣品名稱、樣品編號、樣品數量、本報告書之樣品名稱、樣品編號、樣品數量, 不可部分複製。此報告書係由本公司人員在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。 This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, theft or unauthorized appearance of this document is unlawful and, if found, may be prosecuted to the fullest extent of the law.

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
檢驗室主管: 王裕珍

製品編號: PAB150201
監測人: 譚: 洪智強

採樣方法：-----

報告編號: PA/2021

空氣樣品檢測報告

	LDL	0.21	ppb
HORIBA-APNA NO _x (NIEA A417)	LDL	0.80	ppb
HORIBA-APNA THC(NIEA A740)	LDL	0.02	ppm
HORIBA-APSA SO ₂ (NIEA A416)	LDL	0.43	ppb
HORIBA-APOA O ₃ (NIEA A420)	LDL	0.79	ppb
POP (NIEA A102) , RH(%)	LDL	0.79	ppb

	LDL	0.21	ppb
HORIBA-APNA NO _x (NIEA A417)	LDL	0.80	ppb
HORIBA-APNA THC(NIEA A740)	LDL	0.02	ppm
HORIBA-APSA SO ₂ (NIEA A416)	LDL	0.43	ppb
HORIBA-APOA O ₃ (NIEA A420)	LDL	0.79	ppb
POP (NIEA A102) , RH(%)	LDL	0.79	ppb

報告專用章

檢驗室主管：

(四) 乙公司

檢驗室主管：邢永清	第 (1/1) 页
-----------	-----------

報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依

p://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請

也本公司製片之招來報台書刊理及映映門時所紀錄且於按受拍小範圍內之人員。本公司里封各戶人員。此文件不切實中八任文務主權利之門或或妨免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律

最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd. | No. 135-1, Wu Kong Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan | 248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

台灣檢驗科技股份有限公司
☎ (886-2) 2299-3939 ☎ (886-2) 2299-3261
www.sgs.com.tw

Member of SGS group



PA/2021/81504

☐取樣記錄表 / ☒採樣記錄表

計劃名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：勤智興業有限公司

氣候：☒晴 ☐陰 ☐雨樣品基質：☒地下水 ☐地表水 ☐水質 ☐底泥 ☐其他：☐

採樣日期：2021年11月14日

樣品基質：☒地下水 ☐地表水 ☐水質 ☐底泥 ☐其他：☐

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
15:00	模範園	PAB150401	1	PM2.5	無25℃以下置於濾紙 保溼容器	無25℃以下置於濾紙 保溼容器	✗
15:00	模範園	PAB150401	1	PM2.5	無25℃以下置於濾紙 保溼容器	無25℃以下置於濾紙 保溼容器	✗

樣品總數量：1

PE瓶	PP瓶	玻璃瓶	其它
☒	☐	☐	☐

樣品運送及保存：

(取)採樣人員：賴世軒 張明豪

會採人員：☒同(取)採樣人員/ ☐委託單位自行送樣

運送人員：☐郵寄/快遞 ☐公務車 ☐委託單位自行送樣

樣品運送方式：☒委託單位自行送樣

樣品保存方法：☐避光 ☐暗處4±2℃ ☐-15℃以下 ☐10℃以下 ☒25℃以下 ☐室溫 ☐其他

LIMS系統登錄人員/日期時間：張嘉琪 2021/11/15

收樣人員：張偉哲 2021/11/15



張偉哲 2021/11/15



PA/2021/81505

☐取樣記錄表 / ☒採樣記錄表

計劃名稱：BK-110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：勤智興業有限公司

氣候：☒晴 ☐陰 ☐雨樣品基質：☒地下水 ☐地表水 ☐水質 ☐底泥 ☐其他：☐

採樣日期：2021年11月14日

樣品基質：☒地下水 ☐地表水 ☐水質 ☐底泥 ☐其他：☐

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
09:00	TBK	PAB150501	1	PM2.5	無25℃以下置於濾紙 保溼容器	無25℃以下置於濾紙 保溼容器	✗
13:44	TBK	PAB150502	1	PM2.5	無25℃以下置於濾紙 保溼容器	無25℃以下置於濾紙 保溼容器	✗

樣品總數量：2

PE瓶	PP瓶	玻璃瓶	其它
☒	☐	☐	☐

樣品運送及保存：

(取)採樣人員：賴世軒 張明豪

會採人員：☒同(取)採樣人員/ ☐委託單位自行送樣

運送人員：☐郵寄/快遞 ☐公務車 ☐委託單位自行送樣

樣品運送方式：☒委託單位自行送樣

樣品保存方法：☐避光 ☐暗處4±2℃ ☐-15℃以下 ☐10℃以下 ☒25℃以下 ☐室溫 ☐其他

LIMS系統登錄人員/日期時間：張嘉琪 2021/11/15

收樣人員：張偉哲 2021/11/15



張偉哲 2021/11/15

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
監測地點：棋山國小
同步監測設備：■空氣品質監測車 □ TSP □ PM_{2.5} □ 其他：□
監測日期：2021.11.23-24
監測人員：賴允軒

監測位置示意圖

無設置環境說明

東：空地
西：廚房
南：花園
北：教室

可能污染源：
人員活動

現場描述：
廚房前空地

※示意图須標示方位及採樣口離最近障礙物之水平距離(m)。採樣口與障礙物水平距離，氣狀物是否大於1公尺，粒狀物大於2公尺？☐是☒否

位置選擇方式：☐依空氣品質監測站選站程序與採樣口之設置原則規劃 ☒依計畫委託單位指定

測點：空品車■、TSP▲、PM_{2.5}●

A01-1-54

空氣中懸浮微粒(PM_{2.5})使用與校正紀錄表(BGI PQ200)

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
採樣地點：棋山國小
採樣日期：2021.11.23-24
儀器：BGI PQ200
採樣人員：賴允軒
工作溫度計編號：ESPC-Temp-T57；工作壓力計編號：ESPC-PM_{2.5}-T40

樣品編號	PAB150401	濾紙匣編號	K044	採樣器編號	ESPC-PM _{2.5} -T14		
採樣前功能檢查	時間校對(±1分鐘)	☒ 良好 ☐ 不良	大氣壓力(±10)(mmHg)	採樣器讀值：	755	工作件讀值：	755
	環境溫度(±2.0)(°C)	20.9	採樣器讀值：	20.9	工作件讀值：	21.2	
	濾紙溫度(±1.0)(°C)	22.7	採樣器讀值：	22.7	工作件讀值：	22.9	
測漏	外部測漏	(cmH ₂ O) 起始SP: 105; 終止SP: 103; 差值: 2	內部測漏	(cmH ₂ O) 起始SP: 101; 終止SP: 99; 差值: 2	允收為<5 cm H ₂ O	允收為<5 cm H ₂ O	
單點流量量核	流量量測轉換器執行測漏檢查	☒ 良好 ☐ 不良	流量量測轉換器執行測漏檢查	☒ 良好 ☐ 不良	儀器有移動者免填	(允收範圍為-0.668~0.668)	
	流量量測轉換器執行測漏檢查	☒ 良好 ☐ 不良	流量量測轉換器執行測漏檢查	☒ 良好 ☐ 不良	儀器有移動者免填	(允收範圍為-0.668~0.668)	
多點流量校正	設定流量	15.1(L/min)	採樣器讀值	15.8	工作件讀值	17.4	
	工作件讀值	15.8	流量計讀值(L/min)	18.349	差值(面板-流量計)	16.914	
校正後流量量核	流量量測轉換器執行測漏檢查	☒ 良好 ☐ 不良	流量量測轉換器執行測漏檢查	☒ 良好 ☐ 不良	儀器有移動者免填	(允收範圍為-0.668~0.668)	
	流量量測轉換器執行測漏檢查	☒ 良好 ☐ 不良	流量量測轉換器執行測漏檢查	☒ 良好 ☐ 不良	儀器有移動者免填	(允收範圍為-0.668~0.668)	
確認採樣器流量顯示值	16.70	16.70	允收範圍為16.366~17.034				
設定開始時間	2021年11月23日15時00分	設定結束時間	2021年11月24日15時00分				
濾紙取出時間	2021年11月24日15時09分	採樣結束時間	2021年11月24日15時09分				
採樣後功能檢查	大氣壓力(±10)(mmHg)	採樣器讀值：	755	工作件讀值：	755		
	環境溫度(±2.0)(°C)	24.4	採樣器讀值：	24.4	工作件讀值：	24.6	
	濾紙溫度(±1.0)(°C)	25.7	採樣器讀值：	25.7	工作件讀值：	25.8	
測漏	外部測漏	(cmH ₂ O) 起始SP: 105; 終止SP: 103; 差值: 2	內部測漏	(cmH ₂ O) 起始SP: 101; 終止SP: 99; 差值: 2	允收為<5 cm H ₂ O	允收為<5 cm H ₂ O	
單點流量量核	流量量測轉換器執行測漏檢查	☒ 良好 ☐ 不良	流量量測轉換器執行測漏檢查	☒ 良好 ☐ 不良	儀器有移動者免填	(允收範圍為-0.668~0.668)	
	流量量測轉換器執行測漏檢查	☒ 良好 ☐ 不良	流量量測轉換器執行測漏檢查	☒ 良好 ☐ 不良	儀器有移動者免填	(允收範圍為-0.668~0.668)	
採樣期間資料填寫	採樣時間總計(分鐘)	1440	採樣器讀值	1440	允收範圍為1380~1500分鐘		
	採樣體積總計(m ³)	24.02	採樣器讀值	24.02	允收範圍為15.865~17.535		
	區間平均流量(L/min)	16.70	採樣器讀值	16.70	允收為<2%		
	流量變異係數(%)	0.34	採樣器讀值	0.34	允收為<2%		
	是否出現警告訊息(若有請填寫)	☒ 是 ☐ 否	採樣器讀值	☒ 是 ☐ 否	採樣器讀值	☒ 是 ☐ 否	

備註 1.採樣結束後，樣品須於96小時內自採樣器取出。
2.當樣品自採樣器取出後，須於24小時內送回實驗室進行分析

審核人員：賴允軒

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
監測地點：棋山國小
同步監測設備：■空氣品質監測車 □ TSP □ PM_{2.5} □ 其他：□
監測日期：2021.11.23-24
監測人員：賴允軒

監測位置示意圖

無設置環境說明

東：空地
西：廚房
南：花園
北：教室

可能污染源：
人員活動

現場描述：
廚房前空地

※示意图須標示方位及採樣口離最近障礙物之水平距離(m)。採樣口與障礙物水平距離，氣狀物是否大於1公尺，粒狀物大於2公尺？☐是☒否

位置選擇方式：☐依空氣品質監測站選站程序與採樣口之設置原則規劃 ☒依計畫委託單位指定

測點：空品車■、TSP▲、PM_{2.5}●

A01-1-54

現場品保品管紀錄

車輛系統檢查

- 檢查車體是否平衡?(千斤頂是否正位)
- 冷氣運轉、車輛行駛狀況是否異常?
- 電機機油油位是否異常?

氣象監測儀檢查

- 各Sensor裝置是否妥善且正確?
- 連接信號處理線之導線是否妥善?
- 風向計方位指示器是否正對南方?

空氣品質系統監測車系統檢查是否良好? ☐是☒否

整體系統檢查

- 電源是否正位?(輸入電壓220V、輸出電壓110V)
- 電路是否正位?(插頭有無鬆動、線路有無破損)
- 鋼瓶氣體管線是否連接正常、是否無漏氣情形?

各項分析儀檢查

- 溫度、壓力是否正位?
- 鋼瓶氣體管線是否連接正常、是否無漏氣情形?
- 鋼瓶氣體管線是否連接正常、是否無漏氣情形?

空氣品質系統監測車系統檢查是否良好? ☐是☒否

儀器編號及校正全幅修正值

儀器編號	ESPC-SO ₂ -T	ESPC-NO _x -T	ESPC-CO-T	ESPC-O ₃ -T	ESPC-THC-T
儀器顯示值	SO ₂	NO	CO	O ₃	CH ₄

氣體鋼瓶資訊

動態氣體傳導器輸出流量(L/min)	前壓力	後壓力	psi
標氣鋼瓶編號	保存期限	保存期限	psi
甲烷鋼瓶編號	保存期限	保存期限	psi
氬氣鋼瓶編號	保存期限	保存期限	psi
氮氣鋼瓶編號	保存期限	保存期限	psi
氧氣鋼瓶編號	保存期限	保存期限	psi

※標準氣體鋼瓶成份為SO₂、NO、CO、CH₄

JobCode =
SiteName =
StationCode =
Operators =
FilterID =
InitialWt =
FinalWt =
Notes1 =
Notes2 =

PQ200 Air Sampling System
Version 5.62
SN 1636

- Run Summary -
PAB150401

Downloaded 2021 24 nov 15:14:14
PUMP 8296:49
TS 024.020
ET 0024:00
Flags * * * * *
Qset 16.70
Temp 15.0Min 25.4Max 18.7AVG
BP 754Min 758Max 756AVG
Flow Avg 16.70
CV 0.34
Start 21 23 nov 15:00:00 Code:002
Stop 21 24 nov 15:00:04
Max Dif. 03.1 24 nov 11:20:19
END

廖惟璇 11/24

採樣日期: 2021.11.23-24
儀器設備攜出入清單
使用前後清點人員: 賴俊軒

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註 (若有儀器編號請註記)
		使用前	使用後	
10 號空品車	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
PM _{2.5} 採樣器	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-PM _{2.5} -T14
內外測漏用濾紙盒	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
流量量測轉換器	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
活塞式流量計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-BIOS-T40
高量採樣器(TSP)(含採樣架)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-HV-T05
高量採樣器(PM ₁₀)(含採樣架)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-PM ₁₀ -T *
小孔流量計	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-CAL-T02
濾紙匣	3	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
不鏽鋼筒(Canister)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號:
限流器(Canister用)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號:
吸收瓶	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
定量瓶	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
樣品瓶	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	容器:
洗滌瓶	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
定量幫浦(含保護裝置)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-GilAir-T
噪音計	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-NL-T
振動計(含拾振器)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-VM-T
聲音校正器	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-NC-T
噪音攜出箱	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
鉛蓄電池	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
腳架	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-WEATHER-T *
簡易式氣象計	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
大氣壓力計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	標準件(mmHg)(T02): 440.2 攜出件(mmHg)(T35): 440.5
溫度計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-Temp-T57
指北針	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
水平儀	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
工具箱	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
筆記型電腦	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
穩壓器/升壓器	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	

審核人員: 廖俊軒 11/24

高量空氣採樣器(TSP)使用與校正記錄表

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測地點：棋山國小

監測人員：張明華

監測日期：2021.11.23.24

小孔流量計基本資料				
小孔流量計編號	ESPC-CAL-T02	校正日期	2020.12.18	
斜率	10.4753	截距	-0.1293	迴歸係數 0.9999
高量空氣採樣器(TSP)基本資料				
儀器編號	ESPC-TSP-T05	多點校正日期	2021.11.10	
校正時溫度(°C)	18.5	校正時壓力(mmHg)	741.8	
斜率	1.1581	截距	-184.82	迴歸係數 0.9990
單點查核結果				
小孔校正器測漏是否正確		校樣前		校樣後
校正時間	時分	☒ 是 ☐ 否		☒ 是 ☐ 否
大氣壓力	mmHg	11/23 13:39		11/24 15:07
氣溫	°C	75.59		75.50
TSP浮子流量計讀值	L/min	21.1		24.4
水汽壓差計讀值(ΔH)	☒ mm H2O	14.00		14.00
	☐ in H2O	左 10.4 右 10.2		左 10.2 右 10.2
小孔實際流量(Q)	L/min	20.6		20.4
小孔換算流量(Ycal)	L/min	13.9.1		13.9.0
誤差百分比	%	14/10.0		14/10.2
		0.7	<7%	<7%
現場採樣紀錄				
樣品編號: PAB150201	樣品濾紙編號:	701194		
空白樣品編號: PAB150301	空白樣品濾紙編號:	7011948		
		校樣開始		校樣結束
大氣壓力	mmHg	756.0		755.0
氣溫	°C	21.2		21.5
風速/風向	m/s	1.2 / 東北		0.6 / 東北
樣品測漏是否正確		☒ 是 ☐ 否		☒ 是 ☐ 否
流量抄寫時間	時分	11/23 14:22		11/24 14:56
額外暖機時間	min	5		0.5
採樣器流量	L/min	14.00		14.00
採樣時間	時分	11/23 15:00		11/24 15:00
總採樣時間(不含預熱暖機)	min	1440		1440
平均流量	L/min	1400		1400
總進氣時間	min	1445		1445
總進氣體積	m³	2023.0		2023.0

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測地點：棋山國小

同步監測設備：■ 空氣品質監測車 ☒ TSP ☒ PM_{2.5} ☐ 其他：

監測日期：2021.11.23.24

監測人員：張明華

監測位置示意圖

架設環境說明	
東：空地	南：花園
西：廚房	北：教室
現地描述：	可能污染源：
教室前空地 人員活動	
*示意圖須標示方位及採樣口與最近障礙物之水平距離(m)。採樣口與障礙物水平距離，氣狀物是否大於1公尺/無障礙物大於2公尺？ ☒ 是 ☐ 否	

測點：空氣車■、TSP▲、PM_{2.5}●

位置選擇方式：☐依空氣品質監測站選站程序與採樣口之設置原則規劃 ☒依計畫委託單位指定

現場品保品管紀錄

車輛系統檢查	整體系統檢查
1.檢查車體是否平衡？(千斤頂是否正確)	1.電源是否正確？(輸入電壓220V、輸出電壓110V)
2.冷氣運轉、車輛行駛狀況是否正確？	2.電路是否正確？(插頭有無鬆動、線路有無破損)
3.電機機軸動作是否正確？	3.鋼瓶氣體管線是否連接正確、是否無漏氣情形？
氣象監測儀檢查	各項分析儀檢查
1.各Sensor裝置是否妥當且正確？	1.溫度、壓力是否正確？
2.連接信號處理器之導線是否妥當？	2.管線是否連接正確？
3.風向計方位指示器是否正對南方？	3.訊號傳輸是否正確？
空氣品質系統監測車系統檢查是否良好？	4.零氣體產生器燃燒溫度設定值是否大於450°C？
☒ 是 ☐ 否	

儀器編號及校正全幅修正值

儀器編號：	ESPC-SO ₂ -T / 0	ESPC-NO _x -T / 0	ESPC-CO-T*	ESPC-O ₃ -T / 0	ESPC-THC-T*
	ESPC-Multi-T / 0	ESPC-Zero-T / 0	ESPC-Beta-T / 0	ESPC-Bios-T / 0	
儀器顯示值：	SO ₂ / 1.0	NO / 0.9	CO / *	O ₃ / 0.9	CH ₄ / *

氣體鋼瓶資訊

動態氣體稀釋器輸出流量：5.0 (L/min)	前壓力：5.0 psi	後壓力：5.0 psi
標氣鋼瓶編號：E16001665	保存期限：2023.1.16	後壓力：5.0 psi
甲烷鋼瓶編號：	保存期限：	後壓力：psi
氬氣鋼瓶編號：	保存期限：	後壓力：psi
零空氣鋼瓶編號：	保存期限：	後壓力：psi
※標準氣體鋼瓶成份為SO ₂ 、NO、CO、CH ₄		

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(2/2)

監測地點：

棋山國小

監測日期：

2021/11/23-24

監測前確認

監測人員：張明新

1. 氣狀採樣管路測漏：EOK										
2. 零點檢查：(SO ₂ 需介於±4ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO需介於±0.5ppm、CH ₄ 、THC需介於±0.4ppm)										
標準濃度值	SO ₂ : 0.0	ppb	NO: 0.0	ppb	CO: 0.0	ppm	O ₃ : 0.0	ppb	THC: 0.0	ppm
儀器顯示值	SO ₂ : 0.0	ppb	NO: 0.0	ppb	CO: 0.0	ppm	O ₃ : 0.0	ppb	THC: 0.0	ppm
3. 全幅檢查：(SO ₂ 需介於±4.8 ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO需介於±0.8 ppm、CH ₄ 、THC需介於±0.8ppm)										
標準濃度值	SO ₂ : 160.0	ppb	NO: 168.0	ppb	CO: 0.8	ppm	O ₃ : 16.5	ppb	THC: 0.8	ppm
儀器顯示值	SO ₂ : 158.4	ppb	NO: 166.0	ppb	CO: 0.8	ppm	O ₃ : 16.5	ppb	THC: 0.8	ppm
偏移值	SO ₂ : -1.6	ppb	NO: -2.0	ppb	CO: 0.0	ppm	O ₃ : 0.0	ppb	THC: 0.0	ppm
4. 中濃度檢查：(CH ₄ 、THC需介於±0.8ppm)										
標準濃度值	CH ₄ : 0.8	ppm	THC: 0.8	ppm						
儀器顯示值	CH ₄ : 0.8	ppm	THC: 0.8	ppm						
偏移值	CH ₄ : 0.0	ppm	THC: 0.0	ppm						
(備註：偏移值=儀器顯示值-標準濃度值)										
5. PM ₁₀ 自動法校正紀錄：										
大氣壓力(mmHg)	755.9	氣溫(°C)		21.1	儀器流量計讀值(L/min)		16.7			
儀器自校測試是否正常：	是	儀器流量計讀值(L/min)		16.738	標準流量計讀值(L/min)		16.747			
儀器測試是否異常：	否	儀器流量計平均讀值(L/min)		16.744	標準流量計讀值(L/min)		16.744			
貝他射線強度(>500000 imp/4 mins)	887316	偏差百分比(%)		±4%	儀器流量計讀值-標準濃度值		-0.3			
貝他射線強度(>500000 imp/4 mins)：887316										

監測後確認

1. 氣狀採樣管路測漏：EOK										
2. 零點檢查：(SO ₂ 需介於±4ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO需介於±0.5ppm、CH ₄ 、THC需介於±0.4ppm)										
標準濃度值	SO ₂ : 0.0	ppb	NO: 0.0	ppb	CO: 0.0	ppm	O ₃ : 0.0	ppb	THC: 0.0	ppm
儀器顯示值	SO ₂ : 0.0	ppb	NO: 0.0	ppb	CO: 0.0	ppm	O ₃ : 0.0	ppb	THC: 0.0	ppm
3. 全幅檢查：(SO ₂ 需介於±4.8 ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO需介於±0.8 ppm、CH ₄ 、THC需介於±0.8ppm)										
標準濃度值	SO ₂ : 160.0	ppb	NO: 168.0	ppb	CO: 0.8	ppm	O ₃ : 16.5	ppb	THC: 0.8	ppm
儀器顯示值	SO ₂ : 156.4	ppb	NO: 163.1	ppb	CO: 0.8	ppm	O ₃ : 16.5	ppb	THC: 0.8	ppm
偏移值	SO ₂ : 3.6	ppb	NO: 4.9	ppb	CO: 0.0	ppm	O ₃ : 0.0	ppb	THC: 0.0	ppm
4. 中濃度檢查：(SO ₂ 需介於±4.8 ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO需介於±0.8 ppm、CH ₄ 、THC需介於±0.8ppm)										
標準濃度值	SO ₂ : 40.0	ppb	NO: 40.0	ppb	CO: 0.8	ppm	O ₃ : 4.3	ppb	THC: 0.8	ppm
儀器顯示值	SO ₂ : 39.1	ppb	NO: 39.1	ppb	CO: 0.8	ppm	O ₃ : 4.3	ppb	THC: 0.8	ppm
偏移值	SO ₂ : 0.9	ppb	NO: 0.9	ppb	CO: 0.0	ppm	O ₃ : 0.0	ppb	THC: 0.0	ppm
(備註：偏移值=儀器顯示值-標準濃度值)										
5. PM ₁₀ 自動法校正紀錄：										
大氣壓力(mmHg)	755.0	氣溫(°C)		21.4	儀器流量計讀值(L/min)		16.7			
儀器自校測試是否正常：	是	儀器流量計讀值(L/min)		16.738	標準流量計讀值(L/min)		16.738			
儀器測試是否異常：	否	儀器流量計平均讀值(L/min)		16.738	標準流量計讀值(L/min)		16.738			
貝他射線強度(>500000 imp/4 mins)	912671	偏差百分比(%)		±4%	儀器流量計讀值-標準濃度值		-0.4			
貝他射線強度(>500000 imp/4 mins)：912671										

是否出現警告訊息(若有請填寫)：否

審核人員：張明新

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測計畫

民國 110 年 11 月 23 日 每日監測記錄表

日期	星期	測量儀器	PM ₁₀ 測值	測量儀器狀態	測量時間	天氣	風向
11/1	一	71184 767185	15	主場出入口	13:42	晴	西
		71186 767185	16	主場出入口	13:46		西
		71151 767185	15	主場出入口	13:50		西
		71184 767185	13	主場出入口	13:52		西
11/2	一	71186 767185	13	主場出入口	13:54	晴	西
		71189 767185	15	主場出入口	13:56		西
		71151 767185	15	主場出入口	14:00		西
		71184 767185	13	主場出入口	14:02		西
11/3	二	71186 767185	15	主場出入口	14:04	晴	西
		71189 767185	13	主場出入口	14:06		西
		71151 767185	15	主場出入口	14:08		西
		71184 767185	13	主場出入口	14:10		西
11/4	二	71186 767185	15	主場出入口	14:12	晴	西
		71189 767185	13	主場出入口	14:14		西
		71151 767185	15	主場出入口	14:16		西
		71184 767185	13	主場出入口	14:18		西
11/5	三	71186 767185	15	主場出入口	14:20	晴	西
		71189 767185	13	主場出入口	14:22		西
		71151 767185	15	主場出入口	14:24		西
		71184 767185	13	主場出入口	14:26		西
11/6	四	71186 767185	15	主場出入口	14:28	晴	西
		71189 767185	13	主場出入口	14:30		西
		71151 767185	15	主場出入口	14:32		西
		71184 767185	13	主場出入口	14:34		西
11/7	五	71186 767185	15	主場出入口	14:36	晴	西
		71189 767185	13	主場出入口	14:38		西
		71151 767185	15	主場出入口	14:40		西
		71184 767185	13	主場出入口	14:42		西
11/8	六	71186 767185	15	主場出入口	14:44	晴	西
		71189 767185	13	主場出入口	14:46		西
		71151 767185	15	主場出入口	14:48		西
		71184 767185	13	主場出入口	14:50		西
11/9	日	71186 767185	15	主場出入口	14:52	晴	西
		71189 767185	13	主場出入口	14:54		西
		71151 767185	15	主場出入口	14:56		西
		71184 767185	13	主場出入口	14:58		西
11/10	一	71186 767185	15	主場出入口	15:00	晴	西
		71189 767185	13	主場出入口	15:02		西
		71151 767185	15	主場出入口	15:04		西
		71184 767185	13	主場出入口	15:06		西
11/11	二	71186 767185	15	主場出入口	15:08	晴	西
		71189 767185	13	主場出入口	15:10		西
		71151 767185	15	主場出入口	15:12		西
		71184 767185	13	主場出入口	15:14		西

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測計畫

民國 110 年 11 月 PM 每日監測記錄表

日期	星期	測量點	測量值	測量儀器	測量人	測量時間	天氣	風速	風向
11/12	五	71180 762185	19	主壩出口	楊	13:29	晴	0.5	西
		71181 762191	13	魏工務所	楊	13:53	晴	0.4	西
		71151 762108	07	石富山橋	楊	14:17		0.4	西
11/13	二	71153 762185	12	湖南壩出口	楊	13:49		0.4	西北
		71152 762188	16	楊子坑橋	楊	14:13	晴	0.3	西北
		71151 762108	18	石富山橋	楊	14:21		0.4	西北
11/14	日	71153 762185	06	湖南壩出口	楊	13:52	晴	0.3	西北
		71152 762188	08	楊子坑橋	楊	14:16	晴	0.2	西北
		71151 762108	09	石富山橋	楊	14:40		0.2	西北
11/15	一	71153 762185	06	湖南壩出口	楊	13:51	晴	0.3	西北
		71152 762188	08	楊子坑橋	楊	13:42	晴	0.2	西北
		71151 762108	09	石富山橋	楊	14:06		0.3	西北
11/16	二	71180 762185	09	主壩出口	楊	12:22	晴	0.3	西
		71181 762191	14	魏工務所	楊	12:46	晴	0.3	西
		71151 762108	12	石富山橋	楊	13:00		0.2	西
11/17	三	71180 762185	19	主壩出口	楊	13:47	晴	0.4	西南
		71146 762134	19	北勢坑壩橋	楊	14:11	晴	0.4	西南
		71151 762108	17	石富山橋	楊	14:35		0.4	西南
11/18	四	71180 762185	04	主壩出口	楊	09:07	晴	0.3	西
		71181 762191	04	魏工務所	楊	09:31	晴	0.3	西
		71151 762108	09	石富山橋	楊	09:55		0.2	西
11/19	五	71153 762185	08	湖南壩出口	楊	14:22	晴	0.3	西北
		71152 762188	08	楊子坑橋	楊	14:46	晴	0.2	西北
		71151 762108	13	石富山橋	楊	15:10		0.2	西北
11/20	二	71180 762185	09	主壩出口	楊	14:24	晴	0.3	西
		71181 762191	11	魏工務所	楊	14:48	晴	0.3	西
		71151 762108	13	石富山橋	楊	15:10		0.2	西
11/21	日	71153 762185	12	湖南壩出口	楊	13:32	晴	0.3	西北
		71152 762188	14	楊子坑橋	楊	13:56	晴	0.2	西北
		71151 762108	12	石富山橋	楊	14:21		0.3	西北
11/22	一	71153 762185	11	湖南壩出口	楊	12:25	晴	0.3	北
		71152 762188	10	楊子坑橋	楊	12:49	晴	0.3	北
		71151 762108	10	石富山橋	楊	13:13		0.2	北

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測計畫

民國 110 年 11 月 PM 每日監測記錄表

日期	星期	測量點	測量值	測量儀器	測量人	測量時間	天氣	風速	風向
11/23	二	71153 762185	11	湖南壩出口	楊	13:06	晴	0.3	西北
		71152 762188	13	楊子坑橋	楊	13:30	晴	0.3	西北
		71151 762108	10	石富山橋	楊	13:55		0.3	西北
11/24	三	71180 762185	24	主壩出口	楊	14:25	晴	0.2	西
		71181 762191	27	魏工務所	楊	14:59	晴	0.3	西
		71151 762108	29	石富山橋	楊	15:24		0.3	西
11/25	四	71153 762185	13	湖南壩出口	楊	10:07	晴	0.3	西北
		71152 762188	18	楊子坑橋	楊	10:31	晴	0.3	西北
		71151 762108	18	石富山橋	楊	10:56		0.3	西北
11/26	五	71153 762185	23	湖南壩出口	楊	13:38	雨	0.4	西北
		71152 762188	27	楊子坑橋	楊	14:02	雨	0.3	西北
		71151 762108	30	石富山橋	楊	14:26		0.3	西北
11/27	二	71153 762185	15	湖南壩出口	楊	14:08	晴	0.3	西北
		71152 762188	15	楊子坑橋	楊	14:33	晴	0.2	西北
		71151 762108	14	石富山橋	楊	14:57		0.3	西北
11/28	日	71153 762185	33	湖南壩出口	楊	11:11	雨	0.3	西北
		71152 762188	37	楊子坑橋	楊	11:35	雨	0.4	西北
		71151 762108	34	石富山橋	楊	11:59		0.4	西北
11/29	一	71180 762185	16	主壩出口	楊	12:53	晴	0.2	西
		71181 762191	14	魏工務所	楊	13:17	晴	0.2	西
		71151 762108	13	石富山橋	楊	13:41		0.3	西
11/30	二	71153 762185	39	湖南壩出口	楊	12:42	晴	0.4	北
		71152 762188	34	楊子坑橋	楊	13:07	晴	0.4	北
		71151 762108	33	石富山橋	楊	13:31		0.5	北

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測計畫

民國 110 年 11 月 PM₁₀ 每日監測記錄表

日期星期	測量儀器	PM ₁₀ 測值	周邊環境概述	監測人	監測時間	天氣	風速	風向
11/1	71824 762185	41	主壩出入口	楊 蓀 城	12:30	晴	0.2	西
	71896 762185	46	總工程師		12:50		0.3	西
	71516 762188	43	五富山橋		13:18		0.2	西
11/2	71824 762185	59	主壩出入口	楊 蓀 城	13:01	晴	0.2	西
	71896 762185	63	總工程師		13:25		0.2	西
	71516 762188	59	五富山橋		13:49		0.2	西
11/3	71824 762185	61	主壩出入口	楊 蓀 城	13:21	晴	0.2	西
	71896 762185	71	總工程師		13:51		0.3	西
	71516 762188	60	五富山橋		13:15		0.2	西
11/4	71824 762185	32	主壩出入口	楊 蓀 城	11:30	晴	0.2	西
	71896 762185	21	總工程師		11:54		0.2	西
	71516 762188	29	五富山橋		12:18		0.2	西
11/5	71824 762185	21	主壩出入口	楊 蓀 城	12:05	晴	0.2	西
	71896 762185	23	總工程師		12:29		0.3	西
	71516 762188	24	五富山橋		12:54		0.3	西
11/6	71824 762185	61	主壩出入口	楊 蓀 城	14:11	晴	0.2	西
	71896 762185	55	總工程師		14:35		0.2	西
	71516 762188	54	五富山橋		14:59		0.3	西
11/7	71824 762185	23	主壩出入口	楊 蓀 城	14:09	晴	0.3	西
	71896 762185	25	總工程師		14:23		0.3	西
	71516 762188	21	五富山橋		14:47		0.2	西
11/8	71529 762185	25	湖南壩出入口	楊 蓀 城	12:52	晴	0.3	西北
	71513 762188	22	楊子坑橋		13:16		0.2	西北
	71516 762188	24	五富山橋		13:40		0.3	西北
11/9	71529 762185	60	湖南壩出入口	楊 蓀 城	12:54	晴	0.4	北
	71513 762188	65	楊子坑橋		13:18		0.3	北
	71516 762188	62	五富山橋		13:42		0.3	西
11/10	71824 762185	19	主壩出入口	楊 蓀 城	12:41	晴	0.3	西
	71896 762185	21	總工程師		13:11		0.4	西
	71516 762188	20	五富山橋		13:35		0.3	西
11/11	71824 762185	28	主壩出入口	楊 蓀 城	12:21	晴	0.3	西
	71896 762185	43	總工程師		12:51		0.3	西
	71516 762188	40	五富山橋		13:15		0.3	西

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測計畫

民國 110 年 11 月 PM₁₀ 每日監測記錄表

日期星期	測量儀器	PM ₁₀ 測值	周邊環境概述	監測人	監測時間	天氣	風速	風向
11/12	71824 762185	31	主壩出入口	楊 蓀 城	13:11	晴	0.5	西
	71896 762185	31	總工程師		13:41		0.4	西
	71516 762188	30	五富山橋		14:05		0.4	西
11/13	71529 762185	29	湖南壩出入口	楊 蓀 城	13:21	晴	0.4	西北
	71513 762188	21	楊子坑橋		14:01		0.3	西北
	71516 762188	33	五富山橋		14:25		0.4	西北
11/14	71529 762185	18	湖南壩出入口	楊 蓀 城	13:40	晴	0.3	西北
	71513 762188	16	楊子坑橋		14:04		0.2	西北
	71516 762188	17	五富山橋		14:28		0.2	西北
11/15	71529 762185	18	湖南壩出入口	楊 蓀 城	13:05	晴	0.3	西北
	71513 762188	22	楊子坑橋		13:30		0.2	西北
	71516 762188	18	五富山橋		13:54		0.3	西北
11/16	71824 762185	26	主壩出入口	楊 蓀 城	12:10	晴	0.3	西
	71896 762185	33	總工程師		12:34		0.3	西
	71516 762188	29	五富山橋		12:58		0.2	西
11/17	71824 762185	41	主壩出入口	楊 蓀 城	13:35	晴	0.4	西
	71896 762185	49	總工程師		13:59		0.4	西
	71516 762188	44	五富山橋		14:23		0.4	西
11/18	71824 762185	18	主壩出入口	楊 蓀 城	08:55	晴	0.3	西
	71896 762185	15	總工程師		09:19		0.3	西
	71516 762188	22	五富山橋		09:43		0.2	西
11/19	71529 762185	57	湖南壩出入口	楊 蓀 城	14:10	晴	0.3	西北
	71513 762188	49	楊子坑橋		14:34		0.2	西北
	71516 762188	55	五富山橋		14:58		0.2	西北
11/20	71824 762185	32	主壩出入口	楊 蓀 城	14:12	晴	0.3	西
	71896 762185	38	總工程師		14:36		0.3	西
	71516 762188	40	五富山橋		15:00		0.2	西
11/21	71529 762185	42	湖南壩出入口	楊 蓀 城	13:20	晴	0.3	西北
	71513 762188	46	楊子坑橋		13:44		0.2	西北
	71516 762188	41	五富山橋		14:09		0.3	西北
11/22	71529 762185	47	湖南壩出入口	楊 蓀 城	12:13	晴	0.3	北
	71513 762188	49	楊子坑橋		12:37		0.3	北
	71516 762188	43	五富山橋		13:01		0.2	北

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測計畫

民國 110 年 11 月 PM10 每日監測記錄表

日期	星期	測量座標	PM10 測值	周建環境概述	監測人	監測時間	天氣	風速	風向
11/23	二	711539 762085	45	湖南場出口	楊	12:54	晴	0.3	西北
		711513 762088	41	楊子坑橋	馥	13:18	晴	0.3	西北
		711514 762118	42	王雷山橋	城	13:43	晴	0.3	西北
11/24	三	711824 762118	48	王雷山橋	楊	14:03	晴	0.2	西
		711896 762129	53	王雷山橋	馥	14:41	晴	0.3	西
		711514 762118	55	王雷山橋	城	15:12	晴	0.3	西
11/25	四	711539 762085	34	湖南場出口	楊	09:55	晴	0.3	西北
		711513 762088	39	楊子坑橋	馥	10:19	晴	0.3	西北
		711516 762118	41	王雷山橋	城	10:44	晴	0.3	西北
11/26	五	711539 762085	41	湖南場出口	楊	13:26	晴	0.4	西北
		711513 762088	41	楊子坑橋	馥	13:50	晴	0.3	西北
		711516 762118	45	王雷山橋	城	14:14	晴	0.3	西北
11/27	六	711539 762085	35	湖南場出口	楊	13:56	晴	0.3	西北
		711513 762088	39	楊子坑橋	馥	14:21	晴	0.2	西北
		711516 762118	41	王雷山橋	城	14:45	晴	0.3	西北
11/28	日	711539 762085	73	湖南場出口	楊	10:59	晴	0.3	西北
		711513 762088	79	楊子坑橋	馥	11:23	晴	0.4	西北
		711516 762118	77	王雷山橋	城	11:47	晴	0.4	西北
11/29	一	711824 762118	16	王雷山橋	楊	12:53	晴	0.2	西
		711896 762129	14	王雷山橋	馥	13:17	晴	0.2	西
		711516 762118	13	王雷山橋	城	13:41	晴	0.3	西
11/30	二	711539 762085	39	湖南場出口	楊	12:42	晴	0.4	西北
		711513 762088	34	楊子坑橋	馥	13:07	晴	0.4	西北
		711516 762118	33	王雷山橋	城	13:31	晴	0.3	西北



台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司

高雄市楠梓區開發路61號
TEL: (07) 3012121 FAX: (07) 3012282
行政院環保署許可證字號: 環署環檢字第105號

空氣品質監測報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期: 110年12月04日至110年12月05日

委託單位:	勤智興業有限公司	委託人員:	張美琴
行程代碼:	IGAB211204A03	收樣日期:	110年12月09日
樣品特性:	空氣	測量目的:	環境影響評估
樣品編號:	AAC005501	報告編號:	AA/2021/C0055
測量單位:	台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司	報告日期:	110年12月16日
測量人員:	湯政峰	聯絡人員:	江應傑

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:

- 空氣採樣類 張華中(IGA-06); 梁忠恕(IGA-07)
- 2. 本報告共 2 頁, 分組使用無效。
- 3. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業技能, 完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司

負責人: 曾偉明

檢驗室主管:

梁忠恕

本報告係由SGS台灣檢驗科技股份有限公司(以下簡稱SGS)出具, 其內容係根據委託人/申報人提供之樣品及相關資料, 並依照SGS之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。本報告之出具, 係基於委託人/申報人之指示, 並瞭解如自身政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受嚴厲之法律制裁。

報告專用章

檢驗室主管: 劉士傑

空氣品質採樣現場狀況紀錄表

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

日期：2021.12.4-5

人員：林政宏

點位名稱：北勢坑溪民宅		架設環境說明	
	東：北勢坑溪	現地描述：	可能汙染源： ☐ 氣味 ☐ 噪音 ☐ 其他：_____
	西：湖山福利餐廳		
	南：民宅		
	北：北勢坑溪		
氣象計編號：●：測點	採樣口與障礙物水平距離，氣狀物是否大於1公尺， 粗狀物大於2公尺？ ☐ 是 ☐ 否；採樣口離地面 垂直高度是否大於1公尺： ☐ 是 ☐ 否		
點位名稱：樣仔坑回春寺		架設環境說明	
	東：廁所	現地描述：	可能汙染源： ☐ 氣味 ☐ 噪音 ☐ 其他：_____
	西：庭園造景		
	南：門口		
	北：庭園造景		
氣象計編號：●：測點	採樣口與障礙物水平距離，氣狀物是否大於1公尺， 粗狀物大於2公尺？ ☐ 是 ☐ 否；採樣口離地面 垂直高度是否大於1公尺： ☐ 是 ☐ 否		
點位名稱：梅林國小		架設環境說明	
	東：休息室	現地描述：	可能汙染源： ☐ 氣味 ☐ 噪音 ☐ 其他：_____
	西：教室		
	南：校園		
	北：操場		
氣象計編號：●：測點	採樣口與障礙物水平距離，氣狀物是否大於1公尺， 粗狀物大於2公尺？ ☐ 是 ☐ 否；採樣口離地面 垂直高度是否大於1公尺： ☐ 是 ☐ 否		
點位名稱：湖管中心		架設環境說明	
	東：湖管中心	現地描述：	可能汙染源： ☐ 氣味 ☐ 噪音 ☐ 其他：_____
	西：觀景平台公園		
	南：停車場		
	北：山坡		
氣象計編號：●：測點	採樣口與障礙物水平距離，氣狀物是否大於1公尺， 粗狀物大於2公尺？ ☐ 是 ☐ 否；採樣口離地面 垂直高度是否大於1公尺： ☐ 是 ☐ 否		

審核人員：陳宇宏

☐ 取樣記錄表 / ☒ 採樣記錄表

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：勤智興業有限公司

氣候：☒晴 ☐陰 ☐雨樣品基質：☐地下水 ☐飲用水 ☐水質 ☐海域水質 ☐飲水設備☒空氣 ☐噪音/振動 ☐土壤 ☐底泥 ☐腐蝕物

採樣日期：2021年12月4-5日

☐ BK ☐ 其他：_____

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
12/4 12:00	湖管中心	PAC032801	1	PM2.5	無25℃以下密封袋裝	容器/體積	備註
樣品總數量：							
PE瓶	PE袋	不銹鋼筒	六層防漏紙	培養皿			
PP瓶	無蓋袋(PE)	採樣袋	吸附管	多孔金屬			
玻璃瓶	PE/PTFE/不銹鋼管	XAD-2	泡棉	樣品袋			
其它	折疊水箱	銀隔濾紙		樣品袋			
樣品運送及保存：							
(取)採樣人員：王政宏							
會採人員：王政宏							
運送人員： ☐ 同(取)採樣人員/ ☒ 委託單位自行送樣							
樣品運送方式： ☒ 郵寄/快遞 ☐ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣							
樣品保存方法： ☐ 避光 ☐ 冷藏4±2℃ ☐ -15℃以下 ☐ 10℃以下 ☐ 10-20℃ ☒ 25℃以下 ☐ 室溫 ☐ 其他							
LIMS系統登錄人員/日期時間：蘇嘉瑞 2021.12.4 12:00							
收樣人員：張偉哲							



王政宏

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱：BK-110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：勤智興業有限公司

氣候：☒晴 ☐陰 ☐雨樣品基質：☐地下水 ☐飲用水 ☐水質 ☐海域水質 ☐飲水設備☐空氣 ☐噪音/振動 ☐土壤 ☐廢棄物

採樣日期：2021年12月4日

☒BK ☐其他：_____

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
06:10	TP1C	PAC032901	1	PM2.5	無25℃以下置於濾紙 保潔容器	2012	✓
11:00	TP1C	PAC032902	1	PM2.5	無25℃以下置於濾紙 保潔容器	1230	✓

樣品總數量：

PE瓶	PE袋	不銹鋼面	六價鉛濾紙	培養皿
PP瓶	無毒袋(PE)	採樣袋	吸附管	多孔金屬
玻璃瓶	PETG不銹鋼管	濾紙/濾面	XAD-2	片樣儀器
其它	折疊水箱	銀膜濾紙	泡棉	落葉桶

樣品運送及保存：

(取)採樣人員： 會採人員： 運送人員： 樣品運送方式： 樣品保存方法：	王淑崑 林淑芳 * * 委託單位自行送樣 郵寄/快遞 公務車 委託單位自行送樣 避光 暗處4±2℃ 10~20℃ 25℃以下 10℃以下 其他	☒ 均符合保存方法 ☐ 不符合保存方法 ☐ 未貼封條 ☐ 超過保存期限 ☐ 容器不符 ☐ 未加藥 ☐ 其它 ☐ 未冷藏 ☐ pH不符合
LIMS系統登錄人員/日期/時間： 收樣人員：	陳嘉輝 10/16/21 5 張偉哲 1/6	



空氣品質採樣現場狀況紀錄表

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

日期：2021.12.4-5

人員：王淑崑 林淑芳

點位名稱：北勢坑溪民宅	架設環境說明
北勢坑溪 民宅	東：北勢坑溪 西：湖山福利餐廳 南：民宅 北：北勢坑溪 可能汙染源： 採樣口與障礙物水平距離：氣狀物是否大於1公尺： ☐ 是 ☐ 否 粒狀物大於2公尺： ☐ 是 ☐ 否 垂直高度是否大於1公尺： ☐ 是 ☐ 否
氣象計編號：*	架設環境說明
點位名稱：樣仔坑回春寺	東：廁所 西：庭園造景 南：門口 北：庭園造景 可能汙染源： 採樣口與障礙物水平距離：氣狀物是否大於1公尺： ☐ 是 ☐ 否 粒狀物大於2公尺： ☐ 是 ☐ 否 垂直高度是否大於1公尺： ☐ 是 ☐ 否
氣象計編號：*	架設環境說明
點位名稱：梅林國小	東：休息室 西：教室 南：校園 北：操場 可能汙染源： 採樣口與障礙物水平距離：氣狀物是否大於1公尺： ☐ 是 ☐ 否 粒狀物大於2公尺： ☐ 是 ☐ 否 垂直高度是否大於1公尺： ☐ 是 ☐ 否
氣象計編號：*	架設環境說明
點位名稱：湖管中心	東：湖管中心 西：觀景平台公園 南：停車場 北：山坡 可能汙染源： 採樣口與障礙物水平距離：氣狀物是否大於1公尺： ☐ 是 ☐ 否 粒狀物大於2公尺： ☐ 是 ☐ 否 垂直高度是否大於1公尺： ☐ 是 ☐ 否
氣象計編號：*	架設環境說明

審核人員：陳宇宏

FORM-EOMP-PS-001-05 發行日期：2020.03.01 版次：1.0

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱：BK-110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：勤智興業有限公司

氣候：☒晴 ☐陰 ☐雨樣品基質：☐地下水 ☐飲用水 ☐水質 ☐海域水質 ☐飲水設備☐空氣 ☐噪音/振動 ☐土壤 ☐廢棄物

採樣日期：2021年12月4日

☒BK ☐其他：_____

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
06:10	TP1C	PAC032901	1	PM2.5	無25℃以下置於濾紙 保潔容器	2012	✓
11:00	TP1C	PAC032902	1	PM2.5	無25℃以下置於濾紙 保潔容器	1230	✓

樣品總數量：

PE瓶	PE袋	不銹鋼面	六價鉛濾紙	培養皿
PP瓶	無毒袋(PE)	採樣袋	吸附管	多孔金屬
玻璃瓶	PETG不銹鋼管	濾紙/濾面	XAD-2	片樣儀器
其它	折疊水箱	銀膜濾紙	泡棉	落葉桶

樣品運送及保存：

(取)採樣人員： 會採人員： 運送人員： 樣品運送方式： 樣品保存方法：	王淑崑 林淑芳 * * 委託單位自行送樣 郵寄/快遞 公務車 委託單位自行送樣 避光 暗處4±2℃ 10~20℃ 25℃以下 10℃以下 其他	☒ 均符合保存方法 ☐ 不符合保存方法 ☐ 未貼封條 ☐ 超過保存期限 ☐ 容器不符 ☐ 未加藥 ☐ 其它 ☐ 未冷藏 ☐ pH不符合
LIMS系統登錄人員/日期/時間： 收樣人員：	陳嘉輝 10/16/21 5 張偉哲 1/6	



空氣中懸浮微粒(PM_{2.5})使用與校正紀錄表(BGI PQ200)

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

採樣地點：湖管中心

採樣日期：2021.12.04

儀器：BGI PQ200

採樣人員：王政宏、林政宏

工作溫度計編號：ESPC-Temp-T1425

工作壓力計編號：ESPC-PA-21425

工作流速計編號：ESPC-BIOS-T1425

樣品編號：PA20211204

濾紙匣編號：1-129

ESPC-PM2.5-T

時間校對(±1分鐘)

大氣壓力(±10)(mmHg)

環境溫度(±2.0)(°C)

濾紙溫度(±1.0)(°C)

外部測漏

內部測漏(不經濾紙)

流量量測轉換器執行測漏檢查

面板讀值(L/min)

流量量測轉換器執行測漏檢查

多點流

校正

校正後

流量量核

確認採樣器流量顯示值

設定開始時間

濾紙取出時間

採樣後

功能

檢查

濾紙溫度

外部測漏

內部測漏(不經濾紙)

流量量測轉換器執行測漏檢查

面板讀值(L/min)

單點流

率查核

開始時間

採樣時間總計

採樣體積總計

區間平均流量

流量變異係數

是否出現警告訊息

備註

2.當樣品自採樣器取出後，須於24小時內送回實驗室進行分析

審核人員：陳宗宏

儀器設備攜出入清單

採樣日期: 2021.12.4-5

使用前後清潔人員: 林政宏

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註 (若有儀器編號請註記)
		使用前	使用後	
號空品車	1	☒	☒	ESPC-PM _{2.5} -T-1
PM _{2.5} 採樣器	1	☒	☒	
內外部漏用濾紙盒	1	☒	☒	
流量量測轉換器	1	☒	☒	
活塞式流量計	1	☒	☒	
高量採樣器(TSP)(含採樣架)	0	☒	☒	ESPC-BIOS-11
高量採樣器(PM ₁₀)(含採樣架)	0	☒	☒	ESPC-HV-T (1) 2021.12.4
小孔流量計	0	☒	☒	ESPC-PM ₁₀ -T
濾紙匣	1	☒	☒	ESPC-CAL-T
不鏽鋼筒(Canister)	0	☒	☒	編號:
限流器(Canister用)	0	☒	☒	編號:
吸收瓶	0	☒	☒	
定量瓶	0	☒	☒	
樣品瓶	0	☒	☒	容器:
洗滌瓶	0	☒	☒	
定量幫浦(含保護裝置)	0	☒	☒	ESPC-GilAir-T
噪音計	0	☒	☒	ESPC-NL-T
振動計(含拾振器)	0	☒	☒	ESPC-VM-T
聲音校正器	0	☒	☒	ESPC-NC-T
噪音攜出箱	0	☒	☒	
鋅蓄電池	0	☒	☒	
腳架	1	☒	☒	ESPC-WEATHER-T
簡易式氣象計	0	☒	☒	
大氣壓力計	1	☒	☒	標準件(mmHg) (1) 2021.12.4 構出件(mmHg) (1) 2021.12.4
溫度計	1	☒	☒	ESPC-Temp-11
指北針	1	☒	☒	
水平儀	1	☒	☒	
工具箱	1	☒	☒	
筆記型電腦	1	☒	☒	
穩壓器/升壓器	0	☒	☒	ESPC-GPS-
GPS	0	☒	☒	

審核人員: 陳宇宏

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析


監測日期: 2021.12.4-5

監測地點: 湖管中心

監測人員: 楊政宏

同步監測設備: ☒ 空氣品質監測車 ☐ TSP ☐ PM_{2.5} ☐ 其他:

監測位置示意圖



現場品保品管紀錄

車輛系統檢查		整體系統檢查	
1.檢查車體是否平衡?(千斤頂是否正確)		1.電源是否正確?(輸入電壓220V、輸出電壓110V)	
2.冷氣運轉、車輛行駛狀況是否正確?		2.電路是否正確?(插頭有無鬆動、線路有無破損)	
3.電機搖擺軸動作是否正確?		3.鋼瓶氣體管線是否連接正確、是否無漏氣情形?	
氣象監測儀器檢查		各項分析儀器檢查	
1.各Sensor裝置是否妥善且正確?		1.溫度、壓力是否正確?	
2.連接信號處理器之導線是否妥善?		2.管線是否連接正確?	
3.風向計方位指示器是否正對南方?		3.訊號傳輸是否正確?	
空氣品質系統監測車系統檢查是否良好?		4.零氣體產生器燃燒溫度設定值是否大於450℃?	
		空氣品質系統監測車系統檢查是否良好? ☒ 是 ☐ 否	

儀器編號及校正全幅修正值

儀器編號	ESPC-SO ₂ -K017	ESPC-NO _x -K018	ESPC-CO-K*	ESPC-O ₃ -K016	ESPC-THC-K*
儀器顯示值:	SO ₂ 0.9	NO 1.0	CO *	O ₃ 1.0	CH ₄ *

氣體鋼瓶資訊

動態氣體稀釋器輸出流量: 5.0 (L/min)	保存期限: 2021.12.4	前壓力: 200D	後壓力: 200D
標氣鋼瓶編號: E100009	保存期限: 2021.12.4	前壓力: 200D	後壓力: 200D
甲炔鋼瓶編號:	保存期限:	前壓力:	後壓力:
氫氣鋼瓶編號:	保存期限:	前壓力:	後壓力:
零空氣鋼瓶編號:	保存期限:	前壓力:	後壓力:

*標準氣體鋼瓶成分為SO₂、NO、CO、CH₄

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年12月04日至110年12月06日

委託單位：勤智興業有限公司

委託人員：張美琴

行程代碼： IGAB211204A04

收樣日期：110年12月09日

樣品特性：空氣

测量的目的

樣品編號：AAC005401~02

報告編號
AA/2021/C0054

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：110年12月21日

測量人員：湯政峰 魏敬倫

聯絡人員：江應傑

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣類 張華中(IGA-06)；梁忠凱(IGA-07)

2. 本報告共 3 頁，分鐘使用無效。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲保堅木機械檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報警發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業技能和，完全依照行政院環境保護費及有關機關之標準方法及品質管理相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。倘無虛偽不實，如有違反，致政府機關所受損失願自違背賠償責任之外，並接受主管機關依法檢索、檢測之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身政務機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

司公分總高一同公限有份資技研金銀灣台：總名司公

負責：曾偉明

.. 驗生

報告專用章

[illegible]

and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期:110 年 12 月 04 日 至 110 年 12 月 05 日 監測時間: 09:00~09:00

委託單位:勤智興業有限公司

監測人員：湯政峰 魏敬倫

項目 時間	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件				PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	TSP ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
										風速風向(方位)	平均風速 (m/s)	平均気温 (°C)	RH(%)		
09:00	2.0	3.5	0.8	4.3	-	-	-	-	31.6	SSE	0.8	20.9	35	25	
10:00	2.0	2.7	<0.63	3.1	-	-	-	-	39.2	W	0.8	23.4	26	21	
11:00	2.1	5.0	<0.63	5.2	-	-	-	-	46.8	WNW	1.0	24.5	28	26	
12:00	2.8	6.3	<0.63	6.6	-	-	-	-	59.5	WNW	1.2	24.8	28	27	
13:00	2.7	6.8	<0.63	7.2	-	-	-	-	66.1	NW	1.0	25.0	28	41	
14:00	2.8	6.7	<0.63	6.9	-	-	-	-	68.3	NNW	0.9	24.2	30	51	
15:00	2.5	6.3	<0.63	6.3	-	-	-	-	65.6	W	0.6	22.4	34	37	
16:00	2.2	7.2	<0.63	7.3	-	-	-	-	57.7	WNW	0.3	20.4	41	36	
17:00	1.9	7.7	<0.63	7.9	-	-	-	-	41.3	SSE	0.2	17.4	54	52	
18:00	1.6	6.0	<0.63	6.2	-	-	-	-	32.1	SSE	0.1	15.2	66	46	
19:00	1.5	4.8	<0.63	5.0	-	-	-	-	28.9	SSE	0.2	14.0	73	52	
20:00	1.4	3.7	<0.63	3.8	-	-	-	-	26.9	SSE	0.2	13.4	77	41	
21:00	1.4	3.3	<0.63	3.4	-	-	-	-	23.9	SSE	0.3	12.8	80	40	
22:00	1.3	3.5	<0.63	3.8	-	-	-	-	21.8	SSE	0.3	12.6	82	41	
23:00	1.4	2.8	<0.63	3.0	-	-	-	-	22.2	SSE	0.4	12.4	82	35	
00:00	1.3	2.4	<0.63	2.8	-	-	-	-	23.9	ESE	0.3	12.5	82	32	
01:00	1.4	1.9	<0.63	2.2	-	-	-	-	29.1	SSE	0.1	13.2	78	23	
02:00	1.4	1.4	<0.63	1.8	-	-	-	-	27.2	ESE	0.3	13.0	78	24	
03:00	1.4	1.3	<0.63	1.7	-	-	-	-	27.6	SE	0.6	13.0	78	28	
04:00	1.5	1.6	<0.63	1.8	-	-	-	-	28.3	SE	0.2	13.3	74	28	
05:00	1.5	1.3	<0.63	1.6	-	-	-	-	27.0	SE	0.2	12.9	76	26	
06:00	1.4	1.6	<0.63	2.1	-	-	-	-	26.0	E	0.1	12.9	74	26	
07:00	1.4	1.8	<0.63	2.5	-	-	-	-	28.8	E	0.5	15.6	64	26	
08:00	1.5	1.9	<0.63	2.4	-	-	-	-	32.4	E	1.1	19.7	51	27	
最小小時 平均値	1.3	1.3	<0.63	1.6	<0.04	<0.01	<0.01	<0.02	21.8	-	0.1	12.4	26	21	
最大小時 平均値	2.8	7.7	0.8	7.9	<0.04	<0.01	<0.01	<0.02	68.3	-	1.2	25.0	82	52	
最大8小時 平均値	2.4	6.5	<0.63	6.7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	55.6	-	0.8	23.2	80	45	
年平均値	1.8	3.9	<0.63	4.1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	36.8	SSE	0.5	17.1	59	34	

属性	
----	--

HORIBA-APNA NO _x (NIEA A417)	LDL	0.82 ppb	NO	LDL	0.63 ppb	NO ₂
HORIBA-APNA THC(NIEA A740)	LDL	0.02 ppm	CH ₄	LDL	0.01 ppm	NMHC
HORIBA-APSA SO ₂ (NIEA A416)	LDL	0.43 ppb	MetOne BAM1020 PM ₁₀ (NIEA A206)			
HORIBA-APSA O ₃ (NIEA A420)	LDL	0.72 ppb	HORIBA-APMA CO (NIEA A421)			

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室
負責人：曾4偉明
實驗室主管：劉士萍

空氣品質監測報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期：110年12月05日至110年12月06日 監測時間：12:00-12:00

委託單位：勤智興業有限公司 監測地點：樣仔坑回春寺

樣品編號：AAC005402 監測人員：湯政峰 魏敬倫

項目 時間	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件				PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
										風速風向(方位)	平均風速 (m/s)	平均風速 (°C)	RH(%)		
12:00	2.5	3.8	0.9	4.7	-	-	-	-	63.3	NW	0.7	26.1	34	58	
13:00	2.2	2.8	<0.63	3.4	-	-	-	-	66.3	NW	0.7	26.5	33	62	
14:00	2.3	3.6	0.7	4.3	-	-	-	-	72.4	NW	0.7	26.7	33	47	
15:00	2.7	4.7	<0.63	5.3	-	-	-	-	71.4	NNE	0.6	26.0	36	53	
16:00	3.0	8.0	0.8	8.8	-	-	-	-	54.7	WNW	0.6	24.4	46	42	
17:00	1.9	6.7	0.9	7.6	-	-	-	-	44.0	N	0.3	22.6	64	65	
18:00	1.3	5.2	0.9	6.1	-	-	-	-	29.4	E	0.1	20.4	75	33	
19:00	1.3	5.5	0.9	6.4	-	-	-	-	17.7	N	0.1	18.0	80	38	
20:00	1.2	4.8	0.9	5.7	-	-	-	-	15.2	N	0.3	16.8	89	26	
21:00	1.2	4.9	0.8	5.7	-	-	-	-	11.0	WNW	0.2	15.8	90	34	
22:00	1.1	5.6	0.9	6.5	-	-	-	-	9.4	WNW	0.4	15.3	90	33	
23:00	1.1	6.9	0.9	7.8	-	-	-	-	13.6	NW	0.7	15.8	90	34	
00:00	1.1	4.9	0.9	5.8	-	-	-	-	11.9	NW	0.3	15.4	91	34	
01:00	1.1	4.4	0.9	5.3	-	-	-	-	16.7	NW	0.2	14.6	90	28	
02:00	1.1	3.2	0.9	4.1	-	-	-	-	20.2	WNW	0.1	14.5	90	33	
03:00	1.1	2.0	0.9	2.9	-	-	-	-	18.7	WNW	0.2	14.2	89	26	
04:00	1.1	1.8	0.8	2.7	-	-	-	-	15.4	WNW	0.2	14.1	88	27	
05:00	1.0	1.3	0.9	2.2	-	-	-	-	18.1	N	0.1	13.4	86	23	
06:00	1.0	0.9	1.1	2.0	-	-	-	-	16.2	N	0.4	12.9	83	22	
07:00	1.1	1.6	1.2	2.8	-	-	-	-	21.7	WNW	0.3	12.7	79	24	
08:00	1.1	3.0	1.9	4.9	-	-	-	-	27.5	NW	0.6	14.4	74	29	
09:00	1.3	2.8	1.7	4.5	-	-	-	-	29.9	NW	0.5	18.0	71	29	
10:00	1.5	3.7	1.9	5.6	-	-	-	-	32.8	WNW	0.4	19.8	68	26	
11:00	1.7	6.3	2.1	8.4	-	-	-	-	41.0	NW	0.3	22.4	60	33	
最小小時 平均值	1.0	0.9	<0.63	2.0	-	-	-	-	9.4	-	0.1	12.7	33	22	
最大8小時 平均值	3.0	8.0	2.1	8.8	-	-	-	-	72.4	-	0.7	26.7	91	65	
最大24小時 平均值	2.2	6.0	1.4	6.9	-	-	-	-	52.4	-	0.5	23.8	90	50	
日平均值	1.5	4.1	1.0	5.2	-	-	-	-	30.8	NW	0.4	18.4	72	36	

備註：
HORIBA-APNA NO_x(NIEA A417) LD 0.82 ppb
HORIBA-APNA THC(NIEA A740) LD 0.02 ppb
HORIBA-APSA SO₂(NIEA A416) LD 0.43 ppb
HORIBA-APQA O₃(NIEA A420) LD 0.72 ppb
TSP (NIEA A102) - RH(%)為平均相對濕度(%)

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：權昇成
檢驗室主管：劉士坤

空氣樣品檢測報告

行程代碼：FIAB211204A11

委託單位：勤智興業有限公司

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及

樣品特性：空氣

樣品編號：PAC032201

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：雲林縣斗六市(北勢坑溪民宅)

聯絡人：張菁芸

檢測項目

檢測結果 (單位)

20 (μg/m³)

NIEA A205.11C

以下空白



PA/2021/C0322



PA/2021/C0323

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：勤智興業有限公司

氣候：☒晴 ☐陰 ☐雨 採樣日期：2021年12月6日樣品基質：☐地下水 ☐飲用水 ☐水質 ☐海域水質 ☐飲水設備 ☐BK ☐其他：
☒空氣 ☐噪音/振動 ☐土壤 ☐廢棄物

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
09:00 09:00	北勢的親院	PAC032201	1	PM2.5	無25℃以下置於濾紙 保樣容器	樣品/	樣品/
樣品總數量：							
PE瓶	PE袋	不銹鋼筒	六價鉛濾紙	培養皿			
PP瓶	無菌袋(保)	採樣袋	吸附管	多孔金屬			
玻璃瓶	PETG/不銹鋼管	濾袋/通而	XAD-2	採樣器			
其它	折疊水箱	銀膜濾紙	泡棉	落塵桶			
樣品運送及保存：							
(取)採樣人員：林政宏 傅宇宏							
會採人員： ☒ 同(取)採樣人員/ ☒							
運送人員： ☐ 同(取)採樣人員/ ☒							
樣品運送方式： ☒ 郵寄/快遞 ☐ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣							
樣品保存方法： ☐ 避光 ☐ 暗處4±2℃ ☐ -15℃以下 ☐ 10℃以下 ☐ 10~20℃ ☒ 25℃以下 ☐ 室溫 ☐ 其他							
LIMS系統登錄人員/日期時間：張嘉琪 6.27.15							
收樣人員：洪偉哲 12/6							



廖惟駿 12/7



王蔭珍

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱：BK-110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：勤智興業有限公司

氣候：☒晴 ☐陰 ☐雨 採樣日期：2021年12月5日樣品基質：☐地下水 ☐飲用水 ☐水質 ☐海域水質 ☐飲水設備 ☐BK ☐其他：
☐空氣 ☐噪音/振動 ☐土壤 ☐廢棄物

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
06:30	7Bk	PAC032301	1	PM2.5	無25℃以下置於濾紙 保樣容器	樣品/	樣品/
08:35	7B10	PAC032302	1	PM2.5	無25℃以下置於濾紙 保樣容器	樣品/	樣品/
樣品總數量：							
PE瓶	PE袋	不銹鋼筒	六價鉛濾紙	培養皿			
PP瓶	無菌袋(保)	採樣袋	吸附管	多孔金屬			
玻璃瓶	PETG/不銹鋼管	濾袋/通而	XAD-2	採樣器			
其它	折疊水箱	銀膜濾紙	泡棉	落塵桶			
樣品運送及保存：							
(取)採樣人員：林政宏 傅宇宏							
會採人員： ☒ 同(取)採樣人員/ ☒							
運送人員： ☐ 同(取)採樣人員/ ☒							
樣品運送方式： ☒ 郵寄/快遞 ☐ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣							
樣品保存方法： ☐ 避光 ☐ 暗處4±2℃ ☐ -15℃以下 ☐ 10℃以下 ☐ 10~20℃ ☒ 25℃以下 ☐ 室溫 ☐ 其他							
LIMS系統登錄人員/日期時間：張嘉琪 6.27.15							
收樣人員：洪偉哲 12/6							

廖惟駿 12/7



王蔭珍

空氣中懸浮微粒(PM_{2.5})使用與校正紀錄表(BGI PQ200)

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

採樣地點：北勢坑溪民宅

儀器：BGI PQ200

採樣日期：2021.12.05

採樣人員：林政宏

工作溫度計編號：ESPC-Temp-TK-114

工作壓力計編號：ESPC-BIOS-TK-116

樣品編號：2021032001

濾紙匣編號：K-008

採樣器編號：ESPC-PM2.5-T

時間校對(±1分鐘)	☒ 良好	☐ 不良	濾紙匣編號	K-008	採樣器編號	ESPC-PM2.5-T	
採樣前功能檢查	大氣壓力(±10)(mmHg)	採樣器讀值：754	工作件讀值：754	環境溫度(±2.0)(°C)	採樣器讀值：17.7	工作件讀值：17.7	
測漏	濾紙溫度(±1.0)(°C)	採樣器讀值：15.3	工作件讀值：15.3	外部測漏	(cmH ₂ O) 起始SP：/0.2；差值：>	允收為<5 cm H ₂ O	
單點流量校核	內部測漏(不經濾紙)(cmH ₂ O) 起始SP：/0.2；差值：>	允收為<5 cm H ₂ O	流量量測轉換器執行測漏檢查	☒ 良好	☐ 不良	儀器有移動者免填(允收範圍為-0.668~0.668)	
多點流量校正	流量量測轉換器執行測漏檢查	☒ 良好	☐ 不良	設定流量	15.1(L/min)	16.7(L/min)	
校正後流量校核	採樣器讀值	15.2	工作件讀值：16.8	採樣器讀值	15.11	工作件讀值：16.87	
確認採樣器流量顯示值	流量量測轉換器執行測漏檢查	☒ 良好	☐ 不良	設定開始時間	2021年12月4日09時00分	設定結束時間：2021年12月5日09時00分	
濾紙取出時間	2021年12月5日09時00分	採樣結束時間	2021年12月5日09時00分	採樣後功能檢查	大氣壓力(±10)(mmHg)	採樣器讀值：754	
測漏	環境溫度(±2.0)(°C)	採樣器讀值：20.7	工作件讀值：20.7	濾紙溫度(±1.0)(°C)	採樣器讀值：18.4	工作件讀值：18.7	
單點流量校核	外部測漏	(cmH ₂ O) 起始SP：/0.2；差值：>	允收為<5 cm H ₂ O	內部測漏	(cmH ₂ O) 起始SP：/0.2；差值：>	允收為<5 cm H ₂ O	
採樣期間資料填寫	流量量測轉換器執行測漏檢查	☒ 良好	☐ 不良	流量量測轉換器執行測漏檢查	差值(面板-流量計)	允收範圍為-0.668~0.668	
開始時間	2021年12月4日09時00分	結束時間	2021年12月5日09時00分	採樣時間總計	(分鐘)	1048	
採樣時間總計	(分鐘)	1048	允收範圍	1380~1500分鐘	採樣體積總計	(m ³)	24.03
區間平均速率	(L/min)	16.71	允收範圍	15.865~17.535	速率變異係數	(%)	0.47
是否出現警告訊息(若有請填寫)	☐ 否	☐ 是	(☐ P、 ☐ Q、 ☐ F、 ☐ T、 ☐ M)	備註	1.採樣結束後，樣品須於96小時內自採樣器取出。 2.當樣品自採樣器取出後，須於24小時內送回實驗室進行分析		

審核人員：陳宇宏

空氣品質採樣現場狀況紀錄表

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

日期：2021.12.05

人員：林政宏

點位名稱：北勢坑溪民宅	架設環境說明	現地描述： 東：北勢坑溪 西：湖山福利餐廳 南：民宅 北：北勢坑溪 可能汙染源： 人畜糞便、車輛排氣
氣象計編號：*	●：測點	採樣口與障礙物水平距離：是否大於1公尺： ☒ 是 ☐ 否 採樣口離地面垂直高度是否大於1公尺： ☒ 是 ☐ 否
點位名稱：樣仔坑回春寺	架設環境說明	現地描述： 東：廁所 西：庭園造景 南：門口 北：庭園造景 可能汙染源： 人畜糞便、車輛排氣
氣象計編號：	●：測點	採樣口與障礙物水平距離：是否大於1公尺： ☐ 是 ☒ 否 採樣口離地面垂直高度是否大於1公尺： ☐ 是 ☒ 否
點位名稱：梅林國小	架設環境說明	現地描述： 東：休息室 西：教室 南：校園 北：操場 可能汙染源： 人畜糞便、車輛排氣
氣象計編號：	●：測點	採樣口與障礙物水平距離：是否大於1公尺： ☐ 是 ☒ 否 採樣口離地面垂直高度是否大於1公尺： ☐ 是 ☒ 否
點位名稱：湖管中心	架設環境說明	現地描述： 東：湖管中心 西：觀景平台公園 南：停車場 北：山坡 可能汙染源： 人畜糞便、車輛排氣
氣象計編號：	●：測點	採樣口與障礙物水平距離：是否大於1公尺： ☐ 是 ☒ 否 採樣口離地面垂直高度是否大於1公尺： ☐ 是 ☒ 否

審核人員：陳宇宏

儀器設備攜出入清單

採樣日期: 2021.12.4-5

使用前後清點人員: 林智豪

設備名稱	數量	狀況是否良好		(若有儀器編號請註記)
		使用前	使用後	
8_ 號空品車	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
PM _{2.5} 採樣器	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-PM _{2.5} -T09
內外部測漏用濾紙盒	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
流量量測轉換器	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	(註記)
活塞式流量計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-BIOS-T16 T16 T16
高量採樣器(TSP)(含採樣架)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-HV-T21
高量採樣器(PM ₁₀)(含採樣架)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-PM ₁₀ -T
小孔流量計	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-CAL-T19
濾紙匣	2	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
不鏽鋼筒(Canister)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號:
限流器(Canister用)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號:
吸收瓶	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
定量瓶	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
樣品瓶	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	容器:
洗滌瓶	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
定量幫浦(含保護裝置)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-GilAir-T
噪音計	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-NL-T
振動計(含拾振器)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-VM-T
聲音校正器	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-NC-T
噪音擴出箱	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
鉛蓄電池	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
腳架	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
簡易式氣象計	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-WEATHER-T
大氣壓力計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	標準件(mmHg)(T02): 144.6 攜出件(mmHg)(T21): 144.8
溫度計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-Temp-T21 (註記)
指北針	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
水平儀	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
工具箱	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
筆記型電腦	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
穩壓器/升壓器	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	

審核人員: 謝宗宏

JobCode =
SiteName =
StationCode =
Operators =
FilterID =
InitialWt =
FinalWt =
Notes1 =
Notes2 =

PQ200 Air Sampling System
Version 5.62
SN 1635
- Run Summary -
PAC032201

Downloaded 2021 05 dec 09:04:59
PUMP =257:05
TS 024.034
ET 0024:00
Flags * * * * *
Qset 16.70
Temp 12.8Min 25.8Max 17.4Avg
BP 751Min 754Max 752Avg
Flow Avg 16.71
CV 0.47
Start 21 04 dec 09:00:00 Code:002
Stop 21 05 dec 09:00:05
Max Dif. 02.8 04 dec 10:57:38
END

廖惟駿

行程代碼: FIAB211204A11

委託單位: 勤智興業有限公司

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

樣品特性: 空氣

樣品編號: PAC032401

採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法: -----

採樣地點: 雲林縣斗六市(樣仔坑回春寺)

檢測目的: 環境影響評估
採樣時間: 110年12月05日12時00分
至: 110年12月06日12時00分
收樣時間: 110年12月07日08時16分
報告日期: 110年12月14日
報告編號: PA/2021/C0324
聯絡人: 張菁芸

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	17 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人簽核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
採樣: 王蓓珍(FIA-02); 無機檢測: 葛顯芸(FIL-14)。
2. 本報告共1頁。
3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND < MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時, 以“<MDL”表示, 並註明其實測值。
4. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書: (一)茲保證本機構檢樣至分析之樣品, 自本檢樣室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司

負責人: 權昇成

檢驗室主管: 王蓓珍

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人: 權昇成

檢驗室主管: 王蓓珍

此報告係本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽, 凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款中關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書將隨及映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實, 本公司僅對客戶負責, 此文件不構成當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告書不可部分複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴, 除另有說明外, 此報告書結果僅供測試之樣品負責。

計劃名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位: 勤智興業有限公司

氣候: ☒晴 ☐陰 ☐雨樣品基質: ☐地下水 ☐飲用水 ☐水質 ☐海域水質 ☐飲水設備☒空氣 ☐噪音/振動 ☐土壤 ☐底泥 ☐廢棄物

採樣日期: 2021年12月5日

其他: ☐BK ☐其他: _____

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
12:00	歲仔坑回春寺	PAC032401	1	PM2.5	無25℃以下密封袋/保膜袋	容器/體積	備註

樣品總數量: 1

PE瓶	PE袋	不銹鋼筒	六價鉻濾紙	培養皿
PP瓶	無菌袋(PS)	採樣袋	吸附管	多孔金屬
玻璃瓶	PETG/不銹鋼管	濾膜/濾筒	XAD-2	片樣器
其它	折疊水箱	銀鋼濾紙	泡棉	溶劑桶

樣品運送及保存:

(取)採樣人員: 王蓓珍

會採人員: _____

運送人員: ☐同(取)採樣人員/ ☒委託單位自行送樣樣品運送方式: ☒郵寄/快遞 ☐公務車樣品保存方法: ☐避光 ☐暗處4±2℃ ☐-15℃以下 ☐10℃以下 ☒25℃以下 ☐室溫 ☐其他☐均符合保存方法 ☐不符合保存方法 ☐未貼封條

LIMS系統登錄人員/日期時間: 蔡嘉琪 / 2021.09.15 09:12

收樣人員: 張偉哲



陳偉駿

12.08

王蓓珍



PA 2021/03025

☐ 取樣記錄表 / ☒ 採樣記錄表

計劃名稱：BK-110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：勤智興業有限公司

氣候：☒晴 ☐陰 ☐雨 採樣日期：2021年12月5日
 樣品基質：☐地下水 ☐飲用水 ☐水質 ☐海邊水質 ☐飲水設備 ☒BK ☐其他：
☐空氣 ☐噪音/振動 ☐土壤 ☐底泥 ☐廢棄物

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器體積	備註
07:30	Tsk	PAC032501	1	PM2.5	無/25℃以下置於濾紙 保樣容器	1L/1	✗
11:04	Tsk	PAC032502	1	PM2.5	無/25℃以下置於濾紙 保樣容器	1L/0.6	✗

樣品總數量：

PE瓶	PE袋	不銹鋼筒	六價鎘濾紙	培養皿
無蓋袋(杯)	無蓋袋(杯)	採樣袋	吸附管	多孔金屬
BETG/不銹鋼管	BETG/不銹鋼管	密封/透筒	XAD-2	片保樣器
折疊水箱	折疊水箱	銀膜濾紙	泡棉	落塵筒

樣品運送及保存：

(取)採樣人員：陳寧宏 林祥

會採人員：☒同(取)採樣人員/ ☐未冷藏 ☐pH不符合

運送人員：☐郵寄/快遞 ☐公務車 ☐委託單位自行送樣

樣品運送方式：☒郵寄/快遞 ☐公務車 ☐委託單位自行送樣

樣品保存方法：☐避光 ☐暗處4±2℃ ☐-15℃以下 ☐10℃以下 ☒10~20℃ ☐25℃以下 ☐室溫 ☐其他

LIMS系統登錄人員/日期時間：蔡嘉琪 / 2021/12/05 17:08

收樣人員：梁偉哲



陳惟毅

空氣品質採樣現場狀況紀錄表

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

日期：2021.12.5-6

人員：陳寧宏

點位名稱：北勢坑溪民宅	架設環境說明
氣象計編號：<u> </u>	東：北勢坑溪 西：湖山福利餐廳 南：民宅 北：北勢坑溪 採樣口與障礙物水平距離，氣狀物是否大於1公尺： ☐ 是 ☐ 否 採樣口離地面垂直高度是否大於1公尺： ☐ 是 ☐ 否 可能汙染源： 架設環境說明
氣象計編號：<u> </u>	東：廁所 西：庭園造景 南：門口 北：庭園造景 採樣口與障礙物水平距離，氣狀物是否大於1公尺： ☐ 是 ☐ 否 採樣口離地面垂直高度是否大於1公尺： ☐ 是 ☐ 否 可能汙染源： 架設環境說明
氣象計編號：<u> </u>	東：休息室 西：教室 南：校園 北：操場 採樣口與障礙物水平距離，氣狀物是否大於1公尺： ☐ 是 ☐ 否 採樣口離地面垂直高度是否大於1公尺： ☐ 是 ☐ 否 可能汙染源： 架設環境說明
氣象計編號：<u> </u>	東：湖管中心 西：觀景平台公園 南：停車場 北：山坡 採樣口與障礙物水平距離，氣狀物是否大於1公尺： ☐ 是 ☐ 否 採樣口離地面垂直高度是否大於1公尺： ☐ 是 ☐ 否 可能汙染源： 架設環境說明

空氣中懸浮微粒(PM_{2.5})使用與校正紀錄表(BGI PQ200)

計畫名稱：110 年度湖山水庫營運暨環境監測及檢討分析

採樣地點：振仔坑回春亭

採樣日期：2021.12.5-6

工作溫度計編號：ESPC-Temp-TK-17

儀器：BGI PQ200

採樣人員：陳子宏

ESPC-PM2.5-TK-16

ESPC-PM2.5-TK-16

樣品編號	PAC032401	濾紙匣編號	16104	採樣器編號	ESPC-PM2.5-TK-16
時間校對(±1分鐘)	☒ 良好 ☐ 不良				
大氣壓力(±10)(mmHg)	754.4	採樣器讀值	754.4	工作件讀值	754.4
環境溫度(±2.0)(°C)	>6.0	採樣器讀值	>6.0	工作件讀值	>6.0
濾紙溫度(±1.0)(°C)	>7.1	採樣器讀值	>7.1	工作件讀值	>7.1
外部測漏	(cmH ₂ O) 起始SP: 10.1 ; 終了SP: 10.1 ; 差值: 1	允收為<5 cm H ₂ O			
內部測漏	(cmH ₂ O) 起始SP: 10.3 ; 終了SP: 10.3 ; 差值: 1	允收為<5 cm H ₂ O			
流量量測轉換器執行測漏檢查	☒ 良好 ☐ 不良	儀器有移動者免填 (允收範圍為-0.668~0.668)			
單點流量率查核	面板讀值(L/min) 16.71	流量率計讀值(L/min) 16.73	差值(面板-流量率計)		
流量量測轉換器執行測漏檢查	☒ 良好 ☐ 不良				
多點流量率校正	設定流量率 15.1(L/min)	18.3(L/min)	16.7(L/min)		
校正後	採樣器讀值 15.7	18.7	17.0		
流量率查核	工作件讀值 15.14	18.31	16.73		
確認採樣器流量率顯示值	(L/min) 16.70	允收範圍為16.366~17.034			
設定開始時間	2021 年 12 月 5 日 17 時 00 分	設定結束時間	2021 年 12 月 6 日 12 時 00 分		
紙取出時間	2021 年 12 月 6 日 12 時 14 分	(採樣結束後96小時內)			
採樣後功能檢查	大氣壓力(±10)(mmHg) 754.4	採樣器讀值	754.4	工作件讀值	754.4
環境溫度(±2.0)(°C)	>6.0	採樣器讀值	>6.0	工作件讀值	>6.0
濾紙溫度(±1.0)(°C)	>7.1	採樣器讀值	>7.1	工作件讀值	>7.1
外部測漏	(cmH ₂ O) 起始SP: 10.1 ; 終了SP: 10.1 ; 差值: 1	允收為<5 cm H ₂ O			
內部測漏	(cmH ₂ O) 起始SP: 10.3 ; 終了SP: 10.3 ; 差值: 1	允收為<5 cm H ₂ O			
流量量測轉換器執行測漏檢查	☒ 良好 ☐ 不良				
單點流量率查核	面板讀值(L/min) 16.70	流量率計讀值(L/min) 16.71	差值(面板-流量率計)	允收範圍為-0.668~0.668	
採樣期間資料填寫	採樣時間總計 (分鐘) 1640	採樣器讀值總計 (m ³) 16.70	區間平均流量率 (L/min) 16.70	區間平均流量率 (%) 0.67	允收範圍為15.865~17.535 允收為<2%
是否出現警告訊息 (若有請填寫)	☒ 是: (☐ P、 ☐ Q、 ☐ F、 ☐ T、 ☐ M)				

備註 1.採樣結束後，樣品須於96小時內自採樣器取出。

2.當樣品自採樣器取出後，須於24小時內送回實驗室進行分析

審核人員：陳子宏

JobCode =
SiteName =
StationCode =
Operators =
FilterID =
InitialWt =
FinalWt =
Notes1 =
Notes2 =

PQ200 Air Sampling System
Version 5.62
SN 1635
- Run Summary -
PAC032401

Downloaded 2021 06 dec 12:18:15
PUMP =281:05
TS 024.021
ET 0024:00
Flags * * * * *
Qset 16.70 13.3Min 27.1Max 19.0Avg
Temp 751Min 754Max 752Avg
BP Flow Avg 16.70
CV 0.47
Start 21 05 dec 12:00:00
Stop 21 06 dec 12:00:05
Max Dif. 04.3 05 dec 12:00:04
Code:002
END

陳子宏

[illegible]

高量空氣採樣器(TSP)使用與校正記錄表

高量空氣採樣器(TSP)使用與校正記錄表

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測地點：北勢溪民兒

監測日期：2021.12.15

監測人員：陳宇宏

監測地點：樣仔坑回春寺

監測日期：2021.12.15

小孔流量計基本資料			
小孔流量計編號	ESPC-CAL-T19	校正日期	2021.09.13
斜率	1.7240	截距	-0.0757
迴歸係數 0.9999			
高量空氣採樣器(TSP)基本資料			
儀器編號	ESPC-TSP-T21	多點校正日期	2021.11.17
校正時溫度(°C)	22.3	校正時壓力(mmHg)	742.5
斜率	1.0804	截距	-90.79
迴歸係數 0.9998			
單點量校結果			
採樣前			
小孔校正器測漏是否正確	☒ 是 ☐ 否	採樣後	
校正時間	174 08:00	☒ 是 ☐ 否	175 09:08
大氣壓力	734.5		734.1
氣溫	17.5		17.0
TSP浮子流量計讀值	L/min 1400	左	右
水柱壓差計讀值(ΔH)	☐ mm H2O ☒ in H2O	-2.7	-2.7
小孔實際流量率(Q)	L/min 1378.8	5.4	5.4
小孔換算流量率(Ycal)	L/min 1398.9	1379.7	1408.5
誤差百分比	% 0.1	<7%	<7%
現場採樣紀錄			
樣品編號	PA033001	樣品濾紙編號	7012186
空白樣品編號	PA033101	空白樣品濾紙編號	7012185
採樣開始			
大氣壓力	mmHg 734.4	採樣結束	
氣溫	°C 18.3	734.1	
風速/風向	m/s 0.7 / 東南	20.8	
樣品測漏是否正確	☒ 是 ☐ 否	1.3 / 西南	
流量抄寫時間	時分 174 09:05	☒ 是 ☐ 否	175 09:55
額外暖機時間	min 0	0	
採樣器流量	L/min 1400	1400	
採樣時間	時分 174 09:00	175 09:00	
總採樣時間(不含額外暖機)	min 1440	1440	
平均流量	L/min 1440	1440	
總進氣時間	min 1440	1440	
總進氣體積	m³ 2016.0	2016.0	

審核人員：陳宇宏

審核人員：陳宇宏

空氣品質採樣現場狀況紀錄表

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

日期：2021.12.14

人員：陳守宏

點位名稱：北勢坑溪民宅	架設環境說明
東：北勢坑溪 西：湖山福利餐廳 南：民宅 北：北勢坑溪	現地描述： 北勢坑溪 可能汙染源： 人員活動、車輛往來
氣象計編號：85號觀測亭	●：測點
點位名稱：樣仔坑回春亭	架設環境說明
東：廁所 西：庭園造景 南：門口 北：庭園造景	現地描述： 回春亭廣場 可能汙染源： 道路交通、景觀活動
氣象計編號：8號觀測亭	●：測點
點位名稱：梅林國小	架設環境說明
東：休息室 西：教室 南：校園 北：操場	現地描述： 休息室 可能汙染源： 操場
氣象計編號：	●：測點
點位名稱：湖管中心	架設環境說明
東：湖管中心 西：觀景平台公園 南：停車場 北：山坡	現地描述： 湖管中心 可能汙染源： 觀景平台公園
氣象計編號：	●：測點

審核人員：陳守宏

FORM-EOMP-PS-001-05 發行日期：2020.03.01 版次：1.0

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：勤智興業有限公司

氣候：☑晴 ☐陰 ☐雨 採樣日期：2021年12月16日

樣品基質：☑空氣 ☐地下水 ☐飲用水 ☐水質 ☐海域水質 ☐飲水設備 ☐BK ☐其他：☐

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
09:00	北勢坑溪	PAC033001	1	TSP	一置於塑膠袋內待乾	無	無
12:00	樣仔坑回春亭	PAC033002	1	TSP	一置於塑膠袋內待乾	無	無
12:20	梅林國小	PAC033003	1	TSP	一置於塑膠袋內待乾	無	無

樣品總數量：	PE瓶	PE袋	不銹鋼筒	六價鉛筆紙	培養皿
	PP瓶	無菌袋(件)	採樣袋	吸膠管	多口金屬
	玻璃瓶	PE袋/不銹鋼管	濾網濾筒	XAD-2	採樣器
	其它	折疊水箱	銀頭濾紙	泡棉	落腳桶

樣品運送及保存：	(取)採樣人員：陳守宏	樣品狀況：	均符合保存方法
	會採人員：陳守宏		超過保存期限 ☐ 未冷藏
	運送人員：陳守宏		容器不符 ☐ pH不符合
	樣品運送方式：☑郵寄/快遞 ☐公務車 ☐委託單位自行送樣		未加藥 ☐ 其它
	樣品保存方法：		未貼封條
	避光 ☐ 暗處4±2℃ ☐ -15℃以下 ☐ 10℃以下		
	10~20℃ ☐ 25℃以下 ☐ 室溫 ☐ 其他		
	LIMS系統登錄人員/日期/時間：陳守宏 12/16/2021		收樣人員：陳守宏 12/16/2021



康維駿

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)

計劃名稱：BK-110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：勤智興業有限公司

氣候：☐晴 ☐陰 ☐雨

樣品基質：☐地下水 ☐飲用水 ☐水質 ☐底泥 ☐廢棄物

採樣日期：2021年12月18日

採樣時間：08:00

樣品編號：PAC033101

樣品數量：1

樣品位置：T3/K

樣品容器：PE瓶

樣品包裝：無菌袋(杯)

樣品處理：PETG不鏽鋼管

樣品保存：折疊水箱

樣品運送及保存：☐符合保存方法

樣品運送及保存：☐不符合保存方法

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未冷藏

樣品運送及保存：☐pH不符合

樣品運送及保存：☐未加藥

樣品運送及保存：☐其它

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條



PA 2021/C0331

計劃名稱：BK-110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：勤智興業有限公司

氣候：☐晴 ☐陰 ☐雨

樣品基質：☐地下水 ☐飲用水 ☐水質 ☐底泥 ☐廢棄物

採樣日期：2021年12月18日

採樣時間：08:00

樣品編號：PAC033101

樣品數量：1

樣品位置：T3/K

樣品容器：PE瓶

樣品包裝：無菌袋(杯)

樣品處理：PETG不鏽鋼管

樣品保存：折疊水箱

樣品運送及保存：☐符合保存方法

樣品運送及保存：☐不符合保存方法

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未冷藏

樣品運送及保存：☐pH不符合

樣品運送及保存：☐未加藥

樣品運送及保存：☐其它

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

樣品運送及保存：☐未貼封條

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測地點：北勢坑溪民宅

同步監測設備：☐空氣品質監測車 ☐TSP ☐PM_{2.5} ☐其他：

監測日期：2021.12.18

監測人員：張政偉

監測地點：北勢坑溪民宅

同步監測設備：☐空氣品質監測車 ☐TSP ☐PM_{2.5} ☐其他：

監測日期：2021.12.18

監測人員：張政偉

監測地點：北勢坑溪民宅

同步監測設備：☐空氣品質監測車 ☐TSP ☐PM_{2.5} ☐其他：

監測日期：2021.12.18

監測人員：張政偉

監測地點：北勢坑溪民宅

同步監測設備：☐空氣品質監測車 ☐TSP ☐PM_{2.5} ☐其他：

監測日期：2021.12.18

監測人員：張政偉

監測地點：北勢坑溪民宅

同步監測設備：☐空氣品質監測車 ☐TSP ☐PM_{2.5} ☐其他：

監測日期：2021.12.18

監測人員：張政偉

監測地點：北勢坑溪民宅

同步監測設備：☐空氣品質監測車 ☐TSP ☐PM_{2.5} ☐其他：

監測日期：2021.12.18

監測人員：張政偉

監測地點：北勢坑溪民宅

同步監測設備：☐空氣品質監測車 ☐TSP ☐PM_{2.5} ☐其他：

監測日期：2021.12.18

監測人員：張政偉

監測地點：北勢坑溪民宅

同步監測設備：☐空氣品質監測車 ☐TSP ☐PM_{2.5} ☐其他：

監測日期：2021.12.18

監測人員：張政偉

監測地點：北勢坑溪民宅

同步監測設備：☐空氣品質監測車 ☐TSP ☐PM_{2.5} ☐其他：

監測日期：2021.12.18

監測人員：張政偉

監測地點：北勢坑溪民宅

同步監測設備：☐空氣品質監測車 ☐TSP ☐PM_{2.5} ☐其他：

監測日期：2021.12.18

監測人員：張政偉

監測地點：北勢坑溪民宅

同步監測設備：☐空氣品質監測車 ☐TSP ☐PM_{2.5} ☐其他：

監測日期：2021.12.18

監測人員：張政偉

北勢坑溪		南：民宅	
西：湖山福利餐廳		北：北勢坑溪	
現地描述：		可能汙染源：	
民宅旁空地		人員活動	
民宅		車輛往來	
*示意圖顯示方位及採樣口離最近障礙物之水平距離(m)。採樣口與障礙物水平距離，氣狀物是否大於1公尺，氣狀物大於2公尺？☐是☐否			
測點：空氣品質、TSP、PM _{2.5}			
位置選擇方式：☐依空氣品質監測站選站程序與採樣口之設置原則規劃 ☐依計畫委託單位指定			

車輛系統檢查		整體系統檢查	
1.檢查車體是否平穩(千斤頂是否正確)		1.電源是否正確(輸入電壓220V,輸出電壓110V)	
2.冷氣運轉、車輛行駛狀況是否正確		2.電路是否正確(插頭有無鬆動、線路有無破損)	
3.電機接軸動作是否正確		3.銅板氣體管路是否連接正確、是否無漏氣情形	
氣象監測儀檢查		各項分析儀檢查	
1.各Sensor裝置是否妥善且正確		1.溫度、壓力是否正確 2.管路是否連接正確	
2.連接作號處理之導線是否妥善		3.訊號傳輸是否正確	
3.風向計方位指示器是否正對南方		4.空氣品質系統監測車系統檢查是否良好? ☐是☐否	

儀器編號		儀器編號及校正全幅修正值	
ESPC-SO ₂ -K		ESPC-NO _x -K	
ESPC-Multi-K		ESPC-Beta-K	
ESPC-Zero-K		ESPC-Bios-TK	
ESPC-THC-K		ESPC-THC-K	
儀器顯示值		儀器顯示值	
SO ₂		NO	
CO		O ₃	
CH ₄		CH ₄	

動態氣體稀釋器輸出流量: 5.0 (L/min)		氣體鋼瓶資訊	
稀釋器編號		前壓力: 1400 psi	
甲烷鋼瓶編號		後壓力: 1400 psi	
氫氣鋼瓶編號		前壓力: 1400 psi	
氧氣鋼瓶編號		後壓力: 1400 psi	
空氣鋼瓶編號		前壓力: 1400 psi	
後壓力: 1400 psi		後壓力: 1400 psi	

審核人員：張政偉

FORM-TSP-AA-416-01 發行日期：2020.05.01 版次：1.0

A01-1-79

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)

計畫名稱：	110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
監測地點：	樣仔坑回春寺
監測日期：	2021.12.5-6
監測人員：	羅詩倫

標準濃度値	SO ₂ : 0.05 ppm	NO _x : 0.05
-------	----------------------------	------------------------

標準濃度值	SO ₂ : 0.0	ppb	NO: 0.0	ppb	CO: 0.0	ppm	O ₃ : 0.0	ppb	CH ₄ :	ppm	THC:	ppm
儀器顯示值	SO ₂ : 0.0	ppb	NO: 0.0	ppb	CO: 0.0	ppm	O ₃ : 0.0	ppb	CH ₄ :	ppm	THC:	ppm
全場檢查: (SO ₂ 需介於±4.8 ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO需介於±0.8 ppm、CH ₄ 、THC需介於±0.8ppm)												
標準濃度值	SO ₂ : 160.0	ppb	NO: 117.4	ppb	CO: 0.0	ppm	O ₃ : 16.3	ppb	CH ₄ :	ppm	THC:	ppm
儀器顯示值	SO ₂ : 159.0	ppb	NO: 118.5	ppb	CO: 0.0	ppm	O ₃ : 159.8	ppb	CH ₄ :	ppm	THC:	ppm
偏移值	SO ₂ : -0.8	ppb	NO: 1.1	ppb	CO: 0.0	ppm	O ₃ : -3.5	ppb	CH ₄ :	ppm	THC:	ppm

中濃度検査：(CH₄,THC需介於±0.8ppm)

標準濃度值	CH ₄ :	ppm	THC :	ppm
儀器顯示值	CH ₄ :	ppm	THC :	ppm
偏移值	CH ₄ :	ppm	THC :	ppm

備註：偏移值＝儀器顯示值－標準濃度值）

PM₁₀自動法校正紀錄：

儀器流量計讀值(L/min):	16.7
標準流量計讀值(L/min):	16.732
標準流量平均值(L/min):	16.733
儀器流量計讀值-標準流量平均 值/標準流量平均×100	-0.2

氣狀採樣管路測漏：☒OK

零配檢量：(SO₂ 需介於4ppb、NO、O₃ 需介於20ppb、CO 需介於±0.5ppm、CH₄、THC 需介於±0.4ppm)

非揮發性值	SO ₂ :	0.0	ppb	NO :	0.0	ppb	CO :	ppm	O ₃ :	0.0	ppb	CH ₄ :	ppm	THC :	ppm
腐蝕指示值	SO ₂ :	1.2	ppb	NO :	1.2	ppb	CO :	ppm	O ₃ :	0.1	ppb	CH ₄ :	ppm <td>THC :</td> <td>ppm</td>	THC :	ppm

全幅檢量：(SO₂ 需介於±4.8 ppb、NO、O₃ 需介於20ppb、CO 需介於±0.8 ppm、CH₄、THC 需介於±0.8mm)

Run	Time (min)	Temp (°C)	Flow Rate (ml/min)	Conc. (ppm)
1	10	100	1.0	100
2	20	100	1.0	100
3	30	100	1.0	100
4	40	100	1.0	100
5	50	100	1.0	100
6	60	100	1.0	100
7	70	100	1.0	100
8	80	100	1.0	100
9	90	100	1.0	100
10	100	100	1.0	100

[illegible]

註：偏差值=儀器顯示值-標準濃度值)

PM₁₀自動法校正紀錄：

氣壓 (mmHg):	154.1	氣溫 (°C):	> 1.0
紙帶安裝是否正常:	☒ 是 ☐ 否	儀器流量計讀值 (L/min):	
紙帶安裝是否完整:	☒ 是 ☐ 否	標準流量計讀值 (L/min):	16.7 ± 0.6
儀器調端是否正常:	☒ 是 ☐ 否	標準流量平均讀值 (L/min):	16.7 ± 0.7
燃料源強度 (≥ 500000 imp/4 mins):	6685 ± 5	偏差百分比 (%), ± 0.4%	0.2
		是否出現警告訊息 (若有請填寫):	17 是: ()
		儀器流量計讀值 - 標準流量平均讀值 (標準流量平均讀值 × 100)	

地耐强度(>500000 imp/4 mins): 6685x

審核人員： 羅敬倫 17/5

FORM-TESP-AA-416-01 發行日期：2020.05.01 版次：1.0

FORM-TESP-AA-416-01 發行日期：2020.05.01 版次：1.0

審核人員：張淑萍

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(2/2)

監測地點：樣仔坑回春亭監測日期：2021.12.5-6

監測前確認

監測人員：孫嘉倫

1. 氣狀採樣管路測漏： ☒ OK									
2. 零點檢查：(SO ₂ 需介於±4ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO需介於±0.5ppm、CH ₄ 、THC需介於±0.4ppm)									
標準濃度值	SO ₂ ：	0.0	ppb	NO：	0.0	ppb	O ₃ ：	0.0	ppm
儀器顯示值	SO ₂ ：	1.0	ppb	NO：	0.0	ppb	O ₃ ：	0.0	ppm
3. 全幅檢查：(SO ₂ 需介於±4.8 ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO需介於±0.8 ppm、CH ₄ 、THC需介於±0.8ppm)									
標準濃度值	SO ₂ ：	160.0	ppb	NO：	177.4	ppb	O ₃ ：	16.7	ppm
儀器顯示值	SO ₂ ：	160.8	ppb	NO：	160.3	ppb	O ₃ ：	16.8	ppm
偏移值	SO ₂ ：	0.8	ppb	NO：	9.9	ppb	O ₃ ：	0.2	ppm
4. 中濃度檢查：(CH ₄ 、THC需介於±0.8ppm)									
標準濃度值	CH ₄ ：		ppm	THC：		ppm			
儀器顯示值	CH ₄ ：		ppm	THC：		ppm			
偏移值	CH ₄ ：		ppm	THC：		ppm			

(備註：偏移值=儀器顯示值-標準濃度值)

5. PM₁₀自動法校正紀錄：

大氣壓力(mmHg)：	1014.4	氣溫(℃)：	16.3	儀器流量計讀值(L/min)：	16.7
儀器自我測試是否正確：	☒ 是 ☐ 否	標準流量計讀值(L/min)：	16.7	標準流量計讀值(L/min)：	16.7
儀器測漏是否正確：	☒ 是 ☐ 否	標準流量計讀值(L/min)：	16.7	標準流量計讀值(L/min)：	16.7
貝他射源強度(>500000 imp/4 mins)：	11454	偏差百分比(%)，±4%：	0.1	貝他射源強度(>500000 imp/4 mins)：	11454

監測後確認

1. 氣狀採樣管路測漏： ☒ OK									
2. 零點檢查：(SO ₂ 需介於±4ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO需介於±0.5ppm、CH ₄ 、THC需介於±0.4ppm)									
標準濃度值	SO ₂ ：	0.0	ppb	NO：	0.0	ppb	O ₃ ：	0.0	ppm
儀器顯示值	SO ₂ ：	1.1	ppb	NO：	0.0	ppb	O ₃ ：	0.0	ppm
3. 全幅檢查：(SO ₂ 需介於±4.8 ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO需介於±0.8 ppm、CH ₄ 、THC需介於±0.8ppm)									
標準濃度值	SO ₂ ：	160.0	ppb	NO：	177.4	ppb	O ₃ ：	16.7	ppm
儀器顯示值	SO ₂ ：	159.5	ppb	NO：	181.8	ppb	O ₃ ：	16.9	ppm
偏移值	SO ₂ ：	-0.5	ppb	NO：	4.4	ppb	O ₃ ：	0.2	ppm
4. 中濃度檢查：(SO ₂ 需介於±4.8 ppb、NO、O ₃ 需介於±20ppb、CO需介於±0.8 ppm、CH ₄ 、THC需介於±0.8ppm)									
標準濃度值	SO ₂ ：	40.0	ppb	NO：	44.4	ppb	O ₃ ：	4.0	ppm
儀器顯示值	SO ₂ ：	42.1	ppb	NO：	44.3	ppb	O ₃ ：	3.9	ppm
偏移值	SO ₂ ：	2.1	ppb	NO：	1.9	ppb	O ₃ ：	-0.1	ppm

(備註：偏移值=儀器顯示值-標準濃度值)

5. PM₁₀自動法校正紀錄：

大氣壓力(mmHg)：	1014.4	氣溫(℃)：	16.3	儀器流量計讀值(L/min)：	16.7
濾紙帶安裝是否正確：	☒ 是 ☐ 否	標準流量計讀值(L/min)：	16.7	標準流量計讀值(L/min)：	16.7
濾紙帶點是否完整：	☒ 是 ☐ 否	標準流量計讀值(L/min)：	16.7	標準流量計讀值(L/min)：	16.7
儀器測漏是否正確：	☒ 是 ☐ 否	標準流量計讀值(L/min)：	16.7	標準流量計讀值(L/min)：	16.7
貝他射源強度(>500000 imp/4 mins)：	11159	偏差百分比(%)，±4%：	0.2	貝他射源強度(>500000 imp/4 mins)：	11159

(備註：偏移值=儀器顯示值-標準濃度值)

☐取樣記錄表 / ☐採樣記錄表

計劃名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：勤智興業有限公司

氣候：☒晴 ☐陰 ☐雨

採樣日期：2021年12月6日

樣品基質：☒空氣 ☐地下水 ☐地表水 ☐水質 ☐飲用水 ☐海水 ☐底泥 ☐其他：

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
09:00	北港大溪民宅	AAC005401	1	NO _x (空氣,自動)O ₃ (空氣,自動)PM ₁₀ (自動)SO ₂ (空氣,自動)CO(空氣,自動)	現場測定	+	
09:30							
10:30	橫仔坑回春亭	AAC005402	1	NO _x (空氣,自動)O ₃ (空氣,自動)PM ₁₀ (自動)SO ₂ (空氣,自動)CO(空氣,自動)	現場測定	+	
12:30							
12:30	梅村國小	AAC005403	1	NO _x (空氣,自動)O ₃ (空氣,自動)PM ₁₀ (自動)SO ₂ (空氣,自動)CO(空氣,自動)	現場測定	+	

樣品總數量：

PE瓶	不銹鋼面	PE袋	六價路邊紙	培養皿
PP瓶	無縫袋(PE)	無縫袋(PE)	吸尿管	多孔金屬
玻璃瓶	PETG不銹鋼管	PETG不銹鋼管	XAD-2	中樣器
其它	折疊水桶	折疊水桶	泡棉	落塵筒

樣品運送及保存：

(取)採樣人員： <u>孫嘉倫</u>	樣品狀況	☐ 均符合保存方法
會採人員： <u>孫嘉倫</u>	☐ 超過保存期限 ☐ 未冷藏	☐ 容器不符 ☐ pH不符合
運送人員： <u>孫嘉倫</u>	☐ 郵寄快遞 ☐ 委託單位自行送樣	☐ 未加藥 ☐ 其它
樣品運送方式： ☒ 郵寄快遞	樣品保存方法： ☐ 避光 ☐ 暗處4±2℃ ☐ -15℃以下 ☐ 10℃以下 ☐ 10-20℃ ☐ 25℃以下 ☒ 室溫 ☐ 其他	☐ 未貼封條

LIMS系統登錄人員日期/時間：2021/12/6 11:20

收樣人員：孫嘉倫

高雄市楠梓區開發路61號

TEL: (07) 3012121 FAX: (07) 3012282

行政院環保署許可證字號: 環署環檢字第105號

空氣品質監測報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期: 110年12月07日至110年12月08日

委託單位: 勤智興業有限公司

委託人員: 張美琴

行程代碼: IGAB211207A03

收樣日期: 110年12月14日

樣品特性: 空氣

測量目的

環境影響評估

樣品編號: AAC023401

報告編號: AA/2021/C0234

測量單位: 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司

報告日期: 110年12月21日

測量人員: 魏敬倫 湯政峰

聯絡人員: 江應傑

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:

空氣採樣員 張華中(IGA-06); 葉志凱(IGA-07)

2. 本報告共 2 頁, 分給使用無效。

3. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗分析之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品管品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司

負責人: 曾偉明

檢驗室主管:

梁忠凱

報告專用章

Under otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without the prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the test results is strictly prohibited. 此報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

行政院環保署許可證字號: 環署環檢字第105號

空氣品質監測報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測日期: 110年12月07日至110年12月08日 監測時間: 08:00-08:00

委託單位: 勤智興業有限公司

委託地點: 梅林國小

樣品編號: AAC023401

監測人員: 魏敬倫 湯政峰

項目	SO ₂ (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	NOx (ppb)	CO (ppm)	CH ₄ (ppm)	NMHC (ppm)	THC (ppm)	O ₃ (ppb)	測定條件			PM ₁₀ (μg/m ³)	TSP (μg/m ³)
										儀器誤差(%)	平均風速 (m/s)	RH(%)		
08:00	1.4	18.4	14.0	32.4	-	-	-	-	10.5	NNE	1.5	17.6	70	68
09:00	2.0	14.4	5.9	20.3	-	-	-	-	19.2	NNE	2.5	19.5	65	30
10:00	2.2	14.4	3.8	18.2	-	-	-	-	29.8	NNE	1.4	21.6	58	31
11:00	2.3	11.5	1.4	12.9	-	-	-	-	50.4	NE	1.7	23.0	54	33
12:00	2.2	7.3	<0.63	7.4	-	-	-	-	60.1	N	0.3	24.8	49	32
13:00	2.1	6.5	<0.63	6.2	-	-	-	-	70.1	NNE	0.2	26.4	46	38
14:00	2.0	6.5	<0.63	6.2	-	-	-	-	77.6	N	0.1	26.0	46	41
15:00	1.8	9.5	<0.63	9.5	-	-	-	-	66.3	NNE	0.5	24.9	48	44
16:00	2.2	16.3	<0.63	16.4	-	-	-	-	45.4	NNE	0.5	23.2	53	61
17:00	1.8	24.4	<0.63	24.6	-	-	-	-	28.7	SW	0.1	21.2	59	57
18:00	1.3	31.8	3.9	35.7	-	-	-	-	11.2	SSW	0.1	19.4	67	59
19:00	1.4	24.1	3.0	27.1	-	-	-	-	8.2	SW	0.1	18.0	75	45
20:00	1.2	20.5	2.4	22.9	-	-	-	-	6.4	SSW	0.1	17.1	78	42
21:00	1.2	14.9	3.7	18.6	-	-	-	-	6.2	SSW	0.1	16.5	81	37
22:00	1.1	15.5	4.0	19.5	-	-	-	-	3.4	SSW	0.1	15.9	82	33
23:00	1.1	15.1	5.2	20.3	-	-	-	-	3.4	SSW	0.1	15.5	83	39
00:00	1.1	13.8	3.6	17.4	-	-	-	-	2.2	SW	0.1	14.9	84	42
01:00	1.1	12.3	5.2	17.5	-	-	-	-	1.6	SSW	0.1	14.6	84	37
02:00	1.1	13.7	7.0	20.7	-	-	-	-	1.4	S	0.1	14.4	85	33
03:00	1.1	12.3	6.0	18.3	-	-	-	-	1.6	ENE	0.1	14.4	86	37
04:00	1.0	12.0	7.9	19.9	-	-	-	-	1.4	SSW	0.1	14.2	86	35
05:00	1.0	10.3	17.0	27.3	-	-	-	-	1.2	SSW	0.1	13.8	86	33
06:00	1.0	13.2	13.6	26.8	-	-	-	-	2.4	SSW	0.1	14.2	86	33
07:00	1.2	15.6	22.4	38.0	-	-	-	-	2.4	SW	0.1	14.6	86	105
最小小時 平均值	1.0	6.5	<0.63	6.2	-	-	-	-	1.2	-	0.1	13.8	46	30
最大小時 平均值	2.3	31.8	22.4	38.0	-	-	-	-	77.6	-	2.5	26.4	86	105
最大8小時 平均值	2.1	20.3	10.3	23.3	-	-	-	-	53.6	-	1.0	23.9	85	48
日平均值	1.5	14.8	5.4	20.2	-	-	-	-	21.3	SSW	0.4	18.6	71	44

備註:

HORIBA-APNA NO_x(NIEA A417) LDL 0.82 ppb
HORIBA-APNA NO₂(NIEA A417) LDL 0.02 ppm
HORIBA-APNA THC(NIEA A740) LDL 0.43 ppb
HORIBA-APSA SO₂(NIEA A416) LDL 0.72 ppb
HORIBA-APQA O₃(NIEA A420) LDL 0.72 ppb
TSP (NIEA A102) - RH(%)為平均相對濕度(%)

NO LDL 0.63 ppb
CH₄ LDL 0.01 ppm
MetOne BAMI020 PM₁₀(NIEA A206)
HORIBA-APMA CO (NIEA A421)

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境檢驗室
負責人: 曾偉明
檢驗室主管: 劉士萍



台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

空氣樣品檢測報告

行程代碼: FIAB211207A30
委託單位: 勤智興業有限公司
計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
樣品特性: 空氣
樣品編號: PAC032601
採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法: -----
採樣地點: 雲林縣斗六市(梅林國小) 聯絡人: 張菁芸

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
空氣中細懸浮微粒(PM _{2.5})	18 (µg/m ³)	NIEA A205.11C	
以下空白			

備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
採樣: 王蓓珍(FIA-02); 無機檢測: 葛顯芸(FII-14).
2. 本報告共1頁。
3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND < MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時, 以“<MDL”表示, 並註明其偵測值。
4. 本報告僅對樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
聲明書: (一)茲保證本機檢驗室分析之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。
公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司
負責人: 權秉成
檢驗室主管: 王蓓珍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽, 凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及有關權利之約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書係根據執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不防礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製、任何未經授權之變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅供測試之樣品負責。
SGS Taiwan Ltd.
No.135, Wu Kong Road, New Taipei City 248016, Taiwan / 248016 新北市五股區新北產業園區五工路135-1號
Member of SGS Group
台灣檢驗科技股份有限公司
T (886-2) 2799-3261
F (886-2) 2799-3261
TWD 4369344



台灣檢驗科技股份有限公司

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位: 勤智興業有限公司

氣候: ☒晴 ☐陰 ☐雨

樣品基質: ☐地下水 ☐飲用水 ☐水質 ☐海域水質 ☐飲水設備

採樣日期: 2021年12月8日

採樣時間: 08:00

樣品編號: PAC032601

數量: 1

位置: 梅林國小

檢測項目: PM2.5

容器/體積: *

備註: *

樣品運送及保存:

(取)採樣人員: 王蓓珍

會採人員: *

運送人員: *

樣品運送方式: ☒郵寄快遞 ☐公務車 ☐委託單位自行送樣

樣品保存方法: ☐避光 ☐冷藏 ☒10-20°C ☐25°C以下 ☐室溫 ☐其他

樣品狀況: ☒均符合保存方法 ☐未冷藏 ☐pH不符合 ☐超過保存期限 ☐容器不符 ☐未加藥 ☐其它

樣品保存方法: ☐未貼封條

LIMS系統登錄人員/日期時間: 王蓓珍 2021/12/8 17:00

收樣人員: 洪偉鈞

SGS 嚴謹 王蓓珍

1/1

FORM-QM3-13-01 發行日期: 2021.09.15 版次: 1.2

□取樣記錄表 / ☒採樣記錄表

計畫名稱：BK-110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：勤智興業有限公司

氣候：☒晴 ☐陰 ☐雨

採樣日期：2021 年 12 月 8 日

樣品基質：☐空氣 ☐地下水 ☐飲用水 ☐水質 ☐海域水質 ☐飲水設備樣品容器：☐玻璃瓶 ☐塑膠瓶 ☐其他：_____

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	容器/體積	備註
06:06	TBk	PAC032701	1	PM2.5	無25℃以下置於濾紙 保膜容器	✓
07:49	TBk	PAC032702	1	PM2.5	無25℃以下置於濾紙 保膜容器	✓

樣品總數量：

PE瓶	無蓋袋(件)	PE袋	不銹鋼筒	六價路濾紙	培養皿
PP瓶	PETG/不銹鋼管	PE袋	採樣袋	吸射管	多孔金屬
玻璃瓶	折疊水箱	PE袋	濾膜	XAD-2	片採樣器
其它		PE袋	錫箔濾紙	泡棉	溶劑瓶

樣品運送及保存：

(取)採樣人員： 會採人員： 運送人員： 樣品運送方式： 樣品保存方法：	勤智興業有限公司 勤智興業有限公司 勤智興業有限公司 □郵寄/快遞 □公務車 □委託單位自行送樣 □避光 □冷藏 □10-20℃ □25℃以下 □其他
均符合保存方法 □超過保存期限 □容器不符 □未加藥 □其它 □不符合保存方法 □未貼封條	□未冷藏 □pH不符合

收樣人員：張偉翔

LIMS系統登錄人員/日期/時間：張偉翔 2021/12/8 17:04



張偉翔

空氣品質採樣現場狀況紀錄表

計畫名稱：110 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

日期：2021.12.8

人員：張偉翔

點位名稱：北勢坑溪民宅	架設環境說明
北勢坑溪 民宅	現地描述： 東：北勢坑溪 西：湖山福利餐廳 南：民宅 北：北勢坑溪 可能汙染源： 採樣口與障礙物水平距離：氣狀物是否大於1公尺？ ☐ 是 ☐ 否；採樣口離地面垂直高度是否大於1公尺？ ☐ 是 ☐ 否
氣象計編號：●：測點	
點位名稱：樣仔坑回春亭	架設環境說明
回春亭	現地描述： 東：廁所 西：庭園造景 南：門口 北：庭園造景 可能汙染源： 採樣口與障礙物水平距離：氣狀物是否大於1公尺？ ☐ 是 ☐ 否；採樣口離地面垂直高度是否大於1公尺？ ☐ 是 ☐ 否
氣象計編號：●：測點	
點位名稱：梅林國小	架設環境說明
梅林國小 操場 教室 停車場	現地描述： 東：休息室 西：教室 南：校園 北：操場 可能汙染源： 採樣口與障礙物水平距離：氣狀物是否大於1公尺？ ☐ 是 ☐ 否；採樣口離地面垂直高度是否大於1公尺？ ☐ 是 ☐ 否
氣象計編號：●：測點	
點位名稱：湖管中心	架設環境說明
湖管中心 觀景平台公園 停車場 山坡	現地描述： 東：湖管中心 西：觀景平台公園 南：停車場 北：山坡 可能汙染源： 採樣口與障礙物水平距離：氣狀物是否大於1公尺？ ☐ 是 ☐ 否；採樣口離地面垂直高度是否大於1公尺？ ☐ 是 ☐ 否
氣象計編號：●：測點	

審核人員：張偉翔

FORM-EOMP-PS-001-05 發行日期：2020.03.01 版次：1.0

空氣中懸浮微粒(PM_{2.5})使用與校正紀錄表(BGI PQ200)

計畫名稱：110 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

採樣地點：南科園

採樣日期：2021.12.1-2

工作溫度計編號：ESPC-Temp-T-51

濾紙匣編號：K115

採樣器編號：ESPC-PN2.5-T-09

儀器：BGI PQ200

採樣人員：黃品

工作溫度計編號：ESPC-Temp-T-51

濾紙匣編號：K115

採樣器編號：ESPC-PN2.5-T-09

樣品編號	PAC02601	濾紙匣編號	K115	採樣器編號	ESPC-PN2.5-T-09
時間校對(±1 分鐘)	☒ 良好 ☐ 不良	工作條件讀值	75.73	工作條件讀值	17.7
採樣前功能檢查	大氣壓力(±10) (mmHg) 採樣器讀值：75.73	工作條件讀值	17.7	工作條件讀值	17.7
環境溫度(±2.0) (°C)	17.7	工作條件讀值	17.7	工作條件讀值	17.7
濾紙溫度(±1.0) (°C)	17.7	工作條件讀值	17.7	工作條件讀值	17.7
外部測漏	(cmH ₂ O) 起始SP: 10.1 ; 終了SP: 10.1 ; 差值: 1	允收為<5 cm H ₂ O	允收為<5 cm H ₂ O	允收為<5 cm H ₂ O	允收為<5 cm H ₂ O
內部測漏	(cmH ₂ O) 起始SP: 10.1 ; 終了SP: 10.1 ; 差值: 1	允收為<5 cm H ₂ O	允收為<5 cm H ₂ O	允收為<5 cm H ₂ O	允收為<5 cm H ₂ O
流量量測轉換器執行測漏檢查	☒ 良好 ☐ 不良	儀器有移動者免填	(允收範圍為-0.668~-0.668)		
單點流量校正	面板讀值(L/min) 流量計讀值(L/min) 差值(面板-流量計)				
校正後流量查核	16.70 16.75 差值: 0.05				
確認採樣器流量顯示值	16.70 16.75 差值: 0.05				
設定開始時間	2021 年 12 月 1 日 08 時 00 分	設定結束時間	2021 年 12 月 1 日 08 時 00 分	允收範圍為 16.366~17.034	
濾紙取出時間	2021 年 12 月 1 日 08 時 00 分	採樣結束時間	2021 年 12 月 1 日 08 時 00 分	允收範圍為 16.366~17.034	
採樣後功能檢查	大氣壓力(±10) (mmHg) 採樣器讀值：75.73	工作條件讀值	17.7	工作條件讀值	17.7
環境溫度(±2.0) (°C)	17.7	工作條件讀值	17.7	工作條件讀值	17.7
濾紙溫度(±1.0) (°C)	17.7	工作條件讀值	17.7	工作條件讀值	17.7
外部測漏	(cmH ₂ O) 起始SP: 10.1 ; 終了SP: 10.1 ; 差值: 1	允收為<5 cm H ₂ O	允收為<5 cm H ₂ O	允收為<5 cm H ₂ O	允收為<5 cm H ₂ O
內部測漏	(cmH ₂ O) 起始SP: 10.1 ; 終了SP: 10.1 ; 差值: 1	允收為<5 cm H ₂ O	允收為<5 cm H ₂ O	允收為<5 cm H ₂ O	允收為<5 cm H ₂ O
流量量測轉換器執行測漏檢查	☒ 良好 ☐ 不良	儀器有移動者免填	(允收範圍為-0.668~-0.668)		
單點流量查核	面板讀值(L/min) 流量計讀值(L/min) 差值(面板-流量計)				
16.70 16.75 差值: 0.05					
開始時間	2021 年 12 月 1 日 08 時 00 分	結束時間	2021 年 12 月 1 日 08 時 00 分	允收範圍為 1380~1500 分鐘	
採樣時間總計	1440	允收範圍為 1380~1500 分鐘			
採樣體積總計	24.03	允收範圍為 15.865~17.535			
區間平均速率	16.71	允收範圍為 15.865~17.535			
速率變異係數	0.44	允收為<2%			
是否出現警告訊息	☒ 是 ☐ 否	☐ P ☐ Q ☐ F ☐ T ☐ M			
備註	1.採樣結束後，樣品須於96小時內自採樣器取出。 2.當樣品自採樣器取出後，須於24小時內送回實驗室進行分析				

審核人員：黃品

採樣日期：2021.12.1-8

使用前後清點人員：張麗芬

設備名稱	數量	狀況是否良好		備註 (若有儀器編號請註記)
		使用前	使用後	
8_號空品車	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
PM _{2.5} 採樣器	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-PM _{2.5} -T09
內外測漏用濾紙盒	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
流量測轉換器	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
活塞式流量計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-BIOS-T16
高量採樣器(TSP)(含採樣架)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-HV-T21
高量採樣器(PM ₁₀)(含採樣架)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-PM ₁₀ -T
小孔流量計	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-CAL-T19
濾紙匣	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
不鏽鋼筒(Canister)	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	編號：
限流器(Canister用)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	編號：
吸收瓶	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
定量瓶	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
樣品瓶	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	容器：
洗滌瓶	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
定量幫浦(含保護裝置)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-GH-Air-T
噪音計	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-NL-T
振動計(含拾振器)	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-VM-T
聲音校正器	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	ESPC-NC-T
噪音攜出箱	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
鉛蓄電池	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
腳架	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-WEATHER-T
簡易式氣象計	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	
大氣壓力計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	標準件(mmHg)(T07): 747.0 攜出件(mmHg)(T22): 747.0
溫度計	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	ESPC-Temp-T21
指北針	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
水平儀	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
工具箱	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
筆記型電腦	1	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
穩壓器/升壓器	0	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	

審核人員：王麗芬

2021.12.8

行程代碼: FIAB211207A31

委託單位: 勤智興業有限公司

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討
分析

樣品特性: 空氣

樣品編號: PAC082501

採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法: -----

採樣地點: 雲林縣斗六市

檢測目的: 環境影響評估
採樣時間: 110年12月07日08時00分
至: 110年12月08日08時00分
收樣時間: 110年12月09日08時11分
報告日期: 110年12月21日
報告編號: PA/2021/C0825
聯絡人: 江應傑

樣品編號及位置	空氣中總懸浮微粒(TSP) 檢測結果(單位) NIEA A102.13A	備註
PAC082501 (梅林國小)	68 (µg/m ³)	
以下空白		
備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下: 採樣: 王裕珍(FIA-02) 2. 本報告共1頁。 3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時, 以“ND < MDL”表示; 若高於MDL但低於檢量線最低濃度時, 以“< 檢量線最低位數”表示, 並註明其單位。 4. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。 聲明書: (一) 茲保證本機構檢核至分析之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業技能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品質管理等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。 (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。 公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司 負責人: 權秉成 檢驗室主管: 王麗芬		

報告專用章

頁次(1/1)

Unless otherwise stated the results shown in this report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without permission of the testing laboratory.

此報告係根據本公司之標準作業程序, 不可翻印複製。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgslab.com/Terms-and-Conditions>. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of its intervention only and within the limits of its intervention only. The Company's responsibility is to its Client and this document does not constitute part of a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

空氣品質採樣現場狀況紀錄表

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

日期：2021.12.1-8

人員：莊冠群

點位名稱：北勢坑溪民宅

架設環境說明

北勢坑溪

東：北勢坑溪
西：湖山福利餐廳
南：民宅
北：北勢坑溪

現地描述：
可能汙染源：

架設環境說明

北勢坑溪

東：北勢坑溪
西：湖山福利餐廳
南：民宅
北：北勢坑溪

現地描述：
可能汙染源：

氣象計編號：

北勢坑溪

東：北勢坑溪
西：湖山福利餐廳
南：民宅
北：北勢坑溪

現地描述：
可能汙染源：

點位名稱：樣仔坑回春寺

架設環境說明

樣仔坑回春寺

東：廁所
西：庭園造景
南：門口
北：庭園造景

現地描述：
可能汙染源：

架設環境說明

樣仔坑回春寺

東：廁所
西：庭園造景
南：門口
北：庭園造景

現地描述：
可能汙染源：

氣象計編號：

樣仔坑回春寺

東：廁所
西：庭園造景
南：門口
北：庭園造景

現地描述：
可能汙染源：

點位名稱：梅林國小

架設環境說明

梅林國小

東：休息室
西：教室
南：校園
北：操場

現地描述：
可能汙染源：

架設環境說明

梅林國小

東：休息室
西：教室
南：校園
北：操場

現地描述：
可能汙染源：

氣象計編號：

梅林國小

東：休息室
西：教室
南：校園
北：操場

現地描述：
可能汙染源：

點位名稱：湖管中心

架設環境說明

湖管中心

東：湖管中心
西：觀景平台公園
南：停車場
北：山坡

現地描述：
可能汙染源：

架設環境說明

湖管中心

東：湖管中心
西：觀景平台公園
南：停車場
北：山坡

現地描述：
可能汙染源：

氣象計編號：

湖管中心

東：湖管中心
西：觀景平台公園
南：停車場
北：山坡

現地描述：
可能汙染源：

審核人員：莊冠群

FORM-EOMP-PS-001-05 發行日期：2020.03.01 版次：1.0

高量空氣採樣器(TSP)使用與校正記錄表

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

監測人員：莊冠群

監測地點：梅林國小

監測日期：2021.12.1-8

小孔流量計基本資料			
小孔流量計編號	ESP-CAL-T19	校正日期	2021.09.13
斜率	1.7240	截距	-0.0757
迴歸係數 0.9999			
高量空氣採樣器(TSP)基本資料			
儀器編號	ESP-C-TSP-T21	多點校正日期	2021.11.17
校正時溫度(°C)	22.3	校正時壓力(mmHg)	742.5
斜率	1.0804	截距	-90.79
迴歸係數 0.9998			

單點查核結果			
採樣前		採樣後	
小孔校正器測漏是否正確	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
校正時間	12/1 01:25	12/8 08:07	12/8 08:07
大氣壓力	757.3	759.1	759.1
氣溫	17.3	16.2	16.2
TSP淨子流量計讀值	1400	1400	1400
水汽壓差計讀值(ΔH)	☐ mm H2O ☒ in H2O	左 -2.7 右 -2.7	左 -2.7 右 -2.7
小孔實際流量(Q)	1275.1	1371.3	1371.3
小孔換算流量(Ycal)	1275.5	1390.8	1390.8
誤差百分比	0.3	<7%	<7%

現場採樣紀錄			
樣品編號：	PAC02501	樣品濾紙編號：	1012188
空白樣品編號：	PAC02601	空白樣品濾紙編號：	1012193
大氣壓力	mmHg	採樣開始	採樣結束
氣溫	°C	157.3	159.1
風速/風向	m/s	17.5	16.1
樣品測漏是否正確	☒ 是 ☐ 否	0.5/面角	0.5/北
流量抄寫時間	時分	12/1 08:06	12/8 07:55
額外暖機時間	min	0	0
採樣器流量	L/min	1400	1400
採樣時間	時分	12/1 08:20	12/8 08:00
總採樣時間(不含額外暖機)	min	1440	1440
平均流量	L/min	1400	1400
總進氣時間	min	1440	1440
總進氣體積	m ³	>016.0	>016.0

FORM-TESP-PA102-17發行日期：2019.08.15 版次：1.0

審核人員：莊冠群



樣品基質：☐ 地下水 ☐ 飲用水 ☐ 水質 ☐ 海域水質 ☐ 飲水設備 ☒ BK ☐ 其他：

廖惟駿

廖惟駿 12/9

收樣人員: 洪偉哲

廖惟駿

廖惟駿

收樣人員：半倍折 17%

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
監測地點: 梅林國小
同步監測設備: 空氣品質監測車 TSP PM_{2.5} 其他: ☒ TSP ☒ PM_{2.5} ☐ 其他: ☐

監測日期: 2021.12.18
監測人員: 蔡淑倫

架設環境說明

東: 休息室	南: 校園
西: 教室	北: 操場

可能汙染源: 校園師生活動

現地描述: 休息室前空地

停車場

操場

教室

傳林路

測點: 空氣品質 TSP、PM_{2.5}

位置選擇方式: ☒ 依空氣品質監測站選站程序與採樣口之設置原則規劃 ☐ 依計畫委託單位指定

*示意图須標示方位及採樣口離最近障礙物之水平距離(m)。採樣口與障礙物水平距離, 氣狀物是否大於1公尺; 顆粒物大於2公尺? ☒ 是 ☐ 否

現場品保品管紀錄

車軸系統檢查	整機系統檢查
1.檢查車體是否平衡?(千斤頂是否正確)	1.電源是否正確?(輸入電壓220V、輸出電壓110V)
2.冷氣運轉、車輛行駛狀況是否正確?	2.電路是否正確?(語頭有無鬆動、線路有無破損)
3.電機捲軸動作是否正確?	3.銅瓶氣體管是否連接正常、是否無漏氣情形?
氣象監測儀檢查	各項分析儀檢查
1.各Sensor裝置是否妥善且正確?	1.溫度、壓力是否正確?
2.連接信號處理之導線是否妥善?	2.管線是否連接正常?
3.風向計方位指示器是否正對南方?	3.訊號傳輸是否正確?
	4.空氣品質系統監測車系統檢查是否良好? ☒ 是 ☐ 否

儀器編號及校正全幅修正值

儀器編號	ESPC-SO ₂ -K ₁₀₀	ESPC-NO _x -K ₁₀₀	ESPC-CO-X	ESPC-O ₃ -K ₁₀₀	ESPC-THC-X
儀器顯示值	SO ₂ 1.0	NO 1.0	CO *	O ₃ 1.0	CH ₄ *

氣體鋼瓶資訊

動態氣體稀釋器輸出流量: 5.0 (L/min)	保存期限: 2021.12.18	前壓力: 1400 psi	後壓力: 1400 psi
標氣鋼瓶編號: ET0011921	保存期限: 2021.12.18	前壓力: 1400 psi	後壓力: 1400 psi
甲烷鋼瓶編號:	保存期限:	前壓力:	後壓力:
氫氣鋼瓶編號:	保存期限:	前壓力:	後壓力:
零空氣鋼瓶編號:	保存期限:	前壓力:	後壓力:

※標準氣體鋼瓶成份為SO₂、NO、CO、CH₄

FORM-TESP-AA-416-01 發行日期: 2020.05.01 版次: 1.0
審核人員: 蔡淑倫

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(2/2)

監測地點: 柑林國小
監測日期: 2021.12.18
監測人員: 蔡淑倫

1. 氣狀採樣管路測漏: ☒ OK

2. 零點檢查: (SO₂需介於±4ppb、NO、O₃需介於±20ppb、CO需介於±0.5ppm、CH₄、THC需介於±0.4ppm)

標準濃度值	SO ₂ : 0.0	NO: 0.0	CO: 0.0	ppm	O ₃ : 0.0	CH ₄ : 0.0	ppm	THC: 0.0	ppm
儀器顯示值	SO ₂ : 1.2	NO: 0.0	CO: 0.0	ppm	O ₃ : 1.0	CH ₄ : 0.0	ppm	THC: 0.0	ppm

3. 全幅檢查: (SO₂需介於±4.8ppb、NO、O₃需介於±20ppb、CO需介於±0.8ppm、CH₄、THC需介於±0.8ppm)

標準濃度值	SO ₂ : 160.0	NO: 177.4	CO: 0.0	ppm	O ₃ : 161.0	CH ₄ : 0.0	ppm	THC: 0.0	ppm
儀器顯示值	SO ₂ : 160.6	NO: 177.1	CO: 0.0	ppm	O ₃ : 160.4	CH ₄ : 0.0	ppm	THC: 0.0	ppm
偏移值	SO ₂ : 0.6	NO: 0.3	CO: 0.0	ppm	O ₃ : -0.6	CH ₄ : 0.0	ppm	THC: 0.0	ppm

4. 中濃度檢查: (CH₄、THC需介於±0.8ppm)

標準濃度值	CH ₄ : 0.0	THC: 0.0	ppm
儀器顯示值	CH ₄ : 0.0	THC: 0.0	ppm
偏移值	CH ₄ : 0.0	THC: 0.0	ppm

(備註: 偏移值=儀器顯示值-標準濃度值)

5. PM₁₀自動法校正紀錄:

大氣壓力(mmHg): 1013.3 氣溫(°C): 17.3 儀器流量計讀值(L/min): 16.7

儀器自我測試是否正確: ☒ 是 ☐ 否 標準流量計讀值(L/min): 16.75

儀器測漏是否正確: ☒ 是 ☐ 否 標準流量平均(L/min): 16.73

貝他射源強度(>500000 imp/4 mins): 1016.77 偏差百分比(%): ±4% 均數-標準流量平均(L/min): 100

1. 氣狀採樣管路測漏: ☒ OK

2. 零點檢查: (SO₂需介於±4ppb、NO、O₃需介於±20ppb、CO需介於±0.5ppm、CH₄、THC需介於±0.4ppm)

標準濃度值	SO ₂ : 0.0	NO: 0.0	CO: 0.0	ppm	O ₃ : 0.0	CH ₄ : 0.0	ppm	THC: 0.0	ppm
儀器顯示值	SO ₂ : 0.1	NO: 0.0	CO: 0.0	ppm	O ₃ : 0.4	CH ₄ : 0.0	ppm	THC: 0.0	ppm

3. 全幅檢查: (SO₂需介於±4.8ppb、NO、O₃需介於±20ppb、CO需介於±0.8ppm、CH₄、THC需介於±0.8ppm)

標準濃度值	SO ₂ : 160.0	NO: 177.4	CO: 0.0	ppm	O ₃ : 161.0	CH ₄ : 0.0	ppm	THC: 0.0	ppm
儀器顯示值	SO ₂ : 160.6	NO: 177.8	CO: 0.0	ppm	O ₃ : 161.8	CH ₄ : 0.0	ppm	THC: 0.0	ppm
偏移值	SO ₂ : 0.6	NO: 0.4	CO: 0.0	ppm	O ₃ : -0.8	CH ₄ : 0.0	ppm	THC: 0.0	ppm

4. 中濃度檢查: (SO₂需介於±4.8ppb、NO、O₃需介於±20ppb、CO需介於±0.8ppm、CH₄、THC需介於±0.8ppm)

標準濃度值	SO ₂ : 40.0	NO: 44.4	CO: 0.0	ppm	O ₃ : 41.0	CH ₄ : 0.0	ppm	THC: 0.0	ppm
儀器顯示值	SO ₂ : 41.3	NO: 45.8	CO: 0.0	ppm	O ₃ : 40.7	CH ₄ : 0.0	ppm	THC: 0.0	ppm
偏移值	SO ₂ : 1.3	NO: 1.4	CO: 0.0	ppm	O ₃ : -0.3	CH ₄ : 0.0	ppm	THC: 0.0	ppm

(備註: 偏移值=儀器顯示值-標準濃度值)

5. PM₁₀自動法校正紀錄:

大氣壓力(mmHg): 1013.3 氣溫(°C): 16.2 儀器流量計讀值(L/min): 16.7

儀器自我測試是否正確: ☒ 是 ☐ 否 標準流量計讀值(L/min): 16.75

儀器測漏是否正確: ☒ 是 ☐ 否 標準流量平均(L/min): 16.73

貝他射源強度(>500000 imp/4 mins): 1153.58 偏差百分比(%): ±4% 均數-標準流量平均(L/min): 100

FORM-TESP-AA-416-01 發行日期: 2020.05.01 版次: 1.0
審核人員: 蔡淑倫

☐ 取樣記錄表 / ☒ 採樣記錄表

計劃名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

委託單位：勤智興業有限公司

氣候：☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨樣品基質：☐ 地下水 ☐ 飲用水 ☐ 水質 ☐ 海城水質 ☐ BK ☐ 其他：

採樣日期：2021年12月8日

☐ 水質 ☐ 底泥 ☐ 廢棄物

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器體積	備註
08:00	梅林國小	AAC023401	1	NO ₃ -N(亞硝酸氮,自動),SO ₄ -S(硫酸根,自動),NH ₄ -N(氨氮,自動)	現場測定		
08:00				PE 袋	不銹鋼筒	六價鉻濃度	培養皿
				無菌袋(杯)	吸附管	多孔金屬	
				PETG不銹鋼管	XAD-2	片採樣器	
				折疊水箱	泡棉		

樣品總數量：

樣品運送及保存：	
(取)採樣人員： 會採人員： 運送人員： 樣品運送方式： 樣品保存方法：	☐ 均符合保存方法 ☐ 超過保存期限 ☐ 容器不符 ☐ 未加藥 ☐ 其它 ☐ 未冷藏 ☐ pH不符合 ☐ 未貼封條
委託單位自行送樣 ☐ 郵寄/快遞 ☐ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣	☐ 未貼封條

收樣人員：曾佳明

LIMS系統登錄人員/日期/時間：余惠群 12/14 10:50



湖山水庫工程計畫施工階段環境監測計畫

民國 110 年 12 月 25 日 每日監測記錄表

日期星期	測量座標	PK值	周邊環境概述	量測人	量測時間	天氣	風速	風向
12/1	71559 762085	14	湖南場出入口	楊	12:57	晴	0.4	北
	71513 762088	15	楊子坑橋	馥	13:15	晴	0.4	北
	71516 762108	16	王富山橋	姬	13:39	晴	0.3	北
12/2	71539 762085	19	湖南場出入口	謝	11:53	晴	0.3	北
	71513 762088	15	楊子坑橋	參	12:31	晴	0.3	北
	71516 762108	17	王富山橋	表	13:07	晴	0.4	北
12/3	71559 762085	08	湖南場出入口	楊	12:56	晴	0.5	北
	71513 762088	08	楊子坑橋	馥	13:20	晴	0.5	北
	71516 762108	06	王富山橋	姬	13:45	晴	0.5	北
12/4	71539 762085	11	湖南場出入口	楊	12:58	晴	0.3	北
	71513 762088	13	楊子坑橋	馥	13:22	晴	0.4	北
	71516 762108	11	王富山橋	姬	13:46	晴	0.4	北
12/5	71559 762085	11	湖南場出入口	楊	13:06	晴	0.3	北
	71513 762088	10	楊子坑橋	馥	13:20	晴	0.3	北
	71516 762108	09	王富山橋	姬	13:44	晴	0.2	北
12/6	71539 762085	08	湖南場出入口	楊	13:25	晴	0.3	北
	71513 762088	06	楊子坑橋	馥	13:49	晴	0.2	北
	71516 762108	07	王富山橋	姬	14:14	晴	0.2	北
12/7	71184 762185	10	主場出入口	楊	14:00	晴	0.2	西
	71186 762191	09	魏工務所	馥	14:24	晴	0.3	西
	71516 762108	11	王富山橋	姬	14:49	晴	0.2	西
12/8	71184 762185	13	主場出入口	楊	13:50	晴	0.2	西
	71186 762191	16	魏工務所	馥	14:14	晴	0.2	西
	71516 762108	15	王富山橋	姬	14:28	晴	0.3	西
12/9	71539 762085	18	湖南場出入口	楊	13:03	晴	0.4	西北
	71513 762088	17	楊子坑橋	馥	13:27	晴	0.4	西北
	71516 762108	16	王富山橋	姬	13:52	晴	0.3	西北
12/10	71539 762085	25	湖南場出入口	楊	13:25	晴	0.4	西北
	71513 762088	28	楊子坑橋	馥	13:59	晴	0.3	西北
	71516 762108	31	王富山橋	姬	14:23	晴	0.3	西北
12/11	71539 762085	25	湖南場出入口	楊	14:06	晴	0.4	西北
	71513 762088	23	楊子坑橋	馥	14:30	晴	0.4	西北
	71516 762108	22	王富山橋	姬	14:55	晴	0.4	西北

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測計畫

民國 110 年 12 月 PM 每日監測記錄表

日期	星期	測量座標	PM ₁₀ 測值	周邊環境概述	監測人	監測時間	天氣	風速	風向
12/12	日	71529 762085	10	湖南擴出口	楊	15:10	晴	03	西北
		71513 762088	11	楊子坑橋	黃	15:41	晴	03	西北
		71516 762108	12	王雷山橋	陳	14:05		02	西北
12/13	-	71529 762085	10	湖南擴出口	楊	12:42	晴	03	西北
		71513 762088	10	楊子坑橋	黃	13:06	晴	02	西北
		71516 762108	09	王雷山橋	陳	13:30		03	西北
12/14	二	71529 762085	08	湖南擴出口	楊	10:26	晴	04	西北
		71513 762088	06	楊子坑橋	黃	10:50	晴	04	西北
		71516 762108	06	王雷山橋	陳	11:14		03	西北
12/15	三	71529 762085	13	湖南擴出口	楊	13:20	晴	03	西北
		71513 762088	20	楊子坑橋	黃	13:54	晴	03	西北
		71516 762108	17	王雷山橋	陳	14:19		03	西北
12/16	四	71529 762085	46	湖南擴出口	楊	13:49	晴	03	西北
		71513 762088	43	楊子坑橋	黃	14:13		03	西北
		71516 762108	42	王雷山橋	陳	14:37		02	西北
12/17	五	71529 762085	11	湖南擴出口	楊	12:40	晴	05	西北
		71513 762088	09	楊子坑橋	黃	12:04	晴	05	西北
		71516 762108	11	王雷山橋	陳	12:59	晴	05	西北
12/18	六	71529 762085	12	湖南擴出口	楊	13:24	晴	01	西北
		71513 762088	13	楊子坑橋	黃	13:58	晴	03	西北
		71516 762108	14	王雷山橋	陳	14:22		01	西北
12/19	日	71884 762185	19	王總工程師	楊	13:20	晴	03	西
		71886 762121	20	王總工程師	黃	13:44	晴	02	西
		71516 762108	18	王雷山橋	陳	14:08		02	西
12/20	-	71529 762085	25	湖南擴出口	楊	11:28	南	03	西北
		71513 762088	28	楊子坑橋	黃	12:02		03	西北
		71516 762108	24	王雷山橋	陳	12:26		03	西北
12/21	二	71529 762085	26	湖南擴出口	楊	13:10	南	03	北
		71513 762088	26	楊子坑橋	黃	13:34		02	北
		71516 762108	21	王雷山橋	陳	13:59		02	北
12/22	三	71529 762085	17	湖南擴出口	楊	13:28	晴	03	北
		71513 762088	22	楊子坑橋	黃	13:52		03	北
		71516 762108	19	王雷山橋	陳	14:16		02	北

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測計畫

民國 110 年 12 月 PM 每日監測記錄表

日期	星期	測量座標	PM ₁₀ 測值	周邊環境概述	監測人	監測時間	天氣	風速	風向
12/23	四	71529 762085	17	湖南擴出口	楊	13:35	晴	03	西北
		71513 762088	23	楊子坑橋	黃	13:59	晴	03	西北
		71516 762108	28	王雷山橋	陳	14:23		03	西北
12/24	五	71529 762085	31	湖南擴出口	楊	13:24	晴	02	北
		71513 762088	36	楊子坑橋	黃	13:48	晴	02	北
		71516 762108	24	王雷山橋	陳	14:13		02	北
12/25	六	71529 762085	13	湖南擴出口	楊	13:28	晴	03	北
		71513 762088	13	楊子坑橋	黃	13:52	晴	03	北
		71516 762108	17	王雷山橋	陳	14:17		03	北
12/26	日	71529 762085	04	湖南擴出口	楊	13:57	晴	02	西北
		71513 762088	05	楊子坑橋	黃	14:15	晴	03	西北
		71516 762108	04	王雷山橋	陳	14:40		02	西北
12/27	-	71529 762085	14	湖南擴出口	楊	13:22	晴	03	北
		71513 762088	12	楊子坑橋	黃	13:49	晴	03	北
		71516 762108	14	王雷山橋	陳	14:11		03	北
12/28	二	71529 762085	11	湖南擴出口	楊	13:58	晴	03	北
		71513 762088	10	楊子坑橋	黃	14:22	晴	02	北
		71516 762108	13	王雷山橋	陳	14:49	晴	02	北
12/29	三	71529 762085	19	湖南擴出口	楊	13:41	晴	04	北
		71513 762088	12	楊子坑橋	黃	14:05	晴	04	北
		71516 762108	13	王雷山橋	陳	14:29		04	北
12/30	四	71529 762085	27	湖南擴出口	楊	13:34	晴	04	西北
		71513 762088	20	楊子坑橋	黃	13:58	晴	03	西北
		71516 762108	24	王雷山橋	陳	14:23		04	西北
12/31	五	71529 762085	16	湖南擴出口	楊	13:49	晴	02	西北
		71513 762088	16	楊子坑橋	黃	14:13	晴	02	西北
		71516 762108	15	王雷山橋	陳	14:37		03	西北

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測計畫

民國 110 年 12 月 PM10 每日監測記錄表

日期	星期	測量樣	PM10 測值	周邊環境概述	監測人員	監測時間	天氣	風速	風向
12/12	日	71539 762085	46	湖南場出入口	楊	15:05	晴	03	北
		71513 762088	45	楊子坑橋	黃	15:09	晴	03	北
		71516 762108	42	王富山橋	陳	15:53		02	北
12/13	-	71539 762085	70	湖南場出入口	楊	12:30	晴	03	北
		71513 762088	31	楊子坑橋	黃	12:54	晴	02	北
		71516 762108	76	王富山橋	陳	13:18		03	北
12/14	二	71539 762085	71	湖南場出入口	楊	10:14	晴	04	北
		71513 762088	70	楊子坑橋	黃	10:38	晴	04	北
		71516 762108	74	王富山橋	陳	11:02		03	北
12/15	三	71539 762085	46	湖南場出入口	楊	13:18	晴	03	北
		71513 762088	57	楊子坑橋	黃	13:42	晴	03	北
		71516 762108	49	王富山橋	陳	14:01		03	北
12/16	四	71539 762085	98	湖南場出入口	楊	13:37	晴	03	北
		71513 762088	93	楊子坑橋	黃	14:01	晴	03	北
		71516 762108	81	王富山橋	陳	14:25		02	北
12/17	五	71539 762085	41	湖南場出入口	楊	12:28	晴	05	北
		71513 762088	48	楊子坑橋	黃	12:52	晴	05	北
		71516 762108	59	王富山橋	陳	13:17		05	北
12/18	六	71539 762085	53	湖南場出入口	楊	13:22	晴	04	北
		71513 762088	49	楊子坑橋	黃	13:46	晴	03	北
		71516 762108	51	王富山橋	陳	14:10		04	北
12/19	日	71824 762108	55	主場出入口	楊	13:28	晴	03	西
		71896 762108	59	魏工務所	楊	13:32	晴	02	西
		71516 762108	53	王富山橋	陳	14:06		02	西
12/20	-	71539 762085	78	湖南場出入口	楊	11:26	晴	03	北
		71513 762088	81	楊子坑橋	黃	11:50	晴	03	北
		71516 762108	81	王富山橋	陳	12:14		03	北
12/21	二	71539 762085	34	湖南場出入口	楊	12:28	晴	03	北
		71513 762088	31	楊子坑橋	黃	12:52	晴	02	北
		71516 762108	42	王富山橋	陳	13:47		02	北
12/22	三	71539 762085	76	湖南場出入口	楊	13:16	晴	03	北
		71513 762088	72	楊子坑橋	黃	13:40	晴	03	北
		71516 762108	33	王富山橋	陳	14:04		02	北

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測計畫

民國 110 年 12 月 PM10 每日監測記錄表

日期	星期	測量樣	PM10 測值	周邊環境概述	監測人員	監測時間	天氣	風速	風向
12/1	三	71539 762085	43	湖南場出入口	楊	12:39	晴	04	北
		71513 762088	41	楊子坑橋	黃	13:03	晴	04	北
		71516 762108	49	王富山橋	陳	13:27		03	北
12/2	四	71539 762085	45	湖南場出入口	楊	11:36	晴	03	北
		71513 762088	43	楊子坑橋	黃	12:16	晴	03	北
		71516 762108	48	王富山橋	陳	12:47		04	北
12/3	五	71539 762085	29	湖南場出入口	楊	12:44	晴	05	北
		71513 762088	28	楊子坑橋	黃	13:08	晴	05	北
		71516 762108	24	王富山橋	陳	13:32		05	北
12/4	六	71539 762085	32	湖南場出入口	楊	12:46	晴	03	北
		71513 762088	34	楊子坑橋	黃	13:10	晴	04	北
		71516 762108	33	王富山橋	陳	13:34		04	北
12/5	日	71539 762085	30	湖南場出入口	楊	12:54	晴	03	北
		71513 762088	34	楊子坑橋	黃	13:18	晴	02	北
		71516 762108	28	王富山橋	陳	13:42		03	北
12/6	-	71539 762085	71	湖南場出入口	楊	13:13	晴	03	北
		71513 762088	71	楊子坑橋	黃	13:37	晴	02	北
		71516 762108	73	王富山橋	陳	14:02		02	北
12/7	二	71824 762108	29	主場出入口	楊	13:48	晴	02	西
		71896 762108	76	魏工務所	楊	14:12	晴	03	西
		71516 762108	30	王富山橋	陳	14:37		03	西
12/8	三	71824 762108	43	主場出入口	楊	13:38	晴	02	西
		71896 762108	48	魏工務所	楊	14:02	晴	02	西
		71516 762108	45	王富山橋	陳	14:26		03	西
12/9	四	71539 762085	53	湖南場出入口	楊	12:57	晴	04	北
		71513 762088	55	楊子坑橋	黃	13:15	晴	04	北
		71516 762108	49	王富山橋	陳	13:40		03	北
12/10	五	71539 762085	68	湖南場出入口	楊	13:23	晴	04	北
		71513 762088	72	楊子坑橋	黃	13:47	晴	03	北
		71516 762108	76	王富山橋	陳	14:11		03	北
12/11	六	71539 762085	58	湖南場出入口	楊	13:54	晴	04	北
		71513 762088	62	楊子坑橋	黃	14:18	晴	04	北
		71516 762108	65	王富山橋	陳	14:43		04	北

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測測訂計畫

民國 110 年 12 月 PM₁₀ 每日監測記錄表

日期	星期	測量座標	PM ₁₀ 測值	周邊環境概述	監測人	監測時間	天氣	風速	風向
12/23	四	71529 7620785	29	湖南壩出口	楊	13:23	晴	03	西北
		71513 7620888	36	楊子坑橋	馥	13:41		03	西北
		71516 7621168	53	王富山橋	城	14:11		03	西北
12/24	五	71529 7620785	51	湖南壩出口	楊	13:12	陰	02	北
		71513 7620888	61	楊子坑橋	馥	13:36		02	北
		71516 7621168	61	王富山橋	城	14:01		02	北
12/25	六	71529 7620785	45	湖南壩出口	楊	13:16	雨	03	北
		71513 7620888	43	楊子坑橋	馥	13:40		03	北
		71516 7621168	41	王富山橋	城	14:04		03	北
12/26	日	71529 7620785	12	湖南壩出口	楊	13:29	陰	02	西北
		71513 7620888	10	楊子坑橋	馥	14:03		03	西北
		71516 7621168	13	王富山橋	城	14:28		02	西北
12/27	一	71529 7620785	26	湖南壩出口	楊	13:10	陰	03	北
		71513 7620888	24	楊子坑橋	馥	13:34		03	北
		71516 7621168	30	王富山橋	城	13:59		03	北
12/28	二	71529 7620785	25	湖南壩出口	楊	13:46	晴	03	北
		71513 7620888	23	楊子坑橋	馥	14:10		02	北
		71516 7621168	21	王富山橋	城	14:35		02	北
12/29	三	71529 7620785	24	湖南壩出口	楊	13:29	陰	04	北
		71513 7620888	31	楊子坑橋	馥	13:52		04	北
		71516 7621168	34	王富山橋	城	14:17		04	北
12/30	四	71529 7620785	43	湖南壩出口	楊	12:22	晴	04	西北
		71513 7620888	45	楊子坑橋	馥	13:46		03	西北
		71516 7621168	51	王富山橋	城	14:11		04	西北
12/31	五	71529 7620785	45	湖南壩出口	楊	13:32	晴	02	西北
		71513 7620888	44	楊子坑橋	馥	14:01		02	西北
		71516 7621168	40	王富山橋	城	14:25		03	西北

噪音振動

噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年10月20日至110年10月21日

委託單位：	勤智興業有限公司	委託人員：	張美琴
行程代碼：	FINV211020A02	收樣日期：	110年10月23日
樣品特性：	噪音	測量目的：	環境影響評估
樣品編號：	PNA013901~04	報告編號：	PN/2021/A013901
測量單位：	台灣檢驗科技股份有限公司	報告日期：	110年10月26日
測量人員：	湯政峰 張寶岳	聯絡人員：	江應傑

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣類 王希珍(FIA-02)

2.本報告共 13 頁，分離使用無效。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲經本機構檢核至分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法或品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，經政府機關所受損損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：王希珍

報告專用章

Users reference stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, for any purpose. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。此測試報告僅供參考，不可部分複製。

This document is issued by the Client and is subject to the Terms and Conditions for Electronic Documents. Any electronic document is subject to the Terms and Conditions for Electronic Documents. 本報告係由委託人/申報人提供，其內容之真實性與完整性，由委託人/申報人負責。本報告之使用，應符合電子文件之使用條款。 本報告之使用，應符合電子文件之使用條款。 本報告之使用，應符合電子文件之使用條款。

噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：引水隧道出口(庫區端)

測量日期：110年10月20日至110年10月21日

測量時間：11:00~11:00

測量人員：湯政峰、張寶岳

天候狀況：晴

適用標準：噪音管制區劃定作業準則

管制區分類：第二類

樣品編號：PNA013901
測量方法：NIEA P201
測量頻率：20Hz~20kHz
聽感修正回路：A 加權
動特性：Fast
取樣時距：1秒

測量儀器

儀器名稱：積分型噪音計

儀器廠牌：RION

儀器序號：30152114

儀器名稱：簡易式氣象儀

儀器廠牌：APRS

儀器序號：A5207

儀器型號：NA-28
檢定有效期限：112.07.31儀器型號：6000
校正有效期限：112.03.30

校正儀器

儀器名稱：聲音校正器

儀器廠牌：AIHUA

儀器序號：1001247

儀器型號：AWA6222A
校正有效期限：111.03.08

測量背景說明

主要影響源：引水隧道引水作業

測點東向地貌：南勢坑溪

測點南向地貌：樹林

測點西向地貌：樹林

測點北向地貌：庫區便道

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：權彞成
檢驗室主管：郭成清

噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點：引水隧道出口(庫區端)
測量日期：110年10月20日至110年10月21日
測量時間：11:00~11:00
測量人員：湯政峰、張寶岳


樣品編號：PNA013901
管制區分類：第二類
測量方法：NIEA P201

單位:dB(A)

Time(hr)	L _{eq}	L _{max}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
11-12	53.2	56.7	54.5	54.2	53.1	52.2	51.9
12-13	51.5	56.6	54.0	53.6	51.6	46.5	46.1
13-14	47.8	60.2	49.5	49.2	47.6	44.7	42.6
14-15	44.8	65.8	49.4	45.9	42.5	40.9	40.4
15-16	43.7	71.1	44.4	43.5	42.3	41.7	41.5
16-17	42.4	57.5	43.7	43.4	42.1	41.2	40.9
17-18	44.2	50.5	47.6	46.5	43.4	42.1	41.5
18-19	45.4	47.6	46.4	46.1	45.5	44.6	44.3
19-20	44.8	46.6	45.8	45.6	44.7	43.9	43.7
20-21	44.4	46.5	45.3	45.1	44.4	43.6	43.3
21-22	43.9	47.7	45.1	44.8	43.8	42.9	42.6
22-23	45.0	47.6	46.3	46.0	44.9	43.6	43.6
23-00	45.8	48.0	47.0	46.7	45.7	44.8	44.4
0-1	44.3	46.6	45.6	45.4	44.1	43.1	42.9
1-2	43.8	46.1	45.2	44.9	43.6	42.6	42.3
2-3	43.6	46.1	44.8	44.5	43.6	42.5	42.2
3-4	44.0	48.6	45.3	45.0	43.9	42.8	42.5
4-5	45.8	48.1	47.3	47.1	45.9	43.7	43.3
5-6	47.2	64.9	48.0	47.8	46.9	45.9	45.6
6-7	47.6	66.1	48.8	47.9	46.5	45.5	45.1
7-8	51.9	59.6	55.4	54.6	51.6	46.0	45.3
8-9	55.4	67.3	56.7	56.4	55.2	54.4	54.2
9-10	54.4	59.1	55.1	54.9	54.3	53.8	53.7
10-11	53.7	64.3	55.4	54.9	53.8	51.3	50.1

$L_{eq} = 50.7$ dB(A)
 $L_{eq} = 44.2$ dB(A)
 $L_{eq} = 45.1$ dB(A)

$L_d = 50.4$ dB(A)
 $L_n = 45.5$ dB(A)
 $L_{dn} = 53.0$ dB(A)
 $L_{max} = 71.1$ dB(A)




測定條件

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點：引水隧道出口(庫區端)
測量日期：110年10月20日至110年10月21日
測量時間：11:00~11:00
樣品編號：PNA013901
測量人員：湯政峰、張寶岳

項目	風向 (方位)	氣溫 (°C)	相對濕度(RH) (%)	大氣壓力 mm-Hg	最大風速 (m/s)	超過5m/s風速 比例(%)
11-12	SW	29.5	57	757	3.4	0.0
12-13	-	-	-	-	3.1	0.0
13-14	-	-	-	-	2.1	0.0
14-15	NW	28.4	62	755	3.0	0.0
15-16	-	-	-	-	1.1	0.0
16-17	-	-	-	-	1.9	0.0
17-18	-	-	-	-	1.5	0.0
18-19	-	-	-	-	1.5	0.0
19-20	-	-	-	-	0.9	0.0
20-21	-	-	-	-	靜風	0.0
21-22	NNW	24.5	85	757	靜風	0.0
22-23	-	-	-	-	靜風	0.0
23-00	-	-	-	-	靜風	0.0
0-1	ENE	24.3	88	756	靜風	0.0
1-2	ENE	23.8	91	755	靜風	0.0
2-3	E	24.2	85	755	1.2	0.0
3-4	NNW	24.5	83	755	靜風	0.0
4-5	NNE	23.4	92	755	靜風	0.0
5-6	ENE	23.3	93	755	靜風	0.0
6-7	E	24.5	81	755	0.9	0.0
7-8	NNW	26.2	74	756	1.8	0.0
8-9	-	-	-	-	4.1	0.0
9-10	-	-	-	-	3.2	0.0
10-11	-	-	-	-	4.1	0.0
最小小時 平均值	-	23.3	57	755	-	-
最大小時 平均值	-	29.5	93	757	-	-
日平均值	ENE	25.1	81	756	-	-

註一：本站氣象資料風向、氣溫、相對濕度、大氣壓力均為參據中央氣象局所設監測站氣象資料
註二：風向一表示為靜風
註三：檢測過程中部分時段風速超過5m/s之比例若大於10%，則代表該時段數據異常，故僅供參考



噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點：玉當山
測量日期：110年10月20日至110年10月21日
測量時間：11:00~11:00
測量人員：湯政峰、張寶岳
天氣狀況：晴
適用標準：噪音管制區劃定作業準則
管制區分類：第二類

樣品編號：PNA013902
測量方法：NIEA P201
測量頻率：20Hz~20kHz
聽感修正回路：A 加權
動特性：Fast
取樣時距：1秒

測量儀器

儀器名稱：積分型噪音計
儀器廠牌：RION
儀器序號：30152118
儀器名稱：簡易式氣象儀
儀器廠牌：APRS
儀器序號：A5214

儀器型號：NA-28
檢定有效期限：112.03.31

儀器型號：6000
校正有效期限：112.03.30

校正儀器

儀器名稱：聲音校正器
儀器廠牌：AIHUA
儀器序號：1001247

儀器型號：AWA6222A
校正有效期限：111.03.08

測量背景說明

主要影響源：社區活動
測點東向地貌：廟宇
測點南向地貌：道路

測點西向地貌：辦事處
測點北向地貌：民宅

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：楊彥成
實驗室主管：郭淑清

5/13

噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：玉當山

測量日期：110年10月20日至110年10月21日

測量時間：11:00~11:00

測量人員：湯政峰、張寶岳

樣品編號：PNA013902

管制區分類：第二類

測量方法：NIEA P201

單位: dB(A)


Time(hr)	L _{eq}	L _{max}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
11-12	53.8	75.5	55.9	54.6	52.5	50.9	50.6
12-13	53.7	68.8	58.3	56.0	50.6	47.5	46.3
13-14	52.9	74.8	58.0	56.3	48.5	46.5	45.9
14-15	54.3	75.4	57.9	56.0	48.9	42.4	41.4
15-16	54.1	65.6	59.0	57.8	52.6	44.3	43.1
16-17	54.3	72.5	59.5	58.0	50.6	43.5	41.8
17-18	48.1	67.5	53.8	50.6	42.6	37.1	35.7
18-19	53.1	79.6	45.7	42.3	37.2	35.7	35.3
19-20	40.2	66.3	39.7	37.5	35.8	35.0	34.8
20-21	47.8	71.7	54.1	45.0	36.0	35.1	34.9
21-22	44.7	74.6	42.8	39.6	35.3	33.7	33.4
22-23	37.6	56.8	42.7	38.0	34.1	31.8	31.4
23-00	35.7	60.8	34.5	33.1	30.9	30.0	29.9
0-1	34.7	61.5	36.4	32.9	30.6	29.8	29.7
1-2	34.2	58.2	36.0	33.2	31.1	30.0	29.9
2-3	34.7	59.4	35.7	34.1	32.5	31.4	31.1
3-4	32.4	48.3	33.9	33.3	31.8	30.8	30.6
4-5	37.1	63.7	40.7	38.2	31.6	30.3	30.1
5-6	44.0	63.9	50.1	46.0	33.4	31.4	31.1
6-7	51.8	72.1	57.0	54.3	46.2	40.2	39.1
7-8	53.3	70.3	57.2	55.2	52.1	45.7	41.9
8-9	63.2	86.6	65.5	59.2	53.9	53.1	52.9
9-10	54.2	66.5	56.7	55.3	53.5	52.0	51.7
10-11	52.8	70.7	55.8	54.7	52.0	48.7	47.7

L_{eq}日 = 55.2 dB(A)
L_{eq}晚 = 46.5 dB(A)
L_{eq}夜 = 38.0 dB(A)

L_d = 54.9 dB(A)
L_n = 43.5 dB(A)
L_{dn} = 54.4 dB(A)
L_{max} = 86.6 dB(A)

dB(A)

→ Leq



報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：楊彥成
實驗室主管：郭淑清

5/13

測定條件

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：玉當山

測量日期: 110年10月20日至110年10月21日

測量時間: 11:00~11:00

樣品編號: PNA013902

測量人員：湯政峰、張寶岳

項目 時間	最頻風向 (方位)	氣溫 (℃)	相對溼度(RH) (%)	大氣壓力 mm-Hg	最大風速 (m/s)	超過5m/s風速 比例(%)
11-12	SW	29.5	57	757	0.6	0.0
12-13	-	-	-	-	0.9	0.0
13-14	-	-	-	-	0.9	0.0
14-15	NW	28.4	62	755	1.3	0.0
15-16	-	-	-	-	靜風	0.0
16-17	-	-	-	-	0.4	0.0
17-18	-	-	-	-	0.4	0.0
18-19	-	-	-	-	0.4	0.0
19-20	-	-	-	-	靜風	0.0
20-21	-	-	-	-	靜風	0.0
21-22	NNW	24.5	85	757	靜風	0.0
22-23	-	-	-	-	靜風	0.0
23-00	-	-	-	-	靜風	0.0
0-1	ENE	24.3	88	756	靜風	0.0
1-2	ENE	23.8	91	755	靜風	0.0
2-3	E	24.2	85	755	靜風	0.0
3-4	NNW	24.5	83	755	靜風	0.0
4-5	NNE	23.4	92	755	靜風	0.0
5-6	ENE	23.3	93	755	靜風	0.0
6-7	E	24.5	81	755	靜風	0.0
7-8	NNW	26.2	74	756	0.4	0.0
8-9	-	-	-	-	1.0	0.0
9-10	-	-	-	-	0.5	0.0
10-11	-	-	-	-	1.1	0.0
最小小時 平均值	-	23.3	57	755	-	-
最大小時 平均值	-	29.5	93	757	-	-
日平均值	ENE	25.1	81	756	-	-

註一：本站氣象資料風向、氣溫、相對溼度、大氣壓力均為參據中央氣象局所設監測站氣象資料

註二：風向-表示為靜風

註三：檢測過程中部分時段風速超過5m/s之比例若大於10%，則代表該時段數據不可

，故僅供參考

章用專售報

台灣檢驗科技股份有限公司
台北
權權權
郭郭郭
成達
成達

$$c_1/b$$

告報量測音噪

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：梅林國小

日期: 110年10月20日至110年10月21日

測定時間: 11:00~11:00

測量人員：湯政峰、張寶兵

天氣狀況：晴

人 以 用 標 準 音 管 區 創 定 作 業 準 則

糧食區

測量儀器

儀器名稱：積分型噪音計

儀器廠牌：RION

儀器序號：00264569

儀器名稱：簡易式氣象儀

儀器廠牌：APRS

儀器序號：A5218

校正儀器

儀器名稱：聲音校正器

儀器廠牌：AIHUA

廠址：1001247

測量背景說明

主要影響源：學校活動

測點東向地貌：教室

測點南向地貌：梅林路

測點西向地貌：校區

測點北向地貌: 教室

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
北台-室驗實境環
清淑郭：管主室驗檢
成：權：人責負

8/13

噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：梅林國小

測量日期：110年10月20日至110年10月21日

測量時間：11:00~11:00

測量人員：湯政峰、張寶岳


樣品編號：PNA013903

管制區分類：第二類

測量方法：NIEA P201

單位: dB(A)

Time(hr)	L _{eq}	L _{max}	L _s	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
11-12	65.7	74.6	70.6	69.9	63.6	52.8	52.0
12-13	63.6	76.5	68.6	67.6	60.3	56.4	54.4
13-14	66.9	75.9	72.1	70.6	64.1	58.5	55.3
14-15	58.2	74.6	63.2	61.5	55.4	52.4	51.6
15-16	51.3	63.7	56.1	54.4	48.5	44.9	44.0
16-17	53.0	73.2	57.7	55.4	49.8	46.1	45.0
17-18	51.7	65.8	55.3	53.9	50.2	47.1	46.2
18-19	50.2	67.3	53.8	52.5	49.0	45.1	44.0
19-20	49.3	65.9	54.2	52.1	46.3	42.4	41.5
20-21	47.6	67.7	52.2	49.6	44.6	41.8	41.0
21-22	44.7	62.6	48.8	46.7	42.5	39.8	39.1
22-23	45.7	64.5	49.9	47.3	42.9	40.1	39.3
23-00	43.4	60.9	46.8	45.3	41.7	37.6	36.5
0-1	43.4	56.2	46.0	45.0	43.2	37.8	36.8
1-2	42.7	62.6	47.6	45.3	40.0	36.6	36.0
2-3	42.6	52.8	47.2	45.5	41.3	36.9	36.0
3-4	43.0	56.3	48.4	46.3	40.3	36.6	35.9
4-5	43.1	62.2	46.0	44.5	41.4	38.8	38.2
5-6	48.3	66.0	52.6	50.4	44.8	39.7	38.5
6-7	50.9	64.1	55.0	53.8	49.6	45.6	44.9
7-8	58.0	72.3	62.8	61.7	55.9	52.0	50.9
8-9	68.0	84.8	72.7	67.7	63.5	61.4	60.7
9-10	66.0	82.6	68.9	68.3	65.6	61.9	61.5
10-11	61.9	70.9	66.4	65.1	61.0	53.2	52.3

L_{eq 日} = 62.5 dB(A)L_{eq 晚} = 46.4 dB(A)L_{eq 夜} = 44.5 dB(A)L_d = 62.2 dB(A)L_n = 45.9 dB(A)L_{dn} = 60.7 dB(A)L_{max} = 84.8 dB(A)

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人：楊華成

檢驗室主管：郭淑清

測定條件

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：梅林國小

測量日期：110年10月20日至110年10月21日

測量時間：11:00~11:00

樣品編號：PNA013903

測量人員：湯政峰、張寶岳

項目	最頻風向 (方位)	氣溫 (°C)	相對溼度(RH) (%)	大氣壓力 mm-Hg	最大風速 (m/s)	超過5m/s風速 比例(%)
11-12	SW	29.5	57	757	1.6	0.0
12-13	-	-	-	-	2.9	0.0
13-14	-	-	-	-	2.2	0.0
14-15	NW	28.4	62	755	1.2	0.0
15-16	-	-	-	-	靜風	0.0
16-17	-	-	-	-	0.2	0.0
17-18	-	-	-	-	靜風	0.0
18-19	-	-	-	-	靜風	0.0
19-20	-	-	-	-	靜風	0.0
20-21	-	-	-	-	靜風	0.0
21-22	NNW	24.5	85	757	靜風	0.0
22-23	-	-	-	-	靜風	0.0
23-00	-	-	-	-	靜風	0.0
0-1	ENE	24.3	88	756	靜風	0.0
1-2	ENE	23.8	91	755	靜風	0.0
2-3	E	24.2	85	755	靜風	0.0
3-4	NNW	24.5	83	755	靜風	0.0
4-5	NNE	23.4	92	755	靜風	0.0
5-6	ENE	23.3	93	755	靜風	0.0
6-7	E	24.5	81	755	靜風	0.0
7-8	NNW	26.2	74	756	0.5	0.0
8-9	-	-	-	-	0.5	0.0
9-10	-	-	-	-	0.4	0.0
10-11	-	-	-	-	0.3	0.0
最小小時 平均值	-	23.3	57	755	-	-
最大小時 平均值	-	29.5	93	757	-	-
日平均值	ENE	25.1	81	756	-	-

註一：本地氣象資料風向、氣溫、相對溼度、大氣壓力均為參據中央氣象局所設監測站氣象資料

註二：風向-表示為靜風

註三：檢測過程中部分時段風速超過5m/s之比例若大於10%，則代表該時段數據不可靠，故僅供參考

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人：楊華成

檢驗室主管：郭淑清

噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：棋山國小

樣品編號：PNA013904

測量日期：110年10月20日至110年10月21日

管制區分類：第二類

測量時間：12:00~12:00

測量方法：NIEA P201


測量人員：湯政峰、張寶岳

單位:dB(A)

Time(hr)	L _{eq}	L _{max}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
12-13	60.3	76.9	65.3	64.2	51.6	46.7	45.4
13-14	52.9	74.5	53.9	53.0	47.6	44.7	44.2
14-15	54.6	74.2	54.4	52.8	48.5	45.0	44.1
15-16	55.7	75.3	58.9	54.8	47.1	42.9	41.9
16-17	49.9	74.0	46.0	44.8	41.7	39.6	39.0
17-18	43.4	54.5	47.6	46.3	41.9	38.8	38.2
18-19	41.9	52.7	43.4	43.1	41.8	40.1	39.5
19-20	46.2	55.4	47.6	47.2	46.3	44.2	42.7
20-21	46.7	58.6	48.1	47.9	46.5	45.4	45.1
21-22	45.5	49.2	46.2	46.1	45.5	44.7	44.4
22-23	45.6	58.3	46.8	46.5	45.5	44.7	44.4
23-00	44.3	52.8	45.7	45.3	44.4	42.5	42.1
0-1	43.0	48.6	44.1	43.9	42.9	42.2	42.0
1-2	43.5	50.8	44.6	44.3	43.5	42.4	42.0
2-3	42.6	48.6	43.8	43.5	42.4	41.6	41.4
3-4	42.5	49.8	43.6	43.3	42.4	41.6	41.4
4-5	43.1	47.8	45.1	44.6	42.8	42.0	41.7
5-6	43.1	55.6	44.8	44.0	42.6	41.5	41.3
6-7	53.5	68.5	58.2	56.4	51.3	45.8	44.7
7-8	56.8	73.9	61.1	59.1	53.4	49.1	48.1
8-9	61.5	80.2	63.9	62.5	59.9	58.0	57.5
9-10	61.5	75.4	63.2	62.8	61.0	59.3	58.9
10-11	60.4	73.8	62.9	62.2	59.6	56.8	54.5
11-12	57.7	73.4	61.5	60.0	55.4	50.6	49.9
L _{eq} 日	57.2	dB(A)			L _d = 56.8	dB(A)	
L _{eq} 夜	46.1	dB(A)			L _n = 46.5	dB(A)	
L _{eq} 夜	43.6	dB(A)			L _{dn} = 56.7	dB(A)	
					L _{max} = 80.2	dB(A)	

dB(A)

Leq



報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：權彥成
檢驗室主管：郭淑清

噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：棋山國小

樣品編號：PNA013904

測量日期：110年10月20日至110年10月21日

測量方法：NIEA P201

測量時間：12:00~12:00

測量頻率：20Hz~20kHz

測量人員：湯政峰、張寶岳

聽感修正回路：A 加權

天候狀況：晴

動特性：Fast

適用標準：噪音管制區劃定作業準則

取樣時距：1秒

管制區分類：第二類

測量儀器

儀器名稱：積分型噪音計

儀器廠牌：RION

儀器序號：00264574

儀器型號：NL-52

檢定有效期限：111.12.31

儀器名稱：簡易式氣象儀

儀器廠牌：APRS

儀器序號：A5280

儀器型號：6000

校正有效期限：112.07.29

校正儀器

儀器名稱：聲音校正器

儀器廠牌：AIHUA

儀器序號：1001247

儀器型號：AWA6222A

校正有效期限：111.03.08

測量背景說明

主要影響源：學校活動

測點東向地貌：操場

測點西向地貌：籃球場

測點南向地貌：教室

測點北向地貌：籃球場

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：權彥成
檢驗室主管：郭淑清

新北市新莊產業區五工路136-1號

TEL: (02) 22993939 FAX: (02) 22981343

測定條件

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點: 棋山國小

測量日期: 110年10月20日至110年10月21日

測量時間: 12:00~12:00

樣品編號: PNA013904

測量人員: 湯政峰、張寶岳

項目 時間	最朔風向 (方位)	氣溫 (°C)	相對溼度(RH) (%)	大氣壓力 mm-Hg	最大風速 (m/s)	超過5m/s風速 比例(%)
12-13	-	-	-	-	3.1	0.0
13-14	-	-	-	-	2.7	0.0
14-15	NW	28.4	62	755	3.7	0.0
15-16	-	-	-	-	1.3	0.0
16-17	-	-	-	-	1.3	0.0
17-18	-	-	-	-	1.3	0.0
18-19	-	-	-	-	靜風	0.0
19-20	-	-	-	-	靜風	0.0
20-21	-	-	-	-	靜風	0.0
21-22	NNW	24.5	85	757	靜風	0.0
22-23	-	-	-	-	靜風	0.0
23-00	-	-	-	-	靜風	0.0
0-1	ENE	24.3	88	756	靜風	0.0
1-2	ENE	23.8	91	755	靜風	0.0
2-3	E	24.2	85	755	靜風	0.0
3-4	NNW	24.5	83	755	靜風	0.0
4-5	NNE	23.4	92	755	靜風	0.0
5-6	ENE	23.3	93	755	靜風	0.0
6-7	E	24.5	81	755	靜風	0.0
7-8	NNW	26.2	74	756	1.4	0.0
8-9	-	-	-	-	2.6	0.0
9-10	-	-	-	-	1.9	0.0
10-11	-	-	-	-	3.1	0.0
11-12	-	-	-	-	2.6	0.0
最小小時 平均值	-	23.3	62	755	-	-
最大小時 平均值	-	28.4	93	757	-	-
日平均值	ENE	24.7	83	756	-	-

註一: 本站氣象資料風向、氣溫、相對溼度、大氣壓力均為參據中央氣象局所設監測站氣象資料

註二: 風向-表示為靜風

註三: 檢測過程中部分時段風速超過5m/s之比例若大於10%, 則代表該時段風速較大, 故僅供參考



報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 權彗成
檢驗室主管: 郭淑清

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期: 110年10月20日至110年10月21日

委託單位: 勤智興業有限公司

委託人員: 張美琴

樣品編號: PNA013901-04

報告編號: PN/2021/A0139 02

測量單位: 台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期: 110年10月26日

測量人員: 湯政峰 張寶岳

聯絡人員: 江應傑

備註: 1.本報告共 9 頁, 分給使用無效。

2.本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲將本機構檢驗分析之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/申報人指示下, 以本公司人員最佳之專業知能, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司

負責人: 權彗成

檢驗室主管:



報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 權彗成
檢驗室主管: 郭淑清

振動測量報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點: 引水隧道出口(庫區端)
測量日期: 110年10月20日至110年10月21日
測量時間: 11:00~11:00
測量人員: 湯政峰、張寶岳
天候狀況: 晴

樣品編號: PNA013901
測量方法: NIEA P204
振動讀取指示值時距: 1秒

測量儀器

儀器名稱: 振動計
儀器廠牌: RION
儀器序號: 01072212
儀器型號: VM-55
校正有效期限: 112.09.12

校正儀器

儀器名稱: 標準振動源
儀器廠牌: RING-IN
儀器序號: XU107155794
儀器型號: VP-303
校正有效期限: 111.03.07

測量背景說明

主要影響源: 引水隧道引水作業
測點東向地貌: 南勢坑溪
測點南向地貌: 樹林
測點西向地貌: 樹林
測點北向地貌: 庫區便道

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 權秉成
實驗室主管: 郭淑清


2/9

振動測量報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點: 引水隧道出口(庫區端)
測量日期: 110年10月20日至110年10月21日
測量時間: 11:00~11:00
測量人員: 湯政峰、張寶岳

樣品編號: PNA013901
測量方法: NIEA P204

測量人員：湯政峰、張寶岳								單位:dB
Time(hr)	L _{avg}	L _{avg max}	L _{avg 5}	L _{avg 10}	L _{avg 50}	L _{avg 90}	L _{avg 95}	
11-12	30.0	32.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
12-13	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
13-14	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
14-15	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
15-16	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
16-17	30.0	32.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
17-18	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
18-19	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
19-20	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
20-21	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
21-22	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
22-23	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
23-00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
0-1	30.0	30.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
1-2	30.1	38.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
2-3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
3-4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
4-5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
5-6	30.2	44.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
6-7	30.7	50.2	30.3	30.0	30.0	30.0	30.0	
7-8	35.5	54.3	41.8	37.4	30.0	30.0	30.0	
8-9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
9-10	30.0	33.7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
10-11	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
L _{avg 5 日} =	33.0	dB	L _{avg 5 · 24H} =				32.0	dB
L _{avg 5 夜} =	30.0	dB	L _{avg 10 · 24H} =				30.7	dB
L _{avg 10 日} =	31.2	dB	L _{avg max} =				54.3	dB
L _{avg 10 夜} =	30.0	dB						




振動測量報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點: 玉當山
測量日期: 110年10月20日至110年10月21日
測量時間: 11:00~11:00
測量人員: 湯政峰、張寶岳
樣品編號: PNA013902
測量方法: NIEA P204

單位: dB

Time(hr)	L _{avg}	L _{v, max}	L _{v, 5}	L _{v, 10}	L _{v, 50}	L _{v, 90}	L _{v, 95}
11-12	34.1	61.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
12-13	30.0	39.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
13-14	30.0	31.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
14-15	30.0	35.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
15-16	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
16-17	30.0	36.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
17-18	30.0	37.7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
18-19	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
19-20	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
20-21	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
21-22	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
22-23	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
23-00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
0-1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
1-2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
2-3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
3-4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
4-5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
5-6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
6-7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
7-8	30.0	35.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
8-9	33.7	57.3	34.7	30.0	30.0	30.0	30.0
9-10	31.4	52.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
10-11	30.0	31.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
L _{v, 5 日}	30.6				L _{v, 5 日} = 24H	30.3	dB
L _{v, 5 夜}	30.0				L _{v, 10 日} = 24H	30.0	dB
L _{v, 10 日}	30.0				L _{v, max}	61.2	dB
L _{v, 10 夜}	30.0						



報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 權秉成
實驗室主管: 郭淑清

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點: 玉當山
測量日期: 110年10月20日至110年10月21日
測量時間: 11:00~11:00
測量人員: 湯政峰、張寶岳
樣品編號: PNA013902
測量方法: NIEA P204
振動讀取指示值時距: 1秒

儀器名稱: 振動計
儀器廠牌: RION
儀器序號: 01072213
儀器型號: VM-55
校正有效期限: 112.09.12

儀器名稱: 標準振動源
儀器廠牌: RING-IN
儀器序號: XU107155794
儀器型號: VP-303
校正有效期限: 111.03.07


測量背景說明

主要影響源: 社區活動
測點東向地貌: 廟宇
測點南向地貌: 道路
測點西向地貌: 辦事處
測點北向地貌: 民宅

振動測量報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點: 梅林國小
測量日期: 110年10月20日至110年10月21日
測量時間: 11:00~11:00
測量人員: 湯政峰、張寶岳
樣品編號: PNA013903
測量方法: NIEA P204

Time(hr)	L _{veq}	L _{v max}	L _{v 5}	L _{v 10}	L _{v 50}	L _{v 90}	L _{v 95}
11-12	33.9	52.0	39.3	34.8	30.0	30.0	30.0
12-13	32.6	51.1	36.4	31.2	30.0	30.0	30.0
13-14	36.8	58.8	43.9	41.0	30.0	30.0	30.0
14-15	32.6	51.9	35.5	33.0	30.0	30.0	30.0
15-16	30.0	36.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
16-17	30.0	35.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
17-18	30.0	33.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
18-19	30.4	53.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
19-20	30.0	37.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
20-21	31.0	56.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
21-22	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
22-23	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
23-00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
0-1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
1-2	30.1	38.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
2-3	30.1	41.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
3-4	30.0	39.7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
4-5	30.0	31.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
5-6	30.0	31.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
6-7	30.0	38.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
7-8	30.0	38.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
8-9	30.0	38.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
9-10	30.0	34.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
10-11	33.6	49.9	39.3	36.3	30.0	30.0	30.0
L _{v 5 日}	36.2				L _{v 5 · 24H}	34.6	dB
L _{v 5 夜}	30.0				L _{v 10 · 24H}	32.4	dB
L _{v 10 日}	33.6				L _{v max}	58.8	dB
L _{v 10 夜}	30.0						



計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點: 梅林國小
測量日期: 110年10月20日至110年10月21日
測量時間: 11:00~11:00
測量人員: 湯政峰、張寶岳
天候狀況: 晴
振動讀取指示值時距: 1秒

儀器名稱: 振動計	儀器廠牌: RION	儀器序號: 1261291
儀器名稱: 標準振動源	儀器廠牌: RING-IN	儀器序號: XU107155794

校正儀器
校正有效期限: 111.09.17
儀器名稱: 學校活動
儀器廠牌: RING-IN
儀器序號: XU107155794
校正有效期限: 111.03.07

測量背景說明
測點西向地貌: 校區
測點北向地貌: 教室

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 郭淑清
檢驗室主管: 郭淑清

振動測量報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點: 棋山國小
測量日期: 110年10月20日至110年10月21日
測量時間: 12:00~12:00
測量人員: 湯政峰、張寶岳
天氣狀況: 晴

樣品編號: PNA013904
測量方法: NIEA P204
振動讀取指示值時距: 1秒

測量儀器

儀器名稱: 振動計
儀器廠牌: RION
儀器序號: 1261292
儀器型號: VM-55
校正有效期限: 111.09.25

校正儀器

儀器名稱: 標準振動源
儀器廠牌: RING-IN
儀器序號: XU107155794
儀器型號: VP-303
校正有效期限: 111.03.07

測量背景說明

主要影響源: 學校活動
測點東向地貌: 操場
測點南向地貌: 教室
測點西向地貌: 籃球場
測點北向地貌: 籃球場


報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 權彥成
檢驗室主管: 郭淑清

879

振動測量報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量地點: 棋山國小
測量日期: 110年10月20日至110年10月21日
測量時間: 12:00~12:00
測量人員: 湯政峰、張寶岳
樣品編號: PNA013904
測量方法: NIEA P204

Time(hr)	L _{veq}	L _{vmax}	L _{v5}	L _{v10}	L _{v50}	L _{v90}	L _{v95}
12-13	35.8	57.2	41.0	34.2	30.0	30.0	30.0
13-14	31.7	54.5	31.3	30.0	30.0	30.0	30.0
14-15	32.5	50.2	37.0	30.1	30.0	30.0	30.0
15-16	32.6	54.1	34.6	30.0	30.0	30.0	30.0
16-17	34.4	56.7	38.8	32.4	30.0	30.0	30.0
17-18	33.7	54.9	36.3	30.0	30.0	30.0	30.0
18-19	32.3	54.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
19-20	33.4	56.7	34.2	31.1	30.0	30.0	30.0
20-21	30.1	39.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
21-22	32.4	40.7	35.8	34.7	31.4	30.0	30.0
22-23	31.4	43.9	34.0	33.0	30.4	30.0	30.0
23-00	31.3	43.5	33.3	32.1	30.0	30.0	30.0
0-1	30.6	44.4	32.4	31.3	30.0	30.0	30.0
1-2	32.6	51.7	35.8	32.5	30.0	30.0	30.0
2-3	33.4	50.0	38.5	35.2	30.0	30.0	30.0
3-4	34.8	56.4	38.4	34.6	30.0	30.0	30.0
4-5	35.1	52.3	41.2	37.9	30.0	30.0	30.0
5-6	32.1	57.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
6-7	35.8	57.9	40.3	30.0	30.0	30.0	30.0
7-8	30.1	38.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
8-9	30.4	41.7	31.9	30.5	30.0	30.0	30.0
9-10	38.3	61.2	40.0	31.7	30.0	30.0	30.0
10-11	41.2	62.6	45.5	40.2	30.0	30.0	30.0
11-12	44.5	65.5	49.3	46.0	30.0	30.0	30.0
L _{v5} 日 =	41.1	dB	L _{v5} 24H =	39.7	dB		
L _{v5} 夜 =	36.5	dB	L _{v10} 24H =	35.7	dB		
L _{v10} 日 =	36.7	dB	L _v max =	65.5	dB		
L _{v10} 夜 =	33.9	dB					



919

表 1 振動測量現場狀況及確認紀錄表

表錄認確及況場現測量振動噪音

計畫名稱或委託單位：H10年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析									
測量地點：引水隧道出口(庫區端)									
測量日期：2021年10月20日 11時00分至12時00分 天氣：晴 陰 雨									
最近一週內是否降雨： ☐ 是 ☒ 否									
測量人員：張淑萍									
測量儀器方法(頻率範圍)： ☒ NIEA P201 (20~20K Hz) ☐ NIEA P205 (20~200 Hz)									
振動測量方法： ☒ NIEA P204									
儀器名稱	噪音計	振動計	風速計	聲音校正器	標準振動源				
儀器編號	ESPC-NL-T-26	ESPC-WM-T-A2	ESPC-WEATHER-T-18	ESPC-NC-T-20	ESPC-VP-T03				
儀器序號	7015>114	0101>212	A5007	1001>27	XU107155794				
廠牌型號	RION NL-18 XLA-28 NL-31/32 NL-52 01dB Solo	☐ RION VM-52A ☐ RION VM-53A ☒ RION VM-55	☐ DAVIS 6152 ☐ DAVIS 7440/7911 ☒ APRS 6000 ☐ Jauntinger VS7	☐ RION NC-74 ☐ RING-IN TC-705 ☐ JAIHUA AWA6222A	☐ RION VP-33 ☐ RING-IN VP-303				
校正儀器確認頻率及位準 測量儀器確認時間及讀值(dB)(允收標準：噪音計±0.7、振動計±1.0、差值±0.3)									
(dB)	測量前確認		測量後確認		差值(後-前)				
聲音校正器	1k Hz: 94.9	10 Hz: 94.1	125 Hz: 94.1	25 Hz: 94.2	0.1				
標準振動源	6.3 Hz: 94.5	10 Hz: 94.9	125 Hz: 94.9	25 Hz: 94.9	0.1				
噪音測量時間(時/分)起迄及結果	室內低頻初步步鐘選值(最大五筆)								
實測	:	:	:	:	a	b	c	d	e
背景	:	:	:	:					
實測	:	:	:	:	L _{vmax}	L _{v5}	L _{v10}	L _{v50}	L _{v90}
背景	:	:	:	:	L _{eqLF}	L _{eqHF}			
測量位置簡圖：									
The diagram shows a plan view of the measurement site. It includes labels for '南勢坑溪' (Nanshi Keng Creek), '庫區便道' (Reservoir Area Access Road), and '引水隧洞出口' (Water Intake Tunnel Exit). A measurement point is indicated by a circle with a crosshair, located near the tunnel exit. The distance from the road to the measurement point is marked as 6m. There are also labels for '樹林' (Forest) and '微音器拾振器' (Microphone/Vibrator).									
室外地貌 東向：南勢坑溪 南向：樹林 北向：庫區便道									
噪音測量類別 ☒一般地區環境音量 ☐道路交通 ☐工廠(場) ☐營建工程 ☐娛樂營業場所 ☐其他 主要噪音發生種類 ☐交通噪音 ☐社區活動 ☐學校活動 ☐營建工程機具/數量： ☒其他 引水隧道引水作業 噪音測量位置 最近主要道路寬度 ☒ < 8公尺 ☐ ≥ 8公尺 與最近主要道路距離 * 公尺 與主要噪音發生源距離 * 公尺 樓地板與地面垂直高度 * 公尺 聲感應器 距樓地板高度(1.2~1.5) 1.4 公尺 與最近反射物距離(≥1.9) 1.0 公尺 是否有其他異常情形 ☒否 ☐是，敘述如後：									

計畫名或委託單位：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析				衛星定位座標 ■ TWD97 □ WGS84 Y(N) : 2621130	
測量地點：玉當山		X(E) : 211572			
測量時間：2021年10月20日 11時00分至10月21日 11時00分		天氣：☐晴 ☑陰 ☐雨			
最近一週內是否降雨：☐是()月()日 ☑否		測量人員：吳孔祥			
噪音測量方法(頻率範圍)：■ NIEA P201 (20~20k Hz) ☐ NIEA P205 (20~200 Hz)					
振動測量方法：■ NIEA P204					
儀器名稱	噪音計	振動計	風速計	聲音校正器	標準振動源
儀器編號	ESPC-NL-T-21	ESPC-VW-T-A3	ESPC-WEATHER-T-19	ESPC-NC-T-26	ESPC-VP-T03
儀器序號	2015218	01072213	A5-14	1001247	XUI07155794
廠牌型號	RION □ NL-18 □ KXA-28 □ NL-31/32 □ NL-52 □ 01dB Solo	□ RION VM-52A □ RION VM-53A ✓ RION VM-55	□ DAVIS 6152 □ DAVIS 7440/7911 ✓ APRS 6000 □ Jaunting VS7	□ RION NC-74 □ RING-IN NC-705 ✓ AIHUA AWA6222A	□ RION VP-33 □ RING-IN VP-303
校正儀器確認頻率及位準 (dB)					
1k Hz: 92.9		10% 測量前確認		1% 測量後確認	
125 Hz: —		10時 28分 24秒		12時 10分 01秒	
標準振動源 6.3 Hz: 96.5		最大風速 (m/sec)		室內低頻初步篩選值(最大五筆)	
噪音測量時間(時/分)起迄及結果		L _{eq} L _F		a b c d e	
實測 : ~ : ;		L _{max} □ 25 Hz ~ 200 Hz □ 20 Hz ~ 200 Hz		L _v L _w L _s L _d L _e L _y L _z	
背景 : ~ : ;		L _{eq}		L _v L _w L _s L _d L _e L _y L _z	
實測 : ~ : ;		L _{eq}		L _v L _w L _s L _d L _e L _y L _z	
背景 : ~ : ;		L _{eq}		L _v L _w L _s L _d L _e L _y L _z	

測量位置簡圖：

噪音測量類別

■一般地區環境音量 □道路交通 □工廠(場)

□營建工程 □娛樂營業場所 □其他

主要噪音發生種類

□交通噪音 ■社區活動 □學校活動

□營建工程機具/數量：
□其他

噪音測量位置

最近主要道路寬度 < 8公尺 □ ≥ 8公尺

與最近主要道路距離 20.0 公尺

與主要噪音發生源距離 * 公尺

樓地板與地面垂直高度 * 公尺

聲感應器

距樓地板高度(1.2~1.5) 1.4 公尺

與最近反射物距離(≥1.0) 15.0 公尺

是否有其他異常情形 ☑否 ☐是，敘述如後：

噪 音 振 動 測 量 現 場 狀 況 及 確 認 紀 錄 表

噪音振動測量現場狀況及確認紀錄表

計畫名稱或委託單位：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析							
測量地點：梅林國小		衛星定位座標 ■ TWD97 □ WGS84 X(E) : 209391 Y(N) : 2622146					
測量期間：2021年10月20日11時00分至10月21日11時00分		天氣：晴		雨量：□			
最近一週內是否降雨：□是()月()日		否					
噪音測量方法(頻率範圍)： ☒ NIEA P201 (20~20K Hz) ☐ NIEA P205 (20~200 Hz)		聽感修正回路：■ A加權 □ C加權 動特性：■ Fast(快) □ Slow(慢) 取樣時距：1秒					
振動測量方法：■ NIEA P204		讀取指示值時距：1秒					
儀器名稱	噪音計	振動計	風速計	聲音校正器	標準振動源		
儀器編號	ESPC-NL-T49	ESPC-WM-T-1	ESPC-WEATHER-T-8	ESPC-NC-T-6	ESPC-VP-T03		
儀器序號	ED>64569	1261591	A518	100267	XUI07155794		
廠牌型號	RION [NL-18] NA-28 [NL-31/32] NL-52 101dB Solo	☐ RION VM-52A ☐ RION VM-53A ☐ RION VM-55	☐ DAVIS 6152 ☐ DAVIS 7440/7911 ☒ APRS 6000 ☐ Janturing VS7	☐ RING-IN NC-74 ☐ RING-IN NC-705 ☒ AIHUA AW6222A	☐ RION VP-33 ☐ RING-IN VP-303		
校正儀器確認頻率及位準 測量儀器確認時間及讀值(dB)(允收標準：噪音計±0.7、振動計±1.0、差值±0.3)							
(dB)			1/50 測量前確認	1/50 測量後確認	差值(後-前)		
聲音校正器	1kHz: 94.9	10時44分31秒	94.3	13時09分53秒	0.1		
標準振動源	125Hz:	時分秒	時分秒	時分秒			
	63Hz: 96.5	10時59分52秒	96.7	14時03分08秒			
噪音測量時間(時/分)起迄及結果 室內低頻初步篩選值(最大五筆)							
實測	:	:	L _{eq} LF	L _{max}	a	b	c
背景	:	:	L _{eq} HF	L _{Vmax}	d	e	
實測	:	:	最大風速(m/sec)	L _{V5}	L _{V10}	L _{V50}	L _{V90}
背景	:	:					
測量位置簡圖：							
N ↑ 教室 操場 教室 梅林路 5m, 15m, 16m, 6m							
噪音測量類別 ☒ 一般地區環境音量 ☐ 道路交通 ☐ 工廠(場) ☐ 營建工程 ☐ 娛樂營業場所 ☐ 其他 主要噪音發生種類 ☐ 交通噪音 ☐ 社區活動 ☒ 學校活動 ☐ 營建工程機械/數量: ☐ 其他							
噪音測量位置 最近主要道路寬度 <8公尺 □ ≥8公尺 與最近主要道路距離 16.0 公尺 與主要噪音發生源距離 * 公尺 樓地板與地面垂直高度 * 公尺 聲音感應器 距樓地板高度(1.2~1.5) 1.4 公尺 與最近反射物距離(≥1.0) 5.0 公尺 是否有其他異常情形 ☒ 否 □ 是，敘述如後：							
室外地鏡		微音器/拾振器：●		星			
東向：教室		噪音/振動源：		西向：校區			
南向：梅林路				北向：教室			

FORM-TESP-PP-201-01 發行日期：2020.06.15 版次：5.4

FORM-TESP-PP-201-01 發行日期：2020.06.15 版次：5.4

[illegible]

審核人員：張文龍 10/7/1

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

營建噪音測量報告

测量日期: 110 年 10 月 05 日

測定方法: NIEA P201
動特性: ☒Fast ☐Slow

天候狀況:晴
測量頻率: 20Hz~20kHz

委託單位：勤智興業有限公司

適用標準：噪音管制標準

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110年10月05日

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

2.本報告共 3 頁，分離使用無效。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

(一) 茲保證機織機檢空分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業技能，完全依照行政環境保護署及有關機關之標準方法及食品品管等相關規定，來待正、試實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關所處罰之處分及罰金等。

(二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：權彞成

檢驗室主管：

備註：此報告中噪音 L_{eq} ，為已經過背景音量修正公式計算後之數據。

[illegible]

報告專用章

營建噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期: 110 年 10 月 05 日

測量日期: 110 年 10 月 05 日
測量人員: 藍俊麟
噪音監測方法: NIEA P201
動特性: ☒Fast ☐Slow

動作特性: ☒Fast ☐Slow

天候狀況: 晴
測量頻率: 20Hz~20kHz

委託單位：勤智興業有限公司

取樣時距: 1秒

適用標準：噪音管制標準

樣品編號	PNA003305	-	-	-
採樣地點	測點1 (背景音量)	-	-	-
測量時間	10:38:14~10:38:23	-	-	-
測定條件 (最大風速)	0.3 m/sec	-	-	-
營建噪音測量結果				
L _{eq}	57.4	-	-	-
L _{max}	59.3	-	-	-
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-52	
儀器序號	00464736	檢定有效期限	111.09.30	
儀器名稱	簡易式氣象計	儀器廠牌/型號	APRS 6000	
儀器序號	A5214	校正有效期限	112.03.30	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	AIHUA AWA6222A	
儀器序號	1002541	校正有效日期	110.12.08	

備註：此報告中噪音 L_{eq} ，為已經過背景音量修正公式計算後之數據。

報告專用章

 $\frac{3}{3}$

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110 年 10 月 05 日

委託單位：	勤智興業有限公司	委託人員：	張美琴
樣品編號：	PNA003301-05	報告編號	PN/2021/A0033 02
測量單位：	台灣檢驗科技股份有限公司	報告日期：	110 年 10 月 14 日
測量人員：	藍俊麟	聯絡人員：	江應傑

備註：1.本報告共 3 頁，分譯使用無效。

2. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲保證本機械檢控室分析之樣品，自本檢控室收樣至報警發出之過程，倘在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照政府既經核准及有關機關之標準方法及食品保管等相關規定，棄持公正、誠實進行採樣、檢測，則處無虛假，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上關於罪、公務員登載不實傳單及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

..
州
州
州
集
集

胡氏

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有說明，否則本報告所列之測試結果僅針對所檢樣品。本公司未經書面許可不得翻印或轉載此份報告。

章用專告

台灣檢驗科技股份有限公司
北台-室驗實境環
清成液救主理人：郭權權
負責管：郭權權

 $\frac{1}{3}$

營建振動測量報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量日期: 110 年 10 月 05 日
測量人員: 藍俊麟
天候狀況: 晴
委託單位: 勤智興業有限公司

振動監測方法: NIEA P204
取樣時距: 1秒
適用標準: -
振動監測方法: NIEA P204
取樣時距: 1秒
適用標準: -
委託單位: 勤智興業有限公司

樣品編號	PNA003301	PNA003302	PNA003303	PNA003304
採樣地點	玉當山 (背景音量)	測點2 (背景音量)	測點2 (背景音量)	測點1
測量時間	09:45:01~09:55:00	10:02:01~10:12:00	10:13:08~10:13:17	10:26:01~10:36:00
營建振動測量結果				
L_{veq} dB	30.0	30.1	30.0	30.5
L_{vmax} dB	32.8	32.0	30.2	33.1
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號		RION VM-55
儀器序號	1261272	校正有效期限		112.01.12
校正儀器				
儀器名稱	標準振動源	儀器型號		RING-IN VP-303
儀器序號	XU107155794	校正有效日期		111.03.07

備註: 此報告中振動 L_{veq} , 為已經過背景音量修正公式計算後之數據。



2/3

營建振動測量報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量日期: 110 年 10 月 05 日
測量人員: 藍俊麟
天候狀況: 晴
委託單位: 勤智興業有限公司

振動監測方法: NIEA P204
取樣時距: 1秒
適用標準: -
振動監測方法: NIEA P204
取樣時距: 1秒
適用標準: -
委託單位: 勤智興業有限公司

樣品編號	PNA003305	-	-	-
採樣地點	測點1 (背景音量)	-	-	-
測量時間	10:38:14~10:38:23	-	-	-
營建振動測量結果				
L_{veq} dB	30.0	-	-	-
$L_{v\ max}$ dB	30.0	-	-	-
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號	RION VM-55	
儀器序號	1261272	校正有效期限	112.01.12	
校正儀器				
儀器名稱	標準振動源	儀器型號	RING-IN VP-303	
儀器序號	XU107155794	校正有效日期	111.03.07	

備註: 此報告中振動 L_{veq} , 為已經過背景音量修正公式計算後之數據。



3/3

表錄認確及況場現測量動振音噪

計畫書名或委託單位: 110 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點: 玉當山

測量期間: 2021 年 10 月 5 日 09 時 45 分至 10 月 5 日 09 時 55 分

天氣: 晴

測量人員: 謝子豪

衛星定位座標: TWGS84

K(E): 11551

Y(N): 2621133

最近一週內是否降雨: 否

測量方法: NIEA P201 (20~200 Hz)

頻率範圍: NIEA P205 (20~200 Hz)

儀器名稱: NIEA P204

儀器編號: ESPC-NL-T146

儀器序號: 00464236

廠牌型號: RION

風速計: ESPC-WEATHER-TY9

聲音校正器: ESPC-NP-T04

標準振動源: XUI07155794

振動計: ESPC-VM-T28

聲音校正器: ESPC-NP-T04

標準振動源: XUI07155794

測量前確認: 09 時 43 分 21 秒

測量後確認: 10 時 38 分 18 秒

差值(後-前): 55 秒

測量前確認: 07 時 33 分 50 秒

測量後確認: 15 時 52 分 28 秒

差值(後-前): 91 分 28 秒

校正儀器準確頻率及位準 (dB)

聲音校正器: 1k Hz: 94.1

標準振動源: 6.3 Hz: 96.5

校正儀器準確時間及讀值 (dB) (允收標準: 噪音計±0.7, 振動計±1.0, 差值±0.3)

聲音校正器: 1k Hz: 94.1

標準振動源: 6.3 Hz: 96.5

噪音測量時間(時/分)起迄及結果

實測: 09:45:01~09:55:00

背景: 09:45:01~09:55:00

噪音測量時間(時/分)起迄及結果

實測: 09:45:01~09:55:00

背景: 09:45:01~09:55:00

測量位置簡圖:

玉當山

公廟

工廠

民宅

測量位置簡圖:

玉當山

公廟

工廠

民宅

噪音測量位置

最近主要道路寬度: <8 公尺

與最近主要道路距離: >4.0 公尺

與主要噪音發生源距離: *

樓地板與地面垂直高度: *

噪音測量位置

最近主要道路寬度: <8 公尺

與最近主要道路距離: >4.0 公尺

與主要噪音發生源距離: *

樓地板與地面垂直高度: *

聲音感應器

聲音/拾振器: *

聲音/振動源: *

聲音感應器

聲音/拾振器: *

聲音/振動源: *

室內低頻初步篩選值(最大五筆)

a: 72.7

b: 72.7

c: 72.7

d: 72.7

e: 72.7

室內低頻初步篩選值(最大五筆)

a: 72.7

b: 72.7

c: 72.7

d: 72.7

e: 72.7

噪音測量類別

一般地區環境音量

營建工程

主要噪音發生種類

噪音測量類別

一般地區環境音量

營建工程

主要噪音發生種類

噪音測量位置

最近主要道路寬度: <8 公尺

與最近主要道路距離: >4.0 公尺

與主要噪音發生源距離: *

樓地板與地面垂直高度: *

噪音測量位置

最近主要道路寬度: <8 公尺

與最近主要道路距離: >4.0 公尺

與主要噪音發生源距離: *

樓地板與地面垂直高度: *

是否有其他異常情形

是

是否有其他異常情形

是

審核人員：張如亮

表 1 振動測量現場狀況及確認紀錄表

計畫名或委託單位：110 年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：測點 2

測量時間：2021 年 10 月 5 日 10 時 0 分至 10 月 5 日 10 時 10 分 天氣：☑晴 ☐陰 ☐雨

最近一週內是否降雨：☐是 () 月 () 日 ☑否

測量人員：張明輝

聲源定位座標：TWD97 ☐WGS84
Y(N)：2620367

聲源修正回路：☑A 加權 ☐C 加權
動特性：☑Fast(快) ☐Slow(慢)
取樣時距：1 秒

儀器名稱：NIEA P204

儀器編號：ESP-CL-146

儀器序號：00464726

廠牌型號：RION □NL-18 □NA-28
□NL-31/32 □NL-52
☑01dB Solo

振動計：ESP-W-T28

風速計：ESP-WEATHER-179

聲音校正器：ESP-NC-T24

標準振動源：XUI07155794

測量儀器確認時間及讀值 (dB) (允收標準：噪音計±0.7、振動計±1.0、差值±0.3)

測量前確認			測量後確認			差值(後-前)		
1k Hz	1/3 倍頻	1/5 倍頻	1k Hz	1/3 倍頻	1/5 倍頻	1k Hz	1/3 倍頻	1/5 倍頻
94.1	92.8	91.5	92.8	91.5	90.0	0.0	0.0	0.0

室內低頻初步篩選值(最大五筆)

a	b	c	d	e
77.4	77.4	77.4	77.4	77.4

噪音測量時間(時/分)起迄及結果

實測 10:02~10:10:12:00

背景 10:12:08~10:12:17

振動測量時間(時/分)起迄及結果

實測 10:02~10:10:12:00

背景 10:12:08~10:12:17

湖管中心

山壁

道路

草地

空地

7m

2m

3m

40m

微音器/拾振器：●

噪音/振動源：★

聲源位置

最近主要道路寬度：<8 公尺 ☐≥8 公尺

與最近主要道路距離：50 公尺

與主要噪音發生源距離：48.0 公尺

樓地板與地面垂直高度：* 公尺

距樓地板高度(1.2~1.5)：1.4 公尺

與最近反射物距離(≥1.0)：2.0 公尺

是否有其他異常情形 ☑否 ☐是，敘述如後：

噪音振動測量現場狀況及確認紀錄表

計畫名稱或委託單位：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量地點：測點 1

測量時間：2021年10月5日10時至10月5日10時
最近一週內是否降雨：☐是()月()日☒否

街道定位座標 TWD97 ☐ WGS84
K(E)： 21535 **Y(N)：** 260904

測量人員：黃子豪、陳俊宏

測量方法(頻率範圍)：☒ NIEA P201 (20~20K Hz)
☐ NIEA P205 (20~200 Hz)

動特性：☒ Fast(快) ☐ Slow(慢)
取樣時距：1秒

振動測量方法：☒ NIEA P204

儀器名稱	噪音計	振動計	風速計	聲音校正器	標準振源
儀器編號	ESPC-NL-T-46	ESPC-WM-T-8	AS-WEATHER-T-9	ESPC-NC-P-4	ESPC-VP-T03
儀器序號	00064926	1261272	A524	RION VM-52A	XU107155794
廠牌型號	NIL-18 [NA]-28 NIL-31/32 [NL]-52 [O]dB Solo	[RION VM-52A] [RION VM-53A] [RION VM-55]	APRS 6000 Jaunting VST	RION NC-74 RING-IN NC-705 AIHUA AWA6222A	RION VP-33 RING-IN VP-303

校正儀器確認頻率及位準

測量前確認			測量後確認			差值(前後)		
1k Hz:	94.1	0.1 時 47分 21秒	93.8	10 時 29分 18秒	93.8	0.0		
+25 Hz:		時 分 秒		時 分 秒				
6.3 Hz:	96.5	0.7 時 23分 54秒	96.5	15 時 52分 28秒	96.4	-0.1		

室內低頻初步歸還值(最大五筆)

L _{max} 20 Hz ~ 200 Hz	a	b	c	d	e
75.9					
59.9					

噪音測量簡圖：

The map shows the measurement point located near the intersection of Lake Shanshan Road and Shanshan Road. The reservoir is to the north, surrounded by hills and mountains. The measurement point is indicated by a star symbol.

審核人員：金一平 10/5

FORM-TESP-PP-201-01 發行日期：2020.06.15 版次：5.4

A01-2-18

報告專用章

Children often have stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without the written permission of the testing laboratory. 兒童常會說測試結果僅針對所測試之樣品，不得重印或轉載。本報告書之內容僅針對所測試之樣品，未經本實驗室書面許可，不得重印或轉載。此報告書不得重印或轉載，除非完整重印，否則未經本實驗室書面許可，不得重印或轉載。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw>. This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw>. 本報告書之內容僅針對所測試之樣品，未經本實驗室書面許可，不得重印或轉載。此報告書不得重印或轉載，除非完整重印，否則未經本實驗室書面許可，不得重印或轉載。

Information Documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. All findings in the Information Documents are defined herein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of the test. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute parties to a transaction from executing all their instructions, if any. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content of this document is illegal and may constitute a criminal offence. 本報告書之內容僅針對所測試之樣品，未經本實驗室書面許可，不得重印或轉載。此報告書不得重印或轉載，除非完整重印，否則未經本實驗室書面許可，不得重印或轉載。

台灣益驗科技股份有限公司
TAIWAN YI KEN TECHNOLOGY CO., LTD.

聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗室分析之藥品，自本檢驗室收樣至報呈發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業和能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及食品品質等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。經無虛偽及有違反、就政府機關所須受領金額負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之處分及刑事等處罰。

(二) 吾人瞭解如自身政務機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

司公限有份股技業金銀興信：總名司公

負責人：權彞成

學生實驗：

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣類 王蓓珍(FIA-02)

2. 本報告共 3 頁，分釀使用無效。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

營建噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110 年 10 月 18 日

噪音監測方法：NIEA P201

測量人員：黃冠嘉

動特性：☒Fast ☐Slow

天候狀況：晴

測量頻率：20Hz~20kHz

委託單位：勤智興業有限公司

取樣時距：1秒

適用標準：噪音管制標準

樣品編號	PNA012901	PNA012902	PNA012903	PNA012904
採樣地點	玉當山 (背景音量)	測點1	測點1 (背景音量)	測點2
測量時間	13:07:27~13:17:26	13:27:10~13:37:09	13:38:52~13:39:01	13:42:47~13:52:46
測定條件 (最大風速)	1.2 m/sec	0.8 m/sec	0.5 m/sec	1.1 m/sec
營建噪音測量結果				
L _{eq}	52.6	59.3	48.8	51.9
L _{max}	67.4	73.3	49.5	66.8
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號		RION NL-52
儀器序號	00264574	檢定有效期限		111.12.31
儀器名稱	簡易式氣象計	儀器廠牌/型號		APRS 6000
儀器序號	A5280	校正有效期限		112.07.29
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號		AIHUA AWA6222A
儀器序號	1002527	校正有效日期		110.12.21

備註：此報告中噪音L_{eq}，為已經過背景音量修正公式計算後之數據。



營建噪音測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110 年 10 月 18 日

噪音監測方法：NIEA P201

測量人員：黃冠嘉

動特性：☒Fast ☐Slow

天候狀況：晴

測量頻率：20Hz~20kHz


委託單位：勤智興業有限公司

取樣時距：1秒

適用標準：噪音管制標準

樣品編號	PNA012905	-	-	-
採樣地點	測點2 (背景音量)	-	-	-
測量時間	13:55:45~13:55:54	-	-	-
測定條件 (最大風速)	1.3 m/sec	-	-	-
營建噪音測量結果				
L _{eq}	44.4	-	-	-
L _{max}	49.0	-	-	-
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-52	
儀器序號	00264574	檢定有效期限	111.12.31	
儀器名稱	簡易式氣象計	儀器廠牌/型號	APRS 6000	
儀器序號	A5280	校正有效期限	112.07.29	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	AIHUA AWA6222A	
儀器序號	1002527	校正有效日期	110.12.21	

備註：此報告中噪音L_{eq}，為已經過背景音量修正公式計算後之數據。



新北市新北產業園區五工路136-1號
TEL: (02) 22993939 FAX: (02) 22981343

營建振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

測量日期：110 年 10 月 18 日

委託單位：	勤智興業有限公司	委託人員：	張美琴
樣品編號：	PNA012901~05	報告編號	PN/2021/A0129_02
測量單位：	台灣檢驗科技股份有限公司	報告日期：	110 年 10 月 20 日
測量人員：	黃冠嘉	聯絡人員：	江應傑

備註：1.本報告共 3 頁，分發使用無效。
2.本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲經本機構檢驗分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：權彞成
檢驗室主管：

Signature

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有註明，此報告僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可翻印複製。此報告不得重印或翻印，除非事先獲得本公司的書面許可。本報告僅對測試之樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。任何未經本公司書面許可而重印或翻印本報告者，本公司將依法追究其法律責任。The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under applicable law. 本公司的唯一責任是其客戶，本文件不能使交易各方免除其在適用法律下行使所有權利和義務。This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is illegal and will be prosecuted. 本文件不得重印或翻印，除非事先獲得本公司的書面許可。任何未經本公司書面許可而重印或翻印本文件者，本公司將依法追究其法律責任。任何未經本公司書面許可而對本文件內容或外觀進行任何未經授權的修改、偽造或偽造都是非法的，並將受到法律制裁。

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北

負責人：權彞成
檢驗室主管：郭淑清

營建振動測量報告

計畫名稱：110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量日期：110 年 10 月 18 日
振動監測方法：NIEA P204
測量人員：黃冠嘉
取樣時距：1秒
天候狀況：晴
適用標準：-
委託單位：勤智興業有限公司

樣品編號	PNA012901	PNA012902	PNA012903	PNA012904
採樣地點	玉當山 (背景音量)	測點1	測點1 (背景音量)	測點2
測量時間	13:07:27~13:17:26	13:27:10~13:37:09	13:38:52~13:39:01	13:42:47~13:52:46
營建振動測量結果				
L_{veq}	dB	31.2	34.3	32.0
L_{vmax}	dB	38.7	46.9	40.8
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號		RION VM-55
儀器序號	1261292	校正有效期限		111.09.25
校正儀器				
儀器名稱	標準振動源	儀器型號		RING-IN VP-303
儀器序號	XU107155794	校正有效期日期		111.03.07

備註：此報告中振動 L_{veq}，為已經過背景音量修正公式計算後之數據。

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北


負責人：權彞成
檢驗室主管：郭淑清

營建振動測量報告

計畫名稱: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
測量日期: 110年10月18日
振動監測方法: NIEA P204
測量人員: 黃冠嘉
取樣時距: 1秒
天候狀況: 晴
適用標準: -
委託單位: 勤智興業有限公司

樣品編號	PNA012905	-	-	-
採樣地點	測點2 (背景音量)	-	-	-
測量時間	13:55:45~13:55:54	-	-	-
營建振動測量結果				
L_{veq} dB	31.9	-	-	-
L_v max dB	39.5	-	-	-
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	振動計	儀器廠牌/型號	RION VM-55	
儀器序號	1261292	校正有效期限	111.09.25	
校正儀器				
儀器名稱	標準振動源	儀器型號	RING-IN VP-303	
儀器序號	XU107155794	校正有效日期	111.03.07	

備註: 此報告中振動 L_{veq} 為已經過背景音量修正公式計算後之數據。



噪音振動測量現場狀況及確證紀錄表

計畫名稱或委託單位: 110年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析		衛星定位座標: ☒ WGS84 X(E): 211551 Y(N): 2621130			
測量地點: 玉當山		測量時間: 2021年10月18日 13時01分至10月18日 13時19分 天候: ☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨			
最近一週內是否降雨: ☐ 是 (10月14日) ☐ 否		測量人員: 黃冠嘉			
噪音測量方法 (頻率範圍): ☒ NIEA P201 (20~200 Hz) ☐ NIEA P205 (20~200 Hz)		聽感修正回路: ☒ A 加權 ☐ C 加權 動特性: ☒ Fast (快) ☐ Slow (慢) 取樣時距: 1秒			
振動測量方法: ☒ NIEA P204		請取指示值時距: 1秒			
儀器名稱	噪音計	振動計	風速計	聲音校正器	標準振動源
儀器編號	ESPC-NL-T50	ESPC-VM-T32	ESPC-WEATHER-T82	ESPC-NC-T16	ESPC-VP-T03
儀器序號	00264574	1261292	A5280	1002527	XU107155794
廠牌型號	RION ☐ NL-18 ☐ NA-28 ☐ NL-31/32 ☐ NL-52 ☐ 101dB Solo	RION ☐ VM-52A ☐ RION VM-53A ☒ RION VM-55	☒ APRS 6000 ☐ Jaunting VS7	☐ RION NC-74 ☐ RING-IN NC-705 ☒ RING-IN VP-303 ☐ AIHUA AWA622A	☐ RION VP-33 ☐ RING-IN VP-303
校正儀器確證頻率及位準		測量儀器確證時間及讀值 (dB) (允收標準: 噪音計 ± 1.0 、振動計 ± 1.0 、差值 ± 0.3)			
(dB)		測量前確證			
聲音校正器		12時 58分 40秒 94.2			
標準振動源		13時 56分 43秒 94.3			
噪音測量時間 (時/分) 起迄及結果		最大風速 (m/sec)			
背景 13:07:27~13:17:26		1.2			
振動測量時間 (時/分) 起迄及結果		L _{eq} LF L _{eq}			
背景 13:07:27~13:17:26		38.7 32.9 30.0 30.0 30.0			
測量位置簡圖:		噪音測量類別			
工廠		☐ 一般地區環境背景噪音 ☐ 道路交通 ☐ 工廠(場)			
玉當山		☒ 營建工程 ☐ 娛樂營業場所 ☐ 其他			
公廁		主要噪音發生種類			
民居		☐ 交通噪音 ☐ 社區活動 ☐ 學校活動			
北勢坑溪		☐ 營建工程機械/數量:			
雲 214		☐ 其他 現土地無施工			
6m		噪音測量位置			
最近主要道路寬度 ☒ < 8公尺 ☐ ≥ 8公尺		與最近主要道路距離 24.5公尺			
與最近主要道路距離 24.5公尺		與主要噪音發生源距離 *			
樓地板與地面垂直高度 *		樓地板與地面垂直高度 *			
聲音感應器		距離地板高度 (1.2~1.5) 1.4公尺			
聲音/振動源: ★		與最近反射物距離 (≥ 1.0) 6.5公尺			
是否有其他異常情形 ☒ 是 ☐ 否		是, 敘述如後:			
室外地貌		西向: 山 214			
東向: 玉當山		北向: 房屋			
南向: 民宅		審核人員: 王修 10/18			

