集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度每月彙整檢查表

逕流測-表 07

| 工程名稱：濁水溪流域逕流測預報系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 虛擬主機 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | ■四樓中控室 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| AD1 | CPU 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | Disk 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | Memory 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 異常警告訊息 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| JMCSRV02 | CPU 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | Disk 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | Memory 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 異常警告訊息 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| JMCSRV04 | CPU 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | Disk 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | Memory 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 異常警告訊息 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| JMCSRV06 | CPU 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | Disk 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | Memory 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 異常警告訊息 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| AD2 | CPU 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | Disk 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | Memory 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 異常警告訊息 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| JMCSRV03 | CPU 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | Disk 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | Memory 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 異常警告訊息 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| JMCSRV05 | CPU 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | Disk 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | Memory 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 異常警告訊息 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| JMCSRV07 | CPU 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | Disk 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | Memory 使用情形<80% | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 異常警告訊息 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | 系統資源:CPU、RAM、Disk 使用利常態>80%為異常 | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度每月彙整檢查表

放流-表 01

| 工程名稱：集集攔河堰放流警報系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 放流警報系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | ■三樓中控室□北岸一□北岸三□南岸一□南岸二<br>□延正站□下坪站□中和站□濁水站□新民站□源泉站□後埔仔站□社寮站<br>□名竹大橋站 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| 三樓中控室主機 | | | | | | | | | | | | | | |
| 放流警報主機 | 應用程式是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11月由新系統旁收 |
| | 報表事件紀錄檢查、備份 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 放流警報副機 | 應用程式是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 報表事件紀錄檢查、備份 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 印表機 | 設備運轉是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 色帶是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 通訊線路 | GPRS 與無線電測試 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 天線 | 線路檢查 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 警報系統網頁 | 網頁顯示是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 資料更新是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 警報站 | | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| 內部清潔 | 除蟲除塵 | | | | | | | | | | | | | |
| | 儀器接點清潔 | | | | | | | | | | | | | |
| | 電源供應器清潔 | | | | | | | | | | | | | |
| 控制箱盤 | 外觀清潔、外力損傷、銹蝕 | | | | | | | | | | | | | |
| | 固定螺栓 | | | | | | | | | | | | | |
| 門禁 | 門禁開啟警示 | | | | | | | | | | | | | |
| 廣播 | 語音廣播測試 | | | | | | | | | | | | | |
| 電力系統 | 電壓是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 電瓶電力是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度每月彙整檢查表

放流-表 01

| 工程名稱：集集攔河堰放流警報系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 放流警報系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | □三樓中控室■北岸一□北岸三□南岸一□南岸二<br>□延正站□下坪站□中和站□濁水站□新民站□源泉站□後埔仔站□社寮站<br>□名竹大橋站 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| 三樓中控室主機 | | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| 放流警報主機 | 應用程式是否正常運作 | | | | | | | | | | | | | |
| | 報表事件紀錄檢查、備份 | | | | | | | | | | | | | |
| 放流警報副機 | 應用程式是否正常運作 | | | | | | | | | | | | | |
| | 報表事件紀錄檢查、備份 | | | | | | | | | | | | | |
| 印表機 | 設備運轉是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 色帶是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| 通訊線路 | GPRS 與無線電測試 | | | | | | | | | | | | | |
| 天線 | 線路檢查 | | | | | | | | | | | | | |
| 警報系統網頁 | 網頁顯示是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 資料更新是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| 警報站 | | | | | | | | | | | | | | |
| 內部清潔 | 除蟲除塵 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 儀器接點清潔 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 電源供應器清潔 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 控制箱盤 | 外觀清潔、外力損傷、銹蝕 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 固定螺栓 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 門禁 | 門禁開啟警示 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 廣播 | 語音廣播測試 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 電力系統 | 電壓是否正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| | 電瓶電力檢查 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度每月彙整檢查表

放流-表 01

| 工程名稱：集集攔河堰放流警報系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 放流警報系統 | | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | □三樓中控室□北岸一■北岸三□南岸一□南岸二<br>□延正站□下坪站□中和站□濁水站□新民站□源泉站□後埔仔站□社寮站<br>□名竹大橋站 | | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 | |
| 三樓中控室主機 | | | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| 放流警報主機 | 應用程式是否正常運作 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 報表事件紀錄檢查、備份 | | | | | | | | | | | | | | |
| 放流警報副機 | 應用程式是否正常運作 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 報表事件紀錄檢查、備份 | | | | | | | | | | | | | | |
| 印表機 | 設備運轉是否正常 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 色帶是否正常 | | | | | | | | | | | | | | |
| 通訊線路 | GPRS 與無線電測試 | | | | | | | | | | | | | | |
| 天線 | 線路檢查 | | | | | | | | | | | | | | |
| 警報系統網頁 | 網頁顯示是否正常 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資料更新是否正常 | | | | | | | | | | | | | | |
| 警報站 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 內部清潔 | 除蟲除塵 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | |
| | 儀器接點清潔 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | |
| | 電源供應器清潔 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | |
| 控制箱盤 | 外觀清潔、外力損傷、銹蝕 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | |
| | 固定螺栓 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | |
| 門禁 | 門禁開啟警示 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | |
| 廣播 | 語音廣播測試 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | |
| 電力系統 | 電壓是否正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | | |
| | 電瓶電力檢查 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度每月彙整檢查表

放流-表 01

| 工程名稱：集集攔河堰放流警報系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 放流警報系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | □三樓中控室□北岸一□北岸三■南岸一□南岸二<br>□延正站□下坪站□中和站□濁水站□新民站□源泉站□後埔仔站□社寮站<br>□名竹大橋站 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| 三樓中控室主機 | | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| 放流警報主機 | 應用程式是否正常運作 | | | | | | | | | | | | | |
| | 報表事件紀錄檢查、備份 | | | | | | | | | | | | | |
| 放流警報副機 | 應用程式是否正常運作 | | | | | | | | | | | | | |
| | 報表事件紀錄檢查、備份 | | | | | | | | | | | | | |
| 印表機 | 設備運轉是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 色帶是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| 通訊線路 | GPRS 與無線電測試 | | | | | | | | | | | | | |
| 天線 | 線路檢查 | | | | | | | | | | | | | |
| 警報系統網頁 | 網頁顯示是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 資料更新是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| 警報站 | | | | | | | | | | | | | | |
| 內部清潔 | 除蟲除塵 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 儀器接點清潔 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 電源供應器清潔 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 控制箱盤 | 外觀清潔、外力損傷、銹蝕 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 固定螺栓 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 門禁 | 門禁開啟警示 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 廣播 | 語音廣播測試 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 電力系統 | 電壓是否正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| | 電瓶電力檢查 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度每月彙整檢查表

放流-表 01

| 工程名稱：集集攔河堰放流警報系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 放流警報系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | □三樓中控室□北岸一□北岸三□南岸一■南岸二<br>□延正站□下坪站□中和站□濁水站□新民站□源泉站□後埔仔站□社寮站<br>□名竹大橋站 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| 三樓中控室主機 | | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| 放流警報主機 | 應用程式是否正常運作 | | | | | | | | | | | | | |
| | 報表事件紀錄檢查、備份 | | | | | | | | | | | | | |
| 放流警報副機 | 應用程式是否正常運作 | | | | | | | | | | | | | |
| | 報表事件紀錄檢查、備份 | | | | | | | | | | | | | |
| 印表機 | 設備運轉是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 色帶是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| 通訊線路 | GPRS 與無線電測試 | | | | | | | | | | | | | |
| 天線 | 線路檢查 | | | | | | | | | | | | | |
| 警報系統網頁 | 網頁顯示是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 資料更新是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| 警報站 | | | | | | | | | | | | | | |
| 內部清潔 | 除蟲除塵 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 儀器接點清潔 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 電源供應器清潔 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 控制箱盤 | 外觀清潔、外力損傷、銹蝕 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 固定螺栓 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 門禁 | 門禁開啟警示 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 廣播 | 語音廣播測試 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 電力系統 | 電壓是否正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| | 電瓶電力檢查 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度每月彙整檢查表

放流-表 01

| 工程名稱：集集攔河堰放流警報系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 放流警報系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | □三樓中控室□北岸一□北岸三□南岸一□南岸二<br>■延正站□下坪站□中和站□濁水站□新民站□源泉站□後埔仔站□社寮站<br>□名竹大橋站 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| 三樓中控室主機 | | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| 放流警報主機 | 應用程式是否正常運作 | | | | | | | | | | | | | |
| | 報表事件紀錄檢查、備份 | | | | | | | | | | | | | |
| 放流警報副機 | 應用程式是否正常運作 | | | | | | | | | | | | | |
| | 報表事件紀錄檢查、備份 | | | | | | | | | | | | | |
| 印表機 | 設備運轉是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 色帶是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| 通訊線路 | GPRS 與無線電測試 | | | | | | | | | | | | | |
| 天線 | 線路檢查 | | | | | | | | | | | | | |
| 警報系統網頁 | 網頁顯示是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 資料更新是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| 警報站 | | | | | | | | | | | | | | |
| 內部清潔 | 除蟲除塵 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 儀器接點清潔 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 電源供應器清潔 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 控制箱盤 | 外觀清潔、外力損傷、銹蝕 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 固定螺栓 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 門禁 | 門禁開啟警示 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 廣播 | 語音廣播測試 | X | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 電力系統 | 電壓是否正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| | 電瓶電力檢查 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度每月彙整檢查表

放流-表 01

| 工程名稱：集集攔河堰放流警報系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 放流警報系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | □三樓中控室□北岸一□北岸三□南岸一□南岸二<br>□延正站■下坪站□中和站□濁水站□新民站□源泉站□後埔仔站□社寮站<br>□名竹大橋站 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| 三樓中控室主機 | | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| 放流警報主機 | 應用程式是否正常運作 | | | | | | | | | | | | | |
| | 報表事件紀錄檢查、備份 | | | | | | | | | | | | | |
| 放流警報副機 | 應用程式是否正常運作 | | | | | | | | | | | | | |
| | 報表事件紀錄檢查、備份 | | | | | | | | | | | | | |
| 印表機 | 設備運轉是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 色帶是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| 通訊線路 | GPRS 與無線電測試 | | | | | | | | | | | | | |
| 天線 | 線路檢查 | | | | | | | | | | | | | |
| 警報系統網頁 | 網頁顯示是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 資料更新是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 警報站 | | | | | | | | | | | | | |
| 內部清潔 | 除蟲除塵 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 儀器接點清潔 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 電源供應器清潔 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 控制箱盤 | 外觀清潔、外力損傷、銹蝕 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 固定螺栓 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 門禁 | 門禁開啟警示 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 廣播 | 語音廣播測試 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 電力系統 | 電壓是否正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| | 電瓶電力檢查 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度每月彙整檢查表

放流-表 01

| 工程名稱：集集攔河堰放流警報系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 放流警報系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | □三樓中控室□北岸一□北岸三□南岸一□南岸二<br>□延正站□下坪站■中和站□濁水站□新民站□源泉站□後埔仔站□社寮站<br>□名竹大橋站 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| 三樓中控室主機 | | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| 放流警報主機 | 應用程式是否正常運作 | | | | | | | | | | | | | |
| | 報表事件紀錄檢查、備份 | | | | | | | | | | | | | |
| 放流警報副機 | 應用程式是否正常運作 | | | | | | | | | | | | | |
| | 報表事件紀錄檢查、備份 | | | | | | | | | | | | | |
| 印表機 | 設備運轉是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 色帶是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| 通訊線路 | GPRS 與無線電測試 | | | | | | | | | | | | | |
| 天線 | 線路檢查 | | | | | | | | | | | | | |
| 警報系統網頁 | 網頁顯示是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 資料更新是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 警報站 | | | | | | | | | | | | | |
| 內部清潔 | 除蟲除塵 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 儀器接點清潔 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 電源供應器清潔 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 控制箱盤 | 外觀清潔、外力損傷、銹蝕 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 固定螺栓 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 門禁 | 門禁開啟警示 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 廣播 | 語音廣播測試 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 電力系統 | 電壓是否正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| | 電瓶電力檢查 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度每月彙整檢查表

監視-表 05

| | |
|---|---|
| 工程名稱：攔河堰安全監視系統檢測維護 | |
| 設備系統名稱 | 大樓辦公區及遊客區監視系統 |
| 地點選擇 | □大樓後門 □宿舍外牆 □宿舍大門 □六樓陽台 □三樓咖啡廳左<br>□三樓咖啡廳右 □三樓觀景台左 □三樓觀景台右 □共同引水館 □濁水溪館入口<br>□濁水溪館出口 □台灣水資源館 □一樓大門 □一樓大廳 □倉庫大門<br>□六樓樓梯間 □二樓走廊 □三樓中控室 □四樓中室控 □甲電梯<br>□地下室出口 ■一樓側門 □乙電梯 □二樓大廳 □地下室入口<br>□地下室 1(前) □地下室 2(中) □地下室 3(後) |

| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| | 攝影機 | | | | | | | | | | | | | |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 鏡面是否污濁 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 檢查接頭 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

註:V代表正常 X代表異常

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度每月彙整檢查表

監視 表 05

| 工程名稱：攔河堰安全監視系統檢測維護 | |
|---|---|
| 設備系統名稱 | 大樓辦公區及遊客區監視系統 |
| 地點選擇 | □大樓後門 □宿舍外牆 □宿舍大門 □六樓陽台 □三樓咖啡廳左<br>□三樓咖啡廳右 □三樓觀景台左 □三樓觀景台右 □共同引水館 □濁水溪館入口<br>□濁水溪館出口 □台灣水資源館 □一樓大門 □一樓大廳 □倉庫大門<br>□六樓樓梯間 □二樓走廊 □三樓中控室 □四樓中室控 □甲電梯<br>□地下室出口 □一樓側門 ■乙電梯 □二樓大廳 □地下室入口<br>□地下室 1(前) □地下室 2(中) □地下室 3(後) |

| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| | 攝影機 | | | | | | | | | | | | | |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 鏡面是否污濁 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 檢查接頭 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

註:V代表正常 X代表異常

執行單位:精誠科技整合股份有限公司

檢查人員:

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度每月彙整檢查表

監視-表 05

| 工程名稱：攔河堰安全監視系統檢測維護 | |
|---|---|
| 設備系統名稱 | 大樓辦公區及遊客區監視系統 |
| 地點選擇 | □大樓後門 □宿舍外牆 □宿舍大門 □六樓陽台 □三樓咖啡廳左<br>□三樓咖啡廳右 □三樓觀景台左 □三樓觀景台右 □共同引水館 □濁水溪館入口<br>□濁水溪館出口 □台灣水資源館 □一樓大門 □一樓大廳 □倉庫大門<br>□六樓樓梯間 □二樓走廊 □三樓中控室 □四樓中室控 □甲電梯<br>□地下室出口 □一樓側門 □乙電梯 ■二樓大廳 □地下室入口<br>□地下室 1(前) □地下室 2(中) □地下室 3(後) |

| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| | 攝影機 | | | | | | | | | | | | | |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | X | X | 營管改善拆除 |
| | 鏡面是否污濁 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | X | X | |
| | 檢查接頭 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | X | X | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | X | X | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

註:V代表正常 X代表異常

執行單位:精誠科技整合股份有限公司

檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度每月彙整檢查表

監視-表 05

| | |
|---|---|
| 工程名稱：攔河堰安全監視系統檢測維護 | |
| 設備系統名稱 | 大樓辦公區及遊客區監視系統 |
| 地點選擇 | □大樓後門 □宿舍外牆 □宿舍大門 □六樓陽台 □三樓咖啡廳左<br>□三樓咖啡廳右 □三樓觀景台左 □三樓觀景台右 □共同引水館 □濁水溪館入口<br>□濁水溪館出口 □台灣水資源館 □一樓大門 □一樓大廳 □倉庫大門<br>□六樓樓梯間 □二樓走廊 □三樓中控室 □四樓中室控 □甲電梯<br>□地下室出口 □一樓側門 □乙電梯 □二樓大廳 ■地下室入口<br>□地下室 1(前) □地下室 2(中) □地下室 3(後) |

| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| | 攝影機 | | | | | | | | | | | | | |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 鏡面是否污濁 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 檢查接頭 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

註:V 代表正常 X 代表異常

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度每月彙整檢查表

監視-表 05

| 工程名稱：攔河堰安全監視系統檢測維護 | |
|---|---|
| 設備系統名稱 | 大樓辦公區及遊客區監視系統 |
| 地點選擇 | □大樓後門 □宿舍外牆 □宿舍大門 □六樓陽台 □三樓咖啡廳左<br>□三樓咖啡廳右 □三樓觀景台左 □三樓觀景台右 □共同引水館 □濁水溪館入口<br>□濁水溪館出口 □台灣水資源館 □一樓大門 □一樓大廳 □倉庫大門<br>□六樓樓梯間 □二樓走廊 □三樓中控室 □四樓中室控 □甲電梯<br>□地下室出口 □一樓側門 □乙電梯 □二樓大廳 □地下室入口<br>■地下室 1(前) □地下室 2(中) □地下室 3(後) |

| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| | 攝影機 | | | | | | | | | | | | | |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 鏡面是否污濁 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 檢查接頭 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

註:V 代表正常 X 代表異常

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度每月彙整檢查表

監視-表 05

| 工程名稱：攔河堰安全監視系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 大樓辦公區及遊客區監視系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | □大樓後門 □宿舍外牆 □宿舍大門 □六樓陽台 □三樓咖啡廳左<br>□三樓咖啡廳右 □三樓觀景台左 □三樓觀景台右 □共同引水館 □濁水溪館入口<br>□濁水溪館出口 □台灣水資源館 □一樓大門 □一樓大廳 □倉庫大門<br>□六樓樓梯間 □二樓走廊 □三樓中控室 □四樓中室控 □甲電梯<br>□地下室出口 □一樓側門 □乙電梯 □二樓大廳 □地下室入口<br>□地下室 1(前) ■地下室 2(中) □地下室 3(後) | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| | 攝影機 | | | | | | | | | | | | | |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 鏡面是否污濁 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 檢查接頭 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度每月彙整檢查表　監視-表 05

| | |
|---|---|
| 工程名稱：攔河堰安全監視系統檢測維護 | |
| 設備系統名稱 | 大樓辦公區及遊客區監視系統 |
| 地點選擇 | □大樓後門 □宿舍外牆 □宿舍大門 □六樓陽台 □三樓咖啡廳左<br>□三樓咖啡廳右 □三樓觀景台左 □三樓觀景台右 □共同引水館 □濁水溪館入口<br>□濁水溪館出口 □台灣水資源館 □一樓大門 □一樓大廳 □倉庫大門<br>□六樓樓梯間 □二樓走廊 □三樓中控室 □四樓中室控 □甲電梯<br>□地下室出口 □一樓側門 □乙電梯 □二樓大廳 □地下室入口<br>□地下室 1(前) □地下室 2(中) ■地下室 3(後) |

| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| | 攝影機 | | | | | | | | | | | | | |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | X | X | 耐震補強拆除 |
| | 鏡面是否污濁 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | X | X | |
| | 檢查接頭 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | X | X | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | X | X | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

註:V 代表正常 X 代表異常

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度每月彙整檢查

監視一表 06

| 工程名稱：攔河堰安全監視系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | CCTV 監視系統錄影主機群 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | ■四樓資訊機房 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| 集管中心大樓及週邊監視設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 數位錄影主機 01 | 設備燈號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 營管案已改善改成新系統。 | | |
| | 錄影程式運轉是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | | |
| | 錄影功能及畫面 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | | |
| | 時間校正 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | | |
| 集管中心大樓監視設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 數位錄影主機 02 | 設備燈號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | | |
| | 錄影程式運轉是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | | |
| | 錄影功能及畫面 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | | |
| | 時間校正 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | | |
| 一期安全監視設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 數位錄影主機 03 | 設備燈號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | | |
| | 錄影程式運轉是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | | |
| | 錄影功能及畫面 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | | |
| | 時間校正 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | | |
| 二期及集管中心週邊安全監視設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 數位錄影主機 04 | 設備燈號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | | | |
| | 錄影程式運轉是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | | | |
| | 錄影功能及畫面 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | | | |
| | 時間校正 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | | | |
| 清淤現場安全監視設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 數位錄影主機 05 | 設備燈號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | | | |
| | 錄影程式運轉是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | | | |
| | 錄影功能及畫面 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | | | |
| | 時間校正 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | | | |
| 轄區安全監視設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 數位錄影主機 06 | 設備燈號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 錄影程式運轉是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 錄影功能及畫面 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 時間校正 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度每月彙整檢查表

監視-表 07

| 工程名稱：攔河堰安全監視系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 轄區安全監視系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | ■砂石車出入口1 ■砂石車出入口2 ■砂石車出入口3 □十二甲閘門1<br>□十二甲閘門2 □新清瑞橋1 □新清瑞橋2 □南岸沉砂池停車場1<br>□南岸沉砂池停車場2 □觀景台 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| 光電轉換器 | 線路是否緊密 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 燈號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 電源 | 保險絲、無熔絲開關是否斷裂或跳脫 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 電壓是否正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| 箱體內外部清潔 | 散熱風扇運轉 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 除蟲除巢除塵 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 儀器接點清潔 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 攝影機 | | | | | | | | | | | | | |
| 外觀檢查 | 鏡面是否污濁 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 攝影機 | | | | | | | | | | | | | |
| 外觀檢查 | 鏡面是否污濁 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 攝影機 | | | | | | | | | | | | | |
| 外觀檢查 | 鏡面是否污濁 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護
## 年度每月彙整檢查表

監視-表 07

| 工程名稱：攔河堰安全監視系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 轄區安全監視系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | □砂石車出入口 1 □砂石車出入口 2 □砂石車出入口 3 ■十二甲閘門 1<br>■十二甲閘門 2 □新清瑞橋 1 □新清瑞橋 2 □南岸沉砂池停車場 1<br>□南岸沉砂池停車場 2 □觀景台 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| 光電轉換器 | 線路是否緊密 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 燈號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 電源 | 保險絲、無熔絲開關是否斷裂或跳脫 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 電壓是否正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| 箱體內外部清潔潔 | 散熱風扇運轉 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 除蟲除巢除塵 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 儀器接點清潔 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 攝影機 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 外觀檢查 | 鏡面是否污濁 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 攝影機 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 外觀檢查 | 鏡面是否污濁 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護
## 年度每月彙整檢查表

監視-表07

| 工程名稱：攔河堰安全監視系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 轄區安全監視系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | □砂石車出入口1 □砂石車出入口2 □砂石車出入口3 □十二甲閘門1<br>□十二甲閘門2 ■新清瑞橋1 ■新清瑞橋2 □南岸沉砂池停車場1<br>□南岸沉砂池停車場2 □觀景台 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| 光電轉換器 | 線路是否緊密 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 燈號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 電源 | 保險絲、無熔絲開關是否斷裂或跳脫 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 電壓是否正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| 箱體內外部清潔潔 | 散熱風扇運轉 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 除蟲除巢除塵 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 儀器接點清潔 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 攝影機1 | | | | | | | | | | | | | |
| 外觀檢查 | 鏡面是否污濁 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 攝影機2 | | | | | | | | | | | | | |
| 外觀檢查 | 鏡面是否污濁 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護
## 年度每月彙整檢查表

監視-表07

| 工程名稱：攔河堰安全監視系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 轄區安全監視系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | □砂石車出入口1 □砂石車出入口2 □砂石車出入口3 □十二甲閘門1<br>□十二甲閘門2 □新清瑞橋1 □新清瑞橋2 ■南岸沉砂池停車場1<br>■南岸沉砂池停車場2 □觀景台 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| 光電轉換器 | 線路是否緊密 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 燈號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 電源 | 保險絲、無熔絲開關是否斷裂或跳脫 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 電壓是否正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| 箱體內外部清潔潔 | 散熱風扇運轉 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 除蟲除巢除塵 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 儀器接點清潔 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 攝影機1 | | | | | | | | | | | | | |
| 外觀檢查 | 鏡面是否污濁 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 攝影機2 | | | | | | | | | | | | | |
| 外觀檢查 | 鏡面是否污濁 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:陳孟利

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度每月彙整檢查表

監視-表07

| 工程名稱：攔河堰安全監視系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 轄區安全監視系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | □砂石車出入口1 □砂石車出入口2 □砂石車出入口3 □十二甲閘門1<br>□十二甲閘門2 □新清瑞橋1 □新清瑞橋2 □南岸沉砂池停車場1<br>□南岸沉砂池停車場2 ■觀景台 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| 光電轉換器 | 線路是否緊密 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 燈號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 電源 | 保險絲、無熔絲開關是否斷裂或跳脫 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 電壓是否正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| 箱體內外部清潔潔 | 散熱風扇運轉 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 除蟲除巢除塵 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 儀器接點清潔 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 攝影機 | | | | | | | | | | | | | | |
| 外觀檢查 | 鏡面是否污濁 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護
## 年度每月彙整檢查表

地震-表 01

| 工程名稱：集集攔河堰地震系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 地震資訊系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | ■地震儀記錄主機 ■右岸岩盤(F01) ■壩體廊道(T01) ■第 1 號溢洪道(G01) ■第 4 號溢洪道(G04) | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| 記錄主機 | | | | | | | | | | | | | | |
| 記錄主機 | 訊號指示燈是否異常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 通訊是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 電力系統 | 電壓是否正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| | 電瓶電力檢查 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 充電機指示燈是否異常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 外部清潔 | 除草除塵 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 內部清潔 | 除蟲除巢除塵 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 儀器接點清潔 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 光電轉換器 | 接頭檢查 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 運轉燈號 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 右岸岩盤(F01) | | | | | | | | | | | | | | |
| 外部清潔 | 除草除塵 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 壩體廊道(T01) | | | | | | | | | | | | | | |
| 外部清潔 | 除草除塵 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 第 1 號溢洪道(G01) | | | | | | | | | | | | | | |
| 外部清潔 | 除草除塵 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 第 4 號溢洪道(G04) | | | | | | | | | | | | | | |
| 外部清潔 | 除草除塵 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度每月彙整檢查表

地震-表 02

| 工程名稱：集集攔河堰地震系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 地震資訊系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | ■地震儀伺服器主機 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| | 伺服器主機 | | | | | | | | | | | | | |
| 伺服器主機 | 應用程式是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 設備燈號顯示是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 風扇運轉是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度每月彙整檢查表

附屬-表 01

| 工程名稱：其他附屬系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 多媒體播放主機 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | ■一樓播放室 ■一樓大廳 ■三樓會議室 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| 一樓播放室 | | | | | | | | | | | | | | |
| 多媒體播放主機 | 設備燈號顯示是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 播放功能是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 投影機 01 | 設備燈號顯示是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 顯示投影是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 投影機 02 | 設備燈號顯示是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 顯示投影是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 一樓大廳 | | | | | | | | | | | | | | |
| 多媒體播放電視 | 設備燈號顯示是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 畫面是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 三樓會議室 | | | | | | | | | | | | | | |
| 簡報播放主機 | 應用程式是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | 耐震補強拆除 |
| | 設備燈號顯示是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | |
| 投影機 | 設備燈號顯示是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | |
| | 顯示投影是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | |
| 數位功率擴大機 | 設備燈號顯示是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | |
| | 顯示投影是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | |
| 多工影像處裡器 | 設備燈號顯示是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | |
| | 顯示投影是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | |
| 麥克風 | 設備燈號顯示是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | |
| | 顯示投影是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度每月彙整檢查表

附屬-表 02

| 工程名稱：其他附屬系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 個人電腦、電力系統、門禁系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | ■五樓樓辦公室■三樓中控門禁 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| 個人工作主機 | | | | | | | | | | | | | | |
| 保管者 陳振欽 | 設備運轉是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 保管者 陳佩宏 | 設備運轉是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 保管者 顏士淇 | 設備運轉是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 保管者 李懷恩 | 設備運轉是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 保管者 曾子欽 | 設備運轉是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 保管者 許燕娥 | 設備運轉是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 保管者 張瀞文 | 設備運轉是否正常運作 | | | | | | | V | V | V | V | V | V | |
| 保管者 陳柏宏 | 設備運轉是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 保管者 林信嘉 | 設備運轉是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 保管者 林泳翰 | 設備運轉是否正常運作 | | | | | | | V | V | V | V | V | V | |
| 保管者 陳文綢 | 設備運轉是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 保管者 賴正哲 | 設備運轉是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 保管者 賴宏繞 | 設備運轉是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 保管者 劉金桃 | 設備運轉是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 保管者 江森情 | 設備運轉是否正常運作 | | | | | | | | | | V | V | V | |
| 保管者 李奇穎 | 設備運轉是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 保管者 游仁宗 | 設備運轉是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 保管者 陳振聰 | 設備運轉是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 保管者 簡玉如 | 設備運轉是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 電力系統 | | | | | | | | | | | | | | |
| 不斷電系統 | 設備燈號是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 輸入電壓是否正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| | 輸出電壓是否正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| | 外觀清潔、灰塵清除 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 三樓門禁系統 | | | | | | | | | | | | | | |
| 門禁主機 | 設備運轉是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 外觀清潔、灰塵清潔 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

# 年度每月彙整檢查表

附屬一表 03

| 工程名稱：其他附屬系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 營管維護管理系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | ■四樓資訊機房 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| 營運管理系統 | 應用程式是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度每月彙整檢查表

附屬 表 04

| 工程名稱：其他附屬系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 多媒體導覽系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | ■一樓濁水溪館 ■一樓集集共同引水館 ■二樓台灣水資源館 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| 一樓濁水溪館 | | | | | | | | | | | | | | |
| 多媒體導覽主機 | 應用程式是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 設備燈號顯示是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 風扇運轉是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 一樓集集共同引水館 | | | | | | | | | | | | | | |
| 多媒體導覽主機 | 應用程式是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 設備燈號顯示是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 風扇運轉是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 二樓台灣水資源館 | | | | | | | | | | | | | | |
| 多媒體主機 1 | 應用程式是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 設備燈號顯示是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 風扇運轉是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 多媒體主機 2 | 應用程式是否正常運作 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | 設備燈號顯示是否正常 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | 風扇運轉是否正常 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 多媒體主機 3 | 應用程式是否正常運作 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | 設備燈號顯示是否正常 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | 風扇運轉是否正常 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 多媒體主機 4 | 應用程式是否正常運作 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | 設備燈號顯示是否正常 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | 風扇運轉是否正常 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護
## 年度每月彙整檢查表

附屬-表 05

| 工程名稱：其他附屬系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 堰區紅外線系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | ■一樓服務台 ■魚道分散式處理盤 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |
| 一樓服務台 | | | | | | | | | | | | | | |
| 人機主機 | 應用程式是否正常運作 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 設備燈號顯示是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 魚道分散式處理盤 | | | | | | | | | | | | | | |
| PLC 模組 | 電源供應器燈號是否異常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 固定端子是否緊固 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 通訊訊號指示燈是否異常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 堰頂橋樑 | | | | | | | | | | | | | | |
| 紅外線偵測器 | 外觀清潔 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | 設備運作是否正常 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 01

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 監控站閘門操作系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | ■觸口監控站□重興監控站□斗六大圳管理房□重興閘門站 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 信號收集盤 | | | | | | | | | | | | | | |
| PLC 模組 | 電源供應器燈號是否異常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 固定端子是否緊固 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 通訊訊號指示燈是否異常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 資訊設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 電腦工作站 A | 設備運轉是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 圖控軟體是否運作正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 檔案系統重整 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 病毒碼更新檢查 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 電腦工作站 B | 設備運轉是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | X | 營管案拆除 |
| | 圖控軟體是否運作正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | X | |
| | 檔案系統重整 | | V | | V | | V | | V | | V | | X | |
| | 病毒碼更新檢查 | | V | | V | | V | | V | | V | | X | |
| 馬賽克圖解板 | 顯示器數值現況是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | X | |
| 通訊設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 集線器 | 接頭檢查 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 運轉燈號 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 路由器 | 接頭檢查 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 運轉燈號 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 中華電信通訊 | 接頭檢查 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 運轉燈號 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 光電轉換器 | 接頭檢查 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 運轉燈號 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 不斷電系統 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS 電力系統 | 電壓是否正常 | | 正常 | | 正常 | | 正常 | | 正常 | | 正常 | | 正常 | |
| | 切換 UPS 供電(放電測試) | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 散熱風扇異聲、卡灰塵 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:吳明佑

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護
## 年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 01

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 監控站閘門操作系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | □觸口監控站■重興監控站□斗六大圳管理房□重興閘門站 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 信號收集盤 | | | | | | | | | | | | | | |
| PLC 模組 | 電源供應器燈號是否異常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 固定端子是否緊固 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 通訊訊號指示燈是否異常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 資訊設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 電腦工作站 A | 設備運轉是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 圖控軟體是否運作正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 檔案系統重整 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 病毒碼更新檢查 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 電腦工作站 B | 設備運轉是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 圖控軟體是否運作正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 檔案系統重整 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 病毒碼更新檢查 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 馬賽克圖解板 | 顯示器數值現況是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 通訊設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 集線器 | 接頭檢查 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 運轉燈號 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 路由器 | 接頭檢查 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 運轉燈號 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 中華電信通訊 | 接頭檢查 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 運轉燈號 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 光電轉換器 | 接頭檢查 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 運轉燈號 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 不斷電系統 | | | | | | | | | | | | | | |
| UPS 電力系統 | 電壓是否正常 | | 正常 | | 正常 | | 正常 | | 正常 | | 正常 | | 正常 | |
| | 切換 UPS 供電(放電測試) | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 散熱風扇異聲、卡灰塵 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護
## 年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 01

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 監控站閘門操作系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | □觸口監控站□重興監控站■斗六大圳管理房□重興閘門站 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 信號收集盤 | | | | | | | | | | | | | | |
| PLC 模組 | 電源供應器燈號是否異常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 固定端子是否緊固 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 通訊訊號指示燈是否異常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 資訊設備 | | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| 電腦工作站 A | 設備運轉是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 圖控軟體是否運作正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 檔案系統重整 | | | | | | | | | | | | | |
| | 病毒碼更新檢查 | | | | | | | | | | | | | |
| 電腦工作站 B | 設備運轉是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 圖控軟體是否運作正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 檔案系統重整 | | | | | | | | | | | | | |
| | 病毒碼更新檢查 | | | | | | | | | | | | | |
| 馬賽克圖解板 | 顯示器數值現況是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| 通訊設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 集線器 | 接頭檢查 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 運轉燈號 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 路由器 | 接頭檢查 | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| | 運轉燈號 | | | | | | | | | | | | | |
| 中華電信通訊 | 接頭檢查 | | | | | | | | | | | | | |
| | 運轉燈號 | | | | | | | | | | | | | |
| 光電轉換器 | 接頭檢查 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 運轉燈號 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 不斷電系統 | | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| UPS 電力系統 | 電壓是否正常：_____ (101-120V/200-240V) | | | | | | | | | | | | | |
| | 切換 UPS 供電(放電測試) | | | | | | | | | | | | | |
| | 散熱風扇異聲、卡灰塵 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 02

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | |
|---|---|
| 設備系統名稱 | 水位計系統 |
| 地點選擇 | 觸口監控站：■斗六堰進水口□斗六堰進水口上游□斗六堰進水口下游<br>□ 斗六大圳起點閘門群組前□斗六大圳起點閘門群組制水門下游<br>□斗六大圳林內圳共同取水門<br>重興監控站：□水位計 1□水位計 2□水位計 3□水位計 4□水位計 5□水位計 6<br>□水位計 7 |

| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 超音波式水位計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 水位計 | 是否顯示目前水位值 | | V | | V | | V | | V | | V | | 已改新營管旁收 | |
| 表面清潔 | 目視表面是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動 | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| 壓力式水位計 | | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| 水位計 | 檢查導風管接續是否緊密 | | | | | | | | | | | | | |
| | 是否顯示目前水位值 | | | | | | | | | | | | | |
| 表面清潔 | 目視表面是否清潔 | | | | | | | | | | | | | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動(清潔) | | | | | | | | | | | | | |
| 淤沙清潔 | 水位計清除管內淤沙 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

註:V代表正常 X代表異常

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 02

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 水位計系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站：□斗六堰進水口■斗六堰進水口上游□斗六堰進水口下游<br>□ 斗六大圳起點閘門群組前□斗六大圳起點閘門群組制水門下游<br>□斗六大圳林內圳共同取水門<br>重興監控站：□水位計 1□水位計 2□水位計 3□水位計 4□水位計 5□水位計 6<br>□水位計 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 超音波式水位計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 水位計 | 是否顯示目前水位值 | | V | | V | | V | | V | | V | | 已改新營管旁收 | |
| 表面清潔 | 目視表面是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動 | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| 壓力式水位計 | | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| 水位計 | 檢查導風管接續是否緊密 | | | | | | | | | | | | | |
| | 是否顯示目前水位值 | | | | | | | | | | | | | |
| 表面清潔 | 目視表面是否清潔 | | | | | | | | | | | | | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動(清潔) | | | | | | | | | | | | | |
| 淤沙清潔 | 水位計清除管內淤沙 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度兩個月彙整檢查表

監控站-表02

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 水位計系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站：□斗六堰進水口□斗六堰進水口上游■斗六堰進水口下游<br>□ 斗六大圳起點閘門群組前□斗六大圳起點閘門群組制水門下游<br>□斗六大圳林內圳共同取水門<br>重興監控站：□水位計 1□水位計 2□水位計 3□水位計 4□水位計 5□水位計 6<br>□水位計 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 超音波式水位計 | | 不影響操暫不修復(營管改善案討論) | | | | | | | | | | | | |
| 水位計 | 是否顯示目前水位值 | | X | | X | | X | | X | | X | | 已改新營管旁收 | |
| 表面清潔 | 目視表面是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動 | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| 壓力式水位計 | | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| 水位計 | 檢查導風管接續是否緊密 | | | | | | | | | | | | | |
| | 是否顯示目前水位值 | | | | | | | | | | | | | |
| 表面清潔 | 目視表面是否清潔 | | | | | | | | | | | | | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動(清潔) | | | | | | | | | | | | | |
| 淤沙清潔 | 水位計清除管內淤沙 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司

檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度兩個月彙整檢查

監控站-表 02

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 水位計系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站：□斗六堰進水口□斗六堰進水口上游□斗六堰進水口下游<br>■斗六大圳起點閘門群組前□斗六大圳起點閘門群組制水門下游<br>□斗六大圳林內圳共同取水門<br>重興監控站：□水位計 1□水位計 2□水位計 3□水位計 4□水位計 5□水位計 6<br>□水位計 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 超音波式水位計 | | 不影響操暫不修復(營管改善案討論) | | | | | | | | | | | | |
| 水位計 | 是否顯示目前水位值 | | X | | X | | X | | X | | X | | 已改新營管旁收 | |
| 表面清潔 | 目視表面是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動 | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| 壓力式水位計 | | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| 水位計 | 檢查導風管接續是否緊密 | | | | | | | | | | | | | |
| | 是否顯示目前水位值 | | | | | | | | | | | | | |
| 表面清潔 | 目視表面是否清潔 | | | | | | | | | | | | | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動(清潔) | | | | | | | | | | | | | |
| 淤沙清潔 | 水位計清除管內淤沙 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司

檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護
## 年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 02

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 水位計系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站：□斗六堰進水口□斗六堰進水口上游□斗六堰進水口下游<br>□ 斗六大圳起點閘門群組前■斗六大圳起點閘門群組制水門下游<br>□斗六大圳林內圳共同取水門<br>重興監控站：□水位計 1□水位計 2□水位計 3□水位計 4□水位計 5□水位計 6<br>□水位計 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 超音波式水位計 | | 不影響操暫不修復(營管改善案討論) | | | | | | | | | | | | |
| 水位計 | 是否顯示目前水位值 | | X | | X | | X | | X | | X | | 已改新營管旁收 | |
| 表面清潔 | 目視表面是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動 | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| 壓力式水位計 | | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| 水位計 | 檢查導風管接續是否緊密 | | | | | | | | | | | | | |
| | 是否顯示目前水位值 | | | | | | | | | | | | | |
| 表面清潔 | 目視表面是否清潔 | | | | | | | | | | | | | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動(清潔) | | | | | | | | | | | | | |
| 淤沙清潔 | 水位計清除管內淤沙 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 02

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 水位計系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站：□斗六堰進水口□斗六堰進水口上游□斗六堰進水口下游<br>□ 斗六大圳起點閘門群組前□斗六大圳起點閘門群組制水門下游<br>■斗六大圳林內圳共同取水門<br>重興監控站：□水位計 1□水位計 2□水位計 3□水位計 4□水位計 5□水位計 6<br>□水位計 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 超音波式水位計 | | 不修復 | | | | | | | | | | | | |
| 水位計 | 是否顯示目前水位值 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 表面清潔 | 目視表面是否破損 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 壓力式水位計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 水位計 | 檢查導風管接續是否緊密 | | | | | | | | | | | | | |
| | 是否顯示目前水位值 | | | | | | | | | | | | | |
| 表面清潔 | 目視表面是否清潔 | | | | | | | | | | | | | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動(清潔) | | | | | | | | | | | | | |
| 淤沙清潔 | 水位計清除管內淤沙 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司

檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護
## 年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 02

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 水位計系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站：□斗六堰進水口□斗六堰進水口上游□斗六堰進水口下游<br>□ 斗六大圳起點閘門群組前□斗六大圳起點閘門群組制水門下游<br>□斗六大圳林內圳共同取水門<br>重興監控站：■水位計 1□水位計 2□水位計 3□水位計 4□水位計 5□水位計 6<br>□水位計 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 超音波式水位計 | | 不修復 | | | | | | | | | | | | |
| 水位計 | 是否顯示目前水位值 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 表面清潔 | 目視表面是否破損 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 壓力式水位計 | | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| 水位計 | 檢查導風管接續是否緊密 | | | | | | | | | | | | | |
| | 是否顯示目前水位值 | | | | | | | | | | | | | |
| 表面清潔 | 目視表面是否清潔 | | | | | | | | | | | | | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動(清潔) | | | | | | | | | | | | | |
| 淤沙清潔 | 水位計清除管內淤沙 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護
## 年度兩個月彙整檢查表

監控站 表 02

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | |
|---|---|
| 設備系統名稱 | 水位計系統 |
| 地點選擇 | 觸口監控站：□斗六堰進水口□斗六堰進水口上游□斗六堰進水口下游<br>□ 斗六大圳起點閘門群組前□斗六大圳起點閘門群組制水門下游<br>□斗六大圳林內圳共同取水門<br>重興監控站：□水位計 1■水位計 2□水位計 3□水位計 4□水位計 5□水位計 6<br>□水位計 7 |

| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 超音波式水位計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 水位計 | 是否顯示目前水位值 | | V | | V | | V | | V | | V | | 由新營管旁收 | |
| 表面清潔 | 目視表面是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動 | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| 壓力式水位計 | | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| 水位計 | 檢查導風管接續是否緊密 | | | | | | | | | | | | | |
| | 是否顯示目前水位值 | | | | | | | | | | | | | |
| 表面清潔 | 目視表面是否清潔 | | | | | | | | | | | | | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動(清潔) | | | | | | | | | | | | | |
| 淤沙清潔 | 水位計清除管內淤沙 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

註:V代表正常 X代表異常

執行單位:精誠科技整合股份有限公司

檢查人員:

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 02

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 水位計系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站：□斗六堰進水口□斗六堰進水口上游□斗六堰進水口下游<br>□ 斗六大圳起點閘門群組前□斗六大圳起點閘門群組制水門下游<br>□斗六大圳林內圳共同取水門<br>重興監控站：□水位計 1□水位計 2■水位計 3□水位計 4□水位計 5□水位計 6<br>□水位計 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 超音波式水位計 | | 不修復 | | | | | | | | | | | | |
| 水位計 | 是否顯示目前水位值 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 表面清潔 | 目視表面是否破損 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 壓力式水位計 | | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| 水位計 | 檢查導風管接續是否緊密 | | | | | | | | | | | | | |
| | 是否顯示目前水位值 | | | | | | | | | | | | | |
| 表面清潔 | 目視表面是否清潔 | | | | | | | | | | | | | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動(清潔) | | | | | | | | | | | | | |
| 淤沙清潔 | 水位計清除管內淤沙 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司

檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 02

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 水位計系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站：□斗六堰進水口□斗六堰進水口上游□斗六堰進水口下游<br>□ 斗六大圳起點閘門群組前□斗六大圳起點閘門群組制水門下游<br>□斗六大圳林內圳共同取水門<br>重興監控站：□水位計 1□水位計 2□水位計 3■水位計 4□水位計 5□水位計 6<br>□水位計 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 超音波式水位計 | | 不修復 | | | | | | | | | | | | |
| 水位計 | 是否顯示目前水位值 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 表面清潔 | 目視表面是否破損 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 壓力式水位計 | | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| 水位計 | 檢查導風管接續是否緊密 | | | | | | | | | | | | | |
| | 是否顯示目前水位值 | | | | | | | | | | | | | |
| 表面清潔 | 目視表面是否清潔 | | | | | | | | | | | | | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動(清潔) | | | | | | | | | | | | | |
| 淤沙清潔 | 水位計清除管內淤沙 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 02

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 水位計系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站：□斗六堰進水口□斗六堰進水口上游□斗六堰進水口下游<br>□ 斗六大圳起點閘門群組前□斗六大圳起點閘門群組制水門下游<br>□斗六大圳林內圳共同取水門<br>重興監控站：□水位計 1□水位計 2□水位計 3□水位計 4■水位計 5□水位計 6<br>□水位計 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 超音波式水位計 | | 不修復 | | | | | | | | | | | | |
| 水位計 | 是否顯示目前水位值 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 表面清潔 | 目視表面是否破損 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 壓力式水位計 | | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| 水位計 | 檢查導風管接續是否緊密 | | | | | | | | | | | | | |
| | 是否顯示目前水位值 | | | | | | | | | | | | | |
| 表面清潔 | 目視表面是否清潔 | | | | | | | | | | | | | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動(清潔) | | | | | | | | | | | | | |
| 淤沙清潔 | 水位計清除管內淤沙 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 02

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 水位計系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站：□斗六堰進水口□斗六堰進水口上游□斗六堰進水口下游<br>□ 斗六大圳起點閘門群組前□斗六大圳起點閘門群組制水門下游<br>□斗六大圳林內圳共同取水門<br>重興監控站：□水位計 1□水位計 2□水位計 3□水位計 4□水位計 5■水位計 6<br>□水位計 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 超音波式水位計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 水位計 | 是否顯示目前水位值 | | V | | V | | V | | V | | V | | 由新營管旁收 | |
| 表面清潔 | 目視表面是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動 | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| 壓力式水位計 | | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| 水位計 | 檢查導風管接續是否緊密 | | | | | | | | | | | | | |
| | 是否顯示目前水位值 | | | | | | | | | | | | | |
| 表面清潔 | 目視表面是否清潔 | | | | | | | | | | | | | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動(清潔) | | | | | | | | | | | | | |
| 淤沙清潔 | 水位計清除管內淤沙 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 02

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 水位計系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站：□斗六堰進水口□斗六堰進水口上游□斗六堰進水口下游<br>□ 斗六大圳起點閘門群組前□斗六大圳起點閘門群組制水門下游<br>□斗六大圳林內圳共同取水門<br>重興監控站：□水位計 1□水位計 2□水位計 3□水位計 4□水位計 5□水位計 6<br>■水位計 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 超音波式水位計 | | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| 水位計 | 是否顯示目前水位值 | | | | | | | | | | | | | |
| 表面清潔 | 目視表面是否破損 | | | | | | | | | | | | | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動 | | | | | | | | | | | | | |
| 壓力式水位計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 水位計 | 檢查導風管接續是否緊密 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 由ha提供 |
| | 是否顯示目前水位值 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 表面清潔 | 目視表面是否清潔 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 接頭緊密 | 檢查接點是否鬆動(清潔) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 淤沙清潔 | 水位計清除管內淤沙 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 03

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 安全監視系統(一) | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | ■觸口監控站□斗六堰管理房 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 觸口監控站 | | | | | | | | | | | | | | |
| 數位錄影主機 | 主機運作是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 網路通訊是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 影像信號是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 錄影功能是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 影像伺服器 172.20.104.13 | 主機運作是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 網路通訊是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 影像信號是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 斗六堰管理房 | | | | | | | | | | | | | | |
| 影像伺服器 172.20.104.14 | 主機運作是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 網路通訊是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 影像信號是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| 影像伺服器 172.20.104.15 | 主機運作是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 網路通訊是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 影像信號是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| 影像伺服器 172.20.104.16 | 主機運作是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 網路通訊是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 影像信號是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| 影像伺服器 172.20.104.17 | 主機運作是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 網路通訊是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 影像信號是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護
## 年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 03

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 安全監視系統(一) | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | □觸口監控站■斗六堰管理房 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 觸口監控站 | | | | | | | | | | | | | | 無此設備 |
| 數位錄影主機 | 主機運作是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 網路通訊是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 影像信號是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 錄影功能是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| 影像伺服器 172.20.104.13 | 主機運作是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 網路通訊是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 影像信號是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| 斗六堰管理房 | | | | | | | | | | | | | | |
| 影像伺服器 172.20.104.14 | 主機運作是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 網路通訊是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 影像信號是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 影像伺服器 172.20.104.15 | 主機運作是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 網路通訊是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 影像信號是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 影像伺服器 172.20.104.16 | 主機運作是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 網路通訊是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 影像信號是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 影像伺服器 172.20.104.17 | 主機運作是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 網路通訊是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 影像信號是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度兩個月彙整檢查表

監控站 表 04

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 安全監視系統(二) | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站現場<br>■第A號□第B號□第C號<br>斗六堰現場<br>□第01號□第02號□第03號□第04號□第05號□第06號□第07號<br>□第08號□第09號□第10號□第11號□第12號□第13號□第14號 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 鏡面是否污濁 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 檢查接頭 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 基座柱體鏽蝕刷除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 油漆剝落補漆 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 灰塵清除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護
## 年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 04

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 安全監視系統(二) | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站現場<br>□第A號■第B號□第C號<br>斗六堰現場<br>□第 01 號□第 02 號□第 03 號□第 04 號□第 05 號□第 06 號□第 07 號<br>□第 08 號□第 09 號□第 10 號□第 11 號□第 12 號□第 13 號□第 14 號 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 鏡面是否污濁 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 檢查接頭 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 基座柱體鏽蝕刷除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 油漆剝落補漆 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 灰塵清除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護
## 年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 04

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 安全監視系統(二) | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站現場<br>□第A號□第B號■第C號<br>斗六堰現場<br>□第 01 號□第 02 號□第 03 號□第 04 號□第 05 號□第 06 號□第 07 號<br>□第 08 號□第 09 號□第 10 號□第 11 號□第 12 號□第 13 號□第 14 號 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 鏡面是否污濁 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 檢查接頭 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 基座柱體鏽蝕刷除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 油漆剝落補漆 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 灰塵清除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 04

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 安全監視系統(二) | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站現場<br>□第 A 號□第 B 號□第 C 號<br>斗六堰現場<br>■第 01 號□第 02 號□第 03 號□第 04 號□第 05 號□第 06 號□第 07 號<br>□第 08 號□第 09 號□第 10 號□第 11 號□第 12 號□第 13 號□第 14 號 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 鏡面是否污濁 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 檢查接頭 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 基座柱體鏽蝕刷除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 油漆剝落補漆 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 灰塵清除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

註:V 代表正常 X 代表異常

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 04

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 安全監視系統(二) | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站現場<br>□第A號□第B號□第C號<br>斗六堰現場<br>□第 01 號■第 02 號□第 03 號□第 04 號□第 05 號□第 06 號□第 07 號<br>□第 08 號□第 09 號□第 10 號□第 11 號□第 12 號□第 13 號□第 14 號 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | 暫不修復 |
| | 鏡面是否污濁 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 檢查接頭 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 基座柱體鏽蝕刷除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 油漆剝落補漆 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 灰塵清除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度兩個月彙整檢查表　　監控站-表 04

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 安全監視系統(二) | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站現場<br>□第 A 號□第 B 號□第 C 號<br>斗六堰現場<br>□第 01 號□第 02 號■第 03 號□第 04 號□第 05 號□第 06 號□第 07 號<br>□第 08 號□第 09 號□第 10 號□第 11 號□第 12 號□第 13 號□第 14 號 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | 暫不修復 |
| | 鏡面是否污濁 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 檢查接頭 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 基座柱體鏽蝕刷除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 油漆剝落補漆 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 灰塵清除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度兩個月彙整檢查表

監控站-表04

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 安全監視系統(二) | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站現場<br>□第A號□第B號□第C號<br>斗六堰現場<br>□第01號□第02號□第03號■第04號□第05號□第06號□第07號<br>□第08號□第09號□第10號□第11號□第12號□第13號□第14號 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | 暫不修復 |
| | 鏡面是否污濁 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 檢查接頭 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 基座柱體鏽蝕刷除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 油漆剝落補漆 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 灰塵清除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 04

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 安全監視系統(二) | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站現場<br>□第A號□第B號□第C號<br>斗六堰現場<br>□第 01 號□第 02 號□第 03 號□第 04 號■第 05 號□第 06 號□第 07 號<br>□第 08 號□第 09 號□第 10 號□第 11 號□第 12 號□第 13 號□第 14 號 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 鏡面是否污濁 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 檢查接頭 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 基座柱體鏽蝕刷除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 油漆剝落補漆 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 灰塵清除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 04

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 安全監視系統(二) | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站現場<br>□第A號□第B號□第C號<br>斗六堰現場<br>□第 01 號□第 02 號□第 03 號□第 04 號□第 05 號■第 06 號□第 07 號<br>□第 08 號□第 09 號□第 10 號□第 11 號□第 12 號□第 13 號□第 14 號 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | 暫不修復 |
| | 鏡面是否污濁 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 檢查接頭 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 基座柱體鏽蝕刷除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 油漆剝落補漆 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 灰塵清除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

## 年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 04

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 安全監視系統(二) | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站現場<br>□第A號□第B號□第C號<br>斗六堰現場<br>□第 01 號□第 02 號□第 03 號□第 04 號□第 05 號□第 06 號■第 07 號<br>□第 08 號□第 09 號□第 10 號□第 11 號□第 12 號□第 13 號□第 14 號 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | 暫不修復 |
| | 鏡面是否污濁 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 檢查接頭 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 基座柱體鏽蝕刷除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 油漆剝落補漆 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 灰塵清除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 04

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 安全監視系統(二) | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站現場<br>□第 A 號□第 B 號□第 C 號<br>斗六堰現場<br>□第 01 號□第 02 號□第 03 號□第 04 號□第 05 號□第 06 號□第 07 號<br>■第 08 號□第 09 號□第 10 號□第 11 號□第 12 號□第 13 號□第 14 號 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 鏡面是否污濁 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 檢查接頭 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 基座柱體鏽蝕刷除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 油漆剝落補漆 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 灰塵清除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 04

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 安全監視系統(二) | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站現場<br>□第A號□第B號□第C號<br>斗六堰現場<br>□第 01 號□第 02 號□第 03 號□第 04 號□第 05 號□第 06 號□第 07 號<br>□第 08 號■第 09 號□第 10 號□第 11 號□第 12 號□第 13 號□第 14 號 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 鏡面是否污濁 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 檢查接頭 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 基座柱體鏽蝕刷除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 油漆剝落補漆 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 灰塵清除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 04

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 安全監視系統(二) | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站現場<br>□第A號□第B號□第C號<br>斗六堰現場<br>□第 01 號□第 02 號□第 03 號□第 04 號□第 05 號□第 06 號□第 07 號<br>□第 08 號□第 09 號■第 10 號□第 11 號□第 12 號□第 13 號□第 14 號 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 鏡面是否污濁 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 檢查接頭 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 基座柱體鏽蝕刷除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 油漆剝落補漆 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 灰塵清除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 04

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 安全監視系統(二) | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站現場<br>□第A號□第B號□第C號<br>斗六堰現場<br>□第 01 號□第 02 號□第 03 號□第 04 號□第 05 號□第 06 號□第 07 號<br>□第 08 號□第 09 號□第 10 號■第 11 號□第 12 號□第 13 號□第 14 號 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 鏡面是否污濁 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 檢查接頭 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 基座柱體鏽蝕刷除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 油漆剝落補漆 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 灰塵清除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護
## 年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 04

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 安全監視系統(二) | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站現場<br>□第A號□第B號□第C號<br>斗六堰現場<br>□第 01 號□第 02 號□第 03 號□第 04 號□第 05 號□第 06 號□第 07 號<br>□第 08 號□第 09 號□第 10 號□第 11 號■第 12 號□第 13 號□第 14 號 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 鏡面是否污濁 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 檢查接頭 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 基座柱體鏽蝕刷除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 油漆剝落補漆 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 灰塵清除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# 集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護
## 年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 04

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 安全監視系統(二) | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站現場<br>□第A號□第B號□第C號<br>斗六堰現場<br>□第 01 號□第 02 號□第 03 號□第 04 號□第 05 號□第 06 號□第 07 號<br>□第 08 號□第 09 號□第 10 號□第 11 號□第 12 號■第 13 號□第 14 號 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 鏡面是否污濁 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 檢查接頭 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 基座柱體鏽蝕刷除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 油漆剝落補漆 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 灰塵清除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V代表正常 X代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 04

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 安全監視系統(二) | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | 觸口監控站現場<br>□第 A 號□第 B 號□第 C 號<br>斗六堰現場<br>□第 01 號□第 02 號□第 03 號□第 04 號□第 05 號□第 06 號□第 07 號<br>□第 08 號□第 09 號□第 10 號□第 11 號□第 12 號□第 13 號■第 14 號 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| 外觀檢查 | 外觀是否破損 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 鏡面是否污濁 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 檢查接頭 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 基座柱體鏽蝕刷除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 油漆剝落補漆 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | 灰塵清除 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 信號檢查 | 影像信號是否正常 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員:

集集攔河堰營運管理-營管系統檢測維護

年度兩個月彙整檢查表

監控站-表 05

| 工程名稱：觸口、重興閘門操作系統檢測維護 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備系統名稱 | 放水路警報系統 | | | | | | | | | | | | | |
| 地點選擇 | ■觸口監控站□南岸第四段閘門管理房 | | | | | | | | | | | | | |
| 檢測維修保養 | 檢測維修保養事項 | 系統設備檢查月份結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | 備註 |
| HMI | 應用程式是否運作正常 | | | | | | | | | | | | | |
| | 燈號、按鍵是否正常 | | | | | | | | | | | | | |
| 控制箱盤 | 外觀清潔 | | V | | V | | V | | V | | V | | 營管案已改新系統 | |
| | 外力損傷、銹蝕檢查 | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| | 固定螺栓及端子固定 | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| 廣播測試 | 麥克風廣播測試 | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| | 語音廣播測試 | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| 電力系統 | 切換 UPS 供電(放電測試) | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| | 電壓是否正常 | | 正常 | | 正常 | | 正常 | | 正常 | | 正常 | | | |
| 內部清潔 | 除蟲除巢除草除塵 | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| | 濾網清潔 | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| | 線口泡棉及門後緊迫棉清潔更新 | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| | 儀器接點清潔 | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| | 電源供應器清潔 | | V | | V | | V | | V | | V | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 註:V 代表正常 X 代表異常 | | | | | | | | | | | | | | |

執行單位:精誠科技整合股份有限公司　　檢查人員: