

#### 四、地層下陷概況

截至107年止以屏東縣最大累積下陷總量3.56公尺最多，雲林縣最大累積下陷總量2.59公尺次之，彰化縣最大累積下陷總量2.52公尺則位居第三。目前發生地層下陷之區域大多分布於西南沿海地區，係肇因於不當之土地利用及水資源無法有效管制使用所致。本署107年檢測地層年最大下陷速率為雲林縣6.6公分／年最嚴重，嘉義縣4.7公分／年次之。（如表4）

圖5、地層下陷概況

年最大下陷速率  
(公分／年)

民國107年

