

#### 四、地層下陷概況

截至 107 年止以屏東縣最大累積下陷總量 3.56 公尺最多，雲林縣最大累積下陷總量 2.59 公尺次之，彰化縣最大累積下陷總量 2.52 公尺則位居第三。目前發生地層下陷之區域大多分布於西南沿海地區，係肇因於不當之土地利用及水資源無法有效管制使用所致。本署 107 年檢測地層年最大下陷速率為雲林縣 6.6 公分／年最嚴重，嘉義縣 4.7 公分／年次之。（如表 4）

圖 5、地層下陷概況



