

表40 區域排水工程搶修情形

Table 40. Regional Urgent Repair of the Works for Drainage

年度別、機關別及縣市別 Fiscal Year, Executing Units & County	工 程 內 容 Item of the Work		
	排水路(公尺) Drainage Channel (M)	水門(座) Gate (Set)	其他(處) Others (Set)
民國 95年度 FY 2006	1,719	-	6
民國 96年度 FY 2007	2,621	-	30
民國 97年度 FY 2008	7,854	3	13
民國 98年度 FY 2009	16,086	3	77
民國 99年度 FY 2010	5,783	67	7
民國100年度 FY 2011	723	-	4
民國101年度 FY 2012	8,524	-	58
民國102年度 FY 2013	2,909	-	30
民國103年度 FY 2014	4,094	1	72
民國104年度 FY 2015	5,700	-	147
一、按承辦機構分 By Executing Units			
水利署辦 WRA, MOEA	892	-	16
	4,808	-	131
二、按縣市分 By County & City			
新北市 New Taipei City	-	-	2
臺北市 Taipei City	-	-	-
桃園市 Taoyuan City	2,587	-	1
臺中市 Taichung City	677	-	-
臺南市 Tainan City	103	-	7
高雄市 Kaohsiung City	175	-	1
宜蘭縣 Yilan County	-	-	-
新竹縣 Hsinchu County	-	-	8
苗栗縣 Miaoli County	-	-	-
彰化縣 Changhua County	-	-	-
南投縣 Nantou County	2,128	-	4
雲林縣 Yunlin County	-	-	17
嘉義縣 Chiayi County	30	-	3
屏東縣 Pingtung County	-	-	-
臺東縣 Taitung County	-	-	2
花蓮縣 Hualien County	-	-	-
澎湖縣 Penghu County	-	-	-
基隆市 Keelung City	-	-	-
新竹市 Hsinchu City	-	-	3
嘉義市 Chiayi City	-	-	85
金門縣 Kinmen County	-	-	14
連江縣 Lienchiang County	-	-	-

資料來源：經濟部水利署公務統計報表。

說明：101年度起「制水門」修改為「水門」。
Data Source：Statistical Reports,WRA,MOEA.