

表40 區域排水工程搶修情形

Table 40. Regional Urgent Repair of the Works for Drainage

| 年度別、機關別及縣市別 Fiscal Year ,Executing Units & County | 工 程 內 容 Item of the Work | | |
|--|------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | 排水路(公尺) Drainage Channel (M) | 水門(座) Gate (Set) | 其他(處) Others (Set) |
| 民國 95年度 FY 2006 | 1,719 | - | 6 |
| 民國 96年度 FY 2007 | 2,621 | - | 30 |
| 民國 97年度 FY 2008 | 7,854 | 3 | 13 |
| 民國 98年度 FY 2009 | 16,086 | 3 | 77 |
| 民國 99年度 FY 2010 | 5,783 | 67 | 7 |
| 民國100年度 FY 2011 | 723 | - | 4 |
| 民國101年度 FY 2012 | 8,524 | - | 58 |
| 民國102年度 FY 2013 | 2,909 | - | 30 |
| 民國103年度 FY 2014 | 4,094 | 1 | 72 |
| 民國104年度 FY 2015 | 5,700 | - | 147 |
| 一、按承辦機構分 By Executing Units | | | |
| 水利署辦 WRA,MOEA | 892 | - | 16 |
| 直轄市、縣市政府辦 Municipal and County Governments | 4,808 | - | 131 |
| 二、按縣市分 By County & City | | | |
| 新北市 New Taipei City | - | - | 2 |
| 臺北市 Taipei City | - | - | - |
| 桃園市 Taoyuan City | 2,587 | - | 1 |
| 臺中市 Taichung City | 677 | - | - |
| 臺南市 Tainan City | 103 | - | 7 |
| 高雄市 Kaohsiung City | 175 | - | 1 |
| 宜蘭縣 Yilan County | - | - | - |
| 新竹縣 Hsinchu County | - | - | 8 |
| 苗栗縣 Miaoli County | - | - | - |
| 彰化縣 Changhua County | - | - | - |
| 南投縣 Nantou County | 2,128 | - | 4 |
| 雲林縣 Yunlin County | - | - | 17 |
| 嘉義縣 Chiayi County | 30 | - | 3 |
| 屏東縣 Pingtung County | - | - | - |
| 臺東縣 Taitung County | - | - | 2 |
| 花蓮縣 Hualien County | - | - | - |
| 澎湖縣 Penghu County | - | - | - |
| 基隆市 Keelung City | - | - | - |
| 新竹市 Hsinchu City | - | - | 3 |
| 嘉義市 Chiayi City | - | - | 85 |
| 金門縣 Kinmen County | - | - | 14 |
| 連江縣 Lienchiang County | - | - | - |

資料來源：經濟部水利署公務統計報表。

說明：101年度起「制水門」修改為「水門」。

Data Source : Statistical Reports,WRA,MOEA.