

六、地層下陷概況

臺灣本島地層下陷截至 94 年度底以彰化縣最大累積下陷總量 2.36 公尺最多，雲林縣最大累積下陷總量 2.30 公尺次之。目前發生地層下陷之區域大多分布於西南沿海地區，係肇因於不當之土地利用及水資源無法有效管制使用所致。本署檢測結果 94 年度地層下陷速率以雲林縣 11.6 公分／年為最嚴重，其次為彰化縣 11.0 公分／年，第三為嘉義縣 7.0 公分／年。（如表 6）

