

## 六、地層下陷概況

截至 96 年度底以彰化縣最大累積下陷總量 2.49 公尺最多，雲林縣最大累積下陷總量 2.37 公尺次之。目前發生地層下陷之區域大多分布於西南沿海地區，係肇因於不當之土地利用及水資源無法有效管制使用所致。本署檢測結果 96 年度地層下陷速率以彰化縣 8.4 公分／年為最嚴重，其次為雲林縣 8.2 公分／年，第三為嘉義縣 3.8 公分／年。（如表 6）



