

表2、水庫保育整體計畫工作

年	別	水庫淤積濬漂 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	野溪蝕溝治理工程 (件)	水庫保護帶工程 (件)	其他 (件)		
94	年	3,624,215	18	68	3	1		
95	年	4,948,919	26	35	30	11		
96	年	4,265,991	34	8	21	17		
年	別	及	水庫淤積濬漂 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	河溪治理工程 (件)	邊坡護岸工程 (件)	排水改善工程 (件)	其他 (件)
縣	市	別						
97		年	4,831,862	33	14	25	5	5
98		年	4,226,613	23	11	35	11	-
	臺	北	9,578	4	2	3	3	-
	宜	蘭	264,316	-	-	-	-	-
	桃	園	811,907	-	2	3	-	-
	新	竹	-	-	-	1	-	-
	苗	栗	30,393	5	-	1	-	-
	臺	中	1,150,525	-	-	-	-	-
	彰	化	-	-	-	-	-	-
	南	投	287,940	-	-	-	-	-
	雲	林	-	-	-	-	-	-
	嘉	義	240,021	6	1	10	-	-
	臺	南	669,723	4	1	3	6	-
	高	雄	335,982	1	3	11	2	-
	屏	東	141,694	3	2	3	-	-
	臺	東	-	-	-	-	-	-
	花	蓮	-	-	-	-	-	-
	澎	湖	-	-	-	-	-	-
	基	隆	-	-	-	-	-	-
	新	竹	-	-	-	-	-	-
	臺	中	-	-	-	-	-	-
	嘉	市	-	-	-	-	-	-
	臺	市	-	-	-	-	-	-
	臺	市	-	-	-	-	-	-
	高	市	-	-	-	-	-	-
	金	門	-	-	-	-	-	-
	連	縣	268,213	-	-	-	-	-
		江	16,321	-	-	-	-	-

資料來源：經濟部水利署公務統計報表。

表11之2、臺北縣水庫保育整體計畫工作

年 水	別 庫	及 別	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	野溪蝕溝治理工程 (件)	水庫保護帶工程 (件)			其他 (件)
94		年	-	-	17	-			-
95		年	-	10	19	-			-
96		年	-	19	6	-			-
年 水	別 庫	及 別	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	河溪治理工程 (件)	邊坡護岸工程 (件)	排水改善工程 (件)	其他 (件)	
97		年	5,000	3	4	7	-	-	
98		年	9,578	4	2	3	3	-	
	直潭壩		9,578	-	-	-	-	-	
	翡翠水庫		-	4	2	3	3	-	

表12之2、宜蘭縣水庫保育整體計畫工作

年	別	及	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	野溪蝕溝治理工程 (件)	水庫保護帶工程 (件)			其他 (件)
94		年	-	-	-	-	-	-	-
95		年	176,000	-	-	-	-	-	-
96		年	-	-	-	-	-	-	-
年	別	及	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	河溪治理工程 (件)	邊坡護岸工程 (件)	排水改善工程 (件)	其他 (件)	
97		年	147,000	-	-	-	-	-	-
98		年	264,316	-	-	-	-	-	-
			羅東攔河堰	-	-	-	-	-	-
			圓山堰及天埤堰	-	-	-	-	-	-

說明：圓山堰及天埤堰係非公告水庫。

表13之2、桃園縣水庫保育整體計畫工作

年	別	及	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	野溪蝕溝治理工程 (件)	水庫保護帶工程 (件)			其他 (件)
94		年	313,602	5	3	-			-
95		年	358,000	2	5	3			-
96		年	468,061	8	-	8			5
年	別	及	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	河溪治理工程 (件)	邊坡護岸工程 (件)	排水改善工程 (件)	其他 (件)	
97		年	713,361	3	1	5	-	2	
98		年	811,907	-	2	3	-	-	
	石門	水庫	811,907	-	2	3	-	-	

表14之2、新竹縣水庫保育整體計畫工作

年 水	別 庫	及 別	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	野溪蝕溝治理工程 (件)	水庫保護帶工程 (件)			其他 (件)
94		年	80,000	-	4	-			-
95		年	-	-	-	3			-
96		年	28,461	-	-	-			2
年 水	別 庫	及 別	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	河溪治理工程 (件)	邊坡護岸工程 (件)	排水改善工程 (件)	其他 (件)	
97		年	-	-	-	1	-	-	
98		年	-	-	-	1	-	-	
	大埔水庫		-	-	-	1	-	-	

表15之2、苗栗縣水庫保育整體計畫工作

年	別	及	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	野溪蝕溝治理工程 (件)	水庫保護帶工程 (件)			其他 (件)
94		年	105,000	5	8	-			-
95		年	-	4	6	7			6
96		年	100,464	1	2	2			2
年	別	及	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	河溪治理工程 (件)	邊坡護岸工程 (件)	排水改善工程 (件)	其他 (件)	
97		年	309,324	8	-	-	1	-	
98		年	30,393	5	-	1	-	-	
	士林攔河堰		30,393	-	-	-	-	-	
	明德水庫		-	1	-	-	-	-	
	鯉魚潭水庫		-	1	-	1	-	-	
	永和山水庫		-	3	-	-	-	-	

表16之2、臺中縣水庫保育整體計畫工作

年	別	及	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	野溪蝕溝治理工程 (件)	水庫保護帶工程 (件)			其他 (件)
94		年	1,270,340	-	-	-	-	-	-
95		年	1,209,081	-	-	-	-	-	-
96		年	1,204,928	-	-	-	-	-	-
年	別	及	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	河溪治理工程 (件)	邊坡護岸工程 (件)	排水改善工程 (件)	其他 (件)	
97		年	1,322,532	-	-	-	-	-	-
98		年	1,150,525	-	-	-	-	-	-
	石岡壩		550,000	-	-	-	-	-	-
	德基水庫		220,531	-	-	-	-	-	-
	馬鞍壩		379,994	-	-	-	-	-	-

表18之2、南投縣水庫保育整體計畫工作

年 水	別 庫	及 別	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	野溪蝕溝治理工程 (件)	水庫保護帶工程 (件)			其他 (件)
94		年	-	-	1	-			-
95		年	25,000	-	-	-			-
96		年	24,963	-	-	-			-
年 水	別 庫	及 別	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	河溪治理工程 (件)	邊坡護岸工程 (件)	排水改善工程 (件)	其他 (件)	
97		年	403,500	-	-	-	-	-	
98		年	287,940	-	-	-	-	-	
	集集攔河堰		167,940	-	-	-	-	-	
	明湖水庫		20,000	-	-	-	-	-	
	霧社水庫		100,000	-	-	-	-	-	

表20之2、嘉義縣水庫保育整體計畫工作

年	別	及	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	野溪蝕溝治理工程 (件)	水庫保護帶工程 (件)			其他 (件)
94		年	-	5	4		-		-
95		年	-	5	1		8		3
96		年	245,514	4	-		3		2
年	別	及	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	河溪治理工程 (件)	邊坡護岸工程 (件)	排水改善工程 (件)	其他 (件)	
97		年	162,697	11	-	6	-		-
98		年	240,021	6	1	10	-		-
	曾文水庫		240,021	6	1	10	-		-

表21之2、臺南縣水庫保育整體計畫工作

年	別	及	水庫淤積濬淤 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	野溪蝕溝治理工程 (件)	水庫保護帶工程 (件)			其他 (件)
94		年	87,031	3	21			1	1
95		年	99,058	-	-			2	-
96		年	492,231	1	-			1	5
年	別	及	水庫淤積濬淤 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	河溪治理工程 (件)	邊坡護岸工程 (件)	排水改善工程 (件)	其他 (件)	
97		年	753,036	3	4	-	2	3	
98		年	669,723	4	1	3	6	-	
	白河水庫		33,718	-	-	-	-	-	
	尖山埤		603,682	-	-	-	-	-	
	鏡面水庫		-	-	-	-	1	-	
	烏山頭水庫		-	3	1	2	-	-	
	南化水庫		32,323	1	-	1	5	-	

表22之2、高雄縣水庫保育整體計畫工作

年	別	及	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	野溪蝕溝治理工程 (件)	水庫保護帶工程 (件)			其他 (件)
94		年	1,621,558	-	4	2			-
95		年	3,038,780	4	2	6			2
96		年	1,701,369	1	-	4			1
年	別	及	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	河溪治理工程 (件)	邊坡護岸工程 (件)	排水改善工程 (件)	其他 (件)	
97		年	815,412	2	5	4	2	-	
98		年	335,982	1	3	11	2	-	
	澄清湖水庫		49,000	-	-	-	-	-	
	中正湖水庫		201,986	-	-	-	-	-	
	阿公店水庫		-	1	1	7	-	-	
	高屏溪攔河堰		84,996	-	1	1	1	-	
	甲仙攔河堰		-	-	1	3	1	-	

表23之2、屏東縣水庫保育整體計畫工作

年	別	及	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	野溪蝕溝治理工程 (件)	水庫保護帶工程 (件)			其他 (件)
94	水	年	-	-	6	-			-
95	庫	年	-	1	2	1			-
96		年	-	-	-	1			-
年	別	及	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	河溪治理工程 (件)	邊坡護岸工程 (件)	排水改善工程 (件)	其他 (件)	
97	水	年	-	3	-	2	-	-	
98	庫	年	141,694	3	2	3	-	-	
	牡丹水庫		141,694	3	2	3	-	-	

表26之2、澎湖縣水庫保育整體計畫工作

年	別	及	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	野溪蝕溝治理工程 (件)	水庫保護帶工程 (件)			其他 (件)
94		年	-	-	-	-			-
95		年	-	-	-	-			-
96		年	-	-	-	1			-
年	別	及	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	河溪治理工程 (件)	邊坡護岸工程 (件)	排水改善工程 (件)	其他 (件)	
97		年	-	-	-	-	-	-	
98		年	-	-	-	-	-	-	

表27之2、基隆市水庫保育整體計畫工作

年	別	及	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	野溪蝕溝治理工程 (件)	水庫保護帶工程 (件)			其他 (件)
94		年	38,000	-	-	-	-	-	-
95		年	-	-	-	-	-	-	-
96		年	-	-	-	-	-	-	-
年	別	及	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	河溪治理工程 (件)	邊坡護岸工程 (件)	排水改善工程 (件)	其他 (件)	
97		年	-	-	-	-	-	-	-
98		年	-	-	-	-	-	-	-



表34之2、金門縣水庫保育整體計畫工作

年	別	及	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	野溪蝕溝治理工程 (件)	水庫保護帶工程 (件)			其他 (件)
94		年	108,684	-	-	-	-	-	-
95		年	43,000	-	-	-	-	-	-
96		年	-	-	-	-	-	-	-
年	別	及	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	河溪治理工程 (件)	邊坡護岸工程 (件)	排水改善工程 (件)	其他 (件)	
97		年	200,000	-	-	-	-	-	-
98		年	268,213	-	-	-	-	-	-
	太湖水庫		170,334	-	-	-	-	-	-
	田埔水庫		97,879	-	-	-	-	-	-

表35之2、連江縣水庫保育整體計畫工作

年	別	及	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	野溪蝕溝治理工程 (件)	水庫保護帶工程 (件)			其他 (件)
94		年	-	-	-	-	-	-	-
95		年	-	-	-	-	-	-	-
96		年	-	-	-	-	-	-	-
年	別	及	水庫淤積濬渫 (立方公尺)	崩塌地處理工程 (件)	河溪治理工程 (件)	邊坡護岸工程 (件)	排水改善工程 (件)	其他 (件)	
97		年	-	-	-	-	-	-	-
98		年	16,321	-	-	-	-	-	-
	津沙1號水庫		2,490	-	-	-	-	-	-
	午沙水庫		4,819	-	-	-	-	-	-
	中興水庫		9,012	-	-	-	-	-	-

說明：午沙、中興水庫係非公告水庫。