

六、地層下陷概況

截至 101 年止以屏東縣最大累積下陷總量 3.40 公尺最多，彰化縣最大累積下陷總量 2.50 公尺次之，雲林縣最大累積下陷總量 2.47 公尺再次之。目前發生地層下陷之區域大多分布於西南沿海地區，係肇因於不當之土地利用及水資源無法有效管制使用所致。本署 101 年檢測地層下陷速率雲林縣為 7.4 公分／年為最嚴重，彰化縣 5.4 公分／年次之。（如表 6）

圖 7、地層下陷概況

