

六、地層下陷概況

截至 102 年止以屏東縣最大累積下陷總量 3.40 公尺最多，彰化縣最大累積下陷總量 2.49 公尺次之，臺北盆地最大累積下陷總量 2.10 公尺再次之。目前發生地層下陷之區域大多分布於西南沿海地區，係肇因於不當之土地利用及水資源無法有效管制使用所致。本署 102 年檢測地層年最大下陷速率為彰化縣 4.8 公分／年最嚴重，屏東縣 3.9 公分／年次之。（如表 6）

圖 7、地層下陷概況



