

六、地層下陷概況

截至102年止以屏東縣最大累積下陷總量3.40公尺最多，彰化縣最大累積下陷總量2.49公尺次之，臺北盆地最大累積下陷總量2.10公尺再次之。目前發生地層下陷之區域大多分布於西南沿海地區，係肇因於不當之土地利用及水資源無法有效管制使用所致。本署102年檢測地層年最大下陷速率為彰化縣4.8公分／年最嚴重，屏東縣3.9公分／年次之。（如表6）

圖7、地層下陷概況

年最大下陷速率
(公分／年)

