

## 五、地層下陷概況

截至 104 年止以屏東縣最大累積下陷總量 3.49 公尺最多，雲林縣最大累積下陷總量 2.54 公尺次之，彰化縣最大累積下陷總量 2.51 公尺則位居第三。目前發生地層下陷之區域大多分布於西南沿海地區，係肇因於不當之土地利用及水資源無法有效管制使用所致。本署 104 年檢測地層年最大下陷速率為雲林縣 7.1 公分／年最嚴重，屏東縣 5.1 公分／年次之。（如表 5）

圖 6、地層下陷概況



