

五、地層下陷概況

截至104年止以屏東縣最大累積下陷總量3.49公尺最多，雲林縣最大累積下陷總量2.54公尺次之，彰化縣最大累積下陷總量2.51公尺則位居第三。目前發生地層下陷之區域大多分布於西南沿海地區，係肇因於不當之土地利用及水資源無法有效管制使用所致。本署104年檢測地層年最大下陷速率為雲林縣7.1公分／年最嚴重，屏東縣5.1公分／年次之。（如表5）

圖6、地層下陷概況

年最大下陷速率
(公分／年)

民國104年

