

(施工前照片-夏墅渠道)



(施工中照片-夏墅渠道)



<石籠護岸整地基礎開挖>



<石籠護岸 PC 基礎組模澆置>



<石籠網組立綁紮>

(施工中照片-夏墅渠道)



<石籠網吊放不織布鋪設>



<石籠網吊放監造技師督導>



<石籠塊石填放>



<石籠塊石填放>



<石籠塊石填放>



<石籠塊石填放>

(施工中照片-夏墅渠道)



<人行道整地開挖>



<人行道整地夯實>



<破損道路破碎>



<破損道路破碎>



<道路基礎整平夯實>



<道路基礎夯實取樣>

(施工中照片-夏墅渠道)



<人行道基礎 PC 漆置>



<道路鋼筋綁紮>



<道路鋼筋查驗>



<道路混凝土漆置>



<道路混凝土漆置>



<道路混凝土漆置>

(施工中照片-夏墅渠道)



<人行道鋪設>



<路緣石施作>



<親水廣場施作>



<親水廣場施作>



<起點端道路改善>



<起點端道路改善>

(施工完成照片-夏墅渠道)



(施工完成照片-夏墅渠道)



(施工完成照片-夏墅渠道)



(施工前照片-水試所渠道)



(施工中照片-水試所渠道)



<既有破損砌石牆挖除>



<既有破損砌石牆挖除>



<既有破損砌石牆挖除>



<既有破損砌石牆挖除>



<護岸 RC 基礎預鑄作業>



<護岸 RC 基礎預鑄作業>

(施工中照片-水試所渠道)



<護岸 RC 基礎吊放作業>



<既有破損橋板打除作業>



<鋼板樁打設作業>

(施工中照片-水試所渠道)



<攔水堰填築及抽水作業>



<新作箱涵基礎底回填塊石>



<新作箱涵基礎 PC 打底>

<護岸牆身鋼筋模板施作>

(施工中照片-水試所渠道)



<護岸 RC 底板澆置>



<護岸牆身外模板組立(卵石造型模)>



<護岸牆身混凝土澆置>

(施工中照片-水試所渠道)



<新作箱涵橋施作>



<新作箱涵橋施作>

<護岸右岸基礎施作>



<護岸右岸終點端施作>

<親水廣場施作>

(施工中照片-水試所渠道)



<親水廣場施作>



<水閘門施作>



<單孔箱涵施作>

<箱涵橋面板花崗石欄杆施作>

(施工中照片-水試所渠道)



<既有橋面板打除(第二座)>



<箱涵橋基礎整地 PC 打底(第二座)>



<箱涵橋鋼筋模板施作(第二座)>

(施工中照片-水試所渠道)



<箱涵橋鋼筋模板施作(第二座)>



<箱涵橋混凝土澆置(第二座)>



<箱涵橋混凝土澆置完成(第二座)>


(施工中照片-水試所渠道)



<清淤等工程餘土回填於養殖池堤岸>



<花崗石欄杆及抿石子施作>



<箱涵周邊道路銜接施作>

(施工完成照片-水試所渠道)



(施工完成照片-水試所渠道)



(施工完成照片-水試所渠道)

